
تكنولوچيا الالومنيوم



التكنولو چي



الأسس التكنولوجية الترجة العربية بإشراف دكتورمهندس أنور محمود عبدالواحد

تكنولوجيا الالومنيوم

الجـــزه الأول مهندس سعبيدعبد الغفار

مؤسسة الأهرام بالضاهرة

محتويسات الكتساب

| صفعة | | | | |
|-------|---------|--------------|---------|--|
| | | | | للمسة |
| - v | | | | باب الأول : الألومنيوم > استقداماته وخواصه . |
| 14 | | | | ياب الثانى : إنتاج الألومنيوم |
| 14 | | | | حمراحل إنتاج الألوينيوم |
| 12. | | | | ١ – خامات الألومنيوم ب |
| -Y E | | الومنيوم | اعة الأ | ٣ – العمليات الميتالورچية الفيزيقية في صــــنا |
| £ Y | | *** *** | | ٣ – إنتاج المواد المساعدة في صناعة الألومنيوم |
| 19 | | | | ء – إنتاج الألوينا |
| 11 | *** *** | | | ه – استخلاص الألومنيوم |
| y. | | | | ٦ تنقية الألومنيوم |
| ٧٧ | | | | باب الثالث : الميتالورچيا الفيزيقية للفلزات وتطبيا |
| ٧٧ | | | | مقدمة في الميتالورچيا الفيزيقية |
| A 3 | | | | قاعدة الصنف ومنحيات الاتزان |
| ٨٥ | | | | منحنيات الاتزان لمجموعة ثنائية |
| 1 - 1 | | | | منحنيات الاتزان لمجموعة ثلاثية |
| 1 . 9 | | | | اب الرابع : المعاملة الحرارية لسبائك الألومنيوم . |
| 117 | | | | ميتالورچيا المعاملة الحرارية لسبائك الألومنيوم |
| 117 | | | | التصلد نتيجة التشفيل |
| 110 | | | | دور عنصر الوقت في عمليات المعاملة الحرارية . |
| 114 | | | | التجمد النبايني التجمد النبايني |
| 114 | | | | الترسيب (لمكونات السبيكة) |
| 111 | | | | الإنعزالية |
| 119 | | | | التجنيس التجنيس |
| 14. | | | | تقوية سبائك الألوينيوم بوساطة المعا <u>ملة ا</u> لحرادية |
| | - | | | انحلول الجاسد |

| الانتشار الانتشار الدين ١٢٥ التنقية – طرق التحكر في الماملة الحرارية ١٢٦ التعليد بالتحتيق إزمانياً ١٢٧ | |
|--|-------|
| التصليد بالتعتيق إزمانياً التصليد بالتعتيق إزمانياً | |
| | |
| | |
| تقسيم سبائك الألومنيوم (بالنسبة لاستجابتها للمعاملة الحرادية) | |
| المبادئ الأساسية لسبائك الألومنيوم القابلة للتشكيل ١٣٠ | |
| التشوه الله ن التشوه الله ن | |
| ظاهرة الاستعادة | |
| إعادة التبلور | |
| حجم الحبيات المتكونة الحبيات المتكونة | |
| تله ين (تخمير) سبائك الألوينيوم ١٣٤ | |
| سبائك الألوينيوم التي لا تستجيب للمعاملة الحرارية ١٣٤ | |
| مبائك الألومنيوم الى تستجيب للمعاملة الحرارية | |
| المعاملة الحرارية لسبائك الألومنيوم كعملية تذويب لمكونات السبيكة في محلول ١٣٥ | |
| خطوات التقسية بالمعاملة الحرارية السِّبائك | |
| المشاكل التي تنشأ عن المعاملة الحرارية المشاكل التي تنشأ عن المعاملة الحرارية | |
| الخامس : أجهزة التسخين في صناعة الألومنيوم ١٣٩ | الياب |
| السادس : سبائك الألومنيوم وخواصها المادس | الياب |
| الألومنيوم النقى ١٥٦ | |
| الألوبنيوم النَّن تجارياً الألوبنيوم النَّن تجارياً ١٥٧ | |
| سبائك الألومنيوم القابلة للتشكيل الألومنيوم القابلة للتشكيل | |
| سبائك الأليمنيوم السبوكات ١٧٤ | |
| السابع : تأكل سبائك الألومنيوم وتأثير الإجهادات الداخلية ١٩٨ | الباب |
| الثامن : ميتالورجيا مساحيق الألومنيوم | |
| YY • | |
| ملحق (١) : الجدول الدوري العناصر | |
| | |
| 11 | |
| ملحق (٣) : تأثير بعض الكياويات على الألومنيوم وسبائكه ٢٣٠ | |
| ملحق (t) : بعض منحنیات الاتزان الحراری لمجموعات ثنائیة لسبائلک الألوینیوم ۲۳۵ | |
| ملحق (٥) : المعاملات الحرارية لبعض سبائك الألوينيوم شائمة الاستعال ٢٤٢ | |
| ملحق (٦) ؛ فحص مجهري لبعض عينات من سبائك الألومنيوم ﴿ وَعَلَمُ | |
| ملحق (٧) : أوزان القطاعات الأساسية لمنتجات الألوسيوم | |



مقسنمة

يوجه الألومنيوم بكثرة في الطبيعة ، وهو يتصدر الفاؤات جميعاً ، من حيث وقرته في الفشرة الأرضية . وبالرغم من ذلك ، فقد ظل مجهولا قروناً طويلة ، إذ ظلت الإسكانيات البشرية قاصرة عن استخلاص الألومنيوم فلزاً نقياً ، حتى القرن المماضي . ورجع ذلك إلى شراهة الفلز الكيوة للاتحاد بالأكسيجين ويتيره من المناصر الهنطقة ، ومن ثم كان انتزاعه منها أمراً صعباً .

ولكن ما إن تم اكتشافه عملياً ، والتوصل بطريقة اقتصادية إلى استخلاصه من عاماته ، حتى شارك بفاعلية وإيجابية في شئ نواحى الحياة ، مدنية وعسكرية ، وتبوأ بجدارة مكانة مرموقة ، وأصبح بفضل سبائكه المتعدة ، من أهم المؤاد الهندسية .

وظهر إلى حيز التطبيق ، عدد لا بأس به من سبالك الألوسيوم المختلفة ، بعشها يتقبل طرق التشكيل بالطرق والسحب ، وبعضها يناسب أساليب التشكيل بالسباكة . كا تنج عن تقدم ونطور الميتالورچيا ، أن أمكن معاملة كل سبيكة على حمدة ، بطرائق متعددة وتختلفة ، وبنفك تقبر التركيب البلوري للسبيكة نفسها إلى أنحاط متباينة ، لكل منها خواص وصفات متنوعة – وقد تتسع الحوة بين هذه الخواص والصفات إلى سد يعيد – عا وسع من نطاق استخدام الألوسيوم وسباتكه .

ويم هذا الجزء الأدل من الكتاب بمينالور بها الألوينيوم . فيتعرض الباب الأول لاستخداماته وخواصه ، ويتناول الباب الثانى المراحل الخلفة لاتناج الفلز ، حتى الحصول عليه ف كل نفية صالحة لأغراض التشكيل المختلفة ، بعد إضافة السناحر السيكية المناب ، م يلقي الباب الثالث الشوء على المينالور بها الفيزيقية لفلزات وتطبيقاتها ، كدخل أساس لمباب الرابع الذي يناقض أساليب المماملة المرارية لسبائك الألوينيوم . ولأهمية أساليب المماملة الحرارية لسبائك الألوينيوم وتبايها ، كان لؤلماً التعرض بشي من الإسباب ، لأجهزة التسخين التي تناسب هذه الأفراض . فأفرد لها الباب الخامس .

ولقد خصص الباب السادس لتقدم بجموعة مناسبة من سبانك الألويتيوم المختلفة ، وإدراج خواصها واستخداماتها . ويتناول الباب السابع موضوع تأكل سبانك الألويتيوم وأسباها ، ومن ثم طرق الوقاية الميتالورچية منها . وأفرد الباب الأسير لدراسة ميتالورچا المساحيق ، ونطبيقائها بالنهة للألويتيوم . ويشتمل الكتاب على بعض الملاحق الهـامة التي لا غنى عنما في التطبيقات الصناعية والعملية .

والكتاب بصورته هذه ، يتناول موضوعات نخصصية بصورة مبسطة ، تجمله مناساً لقاهدة العريضة من الملاحظين والغنين . وفي الوقت نفسه يجد فيه المهتصون مادة علمية ، تتناول ثتى الجوانب الميتالورچية الألوينيوم ، خاصة في هذه المرحلة التي يجرى فيها استكال تشييد مجمع الألونيوم الفسخم في جمهورية مصر العربية .

والله سبحانه نسأل أن يوفقنا دائماً إلى ما فيه التوفيق والسداد .

سعيد عبد الغضار

البساب الأول الالومنيوم: استخداماته وخواصه

يحتل الألومنيوم المرتبة الأولى من بين جبع الفازات من حيث الوفرة، ويأتى في المرتبة الثالثة من بين السناسر جبيها ، الجدول (1) ، أذ يأتى بعد الأكسيجين والسيلكون مباشرة ، وهو يكون و 7,4 من وزن الفشرة الأرضية . ولقد عرف في الطبية — حتى الآن – أكثر من ووه عاملة عداية تحتوى على الألومنيوم ، ولكن الألومنيوم لم يضر عليه قط بالحالة الفطرية لمتراحته البالفة للأكسيجين ، بل يوجه في الطبية على هيئة مركبات ، وتتكون على سطح الألومنيوم الفلزى ، فور تعرضه لأكسيجين الحواء ، طبقة متاسكة من الأكسيه . والواقع أنه لولا تك الفلزة ، لاحترق في الجو مشتعلا مثل الهوتاسيوم . وعليه ، يمكن القول بأنه ما من أحد يمكنه روية الفلز نفسه ، إذ أن ما نراه هو طبقة الأكسيه التي تمنم لمان الالومنيوم ، وتحميه من المزيد من التأكسه .. التأكسه ...

وهذه الطبقة من الأكسيد ، هي التي تكسب الألوسيوم مقاومة عالية ، لتأثير بعض السوائل الأكالة ، فلا يؤثر عليه حمض النتريك المركز والأحماض العضوية ، ولكن القلوبات ممكها إذابة طبقة الأكسيد ، معرضة المعدن أسقلها لفتاكل والدمار .

وكنافة الألومنيوم منخفضة نسبيا ، إذ تبلغ حوالى ثلث كنافة معظم الممادن التي تنافسه في مجالات الاستخدامات العملية ، باستثناء عنصرى المفنسيوم والتيتانيوم .

ومازالت منافعة التيمتانيوم للأكومنيوم في أضيق الحدود ، وإن كانت قد تريت في بعض الاستخدامات ، مثل مجال العاير ان ، حيث تعمل درجات حرارة التشغيل العالية ، على خفض متانة سبائك الألومنيوم ، إلى الحد الذي تبدو فيه النسبة (المثانة : الوزن) غير عملية في تلك الاستخدامات .

وقبل توافر التيتانيوم ، اضطلع الصلب المقاوم الصدأ بكثير من المهام في هذه التطبيقات . ولكن تنطى الآن تشكيلة وامعة مبتكرة من سبائك الألوسنيوم – أمكن تصنيمها بفضل مجهودات دؤوبة لجمهرة الباحثين في هذا الميدان – بعضا من هذه التطبيقات ، متى كانت درجة الحرارة متوسلة نسبا.

وإذا قورنت أسلاك الألوميوم مع أسلاك النحاس، يتضح أن الموصل الألوميوس الذى له نفس المقارمة للتيار الكهربائل ، يكون أحف وزنا من الموصل النحاس ، وعل ذلك تلزم حمالات أقل تحلوط نقل القدرة . كا أن الهرك أو المولد الكهربائي الذى تصنع ملفاته من أسلاك الألومنيوم ، يكون أخض وزنا ، من تلك المصنوعة من الأسلاك النحاسية . هذه المنزايا وغيرها ، تجمل من الألومنيوم الفلز المفضل في الديد من الأعمال الهندسية على اختلاف تخصصاتها ، فهو يستخدم في الهندسة الكهربائية، في صورة أسلاكي، وكايلات، وموصلات ، ومكتفات ، ومقومات تيار ، وأجهزة . وتستميل في هندسة الراديو ، رقائق من الألومنيوم لا تزيد في سمكها على ورق تغليف السجائر ، وأسلاك من الألومنيوم أدفى من خيط الدنكوت .

وتمدير صناعة الطيران ، أكبر مستمل للألوميوم وسياتكه ، حيث تصنع مها هياكل الطائرات الحديثة . ويؤدى استخدام سيائك الألومنيوم في بناء السفن ، إلى زيادة حمولة السفن ، أو إلى تقليل فاطعها ، ولصفة الأخرة أهمية كبرة في الملاحة النهرية ، حيث كنافة الماء أقل .

وتستخدم كيات كبيرة من سبائك الألومنيوم في صناعة السيارات ، و الأتوبيسات ، و عربات السكك الحديدية . و لقد أصبحت سبائك الألومنيوم مادة رئيسية في صناعة محركات الاحتراق الداخل الهنطفة ، خاصة تلك اللي تبرد هوائيا ، حيث ينبغي أن تكون ذات موصلية عالية للحرارة ، إلى جانب خفة وزنها .

كذلك يستخدم الألومنيوم وسبائك في صناعة آلات ومدات التصوير السينيائي والفوتوغراقي ،
 وأجهزة الراديو ، وفي صنم أثاث خفيف الوازن ، يمتاز بمتانته ورونقه .

وفى الهندمة الكيميائية ، يستفاد من مقاومة النّاكل العالية الألومنيوم ، فى صنع أجهزة إنتاج حمض النّريك ، وكثير من المواد المضوية ، والمنتجات الغذائية وغيرها .

ولقد استخدم الأنوسيوم وسبائك ، في صنع النديد من أجزاء هواكل الآقار الصناعية . كما يستخدم في صنع أوعية حضو الحليك ، وحضق الزينيك ، وحسف السيتاريك ، وغيرها من الأحساض الصفوية ، وفي صنع معدات انتاج حضق البوريك ، والنعون ، والكحولات ، والزيوت ، والورنيشات ، والحرير الاسطناعي ، والأبرات ، والجليسرين وغيرها .

ولألفة الألومنيوم الكبيرة الاتحاد بالأكسيجين ، فهو يستطلع اختر ال معظم الفازات من أكاسيدها ، مما مكن من الحصول على الفازات النادرة كالكروم ، والثاناديوم ، والستر نشيوم ، والباريوم ، والميشوم ، وغيرها . وتستخدم الأنواع الردينة من الألومنيوم في عملية إزالة الأكسدة ، ونزع الأكسيجين في بعض أنواع السلب .

وكثيرا ما يستخدم الألومنيوم عالى النقاوة، أو بعض سبائكه الخاصة، في صناعة عاكسات الضوء والحرايا، إذ يكتسب الألومنيوم وبعض سبائكه الخاصة، قوة عاكسة كبيرة يعد تلميمها كيميانيا ، أو بوساطة التحليل الكهربائي .

وتستخدم سركبات الألومنيوم المختلفة ، في كثير من فروع السنامة ، فيستخدم الكورندم ، وتركيه أكسيد الألومنيوم (لو م أم) ، في صنع أقراص التبطيخ ، إذ أنه من أفضل مواد التبطيخ . ويستخدم أكسيدالألومنيوم النفى في صناعة المواد المقارمة العمرارة العالمية والحمراريات، ذات الأداء الممتاز ، والياتوت الاصطناعي ، والأنواع الجيدة من أصنت الأسنان . أما كلوريد الألومنيوم اللامائي ، فيستخدم عاملا حفازا في عمليات تكرير اليترول . وتستخدم كبريتات الألومنيوم لوبه (كب أنه) ، مادة لترشيح المماء منذ تنفيت، كا يستخدم الشب ، وهو كبريتات مائية للألومنيوم واليوتاميوم، في صناعة الغزل والنسيج، وفيصناعة دينما لجلود وصناعة الورق.


خواص الألومنيسوم

الحواص الفيزيلنية :

ه التركيب اللوى : عنصر الألومنيوم ، رمزه الكيميال لو، وعدده الدرى ١٩٠٩ أن أن ذرة الألومنيوم تحتوى على ١٣ إلكترونا ، يحمل كل سها شحة كهربائية سالية واحدة ، و تترتب هذه الإلكترونات في مدارات ثلاثة حول نواة تتركز فيها ١٣ شحة كهربائية موجية . و تترتب الإلكترونات في المدارات المختلفة طبقا لقانون الرياضي التال :

عدد الإلكترونات في المدار = xx (رقم ترتيب المدار)* .

وعليه فإن صد الإلكترونات في المدار الأول y ، وفي المدار الثاني A ، وتتبق ثلاثة إلكترونات تسبح في المدار الخارجي ، وهي التي تحدد تكافؤ منصر الألوسنيوم . وللملك فالألوسنيوم ثلاثي التكافؤ ، الشكل (1) .




١ -- تواة

العدد السلوى 18 الشعنة السكهربائية + 17 التكافة *

 التوكيب الباوري : متما تصول الفلزات المتصهرة إلى حالة الصلابة، فإنها تتخذ أتحاطاً بلورية . وتسل الدرات والجزيئات على ترتيب نفسها في أوضاع محددة ، سأائلة الانتظام بالنسبة لهضها بعضا . وتتنظ ذرات الألومنيوم فى بلورات يكون هيكلها الهنص مكمها متمركز الوجه (كا فى الشكل ۲) . ولهذا فهو من أكثر الفلزات قابلية للامتطالة ، لتمدد سنويات الانزلاق به ، إذ يحظى هذا النسق البلورى – المكتب متمركز الوجه – بأكبر حدد متاح من مستويات الانزلاق اللازمة لإحداث الاستطالة (كا فى الشكل ٣) . ويبلغ طول ضلع الهيكل البلورى المكتب الشكل للألومنيوم بالغ الثقارة : ١٠٤٥/٥٤ م م م م م

و المكافة: تعتبر عفة الوزن م السمة الرئيسية ، والحاصة الميزة لفازا إلا لوميوم ، وبها تغوق مل جميع أفرانه من الفازات. وبيلغ الوزن الذي ه فذا الفاز ٢٩٫٩٧ ، ووزنه النوعي ٢٧٫٥ وهو كمائر الفازات ، تتنافس كتافة بارتفاع درجة الحرارة . ولا تتأثر كتافة الألومنيوم ٥٠ ، بصورة جوهرية ، بإضافة فازات أعرى كمناصر سبيكة إليه ، لإنتاج الميائل التي يجرى استخدامها في شي الميادين .

وخفة وزن الألومنيوم لهـا أهمية كبيرة في جميع التطبيقات التي تتصرض للمركة . ويتبح الاقتصاد في الوزن ، إمكانية استخدام أحمال أكبر ، أو اقتصاد أكثر في الشفيل ، وكفامة



(شكل ٧) (شكل ١٠) النسق البلورى للألومنيوم ، مكمب متمركز الوجمه

(شكل ۴) مستويات الأنزلاق لبار رة الألومنيوم يتضع من الشكل أن هذا النمط البلوري (المكتب متمركز الرجه) يتمتع بأكبر عدد عتام من مستويات الانزلاق القطرية (۱ ، ، ،))

أهل فى أداء الأجرّاء المتحركة ، كما لا يتعرض من يصل يدويا بأدرات من الأفرمنيوم ، للإجهاد بسرعة .

وبسبب خفة وزن الألوميوم ، فإن المرصلية الكهربائية لوحة الكتلة من الألوميوم التنم ، تبلغ ٢٣١٩/ خاونة بحيلها للنماس الهمس ، ولذك فهى عالية ، وتفوق غيرها لأى ظفر آخر . وتتنفقص الموصلية الكهربائية للألوميوم بعض الذي " ، بإلضافة بعض الدناصر السيكية إله . ويتمبر الألومنيوم بموصلية هالية لهرارة ، ولكنها تقل لليلا بإضافة عناصر سيكية إليه . وللألومنيوم التي معامل تمدد حرارى يبلغ ضعف المعاملات الحرارية السعادن الحديدية ، ويزيد تليلا على مليله لتنحاس وسبائك .

ولمنظ العناصر السبيكية التي تضاف إلى الألومتيوم ، تأثير ضييل على معامل تمدده الحرارى . ولكن إضافة نسبة عالية- نسبيا- منالسيليكون، تعمل على إنقاص قيمة هذا المعامل إنقاصا ملموصاً. ويوضح الشكار (¢) مقارنة لوضم الألومتيوم منحيث خصائصه بين أثرانه من الفلز اشالاً خمرى.

| 7.0 | £ | ٧١١ | /· II | ور السم | \-··f1 |
|---------|----------|-----------|-------|---------|-----------------|
| | | | q | نع اد | 4. |
| | | | ٨٠ | | A- |
| 10 | Y | 3 | v I | ذ ٧٠ | ¥- |
| | <i>P</i> | £ 34. | | 7 | 7 3 |
| 10 | ç | چو | نه ه | نو امر | 4 |
| وع الده | יינ | 2 'a | ٤ | ,a , | £ . |
| 4 5 | ءُ ا | 3 | r É | , m | F |
| • | ځ ۱۰۰۰ | | د | e es | ما مونيم ادې |
| J. | ه ا ادو | الله الله | 4 | 2) 2 | a. |
| .] | v 12 | . [| | | |
| (1) | (2) | 673 | (1) | (0) | (1) |

(شكل ؛)

مقار ته بین اغواص الطبیعیة الأماسیة للألومتیوم مع غیره من الفلز ات الأعرى $Y = (e, r + 1)^{\alpha}$ (درجة الانصباد "م $Y = (e, r + 1)^{\alpha}$ (الفصياد "م $Y = (e, r + 1)^{\alpha}$ (الفصيات) $Y = (e, r + 1)^{\alpha}$ (الفصيات) Y = (e

🗱 انظر الملحق رتم (٧ }

[♦] الوژن الذرى لمنصر ____ وزن ذرة المنصر وزن ذرة الميدروجين

ویین الجدول (1) خواص الألومنیوم الفلزی (نسبة الألومنیوم ۹۹۹٬۹۹۱٪ عل الآهل) ، كا بین الجدول (۲) التركیب الذری والبلوری للألومنیوم الفلزی .

جسدول (۱) عواص الألومنيوم الفلزى (عالى النقاوة)

| ۰ ۲۲ کجم/م۲ | معامل المروثة |
|----------------------------|--|
| ۲۷۱۰ کجم/م۲ | معامل الجسوءة |
| ٠,٣٢ | نسبة و بواسون ۽ |
| A0-V0 | الماكسية الضوء الأبيض (٪) |
| 4 o-A a | العاكسية للحرارة (٪) |
| 1-1·X·3A0 | التأثرية المغنطيسية |
| £ £ , ۲ میکرو اوم/سم۳ | المقاومة الكهربائية عند صفره م |
| ۲٫۹۷ میکرو أوم/سم | المقاومة الكهربائية عند ٣٠٠ م |
| 71,7 | الموصليةالكهربائية الحجمية عند٠٢٥م(كنسبة متوية مزالنحاس المخمر) |
| | الموصلية الكهربائية الكتلية عند ٢٠٥م (كنسبة مثوية مزالنحاس |
| 417,4 | الخبر) |
| ٤ ٥ ٣٣ و . جرام/أسير. ساعة | المكافى الكهروكيميائ |
| ~١,٦٩ ڤولت | الجهد الإلكار و ده، عند ه ۴ م |
| 1000 A | نقطة الانصهار |
| P 91 1 | نقطة النليان |
| ۲۵٫۰ کالوری/مم/مم۲/ | الموصلية الحرارية (من صفر إلى ١٠٠ م°) |
| هم/ثانية | |
| ۲۸۰,۰۰۰ کالوری/ | حرارة الاحتراق |
| جرام جزیئ | |
| ۹۴ کالوری / جرام | ألحرا رة الكامنة للانصهار |
| ۲۰۰۰ کالوری / جرام | الحرارة الكامنة التصعيد (محسوبة نظريا) |
| 4 | الانكماش في الحجم من حالة الانصهار إلى الحالة الصلبة عند درج |
| 1,7 | الانميار (٪) |
| 11,1 | الانكاش في الحجم من حالة الانصهار إلى الحالة الصلبة عند ٢٠٥م (٪) |
| ۵,٦ | الانكاش في الحجم في الحالة الصلبة عند نقطة الانصبار إلى ٢٠٥م(٪) |

جدول (٧) التركيب الذري والبلوري للألومنيوم عالى النقاوة

| - 130 | 3. 003,000 ,000 |
|----------------------|------------------------------|
| لو | الرمز الكيمياق |
| 17 + | الشحنة الكهربائية النواة |
| 17 | العدد الذرى |
| Y (A)(Y) | ترتيب الإلكترونات داخل الذرة |
| ٣ | التكافسق |
| 47,47 | الوزن الذرى |
| ۰ و ۱۰ سم ۱۳جرام ذری | الحبيم الذرى |
| لا توجيد | النظائر |
| مكعب متمركز الوجه | التركيب البلورى |
| A-1.× £3.4 £ | طول ضلع الثبكة البلورية |

الخواص الكيميائية:

- التأكسد أطوى : الألومنيوم الفلزى مقدرة هائلة طرائة على التأكسد لحظيا فور تدرضه الهواء الجواء على مكونا طبقة درقيقة من الأكسيد المياسك السلد ، تعلو سطحه اللامع فتطفئ بريقه . وتقوم هذه الطبقة من الأكسيد ، مجاية درقاية الفلز من المؤثرات الخارجية ، وينظرد الألومنيوم بهذا السلوك ، ولا يشبه فيه غيره من الفلزات .
- و التأكل الجلغانى: ويعرف أيضا بالتأكل الكهروكيبانى، وينشأ بصفة عامة تتيجة لتولد ليار كيربائى يبدأ فى السريان عند حدوث تفامل بين المدن والإلكتروليت المحيط به . وتتكون الشبكة البلورية المسدن ، من أيونات موجبة الشحنة (كاتيونات) موجودة بأركان الشبكة البلورية عالم الكثرونات حرة متحركة تسبح فى كل حجم المدن (كا فى الشكل ه) . ومن المحكن أن تنفصل الكاتيونات عن سلم المدن ، وتتنتل إلى الوسط المجاور، أى الإلكتروليت .



(شكل ه)

تركيب الااومنيوم ، وهو مثل تركيب جميع الدازات ، يتألف من أيونات موجية الشحة تعرف بالكاتيونات ، يشار إليها في الشكل بالرمز +و تقع مل أركان الشبكة البلورية ، وتحاط بمحاية من الإلكترونات الحرة التى تسبح في كل حجم المعدن وفرق الجهد الناشئ" ، صند سطح تلامس المعدن مع الإلكتروليت ، وهو الدال عل نزعة الفلز قلموبان ، يسمى ه الجهد القطبى ، وتتوقف قيمته أساسا عل تركيب الالكتروليت .

وعدد الجهد القطبى للفلزات تجريبيا، مقيما بالمقارنة بجهد الهيدروجين الذي اعتبر مساويا السفر . وبين الجدول (٣) الجهد القطبى لبض الفلزات مقاما بالنسبة القطب الهيدروجين . ومن الجدول فرى أن الفلزات الموجودة قوق الهيدروجين تكون ذات جهه موجب ، و لذلك في صعبة الفربان ، في حين أن المادن الموجودة قسم الهيدروجين تكون أكثر قابلية الدوبان ، كلما كان جهده اللهاب أن كالمن التيق ، و الساباك وحيدة السنف ، تقلوم التأكل الكهروكيسائي بيمولة ، وسرعان ما تبدأ في التدهور و الإنهار ، غضلة ، فهي تعرض للقائل كمروكيسائي بيمولة ، وسرعان ما تبدأ في التدهور و الإنهار ، إذ يمكن اهتبارها مكونة من طاح بهدد المهدف عن المواقع خلايا كهربائية متناهية الصفر ، حيث بكون المدن المنفذ ، المهدر ، حيث بكون المدن المغيد هو الأنواد (المهدد) . ويتأكل ، بيها لا يتأكل المدن الأعلى جهدا لها، به به و الأنواد (المهمد) . ويتأكل ، بيها لا يتأكل المدن الأعلى جهدا لها، به و الناود (المهمد) . ويتأكل ، بيها لا يتأكل المدن الأعلى جهدا لها، به به را المهمد) .

جنول (٣) القيم القياسية الهيد القطى ليعض الفلزات

| الجهد العادى بالنسبة الهيدرو چين | المنصر | الجهد العادى بالنسبة الهيدرو چين | النصر |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| .44 - | الكربات | 100 + | الذهب |
| - 473,- | اغديد | + ۸٦٫٠ | ائز ئېتى |
| +,01 - | الكروم | *,4* + | الفضة |
| ~ ۲۳۷ر٠ | الزنك | *,TTE + | النحاس |
| 121 - | المنجنيز | *, * * * * | ا البرْ موت |
| ۰ ۳٫۳ | الألومنيوم | *,*** + | الأنتيمون |
| 1300 | المنسيوم | صقسر | الهيدرو چين |
| Y, Y1 ~ | الصوديوم | *,177 - | الرصاص |
| - rv _t y | الكلسيوم | - +,177 | القصدير |
| 7,97 - | البوتاسيوم | *, ** ~ | النيكل |

ويين الجدول (؛) الجهد القطبي لبض الفلزات والسبائك ، مقيما في محلول لكلوريد الصوديوم . وقد اختير هذا الهلول هنا لأهميته في الحياة السيلة ، و ليكون مؤشرا لمسلك الفلز وسبائكم من حيث التآكل الجلفاف ، وكذك ليعطى فكرة عن وضمها بالنسبة لبعض الفلزات والسائل الأحرى .

جمدول (٤) الجهد القطبي ليعض الفلزات والسبائك مقيماً في محلول لكلوريد الصوديوم(_)

| ألجهد بالقولت(٢) | الفلز أو السبيكة |
|------------------|---|
| 1,44 - | المغنسيوم |
| 1, | الز نك |
| 1,44 - | سبيكة الألومنيوم ١٨ د (المسبوكات) |
| ·,AY - | سبيكة الألومنيوم ١٦ د (ال مسبوكات) |
| - ۷۸۰۰ | سبيكة الألومنيوم ١٤ د (التشكيل) |
| ·,A# - | الألومنيوم الفلزى (عـائى النقارة) |
| , | سبيكة الألومنيوم ١٢ = (التشكيل) |
| - AT - | سبيكة الألومنيوم ب (ألومنيوم تنَّى تجاريا لأثمر اض التشكيل) |
| - TA: | سبيكة الألومنيوم ١٢ د (العسبوكات) |
| ·,AT - | الكادميسوم |
| *,A1 - | سبيكة الألومنيوم ٢١ د (المسبوكات) |
| ·,vA - | سبيكة الألومنيوم ٢٠ د (السبوكات) |
| •, • • | سبيكة الألومنيوم ١٣ د (المسبوكات) |
| ·, 1A - | سبيكة الألوسيوم ٦ حـ (التشكيل) |
| .,17 - | الصلب الطبرى |
| ., | الرصياص |
| ۱۹۰ | القصىمادير |
| * A Y e * | النحاس الأصفر (سبيكة من النحاس و الزنك بنسبة ٢٠ ، ٢٠ ٪). |
| ٠,٧٠ - | النحاس |
| +,10 = | المبلب المقاوم للصدأ (۱۸–۸) |
| 100 | معدن مونیل (سبیکة أساسها النحاس و النیکل) |
| ·,·A - | الفضية |
| *,*V - " | النيكل . |
| ., | الأنكونل (سبيكة من النيكل والـكروم والحديد) |

 الارتام والرموز الملحقة بسيائك الألومنيوم ، يقتصر قداوهما في هذا الكتاب فقط ، وتدل على سبائك بتركيب كيميال مين ، ويمكن الرجوع إلى الباب الحامس لمرفة التركيب الكيميائى لسبائك الألومنيوم . (١) عند التران ظزين سويا في محاول موصل ، فإن الفلز الذي يكون جهده القطبي أكثر سالية في هذا المحلول ، يكون بثابة المصعد بالنسبة العلز الآخر ، ومن ثم فهو يميل القربان في الحلول . وفي مثل هذه الحالة ، يتكون ما يشبه المركم ، حيث يبدأ تيار كهربائ في السريان من الفلز الأكثر سالية علال المحلول إلى الفلز الآخر .

(۲) مقيسا في محلول هياري (ه٨,٥٪) من محلول كلوريد الصوديوم يحتوى على ٣٠٠٪
 من نوق أكسيد الهيدووچين (٢٠٥ عياري) .

وعدت تأكل للألومنيوم عند تلامسه لفترة كافية مع غيره من الفلوات التي ثليه في السلسلة السكهروكيائية ، ويتم ذلك في وجود وسط إلسكتروليتي . وعليه فإنه يمكن مقاومة هذا التأكل الجلفان ، من طريق فصل الأسطح المتحاورة باستخدام دهان وقائل مثلا ، وبالهافظة عل جفاف الأسطح المتلاسة ، أو بالطلاء الكهربائي للأسطح ، أو بطلاء المواد لللاسمة للألومتيوم بمسحوق الألومتيوم ، وذلك حي ينظم أي اختلاف في الجهد القطبي ، بين سطحى الغازين المتجاروين .

التآكل الكيميال :

يمكن تقسيم التآكل الكيسيائى إلى ثلاثة أنواع : تآكل منتظم ، وتآكل موضمى ، وتآكل بين البلورات .

(١) العاكل المنتظم:

وتبدو مظاهره في تأكل منتظم للمحدن يشمل كل مطمه ، ويحدث ذلك في المعادن أو السبائك وسيدة الصنف (المعادن التقية ، والحاليل الجامدة ، والمركبات الكيميائية) .

(ب) التآكل الموضعي :

ويتاكل أثناء المعدن في موقع متفرقة من السطع ، ويحدث هذا النوع من التأكل أساما في السبائك متحدة الأصناف ، لكنه يحدث أيضا في السبائك وحيدة السنت ، ويدرجة أقل في المعادن النقية تجاريا . كما يحدث يسبب الخدوش والحزوز السطحية ، ننشو ظروف مواتية لتكوين خلايا كهربائية متناهية الصغر .

(ج) التآكل بين البلورات :

ويتمبر بانتشار انتآكل على حدود الحبيبات ، وترجع عطورة هذا النوع من التآكل ، إلى أنه يتغلغل في الممدن دون أن يظهر أبي تثير ملميون على السطح ، وتصرض سباتك الألوسيوم لهذا النوع من التآكل ، إذ تشأ أصناف (ألحوار) حديثة التكون ، وتتتشر على حدود الحبيبات وداعلها ، وجيء طروة تشجع على حدوث مثل هذا النوع من التآكل . و يمكن الرجوع إلى الملحق (1) لمرفة تأثير الكيلويات المختلفة على سيائك الألوميوم ، وقد جست هذه الإرشادات استنادا إلى الخبرة السلية ، أو هي ثمرة تجارب مسلية ، وتهدف إلى إصلاء فكرة ميدئية في هذا الجال . ولكن يجب تدعيمها بالتجارب المتواصلة ، لتنزيز صلاحيها ، إذ تتباين ظروف الاستخدام على نحو واسع . فتلا الشوائب (سواء المعروف سها أو غير المعروف) في الكيلويات المستدة ، قد تسبب الناكل .

و هناك شبطات لتماكل الكيميال كسيليكات الصوديوم ، أو كرومات الصوديوم ، يزدى استخدامها إلى التوسع في استمال الألومنيوم .

البأب اللسانى

انتاج الإلومنيوم

صناعة الأفروميوم من الصناعات المدنية مرقعة التكاليف ، وتبعد على أساليب تكتولوجية متقدة . كما أن إنتاج الأفروسيوم يتوقف أساسا ، وبصفة مباشرة ، على توافر الطاقة الكهربائية ، قلا يمكن أن تقام صناعة للأفروسيوم في بلد يفتقر إلى الكهرباء ، أو لا تتوافر فيه الطاقة الكهربائية بسعر زهيد ، فالأفروسيوم مدين السكهرباء بمكانته الرفية ، كادة هناسية لها شأنها .

مراحسل إنصاج الالومنيوم


يمر إنتاج الألومنيوم بمراحل متعدة ، وهي تختلف جفريا عن مراحل إنتاج نجوه من الفلوات الأخرى ، في الفلوات الأخرى ، في الفلوات الأخرى ، فضنع الالومنيوم يختلف اختلافا جوهريا عن مصنع العديد والعسلب ، أو مصنع الراحاس . كما أن طويقة استخلاص هذا الفلز تختلف كلية عن طويقة استخلاص الفلزات الأخسري .

وتبدأ أول مراسل الإنتاج ، يتجهيز خام الألومنيوم بعد تلهيت وإهداده ليكون مركزا ، حق تشخفض تكاليف استخلاص الفائز وتصبح اقتصادية . ويتم ذلك بعمليات تكمير وطعن، ثم تصنف أحجباء ، وتركز الأحجام الناعمة بطرق النموم ، أو طرق التركيز الأعرى ، وعندلذ يتم الحصول على الحسام مركزا ، ويكون معدا للمرحلة التالية ، وهي الحصول على أكسيد الألومنيوم (الألومينا) بصورة تكاد تكون نفية ، استعدادا لصهره ، ويجرى ذلك بمعالجة المسام المركز في أوعية هاضمة ، وبالاستمانة بعوامل كيبيائية ، تذيب الألومينا دون غيرها .

وهناك ثلاث طرق نختلفة يمكن تطبيقها العصول على الألومينا بصورة نقية : الطريقة الأولى كهروسرارية ، أى باستخدام الكهرباء في توليد كية سرارة هائلة ، تكنى لإنمام تفاهلات كيميائية ، ينفرد خلالها الألومنيوم ، وتعتمد الطريقتان الأخريان على الخاصة الردهية للإقومينا ، فالألومينا أكسيه أمفرقرري ، أي متردد فر وجهين ، يتفاهل مع الحميض كقاطعة ، كال يتفاهل مع الفاعدة كسمض ، وأكثر الطريقتين الحسيسة والقلوبية انتشارا ، هي الطريقة القلد، الله المستهدة والقلوبية انتشارا ، هي الطريقة القلد، الله المستهدة القلوبية التفاوية التفاهل مع العلامية التفاهل مع العلامية التفاهل على التفاهل المستهدة القلوبية التفاهل من التفاهل التفاهل المستهدة القلوبية التفاهل الأستهدة التفاهل التفا

وبيين الشكل (٢) الحطر ات التوضيعية المر احل المختلفة ، إيتداء من الحام ، حتى الحصول على كتل من الألوشيوم النقي .

وتتفسن هذه الحطوات عمليات ميتالورجية فبزيقية وكيميائية، ابتداء من البند (١) حمى البند (٣٧) (بي الشكل) . وبمثل البندان (٩ ، ٣٤) فقط العمليات الميتالورجية الكيميائية



(شكل ٦) المراحل المتعاقبة العمليات المتالورجية الفنزيقية والكيميائية الصول على كتل الالومنيوم ابتدأء من خام البوكسيت : - طاحونة المطارق (الشواكيش) ٧ – منځل (هزاز) ١ - عربات مكك حديدية ه - المخزون الاحتياطي وخط السعب ٣ – توزيع الخام على طبقات في البناكر ٧ - طاحونة (الكور) ومصنف ٩ - هاضيات بخارية ١٠ - صياريج أعناق الشغط ٨ - صهريج الردغة (الطينة) ۱۳ - مروقیات 11 - مغلظات الطيئة الحمراء 16 - مراجسات ١٦ -- مرميات ماليسة 18 -- عرصیات ١٩ – ميخر ريامي التأثير ١٧ - مغلظ اسطواق 14 – صور اح ٢٠ - صهريج تخزين المحلول الضعيف ٢١ - مصنف ثلاثي المراحل ٢٧ - مزيلات المساء ع ٢ - خلايا إلىكتروليتية ٢٥ - كتل الألومنيسوم ۲۳ - قائن دو ارة و مبر دات

في هذه المراسل ، سيت تستخم أوجة هاضمة (٩) تلميه الألومينا في مركب كيميال ينرب في المناء ، والحلايا الإلكتروليّة (٣٤) التي تستخم في التحليل الكهربائي للألومينا تمسول على الألومنيوم في صورته الثنيّة .

ريوجه الأكسية المتمين" في صورتين : هيدات ثلاثية (تحتوى على ثلاثة جزئيات من المساء) ، وهيدات أحادية (جزى" واحد من المساء). ويمكن التعبير عن الصورتين في صيغة كسانة كا با. :

فلاق الهيدات: لوپالې، ۳ ينها ، و يمكن التبير عنه كييدروكسيد في الصيغة لوراأيد)ې ، حيث يمك التفاعل مع الحمض كتاعة لوجود الشق (أيد)− ، كا يمكن التبير عنه في الصيغة پهم لواله (حمض الارثو الوبينيك) ، حيث يمكنه التفاعل مع القاعة لوجود الشق (بد)+ . أحاد الحد المدادت مراد الى برد أن مرمكا التبير عنه كماد، كرد في السيدة مداراً

أصادى الهيموات : لو إلم ، يه إ ، و يمكن التعبير عنه كيهيدوكسيد فيالصيفة يد لوأم (حمض الميتألومينيك) ، حيث يمكنه التفاعل مع القاعدة لوجود الشق (يد)+ .

و تتجل السمة الترددية في التفاعلين الآتيين :

 $(q_{q}^{\dagger}, \gamma_{p}^{\dagger}, \gamma_{p}^{\dagger} + \gamma_{p}^{\dagger}) = \gamma_{p}^{\dagger}$

لوپاًم، ٣ يدياً + ٣ ص أيد (قاعدة) = ص، أ ، لوپاًم + ٤ يدياً كا يتفاعل أكسيد الألومنيوم لوپاً ، ن يدياً (ن : عدد جزيئات ماء التبلور) عند

ها يشماهل احديد الافرمتيوم فرق ام ي من يها ا (ن : هده جزيرتات مه التيمور) هذه درجات حرارة مرتقمة مع المركبات الكيميائية المختلفة لفلزات الأقلاد الأرضية ، مكونا الأفرميات المثالفرة لفلز (مينا ألومينات) . ويستفاد من هذه المواصى في اتباع الطرق المختلفة لإنتاج الألومينا .

وق الطريقة الحنضية لإنتاج الألومينا ، يعالج الحام بمحلول أحد الأحماض المدنية (حسض الكبريتيك يدم كب أ_ع ، أو حسض الهيدوكلوريك يدكل ، أو فيرهما) ، وينتج من ذك ملح الألومتيوم المناظر تحمض، وتترسب الكتلة الأساسة لشوائب في محلول الحمض دون أن تتذاوب فيه . ويعد فصل الشوائب غير الذائبة ، يحلل محلول علج الألومتيوم ، لفصل ميدوركسيد الألومتيوم ، حيث مجرى تكليمها تحصول عل الألومينا .

وفي هذه الطرق الحمضية ، لا تذوب السيليكا في محول الحمض المدفى ، ولذق تنفعل الأفومينا عن السليكا بسهولة ، وبدرجة كافية نسييا . إلا أن أكاسيد الحديد والتيتانيوم تنتقل جزئيا إلى الحلول مع أكسيد الألومينوم ، حيث يصحب فصلها للمصول على الألومينا بصورة . فقية . ويجب أن تجرى الطرق الحمضية في أوعية تسنع من مواد تقاوم تأثير الأحماض ، ولذلك فهي باهظة التكاليف ، هذا إلى جانب صعوبة وتعقيد علية استمادة الأحماض المدنية المستخدمة ، عاصد من تطبيق هذه الطرق الحمضية على المستوى الصناعي .

وقى الطرق القلوبية بمالج الحام بهبدوكسيه أو كربونات الصييبيوم ، وقد يضاف الجير أو الحبر الجيرى فى بعض الأحيان . وتقيمة لذلك ، تتكون ألوسيات الصينبيوم التي يمكن تشملها بسهولة للوبائها فى المناء هون غيرها ، ثم بتحلها مرة أعرى يمكن الحصول على الألومينا نقسة .

وفى حالة معالجة النيفيلينات الهصول على ألوسينات تغوب فى المساء ، يكفى معالجة هـذا الخام بالجير فقط . ثم يفصل هيدروكسيد الألومنيوم بتحايل ألوسينات الصوديوم ، حيث يمكن الحصول على الألوسينا ، أما الهلول الكاوى المتبقى فيعاد لاستخدام مرة أخرى .

وفي الطرق القلوية ، تفصل بسبولة أكاسيد الحسديد والتينانيوم والكلسيوم التي كانت موجيوة في الخام ، وذلك لعدم فربانها في الهلول ، أما السيليكا الموجيوة في الحام فتتفاعل مع الهلول الكارئ سببة تعقيد العملية ، كا تؤوى إلى فقد كهة لا يأس بها من الشق الكارى و الألومينا، بالإضافة إلى تدهور قيمة الألومينا الناتجة . ولذلك لا تصلح الطرق القلوية لاستخلاص الألومينا، من خام البوكسايت ، إلا إذا استدى على نسبة ضئيلة من السيليكا.

وقى هذه الدراسة ، نقسم المراحل الصناعية المختلفة التي تتعاقب بعضها إثر بعض ، العصول في النهاية عل كتل من الألومنيوم التتي على النحو الآتى :

- ٧ العمليات الميتالورجية الفنزيقية في صناعة الألومنيوم.
 - ٣ إنتاج المواد الساعدة في صناعة الألومنيوم .
 - إنشاج الألومينا .
 - ه استخلاص الألومنيوم .

١ - خامات الألومنيوم .

٦ -- تنقية الألومنيوم .

٩ – محامات الالومنيوم

الألومنيوم أكثر الفلزات انتشارا في القشرة الأرضية على الإطلاق ، فقشرة الكرة الأرضية الترفية بمن الإطلاق ، فقشرة الكرة الأرضية الترفيق من المربب عقا أن يكون الألومنيوم بنه الوفرة ، وهو يبلغ من الوفرة ، من الحديد . ومن الفريب حقا أن يكون الألومنيوم بنه الوفرة ، ومع ذلك فقد طل مجهولا ، لم تحد إلى الأولين لاستخلاصه ، وإشراك في شي جوانها الحياة السلية . ويعزى السبب في ذلك ، إلى أن الألومنيوم - بشراحه المتنافية للأكسيبين - لا يوجد في مركبات كيسائية بالغة التحقيد ، لا يمكن انتزامه منها بسهولة . في صورة نقية ، بل يوجد في مركبات كيسائية بالغة التحقيد ، لا يمكن انتزامه منها بسهولة . ولف الأكر كذلك عبرى تجاربه في كوخت المتنافق المتوافقة من المترافقة الأكسرة من الخيط الأطلعلي

يغرفسا ، فى وقت واحد ، من استخلاص الألومنيوم من مركباته ، يطريقة أصبحت حجر الأساس للصناعة المتطورة لهذا الفلز الهمام ، مما مكن من الحصول عليه بأسمار رخيصة .

وعل وجه العموم ، فإن جميع الصخور والطفلة المعروفة تحتوى على هذا النصر ، وهناك أنواع مينة من الطفلة الحمراء تحتوى على تسبة عالية من الألومينا (لوباً)، قد تبلغ ٢٠٠٪ .

وبينيا العديد من مركبات الألومنيوم التي توجد في الطبيعة يكون مصما وغير جذاب ، فهناك يعض مركباته التي تتميز ببريق ولمان جذاب ، والتي تتألق وتحاكى الأحجار التفيسة ، فالياقوت الأحمر اللموى ، والصغيرى ، الذي له زرقة البحر ، والعقيق الأحمر ، والزمرد الأعضر ، ما هي إلا مركبات للألومنيوم .

و لمما كانت عمليات استخلاص الفائر من مركباته طويلة ومشيحة، لشك فإنه من غير العمل استخلاص الألوميوم من خاماته الفقيرة . وفي العادة يجرى الاستفادة فقط من الحامات التي تحتوى على الألومينا بنسبة تتر اوج بين • ٥-٣٠٠٪ .

وأهم خامات الألومتيوم المعروفة في الوقت الحاضر هي :

البوكسانيت، والنيفيلاين ، والألونايت ، والكاولين ، والطفل ، والسيانايت ، واللوسيت الكربوليت ، والأندلوسايت ، والكورندم .

و توجه أكثر مركبات الأفومنيوم متحدة بعنصر السيليكون كثاثية . وأحسن هذه الحامات هى البوكسايت الذي سمى على اسم المدينة و لى بوكس ۽ التي تقع فى جنوبى فرنسا ، حيث تم اكتشاف الرواسب الأولى لهذه الحامة التى تستخدم حاليا لهصول على الألومنيوم اللازم للأغراض الصناعية .

البوكسايت : أه خامات


أم خامات الألومنيوم التي انتقر استخدامها على النطاق الصناعي انتشارا واساء وهو صفور تنافف من عدة مركبات كيميائية : هيدوكسيد الألومنيوم (المادة الأصابية في البوكساييت) أكاميد وهيدوكسيدات الحديد ، وبعض السليكات والكوارتز والكاولينات ومركبات التيانيوم ، وكربونات الكلميوم والحديد والمنجيز ، بالإضافة إلى كيات ضيلة من مركبات الصحيديم والتركونيوم والكروم والقوصفود والثانيوم والجاليوم وغيرها من العناصر . وغيضك الدركيات المتعاونا بينا من عام لآخر .

و تعتبد نوعية أى خام مين من خامات البوكسايت عل نسبى الألومينا (لوبآب) والسليكا ، وعلى الصينة الميتالورجية لهيدوكسيدات الألومنيوم . وتزداد جودة البوكسايت بارتفاع نسبة الألومينا وأنخفاض نسبة السليكا .

ويوجد البوكسايت بالران مختلفة نتراوح بين الأبيض الناسع والأحسر القانى ، وفيا بين مغين الموتين ، يمكن أن نصادف بقية الألوان الممروفة . وأكثر أنواع البوكسايت انتشارا هى ذات اللون التى الفاش ، أو الأحسر الممر (فى لون الطوب الأحسر) . كا يتفاوت الرزن النوعى لأنواع البوكسايت من ١٩٣ كا فى البوكسايت المسامي الهش ، إلى ٩٣ فى أنواع البوكسايت . الذي يحتوى على نسبة عالية من الحديد والسليكون . وتتراوح صلادة أنواع البوكسايت من ٧ إلى ٧ (برينل) . وعا يزيد من صموبة اكتشاف خامة البوكسايت ، اعتلاف أنواهه الهنتلفة بعضها عن بعض في المظهر الخارجي ، وفي الصفات الطبيعية ، ولكن البوكسايت يصير بشهه الكبير بالطفل (الطين الفضاري) ، ولا يكون كلة صبينية عند اعتلاف بالماء.

لهذا السبب تصنف الأنواع المختلفة من البوكسايت إلى : بوكسايت بوجمايتي ، وبوكسايت دياسبوري ، وبوكسايت جيبسايي ، وبوكسايت مختلط التركيب .

وهناك طريقة مبسطة يمكن استخدامها لتحديد الصورة الميتالورجية لميمدوكسيد الألوميوم في البوكسايت ، وفك بوساطة التحال الحراري بالتسخين ، لأن المركب الذي تحتوي صيفته الكيميائية على عدد أكبر من جزيئات ماه التبلور، ويسخن مربعا عن فاك المركبالذي يحتوي على عدد أقل من جزيئات ماه التبلور ، وقد وجد عملها أن ماه التبلور في الجبسايت يها في الإنفصال عند درجة حرارة ٢٠٣-٥٠٥ ، ويصاحب هذه العملية امتصاص قدر من الطاقة الحرارية الكارلينات فعند ١٥٥ مـ ٥٠٠ م . ويصاحب هذه العملية امتصاص قدر من الطاقة الحرارية يؤدي إلى ثبات درجة الحرارة بعض الوقت ، كاني الرحم البيان في ذكول (٧).



(شکل ۷) متحنیات تسخین بعض مرکبات الالومنیوم · · · ۱ – الالوموجل لوپ لمپ ، ن یغیم ا ۲ – الجیسایت لوپ لمپ ، ۳ یهم ا ، ۳ – الدیاسیووز لوپ لمپ ، یهم ا · · ؛ – السکاولین

التيفيلاين :

مكن التمير من تركيه بالصيغة الكيميائية :

(ص ، يو) پاء لوپ أيه ، س أيه . وهو في الواقع صخود طبيعية أشهرها الأباتايت .

ويجرى تركيز عام الاياتايت بطرق التحرم ، وأثناء ذلك يتخلف التيفيلاين مع البقايا . وفي الشاء ما لبقايا . وفي الشع صابح المستوجوم أضاء صلح المستوجوم وكربونات الموتابوم كانجين ثانويين غلم النيفلاين بعد تركيزه إلى ٣٠٠ فقط ، وهي تسبة ليست عاليسة ، ولذلك فإنه لولا الحسول مل كربونات الموتابورم ، والانتفاع بالخلفات كادة أولية في صناعة الأسمنت، لكانت المستوجوم وكربونات الموتابورم ، والانتفاع بالخلفات كادة أولية في صناعة الأسمنت، لكانت المطريقة غير اقتصادية .

الالونايت :

مركب كيميائي يتألف من كبريتات الألومنيوم القاهدية ، بالإضافة إلى كبريتات البوتاسيوم وصيفته الكيميائية هي :

بو پكياً ۽ الو پ(كياً ع)م، ٤ لو (أيد)م. . وتصل نسبة الألومينا فيحذا الحام إلى ٢١٪، وهي نسبة منخفضة جدا ، بينا تصل نسبة السليكا إلى ٤٣٪ وهي نسبة مرتفعة الغاية .

الكاولين والطفل:

من المعتقد أن الصيغة الكيميائية لهذه الحامة هي :

لوپائم ، ۲س أب ، ۳ ينها ، بالإضافة إلى بعض الدو اثب الأخرى كالسيليكا وأكاسيد الحديد والكلسيوم والمفضيوم . وتنتشر خامة الكاولين انتشارا واسعا فى العلبيمة ، ويمكن استخدامها فى صناحة سبالك الألومنيوم مع السيليكون .

السانايت :

عِثل الجزء الرئيس في الخام السيانايي ، ولاحتواته على نسبة كبيرة من السيليكا ، فهو لا يستخدم حتى الآن للمصول على الألومينا ، بل يستخدم للمصول مباشرة على سبائك الألومنيوم مع السيليكون.

العمليات لليتالورجية الفيزيقية في صناعة الألومنيوم

العصول عنصر الألومنيوم نقيا من عاماته ، يجب أو لا تركيز الحامة المستخدم حق تكون عملية استخلاص الفلز مناسية من الناحية الاقتصادية . ويتم ذلك بفصل بعض الشوائب (أو كلها إذا كان ذلك مكنا) ، تم إجراء عملية تؤدي إلى تفكك أو تحفل الحامة المعدنية إلى مكوناما ومركباتها الكيميائية ، يل ذلك الحصول على المركب الكيميائي للألومنيوم منفردا (المكون الألوميوم) ، وحندلة تقدب السلية من بايها الحاسة ، وهي استخلاص الألوميوم في صورته الفازية الخالصة ، والتي تتم تنيجة عليات كيميائية متعدة . والسليات التم تتم خلالها مما في خامة الألوميوم بطريقة فريقية غير مصحوبة بتفاعلات كيميائية ، أي لا تكون مصحوبة بأية تفاعلات كيميائية ، تتاول جوهر المكون الألوميوس ، تسمى « السليات الميالورجية الفيزيقية ، أما السليات التي تتسم بتفاعلات كيميائية ، قتسمى « السليات الميالورجية الكيميائيسة ، .

و يمكن فصل بعض الشوائب من الحلمة للمدنية ، بالاستفادة من التبايين فى خواصها الفيزيقية ، كالاعتلاف فى الأوزان النرعية ، والعسلادة ، والنوبان فى المناء ، أو بتأثير بعشى الموامل الكيميائية على سطم الخامة ، التي تؤثر بدرها على قابلية المعدن لقبلل بالمناء.

وعادة ما تكون هذه العمليات الميتالورجية الني تهدف إلى تركيز اتحامة المعدنية ، رحيصة التكريف ، ولا تحدث أى تدير في التركيب الكيميائي المعدن ، كا أنها تكون من ناسية أخرى قاسرة من استخلاص الألوميوم بصورته الفلزية النقيه .


تركيز خامات الالومنيوم :


تتناول فيها يلى عمليات تركيز خامات الألومنيوم ، حتى تكون جاهزة لصليات كيميائية لاحقة ، تسفر في النباية عن الحصول على الفلز نشيا .

تبدأ هذه العمليات الميتالو رجية ، فور الحصول على آلهامة المعاقبة للألومنيوم في كتل كيرة الحجم ، يجرى تعديمًا من مناجم تحت الأرضى ، أو من مناجم مفتوحة على مطع الأرضى . وفي كلتا الحالتين ، تنتب نتمنة في الخالفة المعانية بالمنجم ثم توضع فيها شعقة عنفبرة ، وبغفيهر ها تشكك الحالة المعادنية إلى كتل تقراوح مقاساتها بين ١٣٠٠ و ١٣٠٠ مليسر ، ولما كانت السليات الخالف المعاروبية تتطلب قطعا دقيقة الحجم (قد تصل مقاساتها إلى ١٩٠١ميسر) من الحامة المعانية الخالف الفروري اخترال أحجام هذه الكتل الضغفة ، إلى الأحجام العقيقة المطلوبة ، وراصلة الطرق ، أو الحكم والطعن ، بواسطة الطرق ، أو الصحتكاف .

و تقوم الكسار ات بتكسير كتل الحامة المدنية ، كبيرة الحبم ، إلى أحجام متوسطة ، ثم تقوم الطواحين يعد ذلك بطمين هذه الأسجام المتوسطة ، إلى أسجام دقيقة .

وتستخدم الكسارة المطرقية أو الذكية ، لتكسير كتل الحامة المدنية إلى أحجام صغيرة. ويوضح الشكل (م) مقطماً في كسارة مطرقية (قد تسمى في بعض الأحيان كسارة المطارق أو كسارة الشواكيش) ، وفيها يدور الحرك بسرعة تبر اوح بين ٥٠٠ ، ١٠٠٠ دورة في الدقيقة . ويحدث التكسير نتيجة سقوط المطارق على الكتل وارتعامها بها ، وأيضا نتيجة ارتداد هذه الكتل بعد اصطدامها بجدران الكسارة . ويوضح الشكل (و) الكسارة الفكية .





(شكل ١٥) طاحونة السكور ١ ـــ الشيعن ٢ ـــ الخام الخطعون


بد المصول على الخامة المدنية لفلز الألوميوم بأحجام صغيرة ، يجرى تصنيفها حجمها حيث تماد الأحجام الكبيرة فسيا ، ليماد تكبيرها مرة أخرى في الكسارة المطرقة ، أو في الكسارة الفكية ، و قشمن الإحجام الصغيرة ، مع طبيتراً في طاحوثة الكور ، أوطاحوثة التشنيان ، للطبيا إلى أسجام دقيقة كالمطلوب . والطاحونة كاهي مبينة بالشكل (١٠) تتكون من حيكل اسطواق الشكل من الفولاذ ، يبطن بألواح من السلب قابلة تضير ، إذا ما نرم الأمر ، من حجر الصوان . و تعشل الحواد عنه الشعب المستبر من بحواية ألقية هي المرتكز الموراف بأخوف بلمم الطاحونة ، و تشرغ المواد المطمونة من الطرف الآخر ، ويعور جمم المطاحونة سول محوره الأفقى ، حيث ترفع الكرات والقضبان الفولافية لتسقط من اللازم عمين حتى تسمن قطم المام . ولابد أن تكون سرحة الموران سنبة ، فلا تكون أعلى من اللازم ، فتنفح النكرات إلى محيط الطاحونة ، و تتشيث بها بتأثير القوة الطاردة المركزية الناتجة من اللاوره ، ويندم المركزات إلى محيط الطاحونة ، و تتشيث بها بتأثير القوة الطاردة المركزية الناتجة من اللوران مورها . وعلى كل حال ، فهي تقراوح يين ١٢ ، ٤٠ هورة في الدقيقة ، استادا إلى قطر الطاحونة ، أو أبطأ ما يجب ، فتصرج الكرات في الجزء الأصفل من الطاحونة ، ويندم الطاحونة ، ولم كل حال ، فهي تقراوح يين ١٣ ، ٤٠ هورة في الدقية ، استادا إلى قطر الطاحونة ، الطاحونة ، الطاحونة ، الطاحونة ، المناد اللائم الطاحونة ، الطاحونة ، الطاحونة ، الطاحونة ، الطاحونة ، الطاحونة ، المتادا إلى قطر الطاحونة ، الطاحونة ، الطاحونة ، الطاحونة ، الطاحونة ، الطاحونة ، الشعاد المن الطاحونة ، الطاحونة ، الطاحونة ، الطاحونة ، الطاحونة ، الطاحونة ، المقاد المناد الطاحونة ، الطاحونة الطاحونة ، الطاحونة الطاحونة الطاحونة ، الطاحونة

ون الآرنة الأخيرة ، اتجه التفكير إلى استخام الطواحين ذاتيسة السخف ، وفيها يستفى عن أجسام السحق مثل الكرات أو القضبان الفولاذية ، وإنما يتم السحق اعتّماداً على الاحتكاك التائير" بين قطع المواد المطحونة نفعها . وهذه الفكرة مناسة عملياً ، ولهما ميزاتها التي أهمها تفادى اختلاط مسحوق لحديد الناعم ، الناجم عن احتكاك الكريات أو القضبان الفولاذية أثناء هماية السحق ، مع حبيبات الحامة الدفيقة الحبيم .


وتجرى عملية الطحن النقيق في وسط سائل ، تفاديا لتكون النبار ، وغالبا ما يستخدم المـاء فــذا النرض .

ولما كانت كل مرحلة من مراحل الصليات المينالورجية تستازم حجما مبينا للحامة المدلية ، كما أنه من ناحية أخرى ، يختلف حجم الحامات المدنية بعد همايات الطمن تبيا لخواصها من حيث الصلادة والقصافة ، فإن كل مرحلة من مراحل الطمن أو التكبير ، تحتوى مل نسبة من النقائق قد تكون من الصغر بحيث تمثل مبنا على حصولة الطاحونة لا داعى له . و لذلك فإنه من الأصوب أن تجرى هملية فصل لأحجام ، مشيرها من كبيرها ، بين المراحل المختلفة قتكمير و الطمن . و تشر هذه العملية بالاستعانة بمجموعة من لملتاعل .


وتبين الأشكال (١١ ، ١٢ ، ١٣) ثلاثة أنواع من المناخل المختلفة .



(شكل ١١) منخل ذو قضبان



(شكل ١٢) متخل هز از



(شكل ١٣) منخل اسطوالي

وأبسط هذه الأنواع استخداءا في الصناعة ، المنتقل فو القضيان ، وهو يحتوى على قضيان فولاذية تميل على الأفقى بدرجة تتراوح بين ٣٥، ٥٠، وتحدد المسافة بين القضيان ، حجم الفقائق المطلوبة ولا تقل عادة عن ٢٥ مليمتر ا. وتقدمرج المواد على قضيان المنخل بغمل الجاؤبية الأرضية ، حيث تسقط المواد صغيرة الحجم خلال الفتحات بين الفضيان . وتكاليف المنظل الفضياني صغيرة ، وكفامها في فصل النقائق منخفضة .


ويتكون المنخل الهزاز من شبكة من أسلاك معدنية تمتد على إطار معدنى ، يميل على الأفق بدرجة لا تكفي لتدحرج المواد عليه بفعل قوى الجاذبية ، ولكن باهترازه بطريقة سيكانيكية أو كهرومنتطيسية ، تقتحرج حفد المواد ، وتفصل تبنا لأحجامها . ويمكن فصل المواد إلى هنة أحجام ، بوضع هدة ثبكات الواحدة فوق الأخرى ، ولكل شبكة تصات تختلف عن فتجات الشبكة التي تلها، ويجرى ترتيبا عيث توضع الشبكة ذات الفتحات الأضيراً أصفال الى تلها ومكذا. ويستخدم المنخل الهزاز بعد عملية التكمير المتوسط والنام . ويمتاز بكفامة أهل كثير ا

ويتكونالمنشل الأسطوان من شبكة اسطوانية الشكل يميل محورها قليلا على الأفقى ، وبمكن أن تدرج المواد إلى أحجام مختلفة باستخدام شبكات أسطوانية متحدة المحور ، ولهما فتصات مختلفة ، نحيث تضيق الفتحات بالاتجاء إلى الممارس ، حيث تكون الشبكة الحارجية أضيق الفتحات .


التصنيف المبسل :

يتعاد استخدام المناخل التي سبق وصفها في أغراض التصنيف الحجي عجيبات اتحامة المعدنية ذات الأحجام الدقيقة ، إذ تميل هذه الدقائق إلى النجيع في كتل تبدو كبيرة ، كا قد تكون غبارا . ولحفا مجرى التصنيف الحجيى لهذه المواد الدقيقة في وسط ماثلل حيث يكون لهايا ، ويعرف هذا النوع من التصنيف بالتصنيف المبتل . وتصند فكرة التصنيف المبتل ، على مهفأ ترسب الدقائق الكبرة (الأتقل) من الحباب بسرعة أكبر من ترسب الدقائق الصغيرة (الأعف) .


والمصنف الذي يصل في وسط ميثل (وسط مائى) ، وهاء بملاً بلباب المواد التي يراد تصنيفها ، ويتم الشمن بصفة ستسرة ، حيث تترسب المواد السريعة الهبوط في المصنف ، بينها



شكل (18) مصنف د^ور "



(شكل 10) مصنف سيكلونى : 1 - التفذية 7 - الفيض 4 - التخلص من المواد العالقة




(شكل ١٦) مصنت مخروطي يعمل في دائرة مقفلة مع ١ – انتخب ٧ – الفيفس ٣ – طاحولة الكور ٤ – طاحولة الكور

ه – ألتمريخ

المستف الفائق الصغيرة محمولة مع النيار المتعنق الباب . وبانخفاض سرمة اللباب علال المستف ، تترسب كيات أخرى من المواد العالقة ، ولا تتبقى إلا المواد العقيقة ، فتظل معلقة في ماه الفيض . وهناك همة أنواع من المستفات يمكن استخدامها فلا الفرض ، مثل مصنف در ، الشكل (ع)) والمستف السيكلوف ، الشكل (ه) . كا يمكن أن يقرن أحد المستفات المتربط بالمبلقة بالمباسونة في دائرة مثلقة ، كا في الشكل (١٦) ، الذي يوضع القرآن العصنف المفروطي بطاحوثة الكورة ، حيث يجرى طعن الخامة المعنية ، ثم فقها علال فتصة التغريج إلى المستف المغروطي التهديد من وعاد تمروطي قاعدة إلى المستفيد ويتكون المصنف المفروطي المؤلف ويتكون المصنف المفروطي من وعاد مخروطي قاعدة إلى العالم و وتتجمع المواد كبيرة الحجيم المحاد المحتيات المحتيا

في الجزء الأمامل (مثق الخروط) حيث تفرغ بجهاز خاص . وتطفو الحبيبات الفقية الحجم مع السائل ، ثم تخرج خلال قناة مفترحة في أعل الخروط . وهذا النوع من المستفات سهل التصميم ، ولا يمتوى مل أجزاء مصركة ، ولكن في مقابل ذلك فإن كفاءت دون المطلوب .

وبيبن الشكل (١٧) رسما توضيحيا للمطوات المتبعة التي يتعرض لهــا الحام بعد تعديته من المناجم ، ويتضح من الرسم ، أن الطاحونة والمصنف تكون فى دائرة مغلقة واحدة .



وبالحصول على الحامة المدنية للألومنيوم في صورة جسَّيات دقيقة الحجم ، تصبح جاهزة العلوة التالية وهي محلية التركيز .

أساليب تركيز الحامة المعدنية :

لا تؤدى عملية تركيز الحامة المدنية إلى حدوث ألى تغيير فى الخواص الكيميائية أو الفيزيقية الأساسية الحامة ، وينحصر الهدف من هذه العملية الميتالورجية ، فى التخلص من بعض الشوائب غير المرفحوب فيها ، فتزداد تبعا لذلك نسبة الأفرمنيوم فى الحامة المعدنية .

وحناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن تطبيقها لتركيز الحامة المعدنية للألومنيوم ، مُها طريقة التعوم ، وطريقة التركيز حسب التقل النوعي .

وفيها يل وصف تفصيل لطريقة التموح لتركيز خامة الألومنيوم.


بعد الحصول على لباب يحوى الحييات الدقيقة الحبم من عامة الألومنيوم ، تضاف إليه كيات قليلة جدا من عوامل التعوم (عوامل الطفو) اللازمة ، ويقلب الداب جيدا بواسطة قلابات سكانيكية ، ويدفع علاله تيار من الهواء الجوى ، الذي ينتشر على هيئة فقاعات صغيرة خلال كل الباب . وتعلق هذه الفقاعات بالدقائق الصلبة المعادن التي أصبحت غير قابلة لجلل ، يتأثير عوامل التعوم فقل كتافيًا وتعلق على صلح اللباب .

و موامل التعويم هى فى الواقع سركبات مضوية أوزائها الجزيلة كبيرة ، منها أملاح حسف الساقيك (أملاح السافيتات) . والأحماض الكربوكسيلية وأملاسها . ومن خواص هسفه السوامل الالتصاف بحركبات أحد العناصر دون غيرها ، مكونة طبقة رقيقة على سطح المركب المسلوم جبيات هذا المركب دون المركب الآخر ، فينظ نيات المائمة المبارك المركب الأخر بنفسا فينات المائمة المبارك بها بالمركب بمنات المائمة ببغضا المسابح المبارك بعنها نظل بعضها الآخر مستقرا في الفاقع . ولمكي يعبل تجميع الحبيات العالمية بسمولة ، قصاف بعض الرغويات التي من شأنها المشلك بهذه الحبيات ، وضفض التوثر السطحي العام . والرغويات هى في الواقع مركبات مضوية نخلفة مثل الزيوت ، والصابون ، والداسيات)

وقمه تضاف بعض العوامل غير العضوية لتنشيط أسطح الحبيبات المطلوب فصلها بالطفو ، حَى يزداد استعادها لتقبل العوامل العضوية السابق ذكرها .

ومن الواضح أنه من المسكن أن تكون المنادة المطلوبة هي اللي تطفو ، أو السكن . وقدل مكنة التعويم بصفة مستمرة ، حيث يشمن اللباب داخل المكنة دون انقطاع ، وتفرغ النوائج بصفة مستمرة .


وبين الشكل (۱۸) إحدى وحدات التموم الميكانيكية ، وهي تتكون من خزان مل شكل متوازى المستطيلات ، يجرى تقسيمه بفواصل عرضية إلى عدد من الخلايا . ويشمن البياب خيلال القتمة (1) حيث ينساب إلى الملية الأولى عبر الأثيرية (٢) ، ويجرى تقليه بندة بواسطة قلاب مربع الحركة (٣) وتعلى من أعل بالقرص (٤) . وينغم الهواء بالسحب علال الأثيوية(٥) . وينغم الهواء أم يرغم فوق الشبكة (٨). وينتغل الباب من الحلية الأولى إلى صنئوت أو صط عراضة التربيه (٨) ، ومكنا عرد المهاب والمهابي علال جميع المنفقة التربيه (٨) ، ومكنا عرد المهاب أعلال جميع الحلال جميع الحليا في المكتفق . حيث تراك الرغارى بواسطة أدوع مصركة (٧) . أما النابة نفترغ باستمرار من الحلية الأشيرة ، وقسمه الرغوة بواسطة أدوات القشط إلى تتوات جانبية خصوصة (١١) . وعنما يواد إعادة التصوم بغرض التنظيف ، تمرد الرغوة في القنوات المغابة حيث تمرد الرغوة في القنوات المنابقة حيث تمرد الرغوة في القنوات المنابقة حيث تمريد ثانية إلى الحلين المصمحة لما عبر الأنابيب (١١) . ويوضع الشكل (١٩)



شکل (۱۸)

وحدة نقوم ميكانيكية تستخدم في عمليات تركيز الحامة المعدنية للألومنيوم :
(أ) فحين الباب (الخامة المعدنية مع المساء) .

| ٧ أتيوية | أتحة لاستقبال فحنة الباب |
|---------------------------|--|
| غ قرص | ٣ - قلاب سريع الحركة |
| ٦ - فتحة عن خلافها المواد | ه – آنبوبة توصيل |
| A - شیکة | ٧ - أذرع لإزالة الرغاوى |
| ٩٠ – قنوات جانبية مفتوحة | ۹ – عارضة توجيه |
| | ١١ أنابيب توصيل |



شکل (۱۹)

رسم توضيحي يبين الخطوات المتعالبة التي تتم حلال عملية تعويم تهدف إلى تركيز الخامة المعدنية الالومنيوم :

١ - لياب الحامة المعدنية
 ٢ - صلية التعويم الرئيسية

ب - رغاوى مزالة به التنقية على الله الخامة المعادية بصورة مركزة
 ه - علية تموم إصافية به ف التنقية ٢ - علية تموم المراجعة

۹ - نفایات ۹ - رخاوی


١١ -- إلى عمليات ميتالورجية لاحقة لتغليظ الحامة المعدنية

١٢ - نفايات بجرى التخلص منها

استعادة الخامة المعدنية بعد تركيزها من الباب :


نتيجة لعمليات التركيز السابق ذكرها ، نحصل على البياب على هيئة عجيبة مشبعة بالمساه ، ويكون الباب محتويا على ركاز خام الألومنيوم ، وقبل إجراء العمليات الميتالورجية الكيميائية التالية لهذه العملية ، خاصة تلك التي تجرى عند درجات حرارة مرتقعة ، يلزم فصل المساه من الجاب ، المحصول على ركاز الحام جانا تماما . وتستخدم لهذا الدرض ثلاث طرق غنافة هي التنطيظ ، والترثيج ، والتبطيف . وفي عملية التنطيف .. وفي عملية التنطيق يدكن عضف نسبة المساء في اللباب إلى ١٠٠-٥٪ فقط . أما في عملية الترشيخ فيمكن عضف نسبة المساء إلى ١٠٪ فقط . ويستخدم الوقيد في إجراء عملية التجفيف ، إلا أن ذلك لا يضبح هباء ، إذ يمكن التخلص من المماء كلية جاه الوبيلة .

وهناك مدة أنواع من المطلقات التي تستخدم لهذا الدرشى ، أهمها المفلظ مركزى التدوير (شكل ٣٠) ، والمفلظ متعدد الأحواض (شكل ٢١) .



مفلظ مركزي التفوير

| ٧ – التغذية (شحن الخامة المعدنية المركزة) | ١ - جهاز إدارة |
|---|--------------------------------|
| عصب التغذية | ٣ - قناة الفيضي |
| ۹ – منطقة (۱) تحوى سائلا رائقا | علول الفيض |
| ۸ - منطقة (ب) | ٧ - آلية الجرف |
| ١٥ – تصريف الكدارة الغليظة القوام . | ۹ –ریشت |



شكل (٢١) مغلظ متعدد الأحواض

(ا) فيمن الباب

٧ - خزان مياه الغميل
 ٤ - أنبوبة الفيض
 ٧ - أنابيب التوصيل

۱ – هیکل اخزان ۳ – مصیدة ۲۰۵ – حزانان لإمادة انجالیل


٨ -- فتحة تفريغ الراسب

ويتم التغليظ بترسيب حبيبات ركاز الخام ، ويمكن التعجيل بعملية الترسيب ، بإضافة مواد مجمعة تسل مل تجميع الحبيبات بعضها إلى بعض . ومن هذه المواد المجمعة الجير الحي وبعض الرانتجات . وينفصل المناء المكون الباب رائقا .

ويتكون المغلظ مركزى التدوير من حزان أسطوانى (٤) يصل قطره فى بعض الأحيان لل ١٠٠ متر . ويضمن المباب داخل الخوان باستروار خلال في الصمن (١) الذي يعده محوره مع محور الخزان ، عن مستوى قانا الفيض (٣) . ويترسيه الحبيبات الدقيقة من المباب ، تتكون طبقة رافقة من المماء تنفق باستراد فى القناة . وترسيه الحبيبات على القاع الهروطي الذي يميل قبلا في اتجاه الهور (كافى الشكل ٢) عيث يوجد جهاز التقريغ . وتكشط الحبيبات المرسية من الجوانب إلى الهور ، بواصلة تجاوف مكانيكية .


ويتكون المفلظ متعدد الأحواض من عدة أحواض ترسيب ، يوضع الواحد منها فوق الآخر ، كما في الشكل (٢١) . وق حملية الترشيح ، يمكن الحصول على الحبينات التقيقة ، بإنفاذ السائل واثقا خلال أقشة مسامية تحجز الدقائق الصلبة . ويتكون قاش الترشيح من نسيج طبيعى تطنى أو صوف ، أو مصنوع من الألياف الاصطناعية . ويتم اعتيار القساش على أساس ثباته كيمياتيا في وسط من السوائل التي يراد ترشيمها . وتعتبد سرعة الترشيح وإنتابية المرشحات على مقدار الفرق في الضغط ومقدار الضغط المفقود خلال سام المجينة وقاش الترشيح ، وكلما ازدادت العبينة للمرسبة سمكا ، قلت سرعة الترشيح ، ويحدث نفس التأثير عثما تنطى الجسيات المترسية سام قاش الترشيح .

و لزيادة كفاءة المرشح وسرعة الترشيح ، تستخدم مرشحات تعمل بالتفريغ (الخليظة) ، حيث يكون هناك فرق فى الفينط بواسطة الخليظة فى مجمع المواد المرشحة والمرشحات ، وأحد هذه المرشحات هو مرشح نوتش ، المين فى الشكل (٣٧) .




شکل (۲۷) مرشح نوتش ۱ -- عزان ۲ -- مرتکز دور اف ۳ -- ماسور ة التغريغ ٤ -- قاع وهي

وبيين الشكل (٣٣) رسما توضيحيا لمرشح أسطوال بالتغريع ، وهو يتكون من أسطوانة غلخة ذات ثقوب ، تعلى بقماش الترشيح ، وتثبت أنقيا بحيث تدور حول محورها الأفقى . وتفقم الأسطوانة من الداخل طوليا إلى عدد من النرف ، يتمل كل مها بواسطة أنابيب وبعمام منزلق ، ويوصل الحوض عند دوران الأسطوانة بفسفة تقريغ الهواء . وعند التغليل يعلى ثلث أو ربع الأسطوانة الأمغل باللباب . وتدور الأسطوانة بمدل يتراوح بمنكها بين ٢ و ١٩٠٥ لفة في الفقيقة ، فتترسب الفائق السلبة على القماش ، مكونة عجينة يتراوح سمكها بين ٢ و ١٥ م م ، ويشقه السائل رائقا علال القماش ، وبعد ذلك يعمل التخريع (الفرق بين الشخطين على جانبي القماش) مل تخليص المجينة بما تبقى بها من السائل . وقد تضل العجينة صندتمة برشها بقيار من رذاذ المماء . وفى النهاية يوصل الصهام بهواء مضغوط يعمل على دفع العجينة بعيدا من القماش فتقع مثشقة فى أتجاه القاع الحسائل حيث يمكن جمعها .



ه - شبكة مكسية بقياض ترشيح ١٠ - سكين لإزالة الراسب المتكون


والمرشحات القرصية الدوارة (الشكل ٢٤) تتفابه مع المرشحات الأسطوانية في مبدأ تشغيلها ، ولكنها تختلف عبا في أن قاش الترشيح يكون شيتا ، إذ يجرى تثبيته على أقراص تتألف من قطامات منفصلة . وترجد على مطح القطاعات الخشية أو المصنية بجار ترتبط بأنبوية تصريف السائل عند الهور المركزي . ومن خلاط ترتبط مع الصهام المنزلق ، ويجرى كشط السيخة المتكونة في أوعية مائلة من كل قرص عل حدة .



٤.

لتجليف

مكن التخلص من المناء بتبخيره بواسلة التبغيث، ويقم ذلك في فرن دواركا في الشكل(٥٧) ويتكون هذا الفرن أساما من ألبوية أسطوانية تصنع من الفولاذ طوهـا ١٣-١٨ مترا ، وقطرها هو١٠-٧ مترا ، وتميل هذه الألبوية على الأفتى بزاوية ١٣-٣ ، وتمدر الألبوية عملك ٣-٨ درات في اللبقية ، وتميت بناغل حب الحرارة توري توري ، تعدل على تقليب المواد لمدى دورانها . وتشمن المادة التي يواد تجفيفها سيكانيكيا ، وتتساقط في أثناء دوران الفرن على الدوارش ، وتتحرك تدريما تجاء الطرف الآخر الفرن . وتتمافح غازات التسخين الناتجة عن المحرورة في اتجاء يضاد حركة المواد ، وجده الكيفية يمكن التخلص من الرطوية بالعجينة من بكفاة عالية .



شكل (۲۵) قرن تجفيف دوار (۱) منظر عام الفرن

١ - الهيكل الاسطوان الفرن
 ٧ - حلقة دو وانية تدور علافا اسطوانة الفرن
 ٣ - اسطوانات دحمر وجية
 ٥ - الفرن
 ٣ - الشعن

(ب) قطاعات في العوارض المختلفة الموجودة بالفرن

٣ - إنتاج المواد المساعدة في صناعة الألومنيوم

(١) إنساج الكريولايت:

يم الحصول على الألومنيوم فلزا عالصا نقيا ، بالتحليسل الكهربائى لممبور أكسيه (الألومينا) بعد تركيزه وتنقيته . ولكن ارتفاع درجة حرارة انصهار أكسيه الألومنيوم ، تجمل تكاليف عملية التحليل غير اقتصادية ، ويحول ذلك دون استخدام مصهور الألومينا منفردا ، مما أدى إلى البحث عن وسط مناسب التحليل الكهربائل (الكتروليت) ، وقد وجد أن استخدام الكربولايت كمامل صهور يساعد كثيرا على خفض درجة حرارة انصهار الألومينا ، مما جمل هلية استخلاص الألومنيوم مناسبة من الناحية الاقتصادية .

و الكريولايت مركب كيميائى يتألف من فلوريد ثنائى للألومنيوم والصوديوم يشهه الجليه فى مظهره ، وكلمة «كريولايت» يعنى فى اليونانية والصقيم » ووالحجر » لشجه الكبير جمما .

ويوجد الكريولايت طبيعيا في أرجاه متفرقة من العالم ، إلا أنه لا يعرف في الوقت الراهن ، سوى مصدر وحيد الهصول تجاريا على هذا المركب الكيميائ ، ويقع هذا المصدر بمنطقة إيفجت على الشاطئ" الغرب لجزيرة جريئلاند ، حيث تتوافر كيات كبيرة من الكريولايت الصالح للاستخدام صناعها .

ونظرا لارتفاع سعر الكرپولايت وصعوبة استيراده ، بحصل طبه حاليا ، وكذك على مكونيه نفوريد الألومنيوم (نوفل ٣) ، ونفوريد الصوبيوم (ص فل) ، من الفلورسيار بطريقة اصطناعية .

و همصول على الكريولايت اصطناعها ، يجرى تركيز الفلورسبار الطبيعى بالطرق الميتالورجية الفيزيقية المختلفة همصول على خام مركز يحتوى على فلوريه الكلمييوم (كافل ٢) بنسبة تصل إلى ٣٠٩٪ . ومن هذا الحام المركز ، يمكن الحمصول على الكريولايت وعلى غيره من أملاح الفلور بالطرق الحمضية ، كا في الشكل (٣٦) ، حيث يسخن الفلورسبار بعد خلطه بحمض الكبريتيك تحت درجة حرارة ٥٠٥٠م ، في أفران أثيوبية دوارة ، فيتولد غاز فلوريد الهيدووجين (يه فل) ، وتتكون كوريتات الكلمييرم ، تبعا لتضاعل التالى :

كا فلي + يدي كب أم حكاكب أم + ٧ يد فل (غاز) .

ويتفاعل جزء من فلوريد الهيدوجين (يدفل) مع السليكا ، وينتج عن هذا التفاعل تكون المركب سيليكو فلوريد الهيدوجين (يدم س فل_ه) طبقا التفاعل التالى :

المطوة الأولى : سأل + ؛ يدفل = س فل + ٧ يدراً

المطوة الثانية : س فلي + ٢ يد فل = يديس فل

إدماج المطوتين مما : سأله إلا يدفل = يديس فله + ٢ يدي أ

وتجرى الخطوة الثانية عادة خارج الفرن ، حيث يمّ الحسول مل محلول حيض الهيدروفلوريك (يه فل) مختلطا بقليل من جمض الهيدروسليميك (يدب س فل.) .

وتفساف كربونات الصويبوم إلى حسف الهيدروفلوريك لتنقيته ، ويؤدى ذك إلى تكون المركب سيليكو فلوريد الصوديوم(يتم بأنه شميح الفوبان في الحاء) ، كا في التفاعل الآتى : يدب س فل. + صرب ك أب = صرب س فل. + يد با أ + ك أب

الذى ينتج عنه ترسيب المركب سيليكوفلوريد الصوديوم صهرس فل.، و بذلك مكن التخلص من السيليكا الموجودة بالحام .

وبعد ننقية حمض الهيدروفلوريك ، تذاب فيه كية محسوبة من الألومي:ا ثلاثية الهيموات (لوب أبي ، ٣ يدب أ) كا في التفاعل التالى :

١٢ يد قل + لو پ أس ، ٣ يدياً = ٣ يدي لو قل، + ٢ يدي أ

وتجرى معادلة حمض الهيدرو لوفلاريك (يتم لوفله) النائج من هذا التفاعل في نفس الجهاز ، بإضافة كربونات الصديوم تحصول على الكريولايت الشميح الذوبان في المساء ، ويخضع التفاعل لمسادلة التوضيحية الآرة :

٧ يدي لوفل، + ٣ ص ب ك أي = ٢ صي لوفل، + ٣ يدياً + ٢ كياً

و يمكن كتابة الصيغة الكيميائية الحربولايت ص، لو فل، على هيئة مركب مزدوج لفلوويد الصوديوم والألومتيوم ، أى هكذا : (لو فل. ، ٢ ص فل) .


بعد ذلك يتر فصل الكريولايت الذي يكون قد ترسب لذوبانه الشجيح في المساء حيث يفسل، ويجفف عند درجة حرارة ٩٦٠٠م .

وإذا كان الهد ف هو الحصول على أملاح الفلور الأخرى مثل فلوريد الألومتيوم لوظهم، أو فلوريد الصوديوم من فل ، فيمكن الحصول عليما بماملة حمض الهيدوفلوريك لممادلته بهيدوكسيد الألومتيوم ، أو بكربونات الصوديوم على الترتيب :

٣ يد قل + ٿو (أيد) ۽ 🕒 ٿو قلي + ٣يد ۽ أ

٢٠ يد قل + ص ب ك أم س ت ص قل + ك أب + يدب أ

وتنطوى عمليات إنتاج الكريولايت بالطريقة الحبضية على عدة أعطار جسيمة ، إذ يتسم فلوريد الحيدورجين يد فل ، وحمض الهيدوفلوسيلسيك يدب س فل ، بسبية عالية يجب اللوقاية منها ، كا تستارم استخدام أسهيزة تقارم الأحماض ، تما يزيد من تكاليف العملية .



```
رسم توضيحي يبين العمليات المتعاقبة لإنتاج السكريولايت اصطناعيا بأسلوب حمض :
                ۲ - فلورسیار طبیعی مرکز
                                                             ١ -- حيض كبريتيك
                     ۽ --ملية التجفيد
                                                                 ٣ - ملية الطحن
                                   ه -خلط ركاز الفلورسار مع حمض الكبريتيك
                                 ٣ - اللباب الناتج ( فلورسبار + حمض كبريتيك) .
                          ٧ - شحن اللياب في قر ن دوار يعمل عند درجة حرارة ٥٠٠ هم
                           ٨ - كبريتات كلسيوم ( جبس ) مجرى التخلص سها كنفاية

 په ـ تنقية الغازات المتكونة – معظمها غاز فلوريه الهيدروجين

    ٩ - عملية امتصاص غاز قلوريد الهيدروجين بواسطة الماء لتكوين حمض الهيدروفلوريك.

                                 ١٩ - ماء يستخدم في امتصاص غاز فلوريد الهيدروجين
                                       ١٧ - حمضا الهيدروفاوريك ، والهيدروطيسيك
                ٩٧ -- التخلص من السليكا
        و ٢ - جهاز فصل السائل عن الباب
                                                              ١٤ – صوداً عنصة
                   ١٧ - علية الترشيح
                                                                    ١٩ - ليناب
                  ١٩ - علية التجفيف
                                                        ١٨ - حمض الهيدروقلوريك
             ۲۱ - هيدروكسيد الالومنيوم
                                                ه ٧ - الخطوة الأولى في إنتاج الكر يولايت
                    ٣٣ – غسل النوائج
                                               ٧٧ - الخطوة الثانية في إنتاج الكر يولايت
                   ٢٥ - علية الرشيع
                                                ۲۶ -- مرکب سلیکوفلورید الصودیوم
               ٧٧ - عجينة الكريولايت
                                                        ٢٦ - ماء يضاف لفسل النوائج
۹۹ - علیل به شواتب یجری التخلص مته
                                              ٧٨ – عملية تجفيف عجينة الكريولايت
                                                           ٣٠ - الكريولايت الناتج
```

و هناك طريقة أخرى قاهدية يمكن تطبيقها المصول على الكريولايت ، وتتلخص فكرتها في تلبيه الفلورسار مع كربونات البوتاسيوم والسيلكا غير المنبلورة . وتحتوى الكتلة المليدة الناتجة على ظوريد البوتاسيوم (بوفل) القابل للغربان في الماء . ومن الممكن معاملة هذه الكتلة المليدة لترسيب بلورات ظوريد الصوديوم (ص فل) بإضافة كربونات الصوديوم . ويرسب الكربولايت الصوديوس بإضافة بلورات ظوريد الصوديوم إلى محلول الألومينات . وتتخذ في كل هذه العدليات إجراءات الأمان ، حتى لا تتصاعد أو تتولد أية غازات سامة تشكل خطرا ، طل صحة العاملين .

(ب) إنتاج الإلكترودات الكربونية ومواد الأنود :

لإنتاج الألومنيوم بواسطة التعليل الكهربائي لمصهور الألومينا ، تسبقك كيات من الهواهالكربونية آتي تستخدم في تبطين الخلايا الإلكترولينية وتكون بمثابة كاثود (مهبط) تخلايا في نفس الوقت ، إلى جانب مواد كربونية يصنع سها أنود (مصمه) الخلايا ، هذا بالإنسانة إلى ألواح كربونية تستخدم في تبطين الجدران الجانبية لحوض تجسيع الألومنيوم .


و لإنتاج هذه المواد الكربونية الى تستنفد وتستبدل بها غيرها ، يجب أن تصنع من مركبات كربونية تحتوى عل أقل قدر من الرماد ، وإلا فإنه يتخلف منها عند استهلاكها ، ويدخل فى تركيب الألكتروليت المنصبر ، ومن ثم يسبب تلوث الألومنيوم الفلزى .

بالإضافة إلى ذلك ، مجب أن تكون هذه المنتجات الكربونية بمناقة كافية فلا تقل مقارمها الضلط عن ٤٥٠كجم/ ح ٣ ، كما يجب أن تكون كنيفة قلا تزيه المسامية بها عل ٢٥٪ .

ويستخدم نوعان من المواد الأولية في إنتاج الأقطاب الكهربائية (الإلكترودات) هما المسادة الكربونية الصلبة التي يجهز سها قوام القطب الكهربائ ، والمادة اللامسقة التي تجميع صيبات المادة الكربونية في جسم صلب .

وس المواد الصلبة التي يمكن استخدامها ، الانواع الجيئة من ضمم الانثراسيت ، وفحم الكوك البترول أر القارى ، الذان يتخلفان عن عمليات تكرير البترول المعام ، أو بقايا تقطير الفحم الحبرى . وهذه المواد جميعا تمتاز باغضاض نسبة الرماد بها ، فهى لا تزيد عل \$و*\/ . ومن المواد اللاصفة التي يمكن استخدامها القطران ، وهو تتاج مرسلة متوسطة عند تقطير قار الفحم الحجرى .

ويمثل الشكل (٢٧) رسما توضيحيا لخطوات تصنيح هذه المواد الكريونية ، وقبها يطمئن فحم الأنثر اسيت أو فحم الكوك البترول أو القارى إلى أحبام ٣٠٠٠٥ م فى طواحين مناسبة (افظر العليات الميتالورجية الفيزيقية) ، ثم تدخل الأحجام المناسبة أفران تحسيص دوارة ، أنبوبية الشكل ، لتجفيفها أثناء عملية تقطير إتلانية جزئية عند درجة حرارة ، ١٣٥٠ م،



شکل (۲۷)

```
رسم توضيحي بهبين الخطوات المتعاقبة عند تصنيع المواد الكربونية اللازمة في صناعة الألومنيوم :
                    ۲ - علية التكسير
                                                              ١ - مواد كر بونية صلبة
                                              ٣ - تحميص المواد الكربونية بعد تكسيرها
        ٤ - طحن المواد الكربونية المحمسة
             ٦ - مواد لاصقة ( قطران )
                                                                       ه - التصنيف
                                                       ٧ - إضافة ألمواد اللاصقة وأخلط

 ٨ - المادة الكربونية الناتجة

 ١٥ – الكبس إلى الاشكال المطلوبة

                                                           ٩ - الصب في قوالب تشكيل
       ١٢ - تحميص الإلكترودات الخضراء
                                                          ١١ – الإلكترودات الخضراء
                                                                      ۱۳ – مواد طيارة
                   ١٤ - اوالب كر بونية
     ١٦ - الإلكترودات بصورتها الهائية
                                            ه ١ – فحص ( تانيش ) المنجات الكريونية
                                                           ١٧ - إلى الأنودات المتمرة
```

سيث تصاعد المواد الطيارة من الفحم فلا تزيد نسيبًا المتبقية على ٢٠٫٣٪ . وأثناء التحميص تزداد متانة المواد الكربونية ، وموصليبًا السكيرباء . وبعد التحميض ، تطعن المواد الكربونية ثم تدخل لتصديفها تبما لأحميام حييباتها ، ثم تخلط مع المواد اللاصقة .

بعد علط الشحة جيداً في خلاطات ميكانيكية عند درجة حرارة ١٩٦٠م، مجرى تشكيل المليط بالكبس تحت شخط من الحد الأوفى ، طبي يمكن الحصول على متجات منية تقل مسابياً إلى الحد المطلوب ، كا يجب ألا يزيد الفشط على المحدول على متجات منية تقل مسابياً إلى الحد المطلوب ، كا يجب ألا يزيد الفشط على الحد الأقسى ، حتى لا يؤدي ذلك إلى تقتت الجسيات الصلبة . ويمكن استخدام طرق الكبس في تشكيل المتجات الكربرية كما في الشكل (٢٨) ، أو طرق اليثن الهصول على المتجات يالإشكال المطلوبة كما في شكل (٢٨) .



شكل (٣٨) تشكيل المواد الكر بونية بطرق الكبس ٩ – القوة المسلطة



شكل (٢٩) تشكيل المواد الكربونية بطريقة البثق ١ - القوة المسلطة

ولا تكون المتجات بعد تشكيلها بالمتاتة المظرية ، كا أنها لا تكون ذات موصلية هالية المكهرباء ، وحتى تكتسب المتجات هذه المواصفات ، يجرى تحميصها بمنزل عن الهواه عند درجة حرارة ١٤٤٠ م⁹ في أفران مناسبة لمدة قد تصل إلى مشرة أيام ، فتتفحم المادة اللاصقة، وتتحسن خواص المتجات التي يجرى تبريدها بمعدل بطئ حتى لا تتعرض التشقق .

وعند إنتاج مادة الانود (المصد) لا يكون ضرورياً إجراء عملين الكيس والتصميص . وتتميز الشمنة التي تصنع مها هذه المادة باحتوائها على نسبة عالية من المادة اللاصقة ، وبعسهم إحتوائها على الأنثر اسهت .

\$ – إنساج الألوبنا

المبادئ الأساسية لإنتاج الألومينا بطريقة و باير ۽ :

نتسرض فيا يل فلاعتبارات الكيميائية التي تتحكم في العمليات المختلفة لإنتاج الألومينا بطريقة «باير».

من الممكن تطبيق هذه الطريقة فى فطاق عريض من درجات الحرارة المتنافة ومحاليل بتركزات متباينة . ويتضمن اعتبار الظروف المخطفة تقيها اقتصاديا معقدا ، استنادا إلى هوامل مختلفة كاستهلاك المراد الخام ، وتكاليف الشفيل ، ورأس المال اللازم .

وعادة ، يمكن معاملة الألومينا اللي يحتوجها البركسايت كيميائيا عند درجات حراوة
منخفضة بواسطة محاليل ذات تركيز منخفض نسيها من العمودا ، إذا ما كانت الألومينا في
صورة هيدات ثلاثية (لوپأي ، ٣ ييم أ) ، بيئا تسخطص الألومينا أحادية الهيدات
(لوپأي ، بين أ) اقتصاديا عند درجات حرارة أطل ، وعاليل أكثر تركيزا . وعا هو
جدير بالذكر ، أن في المعارسة الحديثة ، تنزايد أهمية المامات اللي تختلط بالألومينا الموجودة في
كلا الصورتين الهيدات الثلاثية والأحادية ، كخامات البوكسايت التي توجد باستر إليا ،
وجعايكا ، وغرب أفريقيا . وقد يكون إقتصاديا في بعض الحالات ، استعادة الألومينا في
صورة الهيدات الأحادية ، خاصة إذا كان مصنع الألومينا قريبا من مناجم الموكسايت .
ومن للمكن معاملة الخامات المخاطة بغض طريقة معاملة الألومينا النتية .

ومن ناحية أخرى ، فإنه يمكن اختيار الغروف التي تتم فيها عملية الاستخلاص ، بحيث تكون مناسبة الاقتصاديات الوحدة ككل ، وليس كهدف فقط لاستخراج الالومينا . فضلا يجرى استخلاص الالومينا عند درجات حرارة مرتفة (۴۷٠م) ، لتعلى فروا وبصورة تتصادية ، ألومينا نقية تمت ظروف معينة . كا يتم الحصول في نفس الوقت عل كيات كييرة من الما المصد (بحار الماه) اللازم لموائر فصل البقايا والنواتج . وينتج عن هذه الطريقة أيضاً ، عند تعليقها على الوكسايت ، واسب فو خواص جيدة قديها من حيث الترسيب والترشيح ، مع سرعة إزادة السيليكون من السائل .

وفى العادة ، يتم اختيار ظروف الاستخلاص لقبيل عمليات إذالة السيليكا . فالسيليكا الموجدة كطفل وغيره من السيليكات ، تغذوب مبكرا في المراحل الأولى من عملية الاستخلاص عند دوجات حرارة منخففة . وعجدا لا تتأثر السيليكا الموجودة في البوكسايات ككواولؤ علال عملية الاستخلاص عند دوجات حوارة منخفضة . ويجب استبعاد السيليكا الغائبة من الخلول في صورة سيليكات الصوديوم الألومنيومية علال عملية الاستخلاص ، ولذلك فهي تؤدى فصل ألى فقد جزء من الصودا من الهلول ، كا تضبح كية الومينا من الخام . وفي العادة يجرى فصل

يقايا البوكسايت بعد هملية الاستخلاص ، و إزالة السيليكون بعد تحويل الحطول إلى محلول جديد يتركب كيميائى عطف ، ثم التبريد إلى درجة سرارة النليان تحت الضغط الجوى المعتاد . و يمكن إجراء عملية الفصل المبدئية في معدات قدرسيب والتخليظ المستمرين ، تتبعها عمليات ترشيح ، استانا إلى الخواص الممنزة بالفسية قدرشهم والترسيب المتبق .

ويفصل المنبئي من المغلظ أو المرشح ، فإنه يكون متضمنا مقدارا لا بأس به من كل من الصودا والألومينا في الطول . وعموما يمكن استمادتها بنسل المنبئي عدة مرات متثالية بالماء .

وبعد الحصول على المحلول الناتج عن صليات الترشيح ، يجرى تديده قبل شحه إلى المحلل . ويثم التحلل أساس أساس في شواف يجرى تقليبا ، ويختلف تشنيلها اختلافا بينا في شي مصانع العالم . ويمكن أن يتم التشغيل بصورة متقطعة ، حيث يتم المحمول على أقراص معينية من الراسب.

ويجرى فصل الألوسينا المنسيّة من أجهزة التحلل ثم تغسل . وتدخل المركبات الكربورثية الهلول خلال المكونات المضوية التي يحويها البوكسايت ، وأيضا كناز ثاق أكسيد الكربون من الهو ، وبحب إزالة هذه المركبات الفسوية خلال دائرة التشغيل .

وفى بعض الحالات ، تميل بعض الشوائب الأخرى (خاصة الثاناديوم ، والفوسفور ، والزنك إل التجمع في المحاليل ، حيث يجرى إزالها بأساليب كيميائية مناسبة .

ويجرى تدويض المحلول عما يفقده من الصودا ، بإضافة بعض الصودا الكارية أو كربونات الصوديوم . ويجب إزالة الماه الذي يدخل في دائرة التشديل أساسا كطبية أو كاه للمسيل .


وتميل الاتجاهات الحديثة إلى تبريد الهطول لحظيا بالتبخير (التصميد) لإزالة بعض هذه المياه أو كلها .

والتشقيل الاقتصادي ، فإنه من الفسرورى النظر إل طريقة « باير » كدائرة مقفلة متكاسلة ، يوثر كل قسم فيها على السلية ككل .

ويوضح الشكل (٣٠) رسما توضيعيا لطريقة باير ، وقد جرى التعبير من تركيز الصود! يلكنان "لاكسيد الصوديوم كجرام أن التر ، وتركيز الألومينا لوپه لهكجرام أن التر ، ونسبة الهلول كوزن للألومينا : وزن أكسيد الصيديوم .

مراحل تنقية البوكسايت بطريقة و بابر ، :


تتمرض خامات البوكمايت لعمليات تعدينية فى مناجمه المكشوفة فريبا من سطح الأرض ، أو على العمق فى طيات القشرة الأرضية . وبعد استعراج كتل البوكمايت اللي تكون عادة كبيرة الحجم ، وغطفة بكثير من الشوائب ، يجرى عليه عدد من العمليات الميتارلوجية الفيزيقية اللي



سبق وصفها ، بهدف تركيز خامة البوكسايت ، وإزالة بعض الشوائب شه (كالطفل) ، ثم يجرى تجفيفها بعد ذلك ونقلها إلى وحدات التنقية لإجراء مدد من العطيات الميتالورچية الأخرى هليه - بعضها عمليات فيزيقية وبعضها الآخر كيميائية – حتى يتم تحويلها إلى ألومينا نقية .

وتشمل طريقة باير ، السليات الكيميائية والفيزيقية الهنفة التي تتنبى بالحصول على بلورات تقية من الألومينا (أكسيد الألومنيوم) ، يمكن الحصول منها بطريقة ميسرة على فلز الألومييوم . وتبدأ أولى للراحل ، بطمن البوكسايت الذي سبق أن تعرض لعمليات مينالوديمية لتركزه - طمنا دقيقا . ثم شمته في أومية هافسة تعرف بالأوتو كلافات . والأوتو كلاف ، والأوتو كلاف ، الشكل (٢٩) ، وعاء ضمم يصنح من الدولاة ، وحالية حالية حتى يمكنه تممل الضغط المرتفع تحت درجات مرارة تصل إلى ٥٠٠ هم ، وتسمع بالمكانية تقليب الحاب الموجود داخله . وتستخد المرتفع الأوتو كلافات التي يجري تسخيا بواصلة البخار على نطاق واحم ليساطة تصميمها . ويغاط البخار في هذه الأوتو كلافات خلال المنتحة (١) ، وتعمل فغاعات البخار أثناء تصاحفا إلى السطح ، على تسخين الخباب وتقليه بشعة ، وتفرغ محديات الأوتو كلاف خلال الأخبورة (٧) .

وهناك نوع من الأوتوكلافات ميكانيكية التقليب ، فيها يجرى التسخين بصورة لهير مباشرة ، أبى بواسطة مواسير ينفض علالها البخار المبعس فى معزل عن الباب ، ولكن كفامة هذه الاوتوكلافات منخفضة ، ولها كبير من الديوب .




شكل (٣١) أوتركلاف (ريباه هاضم) يممل بالبخار انحمص (درجة حرارته ٢٥٠٥ م) : ١ - فتحة دعول البخار ٢ - ألبوية يتم خلاطها تفريع عضويات الأوتركلاف

ويمامل الداب محلول الصودا الكارية تحت ضفط ، حق يسمع باستخدام درجات حرارة فوق نقطة الطيان ، فيلوب أكسيه الألومنيوم الموجود في البوكسايت مع تفادي انتقال مكونات البوكسايت الأخرى (السيليكات ، وأكاسيد الحديد ، والقائديوم ، وغيرها إلى الحلول.


و توجه الألومينا في البوكسايت متبية على هيئة هيئوات ، كالجيسايت ، أو الهيئوارجيلايت لوپ أي ، ٣ يه أ و كالبوهمايت والدياسور لوپ آي ، يه با . وي التمثيل الاقتصادي ، يجرى عادة استخلاص الألومينا أحادية الهيئوات عند درجات سرارة أهل من ١٩٦٠ م. وذائية وباستخدام عماليل مركزة نسيبا تصل إلى ٣٠٠ جرام/التر وفوق أكسيد الصوديوم . وذائية الألومينا ثلاثية الهيئوات عالجي دلفك مكن استخلاص الألومينا مها عند درجة حرارة ألمل ، وقد تصل إلى ١٩٠٥م و بواصلة عمالياً تحلق كرزاً .

ومما هو جدير بالذكر ، أنه عند درجات حرارة أهل من ١٤٠٥م ، وبمحل يترا**يد بارتداع** درجة المرارة ، وازدياد قوة تركيز الصودا ، تتحول الألومينا تلائية الهيدرات ، إلى **ألومينا** أحادية الهيدرات .

ربيين الشكلان (۳۳ ، ۳۳) الذائبية العظمى للألومينات في صورتها : ثلاثية الهيمرات ، وأحادية الهيمرات على الترتيب ، في صورة متحيّات لنسبة الانزان : (وزن لوم ام / وزن ص ۲ أ المفردة أو الكارية) .



شكل (٣٧) نسب الإتزان للالوبينا ثلاثية الهيدرات تشمل درجانا لحرارة من ١٠٠ حتى ١٤٠ م. المحود س : تركيز الصودا غير المتحدة (جرام/ ١ ص. ١) المحود ص : نسبة الإتزان ، وزن لو ، له / وزن ص. ١



شكل (٣٣) نسب الإنزان للألومنيا أحادية الهيديرات تشمل در جان الحرارة من ١٩٥ حتى ٧٩٠ مم: المحود س : تركيز الصودا غير المتحدة (جرام // صه ١) المحود ص : فسبة الانزان ، وزن لوب لهم / وزن صهر ١

ولا يتأثر الاتزان بقدر ملموس بوجود كربرنات الصوديوم ، وكلوريد الصوديوم ، أو مواد مضوية . ويتفاعل أكسيد الألومنيوم (فى صورتيه المتمينتين الأحادية والثلاثية) كما يل :

 $\{e_y \mid y > y_{by} \mid 1 + y = 0, |y_{by} \mid 1, |e_y \mid y + y = y_{by} \}$ $\{e_y \mid y > y_{by} \mid 1 + y = 0, |y_{by} \mid 1, |e_y \mid |y_{by} \mid 1, |y_{by} \mid 1,$

وتتكون العمودا الكاوية نتيجة تفاعل الجير الحي (كا أ) مع كوبونات الصوديوم (صر ٢ كأ ٣) في وجود الماء كا بل :

ص لك أب + كا أ + يدب أ = ٢ ص أيد + كا ك أب

ونتيجة لذاك تترسب كربونات الكلسيوم (كا ك أب) لعدم قابليتها للغوبان في الماء ، وتتبي الصودا الكاوية في الحلول لتحافظ على قوة المجلول الكاوي .

وفى الأوتوكلاڤ ، يتفاعل هيدوكسيد الصوديوم عند درجات الجرارة المرتفعة مع

أكسه الألوميوم المنسيء ، لو (أ يد) به في البوكسايت، مكونا ألومينات الصوديوم (ص لو أبه) التي تنتبى في الهلول . ولا تتأثر أكاسيد الحديد والسيليكون والتينانيوم وغيرها من الشوائب الأخرى ، باستثناء بعض السيليكات ، بهذا الهلول الكارى . وتضنى أكاسيد الحديد لونا أحسر على الرواسب المتبقية في الهلول ، وعندلة تعرف هذه الرواسب بالعلية الحسراء .

أما السيليكا الموجودة فى البوكسايت ، فتتفاعل جزئيا مع الصودا الكاوية ، ثم تتحول إلى محلول على هيئة سيليكات الصوديوم حسب التفاعل الآتى :

 $\label{eq:condition} \begin{array}{l} 1 \\ \text{or} \\ \end{array} \begin{array}{l} 1 \\$

وبتفاعل سيليكات الصوديوم المتكونة مع محلول ألومينات الصوديوم ، يتكون مركب معقد من سيليكات الألومنيوم والصوديوم المزدوجة التي لا تقبل الفوبان في الماه ، تبعا التفاعل الآتي :


صها. لوها چ+۳ (صه أ. س أي)+۽ يدها صرب أ، لوم أبي ٢٠ س أبه ٢يدها أ +۽ ص أيد ريزدي هذا التفاقل إلى تخلص الحلول من السيليكا ، وهي من الشوائب غير المرغوب فيها بالمرة ، إلا أن ذك يفتر ن ، لسوء الحلف ، بفقدان كية تحدة من الصودا الكارية ومن أكسيد الصوديوم الذائب (كا يتضح من الصيفة الكيميائية المركب في المعادلة السابقة) . ولحفة السبب لا تعتبر طريقة باير اقتصادية مند معالجة خامات البوكسايت التي تحتوي على نسبة محسرة من السابكا .

وقى العادة ، لا تشترك أكاسيد التيتانيوم التى قد تصل نسبتها فى الخام إلى ٧٪ فى أية تفاعلات، و تترسب مشتركة فى تكوين الطبئة الحبراء .

أما خامس أكسيه الظاناديوم (فامأن) ، وأكسيه الكروم (كرم أم) . وثالث أكسيد الجاليوم (جام أم) التي توجد بنسب شتيلة في خامات البوكسايت ، فتلوب في المحلول، وتترسب بعد ذلك مم الألومينا كشوائب تحسل من قيسها .

بالإضافة إلى ذلك ، فقد تحتوى عامات البو كسايت مل بعض مركبات الكبريت ، وفي أثناء التفاهلات السابقة ، تتحد هذه المركبات الكبريتية مع نسبة معينة من الهلول الكارى ، مما ينتج مت تشهد في سلامة السلبات الميتالورجية اللاحقة .

وبعد إتمام عملية الهضم الكيميائى بالتفاعلات السابقة ، يخفض الضغط الملدى قد يصل إلى - 3 ضغط جوى ، إلى ورا ضغط جوى ، في حين ينتقل الياب من الأوقو كلاك إلى وعاه آخر يسمى فاصل البخار ، الشكل (٣٤) . ونتيجة للأنخفاض الحاد في الضغط ، يغل الهاب بشعة مع تصميد كيات كيرة من الحلول تتنفع عل هيئة نافورة عظيمة ، كا تهيط درجة الحرارة سريعا. ويستفاد من البخار المتصاعد من فاصل البخار في مختلف العمليات الإنتاجية ، كرفع درجة حرارة الداب في المستنات ، وتسمين المله اللازم لفسل الطبئة الحسراء . وتتوقف العوامل المنغيرة المختلفة في عملية هضم البوكسايت ، حل فترة دوام الهضم ، ودرجة الحرارة ، ونسبة الهسف إلى الصلب إلى الصنف السائل ، ودرجة نعومة حبيبات البوكسايت ، إلخ .



فكل (٣٤) رسم توهيمي لفاصل البخار ٢ – هيكل الجهاز ٣ – أنبوية دخول اللهاب ٣ – تفريغ المهاب ٤ – فتحة تصريف البخار a – يناء تجميع تفارات المحلول

و تؤثر الصورة المدنية للموكسايت تأثير ا بالنا على سرعة ذربان البوكسايت في القلويات . و تثر اوح درجة النمومة اللازمة لهضم البوكسايت من ٩٨٣ و إدم .

ويعنم الهلول ، الذي يحمل الطبية الحمراء كماتي فيه ، علال مواسير تضح الهلول الذي يحتوى على الألوبينا المستخلصة على هيئة الرمينات الصوديرم ، إلى صباريج ترسيب تعرف بالمرسبات ، حيث يتم فصل الطبئة كتفايات بعد غسلها مرات عديمة لاسترجاع ما تحسله من الويتات الصوديوم . ويوجه السائل إلى مرشحات ورقية ، أو مرشحات تعمل بالضغط (انظر المسلمات المتالورجية الغيزيقية) ، حيث ينغذ الهلول كرشيح رائق ، وتتخلف الطبية الحمراء

مل القباش . ثم يوجه الرشيح الرائق إلى الصلية الثالية ، وهى مملية الترسيب أو التحلل ، وتجرى هذه الصلية في صحاديج مناسبة ، وتشفف إلى المحلول بعض البلورات الفقيقة من هيدركسيه الإقومينيوم ، التي ثم الحصول عليها من عمليات سابقة ، وقدور هذه البلورات دائريا خلول الهاليل سبث تستخدم في كل محلية كنوى تنمو عليها بلورات حيدركسيه الألومينوم ، إذ أنه من الأمهل أمر البلورات على نوى من تكوينها أساسا . ويجريه الهلول في المحادرع ، ينمكس أتجاد التفاعل اللياء عدث عند وجات حرادة حالية في الأثرة كلاف :

 a_{y} , b_{y} , b_{y} , b_{y} , b_{y} , b_{y}

وجذا تتحلل ألومينات الصوديوم ، وينتج هيدروكسيد الألومنيوم ومحلول عكر .


و تعتند فكرة ترسيب هيدروكسيد الألومنيوم أساسا على خواص تتميز بها أملاج الألومينات . فالومينات الفلزات الفلوية ، كالصوديوم والإوتاءيوم والكالمديوم ، أملاح تتكون تتيجة نفاعل حبض تحميف هو حبض المبتأ ألومينيك (بد لو أم) ، مع قاعدة قوية (هيدروكمبيد غلزات الإقلاء : الصوديوم وغيره) .

ومن السفات المبيزة لهذه الأملاح، تحملها في وجود المناء إلى شتهها . ولمما كان هذا التفاهل عكسى ، أي قابل لمكس اتجاهه ، لذلك فإن ألومينات الصوديوم غير المتحلة والصودا الكارية وهيدركميد الصوديوم ، تكون موجودة جميعا في الهول آنيا (أي في نفس الوقت) . وفي الهذابة يكون هيدرو لمبيد الألومنيوم ذائبا في المحلول في ألهلب الأحوال ، ولمكن سرعان ما يهداً في الإنفصال من الحلول على هيئة راسب بلوري .


ومن الممكن إيقاف تحلل الألومينات بالمساء ، إذا زاد مقدار النسبة الكاربية لهذا الهلول ، بل يمكن أن يتبعه التفاعل إلى اليمين ليكون ألومينات الصوديوم ، إذا ما أصبحت النسبة الكاربية عالية جدا . وهذا ما يحدث بالفعل فى الأوعية الهـاضمة والأوتوكلاثات ، ولكن تحت درجة حرارة مرتفعة .

ويمكن تقليب اللباب بقلاب فى سلسلة ، أو بواسطة الهواء المضغوط ، حق يتساوى ثركيز الهلول فى سائر اللباب ، ولمنع فوى التبلور من النرسيب . وبيين الشكلان (٣٥) ، (٣٦) رسمن تخطيفين للأجهزة الله تجرى فها عملية البرسيب .

وبعد التعليل يجرى غسل هيدروكسيه الألوميوم الذي ثم ترسيه في المرسبات لتخليصه من الصوداء ثم يكلس في قيئة دوارة (مجلف) تحت درجة حرارة تصل إلى ٥٩٨٠م التخلص نهائيا من المساء ، ولتحويل الألومينا إلى صورة بلورية حتى لا تقرطب من الجواء الجوى ثالية وتعود مرة أخرى إلى صورة الهيدوكسية .




شكل (٣٥) حهاز تقليب اللباب بطريقة ميكانيكية وتجرى فيه عملية ترسيب هياروكسيسه الألومنيوم



ضكل (۳۹)
 جهاز تقلیب الباب بواسطة الحواء المصفوط
 قبری فیه محلیة ترسیب هیدروكسید الألومتیوم
 ۱ -- هیكل الجهاز

- ٧ ماسورة الهواء
- ٣ أنبوبة الحواء الرئيسية
- ع أنبوبة الحواء الجانبية
 ع جيب التبريد بالحواء
- ٣ فتحة تستخدم المراقية بالنظر خلاطا

ويين الشكلان (٣٧) ، (٣٨) الفرن الأنبوق الدوار (الحبفف) وملحقاته . وهذا الفرن يستخدم كتبرا في أغراض تكليس الألوسينا .



شکل (۳۷) فرن أنبو بی دوار

٧ – فتحة الشحن


إطارات الارتكاز

ع – إحازات المرتصار ٢ – صنفوق تروس تمفيض السرعة ١ – تطاء الحريق

۳ – ترس طوق

ه -- اسطوانات دحروجية للارتكاز

٧ – المشعل



شكل (٣٨) ملحقات الفرن الأنبوبي النوار الذي يستخدم لتكليس الألومينا

١ - غطاء فتحة الحريق ٢ - فتحة الشحن الثابتة

٣ - هيكل الفرن الدوار \$ - مير د دوار

٥ - غرف تجميع الأثرية ٢ - مرشح اسطواق بالتقريغ

و لما كانت المياه التي تستخدم لنسل هيدركسيد الألوسيوم تضاف إلى المحلول الهفاظ على ما يحتويه من صوداكارية ، فن الفسروري إضافة بعض الجير والصودا آش مع الشحنات التالية للموكسايت ، حتى تظل الفوة الكارية في الهلول ثابتة ، وبالدرجة المطلوبة .

و تنفصل كربونات الكلميوم (عمليا عديمة الذوبان في المداء) التي تتكون بالتر شيح وتستيد مع الطبية الحمراء . وكما ذكر آنفا ، تتفاعل بعض السيليكا -- الموجودة في البوكسايت كشائبة --مع الصووا الكاربة لتكوين مركب معقد من سيليكات الصوديوم والألومنيوم التي لاتفوب في المله . فإنه لكل كيلو جرام من السيليكا في مركب السيليكات الموجودة بالبوكسايت ، يفقد كيلوجوام من الإلوساء وكيلوجرام من الصودا الكاوية في الطينة الحمراء .

لذلك فإن طريقة « يأبير » عند تطبيقها صناعيا لمالجة خامات بوكسايث رديثة الجميدة ، تكون غير اقتصادية بالهرة .

إنتاج الألوبينا بطريقة أتتلبيه :

لما كانت موارد علمات البوكسايت عالية الجودة شحيسة ، فقد أجريت أبحاث مستطيشة تستهدف التوصل إلى إمكانية النماط مع خامات البوكسايت التي تحتوى على نسبة عالية من السيليكا – وهي متوافرة بكثرة في الطبيعة . وقد أمكن التوصل إلى طريقة هي في الواقع توليفة تقر دطريقة بهايرة بأسلوب جديد ، السمل على استخلاص الألوسينا بطريقة اقتصادية .

و تشمل هذه الطريقة الجديدة ، معالجة نمام البوكسايت الذي يحتوى على نسبة عالية من السيليكا بتطبيق طريقة وبايره ، ثم الحصول على الطبية الحمراء ومعالجتها هى الأخرى لاسترجاع ما بها من صودا و ألومينا متحدين مع السيليكات كشوائب فى البوكسايت .


وفي هذه الحالة ، تخطط الطينة الحسراء بالحجر المجيري (كربونات الكلسيوم) واتصوداً آش (كربونات الصوديوم) ، ثم تلبيد هما سويا . ويتم ذلك بنسخين المسجينة المنكونة إلى دوجة حرارة تحتث الفصيارا جزئيا في السجينة . وتحت هذه الظروف ، يتفاعل المركب المشقد الملفي يتألف من سيليكات الصوديوم الألومتيومية مع المجبر الجيري المشاف والصودا آش ، لتكوين سيليكات الكلسيوم وألومينات الصوديوم وثافي أكسيد الكربية وزن (الذي يجرب من حلقة المنافقة على هون أن يغرب من ذلك بالماء ، لإذابة ألومينات الصوديوم ، ثم يستهدما تبقى بعد ذلك بعائدا ، وحيناته يشعل الخطول النامج إلى الحلول الماء إلى المطول الماء إلى المطول النامج إلى المحلول النامج إلى المطول

والالوسينا التي يحسل عليها بعده الطريقة تكون نقية للماية ، وتحتوى على أجزاء من الممالة من المحديد والميلاكون ، اللذين تخلفا عن الترسيب في الطبية الحسراء ، خلال عبوب أو فتصات في قاش الترشيح . كما تحتوى على نسبة ضئيلة من الصودا . ومن الأفضل اقتصاديا ، تصحيح التركيب الكيميائي للمحلول، بإضافة بعض ظوريد الألوسيوم ليمادل الصودا المضافة مع الألوسيناء عند ضل الآثار الأبحيرة من السودا في يديروكيديا الألوشيوم أثناء عملية التنظية .


ه -- إستخلاص الألوبنيسوم

جرت عاولات حديدة تحسول عل ظر الألومنيوم باختراله من أكسيد (الألومينا) . باستخدام موامل اخترال نختلفة ، ولكن هذه انحارلات بامت بالفشل . فثلا يتحد الألومنيوم بالكربون – عند استخدام كعامل اخترال – مكونا كربيد الألومنيوم لو لته . كا أعفقت عارلات المصول عليه بالتحليل الكهربائل نحلول أحد أملاحه في الماء ، إذ كانت النتيجة هي تحال للماء فقط ، والحصول عل شقيه الأكسيبين والهدووجين .

والطريقة الوحيدة التي يمكن استخدامها (على الأقل حتى الآن) الهصول على الأفومنيوم ، هي التحليل الكهربائل لمسهور الألومينا ، ويستغدم الكربولايت سها كسلول الذكر وليق لخفض درجة حرارة الانسهار . ويجرى ذلك في خلايا كهربائية . ويوضح الشكل (٣٩) تطاها طوليا في خلية كهربائية تستغدم في التحليل الكهربائل للألومينا . كما يوضح الشكل (١٤) مقطاء مستعرضا في الحلق .



ذكل (٣٩) قطاع طول في حلية كيربائية تستخدم لاستخلاص الألومنيوم ، حلال تحليل 2 كربال الالومنيا : 1 − أفودات كربونية ٢ − بطالة كربونية ٢ − مادة عازلة حواريا 8 − مادة عازلة كيربائيا ٥ − لوحة توصيل كيربائل ٢ − فصعة الصب ٧ − بودقة ٨ − إلـكروليت متصبر ٩ − الونيوم متصبر ١٠ − قدرة متجمدة



هكل (ه ك) قطاع مستعرض فى علية تمليل الأليمينا بالسكيرباء الهصول على الألومتيوم :

ا - هيكل الخلية المصنوع من الفولاذ
ا - بطانة الخلية ، وهي من كتل كربوئية
ا - قضبان فولادية الرور التيار الكهربائيالمستعر
الحسيب معطف لتوصيل التيار الكهربائي
السائد ولو تتصير التيار الكهربائي
السائد ولو تتصير
السائد ولو تتصير
السائد ولو تتصير التيار الكهربائي
السائد ولو تتصير التيار الكهربائي
الوكترو ولو تتصير التيار الكهربائي
الوكترو ولوت تتصير التيار الكهربائي الوكترو متصير

٩٠ - فيقة متجمدة من الإلكار وليت منطقة متجمدة من الإلكار وليت منطقياً .

وعادة تتولد الطاقة الكهربائية العزرة من محملة كهرومائية ، يقام مصنع الألومنيوم قريبا سها ، وحق يقل الفاقد من الطاقة الكهربائية إلى أقل ما يمكن خلال انتقاضا ، ترفع فلطية النيار المتردد الممار خلال محلول كهربائى مناسب حتى تصبح ١٠٠,٠٠١ – ١٠٠,٠٠٠ فلط ، ثم مجرى خفض قيته الفلطية مرة أخرى خلال محولات كهربائية موجودة بمصنع استخلاص الألومنيوم إلى ١٠٠-١٠٠٠ فلط ، وفي الرقت نفسه بحول التيار الكهربائى المتردد إلى تيار مستمر ، وتستخدم في ذلك عادة مقومات قوسية زئيقية .

ويتخفض الجهد خلال المحلول الالكتروليق في الحلية إلى حوالى a فلط ، حيث يخسم المقرم الواحد حوالى ١٠٠-١٦٠ علية توصل مناً على التوالى . و إذا استخدم وقود غازى مصدرا القدرة ، فإنه بمكن توليد تيار كهربال تبلغ فلطيته . ٧ (فلط) عن طريق مولدكهربائى متصل بالمحرك الذي يشغل بالغاز .

وإذا ثم توليد الكهرباء بالقدرة البخارية ، فيتم نفس الشئ كما في الهجة الكهرومائية ، باستثناء واحد ، وهو أن محطة توليد الطاقة ومصنع الألومنيوم ، بجب أن يقما قريبين من بعضهما بعضا تماما ، لدرجة أنه يتحتم رفع فلطية المولد الكهرباق بواسطة محولات كهربائية لتقليل النقة في الطاقة خلال خطوط نقل القدرة .

وتتأثف الخلية الإلكترولية (كا هو موضع فالمقطين السابقين) من هيكل يصنع من الصلب ، يقام هل أساس ثابت ، ويبطن بكتل وألواح كربونية . وفي العادة يصل عمق الحلمية إلى سوالى نصف المتر ، ويوصل قاع الحلية بالتيار الكهربائي المستمر الذي يمر في قضهان فولاذية ، وتكل الدائرة الكهربائية يتعلق كل كربونية تقوم بدور الأدود ، وتوصل بالتياو الكهربائي علال تشبان العدومية .

ولهد التشغيل ، تخفض الأنودات حتى تستقر تماما على قاع (أرضية) الخلية ، وهندثذ يشمن الكريولايت فى الخلية ، ثم يوصل التيار الكهربائى .

وتدل الحرارة التي تتولد من المقارمة بين الأتود وأرضية الخلية (الكاثور) ، على رفع درجة حرارة الكريولايت إلى ما فوق درجة حرارة انصباره (٩٨٣م) ، وبعد انصبار لكريولايت ، نشاف الألوبينا التي تتداوب في معهم الكريولايت ، ثم ترفي الأنودات يجيث تسمح بمرور التيار الكهربائي خلال علمول الإلكتروليت المنصهر . وتكفى الحرارة المتولدة نتيجة مرور التيار الكهربائي الخفاظ على الإلكتروليت منصبرا فيها عدا قدرته السطعية ، فإنها تكون صلعة ، وهي تستغل للاحتفاظ فوقها بكية كافية من الألوبينا ، يجرى تسفيا فاتيا ، فلا تفهي درجة حرارة الإلكتروليت ها، يطرق الإنساع والحمل وخلاف .

وعند سلح الأنود الكهربائى ، يتولد غاز الأكسيمين ، نتيجة مرور التيار الكهربائى . وإذا كانت درجة الحرارة عالية ، فإن الأكسيمين يتحد مع الكربون فى الأنود مكونا غانر ثافى أكسيد الكربون الذى يتصاعد فى الجو (مع بعض من غاز أول أكسيد الكربون) .

ر هند الكائود ، يتحرر الألومنيوم الفلزى ، حيث يتجمع فى قاع الحلية الكهربائية المثقل وزنه بالنسبة للالكتروليت المنصير .

وبصفة تقريبية ، يسبقك ثلثا كيلوجرام من كربون الإلكترود لكل كيلوجرام من الأوسوم بقر إلى المستقد و الإلكترود في الإلكترونية بواسطة التيار الكهربائل ، ومن ثم تترسب مع الأنوميوم المنصهر وتتحد به كشوائب و لماكان الفحم البترولي وفحم القار يحدوبان على نسبة منخفضة من الرماد ، المنافقة عند استخدامها كيات قليلة من الشوائب مع الأنوميوم المنصير .

ونظرا للاستهلاك الضخم في المواد الكربوئية التي تتكون منها الأنود ات وبطانة الخلية ، يلزم اقتصاديا تخصيص وحدة لإنتاج المواد الكربوئية اللازمة . ولقد أشرنا إلى ذلك فيها سبق .

وبتجميع الألومتيوم الفلزى المتصبر عند قاع الخلية ، سيث يجرى تجميعه على فترات زَمَيْة منظمة خلال شب (سيفون) في بويقة ، ويمّ خلطه جيدا قبل سبه في قوالب من الحديد الزهر ، لينجمه إلى كمل من الألومتيوم .

ويوجد مصباح (لم) كهربال ، في دائرة تنصل على التوازي بكل خلية ، فكلما كانت
هناك ألوسنا متفاوية في الكويو لايت ، فإن فرق الجهد معر الخلية يظل خمة فلطات ، وعمليا
لا يسرى أي تبار خلال المصباح فلا يتومع . ولكن عنسا تستفد كل الألوسنا ، ترتفع فلطية
المههد ، ويسرى تبار كهربائي خلال المصباح يكون كانيا لتوهمه ، وتكون هذه الإضارة , بمائة
إنفار ضوق العامل ، ليقوم بإنسافة مقدار بخيد من الألوسينا ، ويتم ذلك بتكسير جزه من
قشرة الكريولايت التي تعلم الهلول الالكتروليق بالخلية وترجد عليها كية من الألومينا الساخنة ، وينطلي
فتفرب الألومينا في المصهور الإلكتروليق سريها ، ومن ثم تنخفض الفلطية ثانية ، وينطلي .
المصباح مرة أشرى.


وتستير السلية تباها دون توقف ، إلا إذا أصابا حلل مفاجئ ، أو إذا أصاب بطانة الملية تأكل ووجب تدبيرها ، أو فى حالة هبوط القدرة الكهربائية . وفى حلل هذه الحالات يفصل التيار الكهربائى ، وتخفض الأنوات إلى أن تستقر عل قاع الحلية حتى يمكن إعادة تشغيلها بمبولة مرة أشرى ، إذا ما تجمعه الحلول الإلكتروليتي .

نسبة الكريولايت :

الكربولايت الذي يستخدم كمامل صهار (يساعد على الصبر) ، مرتفع الثن ، وينصهر مند درجة حرارة مرتفعة (٩٨٣م) ، كما أنه يتطاير بسهولة عندما يكون منصهرا ، ولهذا فقد أجريت محاولات عديدة ترمى إلى الاستماضة عن الكربولايت بأية مادة أخرى تقوم بهذا الدور عند تحليل الألومينا بالكهرباء ، إلا أن كل هذه المحاولات لم تنجح حتى الآن .

ويبين الشكل (٤١) منحني الانزان الحرارى لمكونى الكريولايت : فلوريد الألوشيوم (لو فله) وظوريد الصوديوم (ص فل) .


من منحني الاتران ، يتضح أن التنطة على خط السيولة التي تعشيل التركيب الكيميائي قـكريولايت (لو فلهم ، ٣ من فل) لهما أهل درجة انصهار ، عناما تكون النسبة الجزيئية لفلوريد الألومتيوم : فلوريد الصوديوم هي ١ : ٣ (أي ٢٥٪ من أجزئ المركب الكريولايت، الذي يحتوى على جزئ من ه لو فلهم » ، وثلاثة جزيئات من ه من فل » .




شكل (13) منحى الاتزان الحرارى لمسكوف الكريولايت : المحور س: النسبة الجزيئية لفلوريد الألومنيوم المحور س: درجة الحرارة (مترية)

وتعرف النسبة الجزيئية (أمن فل) فى الإلكتروليت ينسبة الكريولايت ، وبالطبع فهى تساوى ٣ قسكريولايت النتى . واصطلح على أن هذه النسبة هى نسبة التعادل ، وإذا انخفضت كانت النسبة حصضية ، وإذا زادت كانت قاعدية (تلوية) .

وحادة يجرى استخدام الإلكتروليت الهمشى ، أى بنسبة تقل من ٣ ، وتقع عمليا بين ٣و٣ ،
٣٥٧ ، لأنه إذا أغفضت النسبة من ٣٠٣ ، أى كانت الحسفية عالية جدا ، تطاير الكريولاليت بشدة ، وضعفت قابليت لإذابة الألوسنا . وإذا زادت النسبة عل ٣ أصبح الإلكتروليت غير صلح للتحليل كهربائيا ، لأن ذك يؤدى إلى زيادة تركيز أيرنات الصوديوم فى المحلول (مصهور الالكتروليت) ، مما يزيد من احمال ترسيب ذرات الصوديوم على الكاثرد .





ومن ناسية أعرى ، فإن لتقاوب الألوسيا في الإلكتروليت أهمية . فالمطلوب أن يبلغ تركيز الألوسيا أقساد في الإلكتروليت ، ولكن ذلك يكون على حساب عوامل أعرى ، منها درجة حرارة أنسهار الإلكتروليت (٣ من فل ، أو ظهي) . ومنه يفضح أن درجة حرارة الألوسيا (لوي أب الكريولايت إلى ١٠ /١ وزنا ، الالوسيا (لوي الم ١٠ /١ وزنا ، الانسهار التخفيض إلى أدف حد لما عندما عندما تصل نسبة الألوسيا في الكريولايت إلى ١٠ /١ وزنا ، وحث لبغ درجة الانسهار ١٥ ١٥ /١ وزنا ، المسلم المسل

وقصل المقاومة النوعية الإلكتروليت النقى عند درجة حرارة ٥٠٠٠م إلى ٧٣٠، أوم. م ولكن المقاومة النوعية للإلكتروليت ، تكون عمليا أعل من هذا الرقم لاحتواء الإلكتروليت على بعض الشواقب عثل الكريون والكربيدات وغيرهما ، حيث تبلغ ور. – ٥ ور. أوم. مم .

ديناميكية التحليل الكهربائي لمصهور الألومينا :

لم يتم التوصل بعد بصورة قاطعة إلى ما يحدث علال عملية التعليل الكهربائ لصهور الألومينا ، ولكن عددا كبيرا من العلماء يرجع أن التيار الكهربائي يتنفق مبر مصهور الإلكتروليت لوجود أيونات موجبة من الصوديوم وأيونات مالبة مركبة من ظوريد الألوميونات عالم بدلابت كان المعادلة التالية :

(لو ظل --- أيون مركب من الالوحنوم والفلور، و يمكن تسبيته أيون الألوموفريك) وتتفكك الالومينا في المحلول المنصهر إلى أيونات الالومنيوم ، وأيونات مركبة من الالومنيوم والاكسيجن طبقا للمحادة التالية :

هذا بالإضافة إلىاحجال وجود أبودالاكسيجين أ أصص وأبورت الفلور أيضا فل ⁻، وعليه ، لايد في النباية ، أن يحتوى المحلول المنصبر على الأبورنات التالية :

لو الحجة ، ص + ، فل َ ، ع | - المحيدة الأيونات في سركة مستميرة في كل أتحاء الهلول عاملة على سريان النيار الكهربائ ، وإن كان لكل سُها دوره الحاس .

وعند إجراء التحليل الكهربائى ، يفقد أولا أيون الأنومنيوم لو الجنب فحت على الكاثيو (المسمد) ، وتصول الكاثيو (المسمد) ، وتصول إلى ذوات نشطة تتفاط مع كربون الأنوء ، متحولة إلى غازى أول وثانى أكيد الكربود، ها ويشرب هذان الغازان إلى الهواء الجوى ، حيث يشتعل أول أكيد الكربود مصولا إلى ثانى أكيد الكربود، مع اندلاع ألسنة من الهيب تصاحد فوق الفشرة السلبة للألكتروليت .

وعليه ، يستمر تفكك الألومينا إلى شقها ، مع اختفاء أحدهما (الأكسيمين) ، وترسب الآخر (الألومنيوم) عند الكاثود . وتصبح المعادلة العكسية ذات اتجاء واحد (لاختفاء الاكسيمين كانا ر :

٢ لوړ أو ------ او + ٢ أو أ

، وذا جال محمد ودال


وهكذا تتملل الألومنيّا كهربائيا ، ونحصل خلال عملية التحليل على الألومنيوم الغلزى . ولا تتعدى نسبة استهدك الألومينا عمليا فى الكريولايت عن ٨٨٪ .

اعتبارات تكنولوجية :

(أ) التأثير الآنوي : : كا سيق أن أشرنا، يوجد مصباح كهربائلا يمرفيه تياركهربائل ما دام أن هناك ألومينا كافية متفاوية في الكريولايت ، ولكن عشما تسخفض نسبتها كثيرا (حتى تصل إلى 1 //) تقفز الفلطية في الخلية من ه فلط إلى أكثر من ٣٠ فلط ، ومن ثم يسري تبار كهربائي في المصباح ويتوجج ، مع انعلاع أقواس كهربائية صغيرة عند سطح الأثنود الملامس المحمور ، ويكون ذلك بماية إنفار يوضح أن الخلية في حاجة إلى جرعة أخرى من الألومينا التي ترجد صاعنة فوق فشرة الإلكروليت الصلمة ، وحينك يقوم السال بتسطيم جزء من هماه

القشرة يسمح بسقوط بعض الألومينا التي تقوب سريعا ، فتنخفض الفلطية ثانية ، وينطفئ* المصباح نتيجة لذلك .

و يمكن توضيح ما محدث بالتصور التالى : عتما تكون نسبة الألومينا فى الإلكتروليت مناسبة ، فإن المصبور يتمكن من تنطبة سطح الأنود المنسوس فيه بصورة شاملة ، وبالتالى تزال فقاعات غاز الأكسيمين المتولدة سريما من على الأنود (كما فى الشكل ٣٤) . فإذا ما انخفض تركيز الألومينا فى الإلكتروليت ، تتمكن فقاعات غاز الأكسيمين المتولدة من الثراكم على سطح الأنود مكونة غشاء غازيا يزيد من المقاومة الكهربائية بصورة مفاجئة ، ويسمى ذلك ، التأثير الأنودى » ، ويمكن التغلب عليه بإضافة كية مناسبة من الألومينا .



شكل (٤٣) كيفية تكوين طبقة من الفاز على سطح الأنود (المصعد)

- (١) التحليل الكهربائي يسير بطريقة منتظمة عادية ، يتكون الإلكتروليت من كريولايت + ١٠٪ ألصنا
 - (ب) حسموت التأثير الأنودى ، يتكون الإلكتروليت من كريولايت + هر٠٪ ألومينا

(ب) فقد الالومنيوم بتفاوبه فى الإلىكتر وليت : إلى جانب التأثير الانبوى ، هناك هذة عليات كيميالية بنجم عبا بعض المسارئ الى قد تؤثر على مبر عماية لإنتاج بطريقة ملسلة ومنتظة . من هذه العمليات ذوبان الالومنيوم الفلزى فى الإلكتر وليت المنصبر . فالالومنيوم يتفاوب فى الإلكتر وليت المنصبر حتى نسبة ، و ، ٪ ، ، وعندتن يصبح الإلكتر وليت مشبها بالالومنيوم . ولى المناج عدث فى حالة التعطيل الكهربائل قد يؤدى إلى فقد كية كبيرة من الالومنيوم ، ولكن ما علوا ، الجوى متحولة إلى ألومينا ، مرعان ما تقوب فى الإلكتر وليت ، فيتقل تركيز الالومنيوم فى الإلكتر وليت ، فتقوب كية أغرى منه عنه وحكلاً ، عا يمثل حبنا على عملية التعطيل المكهربائى ، للإلارمينا ، وخفضا لكنفادة منه التشغيل .

(ج) فقد الألومنيوم بتفاعله مع الكربون: يحدث عند درجات الحرارة العالية أن يبدأ الألومنيوم في انتفاعل مع الكربون الموجود في الإلكتروليت مكونا كربيد الألومنيوم طبقا المعادلة الآنة:


٤ لو + ٣ ك = لو ۽ لئم .

وكربيد الألومنيوم وزنه النوعى كبير ، وموصليته الكهربائية متخفضة , ويرسب إلى قام الخلية أسفل الألومنيوم المنصهر لثقله ,

صب الألوبنيوم المنصير من الحلية :


يتراكم الألومنيوم المنصبر ، الناتج من عملية التحليل الكهربائى للألومنيا ، مل أرضية الحلية تدريجا لكنافته التي تفوق كتافة الإلكتروليت المنصهر (كتافة الإلكتروليت أكبر من كتافة الألومنيوم ، وهما في الحالة الصلبة) .

ومن الناحية العملية ، يسهدف في الوحدة الإنتاجية أن تكون عملية صب الألوميوم من الخلية طي قرات رغية متباهدة ، كلافيا للإخلال بعير العمل الرغيق تخلية . وهادة يمسب الألوميوم على يومين أو ثلاثة أيام . ويم التعريخ خلال مناعب (سيفونات) أو بوادق ، لعمل عقاطة أطراء . ويوضع التكل (ع) رعم الشعب (السيفون) ، وهر يتكون من أنبوية ثلاثية الأفرع ، يضر طرفها الأسفل في البودقة المعدة لتجميع الألوميوم . أما المقتصد عنوى الألوميوم أن يكون مستوى البودقة بعدوى المؤلوميوم في الحلية ، كا يجب أن يسخن المناعب في دون مستوى البودقة تقريباً على المناسبة عرف طرف الموادقة عربية حرارة . ه٢٩٥٥ تقريباً ، عني خلال ، في ينخل طرف المقاسبة تقريباً ، حقى خلال ، في ينخل طرف المقاسبة تقريباً ، حقى خلال ، في ينخل طرف المقاسبة تقريباً ، حقى خلال ، في ينخل طرف المقاسبة التعريبات المؤرث التحديد التعريبات الأوراديوم التي تمن خلال ، في ينخل طرف المقاسبة التعريبات المؤرث ال



شكل (\$\$) مثمب (سينون) يستخدم لنفريغ مصهور الالوديوم من الحلية بواسطة الحلفظة : ١ – أنبوية ٧ – أنبوية عل شكل ٣ – عطاء ٤ – ماسك ٥ – محوطوم ٢ – حطفات لتعليق السيفون ٧ – كوع داخل الخلية بواسطة رافعة ، فإذا أوقف الفنط عن الجزء (1) من الأبوية ، وتمت خلطة الفنط فى الجزء الباق من الأنبوبة الذى يتنمر داخل الخلية ، فإن الألوديوم المتصهر ينساب تباعا من الخلية إلى البودقة .

ويمكن صب الألومنيوم المنصهر من الخلية بواسلة بوادق التفريغ (الخليظة) ، وقى هذه الحالة ، يجب أن يكون النفريغ كبيرا . وبين الشكل (ه ؛) رسما توضيحيا لبودتة التفريغ ، حيث تحتوى المدات المستخدة عل ترتيبات وآلبات معقدة .




شكل (٤٥) بودقة تستخدم لصب الالومنيوم المنصير من الخلية يتقريع الهواء

٧ - تنقيمة الألومنيسوم

(١) تنقية الألومنيوم باستخدام غاز الكلور :

محتوى الألومنيوم المنصبر فور أستخلاصه من الحلايا الكهربائية ، على هدد من الشوائب الفلزية واللافلزية ، وبعض الفازات الذاتية كالهيدوسيين .


ويتلوث الألومتيوم المنصبر جدّه الشوائب نتيجة اعترالها من أكاسيدها الهتواة في عام البوكسايت ، وأيضا في أثناء عملية التحليل الكهربائي في الملايا . والعناصر الآتية في مقدمة الشوائب التي بحرجا الألومنيوم : السيلكون ، والصوديوم ، والبوتاسيوم ، والتيتانيوم ، والمغنيه موالحميه . والحديد ، والحديد ، والتحديد و تتيجة لذوبان هذه الشواتب في الألومنيوم الناتج ، تناثر لدرجة كبرة الخواص الميكانيكية للألومنيوم وقابليته الشباكة) ، كا تقل مقاومته لنتاكل الكهيائي ، وتخفض موصليه الكهرائية . و فالها فن الضروري تقية الألومنيوم من هذه الشوائب . وتجرى علمية التنقية في البودق باستخدام هذا الكلور . وبين الشكل (٢٤) الجهاز المستخدم و توري والإنوينيوم عن فلد الشوائب . وتوري حرا الأنبوية لماوسة بالأحطان التات أتي تحوي مصهور الألومنيوم تحت فلنسرة عاصة . وتم بالألومية بالأحطان التات التاتجة من عملية المسابلة بالكلور ، من خلال فدسة في هذا الظيروجين كل بحب محب الفائزات الناتجة من عملية المسابلة بالكلور (أغلبا غاز كلوريد الهيدوجين يد كل) بعيدا عن الممانية عمل الميدوجين من المرافق الميدوجين من المرافق الموافق الكلورية الألومنيوم بحرادة منابلة بالكلور يدرجة حرادة عليان كلوريد الألومنيوم الموافق الألومنيوم الموافق الكلومنيوم الموافق الموافق الكلومنيوم الموافق الكلومنيوم الموافق الكلومنيوم الموافق الكلومنيوم الموافق الكلومنيوم الموافق الموافق الكلومنيوم الموافق الكلومنيوم المهال الكومنيوم الموافق المهال الموافق على المعالم على المعالم على المعالم الموافق المهال المهانية وطفوما على مصلور الألومنيوم الميابلة بها الموافق على المدانية وطفوما على مصلور الألومنيوم الميابلة بهذا وفورائه ، عاليات على عمل المدانية وطفوما على مصل الشوائب غير المدانية وطفوما على مصلور الألومنيوم الميابلة بهذا وفورائه ، عاليا مناسلة المحالم المصل المسابلة المحالم المصل المدانية وطفوما على مصل الكوافية المدور .



وقى أثناء هملية التقليب الدائية ، تتمكن بعض الفلزات من الاستيلاء على الكلور والاستثنار په ، فتنزعه من كلوريد الألومنيوم على حسب مقدار الطاقة المطلقة لهذه الكلوريدات عند درجة حرارة النتفية .

ويوضح الشكل (٤٧) مقدار التغيير في الطاقة المطلقة عند درجات الحرارة الختلفة .






وتطفو كلوريدات الشوائب على مطع المصهور لحفة أوزانها .

ويمد الانتهاء من عملية التنفية ، ينقل الألومنيوم النق إلى أفران مقاومة كهربائية ، بيين الشكل (٤٨) أحدها .

ويتكون جمم قرن المقاومة الكهربائل من هيكل معدنى ، جزؤه الأسفل مل هيئة نصف أسلموانة ، يستند على مرتكزات منشورية الشكل ، أما جوف الفرن فيتألف من حجرتين أماسيمن ومن حوض متجمع . ويكون الفرن مبطئا بالطوب الحرارى . وتثبت ملفات المقاومة المصنوعة من العسلب النيكل الكروم، في سقف الفرن .

و يمكن إمالة الفرن لإغراج الألومنيوم من فتحة الصب . ويستخدم مثل هذا الفرن لإعادة صهر الألومنيوم للأغراض التالية :

- تنقية الألومنيوم لدرجة أكبر ، يتركه ساكنا لفترة مناسبة عند درجة الحرارة اللازمة .
 - تجانس الألومنيوم بخلط الصبات المتعدة والواردة من خلايا مختلفة .



شکل (٤٨) فرق مقاومة کهرباتی

١ -- فتحة الصب ٢ -- الفرقة الأمامية

٧ - مسخنات تعمل بالمقاومة الكهر بالية ع - فتحة الشحن

ه - غلاف معدق ۹ - أعمدة ارتكاز الفرن

(ب) تنقية الألومنيوم بواسطة التحليل الكهربائي :

تستخدم هذه التاريقة قمصول على ألومنيوم بالغ النقاء ، حيث يجرى استخدامه في أغراض البحث العلمي ، وما شابه ذلك . وتصل نسبة النقاء إلى ٩٩٥,٩٩٧ . ويحد من انتشار هذه الطريقة مل نطاق صناعي واسم ، تكاليفها الباهظة .

وتجرى حاليا عملية التنقية بالتحليل الكهربائى فى وسط منصهر ، يكون الأفرد فها سبيكة لالأنومنيوم غير النقي مع فلز ثقيل ، ويكون الكاثود فلز الأنومنيوم النقى ، وتملأ المسافة بين الأنود والكاثود بطبقة من الإلكتروليت تتكون من أملاح الفلوريدات والكلوريدات اللامائية (لا تحتوى على ماء تبلور) . ويجب أن يكون الوزن النومى للإلكتروليت عند درجة حرادة السلبة أكبر من الوزن النومى للإلومنيوم التق ، وأقل من الوزن النومى لمسيكة الأنود .

وعادة يستخدم إلكتروليت ، وهو يتألف من مخلوط كلوريد الباريوم باكلې (بنسية ١٨٠٠) وظوريد الألوميوم لو قل (بنسية ٣٠٪) ، وظوريد الصوديد، مس فل (بنسية ١٧٪) ، والوزن النوعي لهذا الإلكتروليت ٧٠، ويعتبر النساس من أفضل الفلوات التي تستخدم لويادة الوزن النوعي لسييكة الانود.


وتعرف هذه الطريقة لتنتقية الألومنيوم بطريقة الطبقات الثلاث ، ويمكن التعبير عن خطوات التنقية بالممادلات التوضيحية التالية :

و لا تسطيع الشوائب الأكثر إيجابية كهربائيا من الألومنيوم، أن تتنقل من الأنود إلى الإلكرر وليت مادات سيكة الأنود نميزى على نسبة كافية من الألومنيوم . أما الشوائب الأكثر سلية كهربائيا من الألومنيوم ، فتنتقل من الأنود إلى الإلكتروليت . ولكن هذه الشوائب لا تسطيع أن تنفسل على الأنود ما دام تركيز أيونات الألومنيوم في الإلكتروليت – أو حتى هذه الكثانود كيرا ، لأن جهد انفسال هذه الشوائب أعل من جهد انفسال الألومنيوم .

ربين الشكل (٤٩) علية تستخدم لتنقية الألومنيوم بطريقة الطبقات الثلاث.

(ج) التنقية بطريقة المفنسيوم :

تستخدم هذه الطريقة لتنقية بعض سبائك الألوشيوم ، فتصهر السبيكة مع ٣٥-٣٠٪ بن للفنسيوم ، وتصل درجة حرارة انصهار هذه السبيكة إلى ٥٥٠٠٠ . ولى هذه الحالة ، تشخفض



شكل (٤٩) علية تنقية الألومنيوم بواسطة التحليل الكهربائى تبما لطريقة الطبقات الثلاث : ١ -- كيل الكاثود ٧ -- خلاف ٧ -- جلانة جانية


عن المحور المحاود المحاو

» - الألومنيوم أثناء تنقيته ٨ - المكاروليت ٩ - صبيكة الأنود ١٥ - بطانة من المجازيت

ذاتية الحديد في السيكة انخفاضا حادا ، حيث ينفصل الحديد عليهية بلورات من لوحهم تقرسي على أرضية الحلية . كا يتحد جزء من السيليكون والمغنسوم محرنا سليسيدات المغنسيوم الحقيقة الوزن ، فتطفو على السطح . ويتحد جزء من الحديد في أثناء ذلك مع المنجنز ، وفعصل سيكة الألومنيوم والمغنسيوم عن المركبات الكيبائية تحديد والسيلكون والمنجنز ، يجرى ترشيح المسهور علال طبقة من حييات الهازل تحت التطريخ(الخلطة) عند درجة حرارة ١٠٥٥-٣٥٥ ما ولا تزيد نسبة الحديد في المصهور بعد ترشيحه عادة على بضعة أجزاء في الألف.

ويبخر المنسيوم من سيكة الألومتيوم والمنسيوم بعد الترشيح فى أفران مفرفة من الهواء تسل باغث النهوربائ (كا فى الشكل ٥٠)، ثم يكثف فى مكتفات خاصة ، ويتبخر الزنك خلال هذه العملية إذا كان موجودا ضمن عناصر سيكة الألومنيوم.

ويتم تبخير المنسيوم والزنك عند درجة حرارة ٩٠٠ - ٩٥٠م عندا ي**صل الشفط** إلى ٩٠١م زثبق ، ويرامى الاحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة في المكتفات عند ٥٣٠٠م تقريبا ، عندند يتبخر كل من المنسيوم والزنك من سبيكة الألومنيوم ، حيث يترسبان هل جعوان المكتفات على هيئة بلورات .



نرق اشحث الكهربائل، يستخدم التصحيد المفنهسيوم من سبيكة الألزمنيوم والمفنسيوم علال جو مفرغ (ضغط مخلجل لدرجة كبيرة) ، ويؤدى ذاك إلى تنقية الألومنيوم :

- 1 هيكل القرن
 - ۲ میخنات
- ٣ فتحة صب سبيكة الألومنيوم والمفنسيوم
 - ۽ -- معوجـــ
 - ه فتحة صب الألومنيوم النقى
 - ٩ فتحة دخول الهيدروجين
 - ٧ خط تفريغ الحواء

الباب الثسالث

الميتالورجيا الغيزيقية للفازات وتطبيقاتها

مقدمة في الميتالورجيا الفيزيقية :


تتم معظم الفلز ات ، هند اتحادها ، بخاصية التذاوب المتبادل الحدود في الحالة المنصورة . وهناك مجموعة من الفلز ات تتذارب منصيرة في بعضها بعضا حتى مشي بغير حدود .

ونادرا ما تجد فلزين لا يتذاوبان إطلاقاً في الحالة المتصبرة ، حيث ينفصل مصهوراهما إلى طبقتين ، تعلو إحداهما الاخرى تبعا لكتافتها في حالة الانصبار ، حثل الحديد والرصاص. . و لكن الحالة الاكرش شيوها عند أتحاد فلزين ضعصوبين مما ، هي التفاوب الحصود . وفي هذه الحالة ، تحصل على محلول ضعيد حتجانس تجاماً . إذا ما كانت كهة الفلز ب المفاقة إلى الفلز الا تزيد من ذائيها العظمي ، عند درجة حرارة الانصبار . ولكن من ناصية أخرى ، إذا تعدد كهة الفلز ب المضافة ذائيها العظمي في ا ، انفصل المصهور إلى طبقتين ، تتألفان من محلواين مشهين ، من به في أ ، والأخر من افي ب .

وباستناه بعض الحالات النادرة لبعض الفلزات (مثل الحديد والنحاس ، التيكل والفضة النحاس والكروم) فإن الناوب المحدود في الحالة المنصبرة يتميز باختلاف حاد في درجة حرارة الانصبار لكل مها ، وأحجاء ذراتهما .

وعندما يتسابك ظن بفلز آخر أو بعنصر لا ظنرى – يحدث تفاهل كبيائى بين ذوات السمرين ، و تؤلف إلكترونات التكافئ قسنصر السيكي – الى تدميز بضحف ارتباطها إلى فواها السلم ، و دخيا تشمل الدين عربية المالة السلم : مي بين المرات أكمل كما أو المالة السلم : ميومة النوات أكمل كما أو المالة السلم : ميومة كبيائية من الفوات المتفاهة بين الدوات المتفاهة وغير المتفاهة ، وعند تفاوب عضم سبكة أحدهما في الآخر في المقال السلمة ، تتكون إما عالها جلمة ، وإما مركات كبيائية ، أو ينتج عبا – بعد تجمدها حقاليط ميكانيكية (غير حصفة كبيائيا) من كلا المتصرين ا ، ب ، أو مدة عاليل جلمة ، وعند تكون عاليل جلمة ، تحل ذرات العضر المذاب في المتكال (١٥) ، ذرات العضر المذاب في الشكل (١٥) ، أو نذ تكن ذرات العنصر المذاب في الشكل (١٥) ،


ف منظم الحالات إذن ، تتمم عناصر السيكة بتذاوب متبادل محدود في الحالة الصلبة .
 وم ذلك ، فإن كثير امن الفلزات لها ذائبية متبادلة غير محدودة .



شكل (٥١) ذرات العنصر المذاب تحل محل بعض نورات العنصر المذب في شبكته البلورية :

ذرة العنصر المذيب

٥ فرة العنصر المذاب



شكل (٥٧) ذرات العنصر المذاب تكن في المسافات البيئية القاصلة بن ذرات العنصر المذيب : ● ذرة العنصر المذيب


درة العنصر المذاب

وإذا كان أحد حناصر السيكة موجودا بكية تقوق حد تذاربه فيها ، فإن الكية الزائدة من هذا النصر تكون صنفا (طورا) مستقلا ، قد يكون محلولا جاءدا مشيما ، أو مركبا كمينائيا ، أو بلورات مستقلة لهذا النصر .

و أن بعض الأحيان ، يختلف المركب الكيميائى من الهلول الجامد فى أن المركب الكيميائى تكون له شبكته البلورية الحاصة به ، والتي تميزه من غيره من المركبات ، وهو فى معلم الأحيان يحطف من الناحية الكية علاقة محدة لمكونائه كى يتكون .

وتكون عملية التصول الانتقالية لسبيكة من حالة الانصبار إلى الحالة الصلبة ، مصحوبة بتعمول الهجوعة الكيميائية إلى حالة تقل فيها الطاقة المطلقة لها ، كما فى الشكل (٥٣) .

وكما هي الحال في تجمد الفلزات النقية ، يبدأ هذا التحول فقط إذا تعرضت السبيكة لتبريه



شكل (97) تثير مقدار الطاقة المطلقة مع درجة الحرارة في حالتي الصلابة والسيولة : للمحور من : يمثل درجة الحرارة للمحور من : مقدار الطاقة المطلقة


المحور ص : مقدار الطاقة المطلقة أ : درجة حرارة الإنزان بن حالى الصلابة

المعورس: الزمن المعورص: درجة الحرارة المتوية ١- معدل تبريك بطيء

بها ، يتدرض المسهود أدرجة دورتم لهمود » ضليفة دورتم لهمود يتجمد حدرجة حرارة تقارب (أنظر شكل ۳ »). الجزء الإفق من المنفي يال على أنظرت درجة الجرارة تليجة ثورت درجة الجرارة تليجة وتعوضها الجرارة المفهود بالترية

۲ ۲ ۲ ۲ ۵ ۵ ۵ ۵ معدلات تبرید متزایدة ۵ و ویا بتجمد الفلز التصیر


عنه درجاتحرارة أقل من درجة حرارة الاقزان د ا



ثم لا تلبث أن تصبح نوى تنمو بعد ذلك كثر كيب دندزيني (تفرعي يشبه أفرع الشجرة) كا في الشكل (ه ه) ، أو كبلورات متكاملة الأسلح كا في الشكلين (٥٩ ، ٥٩) .



شکل (هه) ترکیب دندریتی



دسم توضيحي يبن حطوات تجمد فلز نق من حالة الانصهار حتى تكوين بلورات متكاملة الاسطح



شكل (۵۷) الركيب الباتورى للألومنهوم كما يتضح من الفحص المجهرى (مكرة ۷۰۰ مرق)

و مندا تتجمد السبائك ، فإن الأصناف (الأطوار) المتكونة حديثا تكون نمتلفة في تركيها الكيميائي من المحلول المنصهر الأصل . ولذك ، فإنه لتكوين نواة مستقرة ، لا يكون كافيا حدوث تديرات في الطاقة فقط – كا هي الحال لمجموعة مكونة من مكون واحد – بل يجب أن يكون هناك تباين في التركيز أيضا .

ويقل كثير احدل بمن البلورات في الهاليل عنه في الفلزات الحالمة . ويعزى ذلك إلى الفلزات الحالمة . ويعزى ذلك إلى ان الخورة ، في المبلزري في محلول ما لا يكون مصحوبا فقط بتكون نوى ثنائية الأبداد على أرجه البلورة ، كما يحدث في حالة الفلزات الخالصة ، ولكن يكون مصحوبا أيضا بانتشار فرات المكونات في الحلول المنصهر وبين البلورات التي تتكون كير ابن الحلول المنصهر وبين البلورات التي تتكون كيرا ، كان معدل نمو البلورات بطيئا .

وبعد تجمد مصهور السيكة كلية ، تحدث تغيرات في التركيب البنياف ، بسبب التحولات التآصلية ، وبسبب تحلل الهلول الجامد تثبيعة التغيرات التي تطرأ عل التذاوب المتبادل بين الكونات في الحالة الصلبة .

وتتم التحولات فى الحالة الصلبة بطابع بلورى فقط ، وتتم يتكون بلورات الأصناف (الأطوار) الجديدة ثم نموها .

قاعدة الصنف (الطور) ومنحنيات الاتزان :

توضح عملية تجمد السبائك الفلزية ، بواسطة رسومات توضيحية ، تبين الزانها الكيميائى معد أية درجة حرارة . وهي تمثيل بيانى مناسب التغيرات التي تعلراً على حالتها نقيجة التباين في درجات الحرارة والتركيز . وتساعد مصنيات الانزان ، التي تسمى أيضا الرسم البيانى للأصناف (الأطوار) ، على معرفة الصنف (العلور) الذي تحتويه السبيكة حند أية درجة حرارة وأعى تركيب كيميائى . كا تساعد علمه المنحيات على تقيم النصولات المختلفة التي تطرأ على الأصناف أثناء تسغين أمر تهريد السيكة المسنية في سالات انترائها كيميائها ، أبي همما تكون كل التفاهلات في الهمسرمة الكيميائية المطاة مكسية . وهذا يعني أن التغيرات التي تحدث في مجموعة ما تقييمة لمسلبات ثم في انجاء واحد ، تكون مصحوبة بنغيرات تنتج عن مكس السلية في الهمومة الكسائلة .

وتمرف الهيمومة في هذا المجال بأنها ائتلاف لواحد أو عدة مكونات عند مختلف الشفوط والتركسات الكبيائية .

والمكرزات هى تلك المواد (سواه أكانت عناصر أو مركبات كيميائية) ، الله يحمّ وجودها بصورة كانية لتكرين مجموعة . وعل سيل المثال ، يعتبر الفلز التن مجموعة من مكون واحد ، وتعتبر سيكة تتألف من فلزين مجموعة ثنائية من مكرنين ، وهكذا .

والصنف (الطور) ، هو ذلك الجزء من مجسوعة ما ، الذى له صفة التجانس الطبيعى والكيميائي . ويكون سفصلا من الأجزاء الأخرى بسطح فاصل . وعليه فإن محلولا سائلا متجانسا هو أي الواقع مجموعة وحيدة الصنف (الطور) . كا أن خليطا لنومين من البلورات هو مجموعة لثانية تتألف من صنفين (نوعى البلورات) ، يختلفان فيا بينها من حيث التركيب الكيميائي ، والبيان البلورى وينفصلان عن بعضهما بعضا بسطح فاصل . كذك فإن وجود سبيكة منصهرة مم بلوراتها للتجدة ، يمثل مجموعة ثنائية الصنف (ثنائية الطور) .

و الهبوعة الكيميائية التى تتألف من عدة أصناف (أطوار) فى سلوكها وما يعثر بما من اعتلافات، وما يطرأ عليها من تغيرات وفقا للظروف الخارجية (فرجة الحرارة والضغط) ، إنها تخضع فى كل ذلك لقاهدة عامة تعرف بقاعدة الصنف (أو قاهدة الطور) .

وتنص قاعدة الصنف (الطور) على الآتى : في أية مجموعة كيميائية مترنة وغير متجانسة ، فإن مجموع عدد الإصناف الموجودة مضافا إليه عدد درجات الحرية المتاحة ، يكون مساويا لهدد المكونات مضافا إليه عدد الموامل الخارجية .

ويمكن صياغة قاعدة الصنف في معادلة رياضية كما يل :

ص + د = م + ع

حيست :

ص ي عدد الأصناف (الأطوار) الى في حالة الزان .

د : عدد درجات الحرية المتاحة المجموعة (عدد العوامل المتغيرة).

م : عدد مكونات الحيموعة .

ع : عدد الموامل الخارجية (مثلا : درجة الحرارة ، والضغط) .

ومن المادلة السابقة نحصل على الصينة الآتية :

د = م + و - ص

وهذه الصورة هي الأكثر شيوعا لقاعدة الصنف.

وحدد درجات الحرية هو المقدار المستقل الخارجي ، أو العوامل الداخلية المتغيرة (درجة الحرارة ، والفسفط ، ودرجة التركيز) التي ته تنغير دون أن تتسبب في اغتظاء صنف (طور) موجود، أو في تكوين صنف (طور) جديد في الهموعة .

وعند دراسة الانزان الكيميائى ، ينظر إلى كل من درجة الحرارة والضغط كماملين غارجين بحددان حالة المجموعة الكيميائية .

وعند تطبيق قاعدة الصنف عل مجموعات فلزية ، فإنه يمكن التنافس من تأثير عامل الفخط ، وعليه يصبح عدد المتغيرات الخارجية عاملا واحدا فقط هو درجة الحرارة ، وتتول المادلة إلى الصورة التالية :

د = م + ۱ - ص

ولى مجسومة كيسيائية بلغت حد الانتران ، تكون لكل العوامل الداعلية والحارجية (التركيز ودرجة الحرارة على الترتيب) قيم محددة . ولمـــا كانت درجات الحرية لايمكن أن تقل من الصغر :

أي أن :

م – ص $+ 1 \ge صفر$

. ص ≤ م + ۱

أى أن عدد الأصناف (الأطوار) في مجموعة سترنة لا يمكن أن يزيد على عدد المكرنات مضافا إليها 1 (الواحد الصحيح) . وبناء عليه فإنه من المستحيل وجود أكثر من ثلاثة أصناف (أطوار) في مجموعة ثنائية سترنة ، كا أنه من المستهد كلية الحصول على أربعة أصناف (أطوار) في مجموعة ثلاثية سترنة ، وهكذا . وإذا كان عدد درجات الحرية مساويا الصغر ، عرف الاتران في هذه الحالة بأنه وغير منتوع » .

ويلزم لوجود مجموعة في حالة انزان غير متنوع ، توافر ظروف محمدة تماما : درجة حرارة ثابتة ، وتركيب كيميائى محمد لكل الأصناف (الأطوار) الناشئة .

وعل سيل المثال ، فإن فلزا نقيا منصهرا عند درجة حرارة تقارب بالكاد نقطة تجمده ، يمثل مجموعة كيميائية أحادية (لها مكون واحد هو الفلز النق) ، وتتكون من مسنفين (مصهور الفلز وبعض بلورات منه قد مجمدت لبلوغه درجة حرارة تقارب بالكاد نقطة النجمد)لهما نقس التركيب الكيميائي تماما :

وإذن :

د = م + ۱ – ص = ۱ + ۱ – ۲ = صفر

عا يسى أن الاتزان و غير متنوع و في هذه المجموعة الكيميائية . وفي هذه الحالة لا يمكن المتجار وحبة الحرارة (نقطة التجد أر نقطة الانصبار) أو تشيرها عشوائيا . إذ أنه ترجد درجة حرارة واحدة فقط تكون عندها المجموعة في حالة اتزان ، هي درجة حرارة التجد (أو الانصبار) لهذا الفائر . وإذا كان حدد الأصناف (الأطوار) أقل من أقدمي عدد ممكن يواحد (الواحد السحيح) ، فإن عدد درجات الحرية سوف يزداد هو الآخر بنفس المقدار ، وهو راحد (د - 1) ، وتوصف هذه المجموعة بأنها وأحادية التنوع » .

ولى الأغراض النسلة ، من الضروري الإلمام تجالة السائك بصفة إيهالية ، وسعرفة تكوينها ، استادا إلى كان مدرجة المرارة والتركيز . وإذا ما عرفت حالة سييكة ما ، يعدرجة تركيز بهنها عند أية حرارة ، فإنه من المستطاع النغيز بخواصها ، ويتغيلها المصاملة الحرارية ، ووقايلية المشعود الدن (نتيجة لسلبات العلوق ، والتشكيل بالكبس ، وبالدوافة) كما يمكن تموقع مسلك هذه السييكة في عمامات السباكة ، وملامعتها لمختلف ظروف التشفيل . وهذا ما يعنيك في موضوع دراستنا لفلز الألومنيوم .

و بمكن تمثيل جميع التحولات التي تطرأ على سبيكة ما تيما لدوجات الحرارة والتركيز بواسطة أشكال بيانية تين منحنيات الانزان لهذه السبيكة . ويتخذ عادة الحمور الأفق (السيني) لتبيان درجة التركيز ، في حين يتخذ المحور الرأسي (الصادي) لتبيان درجة الحرارة .

ومن حيث المبدأ ، تمثل منحنيات الانزان أعاذج محددة تماما من الانزان : التغاوب النام أر الجزئ ، وجود أو اختفاء مركبات كيميائية ، إلخ ، ويمكن رسمها عل أساس اعتبارات نظرية .

ولى بعض الحالات ، تتطابق منصنيات الانزان الحقيقية السبائك تطابقا ثاما مع الرسومات السافية الله تم استنباطها طر أسمر نظرية .

وعلَّ كُل حال ، فإن منحيّات الانزان تكون صحيحة فقط تحت الظروف التي تكون فيها العمليات الكيميائية الموجودة في الهجوعة ، في حالة انزان .

وفى ينود لاحقة ، صوف نورد دراسة منحنيات الانتران لمجموعة ثنائية لعناصر التسابك الهتلفة مع قلز الألومنيوم ، وذلك لأحميها نظريا رعمليا .

منحنيات الآزان تجموعة ثنائية :

يمكن تقسيم منحنيات الاتران من حيث تفاوب عنصرى مجموعاتها في كلا الحالتين الصلبة والمنصبرة ، ومن حيث تكويمها لخاليط ميكانيكية أو مركبات كيميائية ، إلى الأتسام التالية : ١ ـ مجموعة ثنائية يؤلف مكوناها عليطا ميكانيكا من البلورات في الحالة الصلبة ، ويتفاوبان

تذاوبا تاما في الحالة المنصيرة . ٢ سـ مجموعة ثنائية يتذاوب مكوناها تذاوبا في كلا الحالتين المنصيرة والصلبة .

٣ ــ مجموعة ثنائية بتذاوب مكوناها تذاوبا تاما في حالة الانسجار ، ولكن تذاوبهما
 في الحالة الصلية محدود ، ويقل بانخفاض درجة الحرارة .

ع جيومة ثنائية يتناوب مكوناها تذاويا ثاما في حالة الانصبار ، ولكن تذاويهما عدد في الحالة الصلة (سائك له تحول بريتكني) .

ه - بجموعة ثنائية يتذاوب مكوناها تذاوبا تاما في حالة الإنصبار ، ويكونان عند تجدها
 مركبات كيميائية :

(أ) مجموعة ثنائية يتذارب مكوناها تذاوبا تاما في حالة الانصهار ، ويؤلفان مركبات كيميانية ثابتة بعد النجمه .


 (ب) مجموعة ثنائية يؤلف مكوناها بالتجمد مركبا كيميائيا غير مستقر ، يتحلل بإعادة التسخين – قبل انصهاره – خلال تفاعل بريتكئى ، مكونا محولا جامدا وصنفا مصهور!

٩ - يَحْمُومَة ثنائية يتعرض مكوناها إلى تحولات تآصلية (أى تحولات في البنيان البلورى دون حدوث تغير في التركيب الكيميائ)

وفيها يلي نعطى فكرة عامة موجزة عن كل من هذه الأقسام :

 ٢ - عبرتيمة ثنائية يؤلف مكوناها عليظاً ميكانيكياً من البلورات في الحالة الفسلية ، ويتذاوبان تذارباً تاماً في الحالة المنصورة :

يمكن تمثيل هذا القسم بالرسم البياني كما في الشكل (٨٥) ، وفي هذه الحالة تتكون السبيكة




رسم منحني الانزان لمجموعة من المكونات تنذاوب تماما منصهرة وتكون مخلوطا ميكانيكيا بالتبريه

الى مثلها المحبومة الثنائية من خليط ميكانيكي (غير كيميان) من مكونها الأصليين . وتستميد الغازات الى تكون مثل هذه الأنواع من السبائك نسقها البلورى ثانية . وقد أمكن

التأكد من قلك يواسطة المسارات المن المناسبة المواحظ والمناسبة للتها المكاونين والمسارة المسارة المناسبة المالة المناسبة الكلا المكاونين والمساة وسم منحيات التبريد (درجة الحرارة- الزمن) ، ثم توقيع نقط الانكسار المناظرة التركيب السبيكة ودرجة الحرارة لرم منحني الاتران – ويتضع من الشكل أيضا ، أن منحيات التبريد لكلا الفلايين عنما يكورنان في حالة نقية ، بحرارا يقدة زمية تثبت عندها درجة الحرارة تماما الايماث الحرارة المالية المناسبة في المناسبة عند بده التجدد في حالة السبيكة . و لكن درجة الحرارة تأما في الاتفاض بمدل تشر ، إلى أن يتم التجدد كلية فينكسر الحط مرة الحرى ، تتبعد تقدر صدل التدريد .

ويبين الشكل (٥٩) الرسم الكامل لمنحنى الاتزان مع توضيح الأصناف (الأطوار) المتك نة .



شكل (٥٩) منحى الاتزان نجموعة من المكونين ٤، ب يتذاوبان تماما منصهر بن ولا يتذاوبان في الحالة الصلبة فيكونان مخلوطا ميكانيكيا

١ - مصهور تجانس تماما
 ٩ - مصهور + بلورات من العشمر (١)
 ٥ - بلورات من (ب) + يوتكني (ناب)
 ٥ - بلورات من (١) + يوتكني (١+ ب)


٧ - مجموعة ثنائية يتذاوب مكوناها تذاوباً ثاماً في كلا الحالتين المنصهرة والصلبة :

عند حدوث تذارب غر محدود فى الحالة الصلية ، يجب أن يكون المجومة الثنائية تفس الطراز من النسق البلورى ، كا يجب أن يكون حيها فراتهما متقاربين لدرجة كيوة . فإذا ما زاد الفرق بين حجى ذراتهما على ١٤٪ استعمال تكوينهما لهاليل جاملة تتيجة للتشوء الحاد فى النسق البلورى المنصر المذيب ، إذ يتم تكون الحلول الجامد بأسلوبين :

٩ - الإسلال ، حيث تحل ذرات العنصر المذاب محل بعض ذرات العنصر المذيب ، كما
 في الشكل (١ ٥) .

 ٢ – الالتجاء ، حيث تلجأ ذرات العنصر المذاب إلى المسافات الفاصلة بين الذوات وتكن فيها ، كما فى الشكل (٥٣) . ويمكن أن تحدث هذه الحالة إذا كانت ذرات العنصر المذاب من الصغر بحيث لا تعمل على تشويه النسق البلورى العنصر المذيب .


وبالنسبة الفرق بين حجمى ذرق المكونين ، فكلما كان الفرق كبير! مجيث لا يتمدى النسبة ٢٠٪ ، كان هناك تشوه واضيح في النسق البلوري للمنصر المذيب ، كا في الشكل (٦٠) .



شكل (٥٠) تشوه النسق البلورى للمنصر المذيب عند تكوين محلول جامد بطريقة الاحلال

فإذا ما زاد الفرق على 10٪ ، فإن تكون مركب كيميائ ينسق بلورى مختلف ، أو تكون خليط ميكانيكى من المكونين ، قد يكون أكثر احبّالا وترجيحا من وجهة نظر كيميائية تعلق بالطاقة المطلقة لحذه المحموعة .

كما أنه من ناسية أغرى يعزز تكون المحلول الجامد تقارب نقطني الانصهار للمكونين ، ووقوع هذين العنصرين في موضمين متدانيين بعضهما بعضا في الجدول الدوري . (انظر الملمحق1) ويمثل الشكل (١٦) متحى الاتران التملى لهذه الهموعة الثنائية ، وكيف يعوف مقدما شكل هذا المنحى بفحص متحنيات التبريد .



شکل (۹۱)

الجزء الأيمن : المحور الأفق عثل النسبة المتوية لعنصرى المجموعة . المحور الرأسي يمثل درجات الحرارة

الجزء الأيس : منحنيات التبريد للمجموعة الثنائية عند درجات تركز مختلفة للمنصرين مع بعضهما بعضا :


۱ - منحنى التبريد العنصر أ النقى (١٠٠/أ) ٣ - منحنى التبريد السبيكة (١٠٧/أ ، ٣٠/ ب) ٣ - منحنى التبريد السبيكة (١٠/أ ، ٢٠/ ب) ٣ - منحنى التبريد السبيكة (١٠/أ ، ٢٠/ ، ٢٠)

ه - منحى التبريد للعنصر ب النتي (١٠٥٪ب)

ويبين الشكل (٦٢) رسما كاملا لمنحق الانزان سبينا عليه جميع الأطوار المتكونة .

 ٣ - مجموعة ثنائية يتذاوب مكوناها تذاوباً تاماً في حالة الانصهار ، ولكن تذاوبهما في الحالة الصلبة محمود ويقل بإنخفاض درجة الحوارة ;

تتناول هذا القسم بالتفصيل لأن عددا لا بأس به من سبائك الألومنيوم ينتمي بطريقة أو بأخرى لمثل هذا القسم.




ستحنى الاتزان نجموعة ثنائية نمطية يتذاوب مكوناها تماما فى كلا الحالتين المنصهرة والصلية : ١ – صنف (طور) منصهر ٣ – صنف (طور) منصهر+ بلورات من المحلول الجامد (١+ ب) ٣ – علول جامد (١+ ب).

يوضح الشكل (17) كيفية رسم هذا النوع من منحنيات الاتران ، بينا يبين الشكل (14) الرسم الكامل لمنحنى الاتران مبينا جميع الأطوار المشكونة . ويمثل الحطان ا ه ، ب ه عطى السيولة لمصهور .

تبدأ بلورات الهلول الجامد للفلز ب مذابا في الفلز أ (الصنف cc) في الترسب من السيكة المنصهرة خلال الحلط ا ه ، ويترسب الهلول الجامد للفلز أ مذابا في الفاز ب (الصنف ه) خلال الحلط ب ه .

وعثل الحطان ۱ د ، ب ج حلى الجمود . والنطقة د تناظر أقمى تذاوب الفلز ۱ في الفلز ا في الفلز ا من الفلز ا في الف



شکل (۹۳)

من متحنيات التبرية يتم تخليق منحى الانتران تجموعة ثنائية يتذاوب مكوناها بماما في حالة الانصهار ، و لكن تذاويهما في الحالة الصلبة عدود ، ويقل بالخفاص درجة الحرارة :

المحور الأفق س يمثل الزمن


المحور الرأس ص يمثل درجة الحرارة المتوية

ه - منحى التبريد السبيكة (١٠٤٠/١،٥٠٪ب)

د م نقطة انصهار العتصر ا

د _ نقطة انصيار المنصر ب

د ي نقطة اليوتكني



منحى الاتزان الهائي للمجموعة الثنائية السابقة (أنظر شكل ٩٣)

بالمثل فإن النقطتين (و ، ي) تمثلان أقسى تذاوب للفلزين :

ب فی أ ، أ فی ب على الترتیب عند درجة الحرارة العادیة (حرارة الغرفة) ویپین الحطان د و ، جی تغیر تفاوب الفلز ب فی الفلز أ ، والفلز أ فی الفلز ب ابتداء من درجة حرارة الفرفة إلى درجة الحرارة اليوتكنية .

و بتطبيق قاعدة الصنف على هذه المجموعة عند النقطة اليو تكتية ه :

عدد المكونات (م) = ٢

عدد الأصناف (ص) = γ (ه، مصبور) إذن :


د = م + ۱ - ص

عا يشى انسفام درجات الحرارة عند هذه النقطة ، أي أن هذا الاتزان هو اتزان وحيد غير متنوع.

والآن لنمتعر مراحل تجمد السبائك ١ ، ٢ ، ٣ في الشكل (٦٤) . تبدأ السبيكة (١) التجمد عند درجة الحرارة (دم) وتتجمد كلية عند (دب) . وتحتوى السبيكة المتجمدة فقط على بلورات من المحلول الحامد (ac) ، الذي لا يتعرض لتفعرات صنفية (طورية) بانخفاض درجة الحرارة حتى الحرارة المعتادة (درجة حرارة الفرفة) . وتبدأ السبيكة (٢) في التجد عند درجة الحرارة (دير) وتنتهي عند (دي) . وخلال عملية التجمد ، يتغيير التركيب الكيميائي للصنف المتصهر تبعا لحط السيولة ، ومن ثم فإن الصنف المتجمد يتغير باستمرار تبعا غط الحمود , ولذلك فإنه عند أية درجة حرارة (د) ، فإن النقطتين (م ، ن) تحددان التركيب الكيميائي المنصمر وبلورات المحلول الحامد على الترتيب . وعند تجمد السبيكة كلية فإنها تتكون فقط من بلورات من المحلول الجامد (جم) . وباستمرار التبريد حتى (دم) يصبح المحلول الحامد مفرطا في التشبع . وعليه ، فإنه بانخفاض درجة الحرارة عن (دي) ، يتحلل المحلول الحامد (β) وتنفصل عنه الكية الفائضة من المكون ب على هيئة بلورات من الصنف (β) الذي يزداد مقدار وجوده كلما انخفضت درجة الحرارة . وإذن فإنه تحت درجة دي ، تحتوى السبيكة على الصنفين β ، ας (كما في الشكل) ، ويتغير التركيب الكيميائي لهذين الصنفين خلال الحطين د و ، ج ى على الترتيب . فئلا عند درجة الحرارة د فإن التركيب الكيميائي الصنف α يكون فئلا بالنقطة س ، ويكونالتركيب الكيميائي الصنف β مثلا بالنقطة ص . و مكن ثمين النسبة بين كيتهما و زنا كما يلي :


وهذه العلاقة في الميتالورجيا مشاجة لعلاقة القوة وذرامها في الميكانيكا (العتلة) إذ أن القوة × ذرامها = المقاومة × ذرامها (كما في الشكل ٢٠) .





شكل (٦٥) تشبيه توزيع كيني الصنفين α ، β بالعلاقة بين القوة والمقاومة و دراعيما .

ومل أساس التغيرات في كل من الطاقة ودرجة التركيز ، فإن نوى السنف β تكون أولا مل الحدود الفاصلة بين حييات السنف الأصل σ. ويين الشكل (γγ) ما يحدث في هذه الحالة لسيكة الألومنيوم والاصاص. ولكن التبريد السريع (التسقية) لحله السيكة يمون تكون بلورات الصدف β ، وبذلك تحصل خطيا على سيكة متجانة تمام بلفت حد ليمون تكوي مكون مفرطا في التشبع بالنسبة لمنصر ب ، ومن ثم فهو غير مستقر من الناحية الميالورجية غير من الفكك بعبرد تسخيف ، بل وعد درجة حرارة الفرفة دون تسمين لبض السبائك. فيتمرض للفكك بعبرد تسخيف ، بل وعد درجة حرارة الفرفة دون تسمين لبض السبائك. والمناحبة على المناحبة الميارة التي يصل إليا بالتسخين . هذا الانفصال المستقر المناحبة الميارة التي يصل إليا بالتسخين . هذا الانفصال المستقر الميان الميانك . ومن المصافح المين الميانك . ومن المصافح المين المستقر بالإزامان ، وتسمى الأصلاد بالإزامان ، وتسمى الأصلاد بالإزامان ، وتسمى الأصلاد بالإزامان ، أو الدين .



شکل (۲۶)

انفصال الصنف الفائض من سيكة الألونيوم والنحاس ، وترسه على الحدود الفاصلة بين الحبيات ، عندما تناح الفرصة لهذا الصنف أن يتكون . ويمكن تلافى حدوث هذا الترسب بالتسقية السريعة .

وتبدأ السيكة (٣) في التجد عند درجة الحرارة در وتتجمد كليتعند در . وخلال علم السيكة (٣) في التجد عند در . وخلال علم السيكة بصفة ستمرة خلال علم السيولة ، مقربا من التركيب اليوتكن (التقلة ه) ، كا يتغير تركيب الصنف الجامد خلال علم الجمود متحركا صوب أقدى تذاوب له (التقلة د) . وعند التقلة هم . يبلغ السنف المنصبرالتركيب اليوتكن . وعند تنقيلة هم . يبلغ السنف المنصبرالتركيب اليوتكن . وعند تتجمد السيكة تماما . ومن ثم يترسب المحلولان الجامدان β ، وه مكونين سبيات يوتكنية .

و تتكون السيكة المتجمعة من بلورات ابتدائية مشبعة تماما من المحلول الجامه ترسبت عميول درجتي الحراوة، لا ، د ، و عاموط يوتكني تكون عند درجةالحراوة د ، ، ويشتمل على المعلون ع ، د β ، (تركيجها الكبيائي يمثل بالتقطين د ، ج عل الترتيب) .

وبانفناض درجة الحرارة تتفكك البلورات cc الابتدائية سها أو الحصواة في الخليط الموركتي ، تثبجة لانففاض إذائها للمنصر ب . وتقيمة لذلك تمرسب بلورات من الحلول المبلد في من المحلول من المبلورات cc . وبالمصرار انخفاض درجة الحرارة يتغير الدركيا، علال المستد cc وبلورات في مرارة النائض شها أو الموجودة أصلا في الخلوط اليوتكني، علال المستد دو ، ج دى طل الترقيب . وفي العهاية علما قصل السيكة إلى درجة حرارة المرقة ، فإن المركبات المستخدن cc ، ع من على عكن تحديداً بالتعلين و ، ع .

و بدبهی أن سیكة تر كیها الكیمیائی هو النر كیب البوتكنی نفسه ممثلا بالنقطة ه (۲۰٪ من المنصر پ) ، سوف تحتری بعد تجمعه علی حبیبات من الخلیط البوتكنی (β+-6) .

و لأهية مثل هذا المنصفي من منحنيات الانتران الكيميائي ، تجدر بنا الإشارةإلى التغيرات التي تطرأ على السبائك التي لها نفس مسلك هذا المنحفي .


تدير عبو اص هذا النوع من السبائك عبلال منحنى في منطقة المحاليل الجامدة المتجانسة ، ثم عملال خط مستقم في المناطق التي يوجد فيها عليط من صنفين ، انظر الشكل (٧٧) .

وفي الحالة الثانية ، فإن نقطتي المهايتين الخط المستقيم تناظران عواص الحاليل الجامعة المشهدة تماما .

ويلاحط أن اتحواص في المناطق التي تحترى مل صنفين (β ، ας) تعتمد على هرجة انتشار الخايط . وبالطبع لا تتطابق خواص المخاليط المنتشرة انتشارا تاما مع هذا الحط المستقع .

رلقد أمكن بمراصلة البحث ، التوصل إلى علاقة عمدة بين تركيب سيكة وخواص مبا كتما (انظر الشكل ۹۷) . وكلما كانت درجة حرارة التجدد أكبر ، كلما قلت سيولة السيكة ، كما أنه كلما كانت المسافة بين خطى السيولة والجمود أكبر (في اتجاء أنقي) ، كلما كان هناك نزوع أكبر إلى تكون اندرائية تفرعية في داعل التركيب النيائي السيكة . كما وجه عمليا أن السيولة تزداد زيادة ملموطة ، في حين تقل الفرصة لتكون شدوخ على الساخن في السيائك

والسبائك الواقمة في المناطق التي توجد بها محاليل جامدة ، تكون لها مطيلية عالية ، ومن ثم فإنها تكون طبعة ، ولها قابلية متنازة التشكيل بالأساليب الهشلفة كالدولمة والطرق والكبس




شكل (۱۹۷)
العلاقة بين الخواص وتكوين مجموعة ثنائية
هـا ذائية عمودة في الحالة الصلبة :
١ – المقاومة النجائية كجم / م٢
١ – الصلادة (عدد برينيل)
٢ – المقاومة الكهربائية
٤ – الموصلية الكهربائية
٥ – السولة
٢ – النزعة تتكوين شعوخ على الساهن

رفيرها , أما التشوء اللدن السبائك التي تحتوى على مخلوط من أصناف (أطوار) متطدة فيكون أكثر صعوبة ، وتقل قابلية مثل هذه السبائك التشكيل بطرق الشغط ، فهى لا تستجيب لها بسبولة .

وعند رجود تركيب يوتكنّى في بنيان مدنى ، فإن مطلبت تقل إلى أقصى حد لها . ونتيجة للك فإن أقصى تذاوب عند درجة الحرارة اليوتكنية هو الحد الأعلى تتركيز قسباتك اللي لها فالمية لمنتكل .

عسوبة ثنائية يتذاوب مكوناها تذاوياً تلماً في حالة الانصهار ، ولمكن ثذاويهما محدود ور الحالة الصلية (سهاتك لها تحول بريتكن) :

بين الشكل (٢٨) منحى الاتران لهذه السبيكة التنائية . ويختلف المنحى من هذا النوع من الدوع السابق (الشكل ٢٧) في أن بلورات الهلول الجامد β التي تترسب في أول الأمر عند بدء التجميد لا تلبث أن تتفامل ثانية مع السبيكة المنصهرة بتركيب كيميائ محمد تنكوين بلورات جديدة من الهلول الجامد cc . ويحدث هذا التفامل ، أو هذا التحول ، عند درجة حرارة ثابتة (خلله كلل التحول البوتكئي) ويعرف في هذه الحالة بالتحول البريتكئي .



شكل (٦٨) منحق الاتزان لسبيكة تتعرض لتحول بريتكش : مصبود_{س +} 8_{ص س}ے CO

- مجموعة ثنائية يتذاوب مكوناها تذاوباً ثاماً في حالة الانعبهار ، و يكونان عنه تجمدهما
 مركبات كيمبائية :

ينشأ في كثير من المجموعات الفلزية ، عند تسابكها ، مركب أو عدة مركبات كيميائية . وتنقسم المركبات الكيميائية إلى أنواع ثلاثة رئيسية هي :

- مر كبات تكافؤية .
 - مركبات إلكترونية .
 - مركبات التجائية .


المركبات التكافلية : تتميز هاه المركبات بصفة عيزة ، هي عام تذاوب مكوناتها تذاويا
 تاما من الناحية العملية . ومن النادر أن تتكون هذه المركبات في السبائك الفلزية . وفي أغلب
 الأحوال تتحد المكونات في مركبات كيميائية لا تخضم لقواعد التكافل البسيطة .

و المركبات الإلىكترونية: هذه المركبات لما أهمية كبيرة فى المجسوعات الغازية . والسركبات من هذا النوع نسبة عمدة لعدد إلكترونات التكافل إلى عدد الذرات ، أى تكون لها نسبة إلكترونية عمدة هي الكثرونية عمدة هي ٢ : ٤ ، وحليه أغرى لما النسبة الا ٢ : ١ ، وحليه أغرى لما النسبة الا ١ : ٤ ، وكل النسبة من النسب المعدد تناظر تمطا عمدا النسبة الإلكترونية ٢ : ٤ . وكل النسبة الإلكترونية ٢ : ٢ . وكل النسبة الإلكترونية ٢ : ٢ . وكل هذه المركبات التي لما النسبة الإلكترونية ألومين من نوع متمركز البلورة ومن هذه المركبات : نحيه لو (نحاس منافرين) ، و لو (حديد - ألومينيوم) وفيرها . وتعرف هذه المركبات المنفية الميانية الميانية على الميانية على الميانية ا

وبعض المركبات حثل المركب نعج لوج (نحاس – ألومنيوم) وغيره لها النسبة الإلكترونية ٢١ : ١٣ ، ونسقها البلوري على هيئة مكب معقد التكوين، وتعرف هذه المركبات بالصنف ٥٠ رمكذا .

ه المركبات الالتجائية : يميل عدد كير من الفازات إلى تكوين هذا النوع من المركبات الكيميائية ، على شكل كربيدات وتدريدات وغيرها . باتحادها مع المناصر : الكوبون ، والخيروجين ، والبورون . وطفه العناصر ذرات صغيرة الحجم يمكنها الالتجاه إلى المسافات البينية بن ذرات الفازات المذيبة لها . وتنظم ذرات المركبات الالتجائية غالب في نسق بلورى مكبي أو مدامى الشكل حيث تدلف ذرات العنصر المذاب خلاله انتشغل خيوات محددة أو مواضم خالية .

وتخطف المركبات الالتجائبة عن المحاليل الجامدة الالتجائبة ، إذ يختلف نسقها البلورى من النسق البلوري للفلز الذي تتكون منه . (1) جموعة ثنائية بطاوب مكوناها تذاو بأتاماً ق حالة الانصبار، و وفائدان مركبات كيميائية ثابتة بعد التجمد :
 يين الشكل (٢٩) منفى التوازن لمجموعة ثنائية من هذا القم . ويوضح الرسم البيانى أن الفارين أ ، ب يكونان مركبا كيميائيا أ ن حم له نقطة انصبار ثابتة، هي النقطة ج .



فكل (۱۹) منحنى الإتزان نجسوعة ثنائية يتكون من علاطما مركب كيميال ثابت :
الخط ح سن ع (* 3٪ ب) يمثل المركب الكيميال الثابت ا_{ن ب}

1 - مصبور + بلورات من ب

* - مصبور + ا_و ب م

• - مصبور + بلورات من ا

۵ - مصبور + بلورات من ا

۵ - مصبور + بلورات من ا


۲ - مصبور + بلورات من ا

۷ - ان ب م + يوتكنى (ا + ان ب م) ، ا - ان ب م + يوتكنى (ا + ان ب م)

۷ - ان ب م + يوتكنى (ب + ان ب م) ، ۸ - بلورات من ب يوتكنى (ب + ان ب م)

وبالفحص المجهرى ، يلاحظ وجود مركب كيميائى كحبيبات متعددة السطوح ، ومنفصلة تماما كافى حالة الفلز التي .

ووجود مثل هذا المركب الكيميائي في الشكل ، يكون مثابة إحداثي رأمي يناظرالتر كيب الكيميائي للحد السيكة ، ويقسم الشكل إلى جزءين ، يكن اعتبار كل مهما منحي الزان محقق ، الأولى يشمل الفلز ب والمركبان بهم معقل ، الأولى يشمل الفلز ب والمركبان بهم ويتمن الشكل (٧٠) الملاقة بين خواص السائك الى من هذا النوع وبين تركبها الكيميائية . ومن السائك الميزة الحد المركبات الكيميائية ملائدة ، ومتاربها العالم الكيميائية المواتفية ، ومتاربها العالم القرياء ، وتصافيها الكيمية ، ولذك فهي غير طهمة ، ولا تستيب الفلدة والكيمي ، ولا تناسب أعال التشوء الدن.




شكل (٧٠) العلاقة بين الخواص والتكوين نجموعة ثنائية يتكون محلائمنا مركب كيميائي ثابت .

(ب) جسوبة الناتية يؤلف مكوناها بالتجدد مركباً كيميائها غير ثابت ، ويتعملل بإمادة التسخين الله انصباره خلال تقاعل بريتكن مكوناً علولا جلماً وبمنقاً منصهراً :

يوضح الشكل (٧١) الرسم البيان لمنسني الاتران لهذه المجموعة . ويقع المركب الكيميائي أن ب م طل الإحداثي الرأبي الذي يناظر ١٨٠ من العنصر ب . ويتكون هذا المركب عند درجة الحرارة دن نتيجة لتحول بريتكني بين الصنف المنصهر الذي يناظر تركيمه الكيميائي التقطة د وبين الحلول الجامد فم ذي التركيز الأقصى الذي تمثله النقطة ه . وبيكن تمثيل هذا التفاصل بالمادة التوضيحية التالية :

مثل هذا المركب الكيميائي يتكون فقط في السبائك التي لها تركيبها الكيميائي الهعد دون غيره .




شكل (٧١) منحى الإتزان تجموعة يتكون من علاقما مركب كيميائي غير ثابت

٧ - مجموعة ثنائية يتعرض مكوناها لتحو لات تأصلية :

تحدث التمولات الصنفية في الحالة الصلبة في الحجبوعات التي يتعرض أحد مكونها ، أو مكوناها منا ، إلى تحولات تآصلية .

وبيين الشكل (٧٧) منحى الانزان المثل مذه الحالة ، عنما يتجد مكونا الهمومة كفلزين نفين ، ولكن يتعرض الكون ا بانخفاض درجة الحرارة إلى شكلين تأصلين . وهذا الشكل مثل أبسط أنواع هذا الفسر ، فهناك ما هو أكثر تسقيدا منه .




شكل (٧٧) منحى الاتزان نجموعة ثنائية لأحد مكوليها صورتان متآصلتان تظهران بالتبريد

متحنيات الآزان لمحبوبة للاثية :

لما كانت السبائك التي تستخدم على نطاق واسم في الأغراض المندسية والعسلية ، تتألف من ثلاثة هناصر فأكد ، فإنه من الضروري دراسة منحيات الإنزان فجموعات تتعدد مكوناتها . مثل هذه المنحيات تقيع وسيلة ميسرة التمرف على التركيبات الكيميائية السبيكة حتى يمكن اختيار الملائم مها . ومن ناحية أخرى فهي تساعد على تفهم واستيماب مختلف العسليات التي تحدث في على هذه المحموعات .

ولقد تم فى الواقع عمل العديد من منحنيات الانتران السجموعات الثلاثية . ويستفاد منها عمليا عل نطاق واسح .

وصنحى الانتران فجموعة ثلاثية تحوذج ثلاثى الابعاد ، يم رسمه على أساس مثلث متساوى الأضلاع . ويمكن معرفة انركيز المكونات في المثلث ينفس المقياس ، ويسمى و مثلث التركيز . ويجرى توقيع المكونات على أركان المثلث الثلاثة ، بيها تمثل أصلاح المثلث الهمومات الثنائية . الى تتألف من كل متصرين . وكل نقطة داخل المثلث تحدد التركيب الكيميائي السبيكة الثلاثية . وهناك قاعدة هندسية هامة ، هي إحلى خواص المثلث المتساوى الأضلاع ، هذه المحاصية هي أن الحطوط الثلاثة (د ن ، د م ، د ع) ، الشكل (۱۷۳) الن رسمت موازية للإضلاع الثلاثة من النقطة د داخل المثلث ، تساوى في مجموعها (د ن + د م + د ع) طول ضلع المثلث ل الذي اعتبر ممثلا النسبة ، ۱ ، 1/ من التركيز .



شكل (٧٣) طرق تحديد التركيب الكيميائي نجموعة ثلاثية

فإذا أردنا معرفة التركيب الكيميائل لسيكة تمثلها النقطة د . فرسم مبا ثلاثة خطوط موازية لأضلاع المثلث ، والأطوال المناظرة العطوط تسطى النسبة المتوية للمكونات ! ، ب ، ج في السيكة ، كا في الشكل

و يمكن تحديد التركيب الكيبيائي بطريقة أخرى . في هذه الحالة ، يتخذ ارتفاع المثلث عثلا ١٠٠٪ . والنظرية المنصية التي تستخدم في هذه الحالة تنص على أن مجموع ثوان خطوط تقام عموديا على الأفسلاح الثلاثة من نقطة في مثلث متساوى الأفسلاح تساوى مقدارا ثابتا هو طول ارتفاع المثلث (أي أن ب ب، حم أ + م ج ً + م ب ً) ، كا في الشكل (٧٧ ب) . واستنادا إلى خواص المثلث متساوى الأضلاع ، يمكن بسبولة توضيح ما يل :

 ا حـ كل السباتك التي يقع تركيبا الكيسيائي عل خط مستقم يتصل بأحد رؤوس الخطف ط الفلع المقابل ، يكون لها النسبة التركيب الكيسيائي في عصرين . فضلا ، السباتك التي تقع مل الخطط أ آ كون النسبة بين مكونها ب ، جائية ، الشكل (٧٣ ج)


٢ -- جميع السبائك الى تقع على الأعمة الساهلة من وقوس الخلث (اوتفاعات الخلف) الشكل (٣٣ ب) ، لها نفس التركيب الكيميائل لمكونين اثنين . فتلا السبائك التي تقع على الاوتفاع ب ٧٠ تحتوى هلى كيات متساوية من المكونين أ ، ج .

٣ - جميع السبائك التي تقع على خط يوازى أحد أصلاع المثلث (الحملا حد) يكون لما نفس الهترى من المكون الذي يقع على الرأس المقابل (الرأس ب في الشكل ٧٧ ج)

ويمثل الذكيب الكيميان نسبانك التلائية على صلح مستو ، بينيا المطلوب أن يكون هناك موذج بجسم ثلاث الأبعاد لتوضيح التحولات الحرارية .

وتقسم منحنيات الاتزان للمجموعات الثلاثية ، تهما لضم الأسلوب الذي قسمت به منحنيات الاتزان المجموعات الثنائية ، أي وفقا انتذارب المكونات في حالتي الانصهار والصلابة ، ووجود مركبات كيميائية .

ويوضح الشكل (٧٤) وسما بيانيا لمجبوعة ثلاثية ، يتذاوب مكوناتها تذاوبا ثاما في الحالة المنصبرة ، وتكون مخلوطا سيكانيكيا بسيطا عنة تجمدها .




شكل (٧٤) نموذج مجسم لأسطح التوازن تجموعة ثلاثية تتذاوب مكوناتها تماما في حالة الانصهار وتكون خلوطا ميكانيكيا في حالة الصلابة

ولقد رسمت كل مجموعة من الهمومات الثنائية أ – ب ، ب – ج ، ج – أ عل شلع من أصلام المثلث الثلاثة كا في الشكل (٢٧) .

ويمثل السطح در هم هم هم در جزءان مطح السيولة (يمائل خط السيولة فى المجموعة . الثنائية) . ويتاظر درجات المرادة التي يبدأ عشعا المكون ا فى الترسب من السيكة المتصهرة . والسطح ديد هم هم ديد هو مطح السيولة بالنسبةلمكون ب، والسطح ديد هم هم هم هم ديد يتعلق بترسب المكون ج . ويمثل المطوط هم هم ه ، هم ه ، هم ه عطوط اليوتكلي الثنائية . في علم السيكة الثلاثة ،

وتنقاطع أسطح الجمود الثلاثة هذه في النقطة ه' المشركة ، والى تمثل نقطة البوتكيني الثلاثية.

ر بإسقاط خطوط البوتكني الثنائية إسقاطًا عموديًا على سنتوى مثلث التركيز أب ج ، نحصل على ثلاثة سنحنيات ثنائية الأبعاد ، هى ه، ه ، ه ه ه ، هم ه الشكل (٧٥) .



شكل (٥٥) إسقاط خطوط اليوتكني الثنائية على مستوى التركز اب ح


وحى يمكن استيماب مثل هذا الهمسم الدى قد يينو معقدا ، يجعد بنا دراسة سلوك إحمدى السبائك وتتيم خطوات تجمدها . ولتكن هذه السبيكة عشلة تشيلا تاما بالنقطة و .

من الراضح -كا في الشكل (٧٤) - أن هذه السيكة لابد أن تكون منصهرة عند التنطة ن. ولكن بانخفاض درجة الحرارة إلى التنطة (١) التي تقع على سطح السيولة، تصبح السيكة مشيعة بالمكون الفيداً في الترسب عند هذه النقطة . عندلة تصبح السيكة المنصهرة غنية بالمكونين ب، جه وينفر تركيها الكيميال خلال سطح السيولة في الانجاء الت. بإسقاط المنسى ا ق عموديا على مثلث التركيز ، تحصل على حسط مستم و ك (يمكن إثبات ذلك يطرق رياضية) ، يم استفاده برأس المثلث ا (بالرغم من تنبير التركيب الكيبيائي السيكة المتصبرة ، إلا أن النسبة بين مكرتيا ب ، ج نقل ثابت ، إذ أن كرتيبا المثلقة يم السيكة المتصبر ، ما يحمو بالتركيب الكيميائي السيكة المتصبرة أن يتنبي علال منط مستقم يم برأس المثلث) . وحضاء يبلغ تركيب السيكة المتصبرة أن يتنبي علال منط منط و ا ، ب ، ومن ثم يتجمعان بالمتخفاف درجة الحرارة من ذلك على هيئة يرتكنة . ويتكون اليوتكيني (ا + ب) خلال درجة حرارة ثابتة تناظر النقطة (۲) على الشكل، الواقعة في المستوي اليوتكني (آ ب ج) الذي يمر بالتحقة ه . وفي العابل أخصل على سيكت متجمعة تتألف من بالمردات ا ، ويوتكي (ا + ب) ، با يواضافة إلى اليوتكي التلاف (أ + ب + ج) .

ثمة سيكة أغرى تمثلها الثقلة م ، سوف تنجمه بنفس الكيفية تماما ، وتتكون بعد تجمدها من : ب+ (ب+ +) + (ا + ب + +) .


و بالنسبة السبائك التي تقع مل الحطين ه هم ، هم ه ، السبيكة ٣ مثلا على الشكل ، سرف تتكون بعد التجمد من يوتكني ثنائل ويوتكني ثلاثل . أما السبائك التي تقع على الحطوط ا ه ، ب ه ، أجه ، فسوت لا تحدى على يوتكني ثنائل ، ولكنها سوف تتكون من مكونات زائمة (١ ، ب أو ج) واليوتكني الثلاث (١ + ب + ج) .

وبالطبع فإن السبيكة التى تمثلها القطة مدوف تحترى نقط مل يوتكنى ثلاثى (ا + ب + ب)
ويبين الشكل (٢٧) تجميا لمنصيات التران تجميوهة ثلاثية من سكونات تتناوب أتماما
فى كل من سالتى الانصبار والسلاية . لمثل هذا الهسم سلمان ، هما سلح السيولة وسطح
المسرد ، يتجمد بيبها الهلول الجامد الثلاثى ، وتتكون السيكة السلبة من هذا الهلول الجامد
الثلاثى .



شكل (٧٦) مجم الأمطح انزان مجموعة ثلاثية تتألف من مكونات تتذاوب تماما في حالتي الانصبار الديدة

ويبين الشكل (٧٧) مجما لمنحنيات انزان مجموعة ثلاثية محمودة التذاوب في الحالة الصلمة وفي ألهلب الأحيان ، تستخدم قطاعات سينة خلال المجم ، لتوضيح التحولات والتغيرات




شكل (٧٧) مجسم لمنحنيات الزان مجسوعة ثلاثية محدودة التذاوب في الحالة الصلبة

الهنتلفة التي تطرأ على الحبموعة . وهناك طرق عدة تحصول على مثل هذه القطاعات :


۱ - هل تطاعات أفقية في الهيم ، سواء عل هيئة قطاعات متساوية الحرارة ، وتحثل الصنف و التركيب البنيانى بلمميع السبائك عند درجة حرارة مدينة ، أر كإسقاطات لأمطح وخطوط معينة على مستوى أقنى (عشك التركيز) .

٣ -- هل قطاعات رأسية ، إما موازية لفسلع من أنسلاح مثلث التركيز ، وإما مارة بأحد رؤوسه ، وفي بعض الأسيان ، تؤخذ قطاعات شاسة تمين التركيب البنياف عند جمسع درجات الحرارة ، ورتكها فقط لتركيبات كيميائية محددة المجمومة الثلاثية . ويوضح الشكل (٧٨) قطاعات متمارية الحرارة العجم الدابق ثم الحصول عليها بواسلة مستويات أنفية عند درجة حرارة فوق درجتي الحرارة الروتيكية الثنائية والثلاثية (و) وعند درجة حرارة أعل قلبلا من نقطة البوتكني (ه) . ويوضح الشكل (٧٨) قطاعات أفقية تحت النقطة البوتكية للبائك تكون محاليل جامعة عمودة .

وبيين الشكل (٧٩) عدة قطاعات رأسية في مستويات توازي الضلع ا ب من مثلث التركيز السجم المبين بالشكل (٧٧).



الطاعات متساوية الحرارة نجسم أسطح الإنزان الحرارى نجموعة ثلائية (الشكل ٧٧) : د : مصهور



الباب الرابسم

المعاملة الحرارية لسباتك الالومنيوم

الألومتيوم كغيره من الفلزات ، يتسابك وهو منصهر مع العديد من العناصر الأعمى . فيتغاوب معه كل من النحاس ، والمفنسيوم ، والسيليكون ، والمنجنيز ، تذاويا ثاما هون حهود في الحالة المنصهرة ، ولكن تذاويها معه في الحالة الصلبة يكون محمودا .


وتضاف العناصر السبيكية إلى الألومنيوم ، بهدف إنتاج سبائك تبنيع بخواص يفتقر إليها الألومنيوم الفلزى الذي يقسم بالطراوة والفسف . فيضاف المفنسوم ، والنحاس ، والمنجنز ، تحصول على سبائك الألومنيوم التي تشغل بواسطة السفط أو الكيس ، سيث تؤدى تلك العناصر إلى تحسن الحواص الميكانيكية لهذه السبائك .

ويمكن بإضافة نسب قايلة من النصاس ، والمنسيوم ، والمنجنيز ، الحصول عل تشكيلة من سبائك الألومنيوم تعرف باسم ، ديورالومين ، تضارع في متانتها بعد تصليدها إزمانيا (أي تركها لوقت كاف حتى تتصلك) فولاذ الانشانات الكربوق.

ويضاف السيليكون بكيات كبيرة في سبائك الألومنيوم الهضصة لصناعة المسبوكات ، حتى يكسبها سيولة عالية وهي منصهرة ، ويقلل من 2 " الانكائل الحبسي السيكة في أثناء تجمدها . ولكن الفواص الميكانيكية لهذه السبائك أقل جودة من السبائك التي تشكل بواسطة الفسط .

وإضافة الحديد تزيد من متانة الألومتيوم إلى حد ما ، ولكن فى الوقت تفسه ، تقل مطيليته ومقاومته الصدة . ويعتبر الحديد من أغير الشوائب بالألومنيوم، إذ يتكون المركب وألومينات، الحديديك ، الذى يقلل إلى حد بعيد من قابلية الألومنيوم التشكيل بالطرق المختلفة .

و تستطيع سائك الألوميوم أن تتصل بسهولة تأثير الغرى الى تؤثر عليها على شكل صلعات إذ تحصى هذه السائك كية من طاقة الصدة تفرق تلك التي يتصها الصلب ثلاث مرات . وهموما ، يمكن الفول بأن تسابك الألومنيوم في مجموعة ثنائية مع منصر آخر ، يمكن أن يتبع منحني التوازن ا التالى (الشكل ١٨٠) على نحو أو آخر . وقد يتمور هذا المنحق فيتقلص قبلها ليخش السخف β فيصبح منحني التوازن كا في الشكل (١٨٠ ب) فإذا اختى السخف عن اتقذ منحق التوازن .



شكل (٨٠) الصورة العامة لمنحنيات الاتزان لتسابك الألومنيوم مع غيره من العناصر مد : مصهور

ومهمناً فى دراسة هله المنصيات الأجؤاء المتطرفة إلى أقصى اليسار ، حيث يحتوى السبيكة على الاقل على ٧٠ / من الألومبيوم (المرتم ٩٠ اختيارى، حيث أن حدود نسبة الألومبيوم فى سبائك هى ٧٠ – ١٩٠٩/٩٠) .

وبالرجوع إلى الشكل العام لمنحى التوازن ، الشكل (٨٠ أ) ، يمكن تقسيم سبائك الألومنيوم إلى قسمين :

٩ -- سبالك سبكية : وهي التي تقع على يمين الحيل جور وطفه السبائك ، وبالأخمى
 القريب شبا من نقطة البوتكن ي ، خواص سبكية جيدة .

٧ – سبالك تشكيلية : وهى الى تقع على يسار الحط جور. ويؤدى تسخيز هذه السبائك
 إلى درجة حرارة أهل من درجة حرارة اليوتكني الى تناظر النقطة ى ، إلى تذاوب الأصناف
 الفائضة ، فصبح السبائك وحيدة الصنف وتكون ها قابلية عالية التشكيل بالكيس .


وتنقسم السبائك التشكيلية بدورها إلى نومين :

(١) نوع قابل لزيادة مقاومته معاملته حراريا ، وهي السبائك التي يقع تركيبها الكيميائي
 بين النقطتين و ، هـ .


(ب) نوع فير قابل لزيادة مقاومته بمعاملته حواريا ، وهي السبائك التي يقع تركيبها الكيميائي
 على يسار النقطة ه.

و من المفيد الإلهام بمسلك الألومنيوم فى سبائكه ، مع بعض العناصر السبكية المتعلمولة والتي تكون مجموعة ثنائية .


تين الأشكال (٨١) و (٨٣) و (٨٣) سنحنيات الانزان لسبائك الألومنيوم مع العناصر الآنية : السيليكون ، المفنسيوم ، النحاس .



شكل (۸۱) منعني الاتزان ألومنيوم -- سليكون



شكل (۸۲) منحى الاتزان : ألومنيوم – مغفسيوم



ميتالورجيا المعاملة الحرارية لسبائك الألويديوم :

الميتالورجيا بمفسوئها العلمي ، موضوع متخصص إلى حد بعيد ، إذ أن التركيب البلورى العمدن بحتاج إلى دوامة متعملة واستيماب كامل . ومع ذلك نقدم فيها يل بعض اعتبارات أساسية تمكن من تفهم واستيماب هذا الموضوع الحام .

تحتوى سيكة الألوسيوم المنصهرة على هدة مناصر غطفة قد يبلغ عدها عشراً ، بعض منها يطاوب تقاويا تاما ، وبعضها الآخر لا يطاوب بل يوجد مخططا فقط . وعليه فإنه إذا سمح السيكة المنصيرة أن تبرد ، فإنها تصل إلى نقطة تبها حشطا في التجمد . وعد هذا النطقة تبدأ بعض البلورات في التكون وتكون بثاية نوى البلورات التالية . ومع مواصلة التجريه ، يتكون المزيد من البلورات على البلورات الأولى ، وهذه البلورات تبدأ في تكوين حبيبات بلورية .

بالإضافة إلى ذلك، تتكون بعض المركبات الكيميائية من أنحادالفلزات بعضها مع بعض . وقد تتجمد هذه المركبات بصورة منفصلة مترسبة ، إما بين الحبيبات خلال الحدود الفاصلة بينها ، وإما داخل الحبيبات ذاتها فيها بين البلورات . كذلك قد تنفسل مناصر أخرى بمينها خلال عملية التبريد إلى درجة حرارة الجو المعتاد (درجة حرارة الغرفة) . ومن الواضح أنه تتبجة لذلك ، تحسل عل تركيب معقد لقناية .

التصلد نتيجة التشغيل :

عا سبق ، وبالتفاضى عن تلك الجسيات الإضافية المترسة ، يمكن اعتبار أن سبائك الألومنيوم تتكون بصفة عامة من حبيبات ، وهذه بدورها تتأنف من بلورات . ويمكن الهيبيات المتجاورة أن تنزلق وتنساب بالنسبة لبضها بعضا في شى الاتجاهات المختلفة . ومن ثم يمكن القول بأن فقد الهيبيات ه مستويات انزلاق ، مختلفة ومتعدة .

و يوصف الفلز بأنه و طرى » إذا كان لبلورته مجموعة كاملة من سنتويات الانزلاق لم يستغل سُها سنتوى قط ، أى لم يستنفده المهدن نتيجة لعدم حدوث انزلاق .

قانا ه لم يستغل سبا مستوى قط « ، إذ أنه بتسليط قوة ميكانيكية صغيرة ، فإن هذه الحبيات سوف تنزلق خلال أحد مستويات الانزلاق المقارمين . وعند تعرض فلز طرى الطرق أو الشعة موادة تعين ما المتحدث حرادة الشرقة ، فإن البلورات المتجاربة سوف تحصول خلال أحد مستويات الانزق . و لكن بسبب طوحة الانزلاق خلال أحد المتعربات بقفار معين ، فإنه سرعان ما تبلغ الحركة مفاها خلال هذا المستوي . ومن ثم كان تسليط دريه من الشغل أمرا ضروريا ، حتى يمكن أن يستم الانزلاق خلال ستويات انزلاق أخرى .

وسم خلك ، فن المستبعد تماما أن توجد سحويات الانزلاق المتعقبة في أوضاح مواتية ومناسبة بالفسبة لاتجاه القرة المسلمة على المصدن . وطبه فإن النقيمة الجنمية للكك ، هي أنه يتسليط فضي الفوة كا سبق ، مجمعت تغير في الشكل أنفل كنيرا عالو كانت سحويات الانزلاق يتم تعامل علمه القوة . ويصرض الفلز لمزيد من الشغل المبذول ، فإن مقاومة المصدن للتغير في شكله نزواد ، وصدته بقال إن المسدنة تسلمه لتنهية لتشغيله .

وهكذا فإنه يتغير شكل المدن بتشنيك سيكانيكيا ، تستفد مستويات الانزلاق الواحد تلو الاسر ، ومن ثم يصبح المدن تدريجيا صلدا ، فأكثر صلادة ، ثم يبدى اعتراضا على تقبل المزيد من الشغل .

من ذلك يمكن استتناج ، أن المعادن التي لا تتميز بعدد كبير من مستويات الانزلاق ، سرعان ما تصل إلى نقطة يتطلب الأسر عندها تسليط قوة كبيرة لمواصلة تشنيلها ، أو قد يتهار عندها بنيان المعدن إذا ما استفدت جميع مستويات الانزلاق .


و من الممكن أن يستميد المعدن قابليته الأول للتشغيل ، ينشوء مجموعة جديدة من البلورات ، لها مجموعها الخاصة من مستويات الانزلاق اللّ لم تستغل بعد . ويتم ذلك بتسخين المعدن الذي سبق تشفيله (تصلعه) إلى درجة حرارة يعيد عشاها المعدن تكوين بنيانه البلوري من جديد .

ودرجة الحرارة هذه تسمى و نقطة إمادة التبلور » أو « درجة حرارة إمادة التبلور » . ولكى تستعيد سبائك الألومنيوم بنيانها البلورى من جديد » يلزم تسخيها إلى درجات حرارة منتفقة نسبيا » وتقع بين ١٤٨ – ١٩٠٠م . ويمكن التحكم في هذه العملية بسهولة ، كما أنه من الممكن الحصول على تأثير طبية يمكن التحول عليها .

فإذا كنا بعدد تشكيل فنجان من الألومنيوم من قرص دائري مسطح من الفلز بواسطة السحب السيق ، فبدلا من محاولة إنتاج الفنجان من القرص المسطح بعدلية تشكيل و(تحدة ، مكرن الحصول على الشكل البائل على مدة خطوات أو مراحل ، تتخلها عملية تلدين (تخمير) مكرن المخطفة من التنفيل . وبهد الكيفية يكن الهافظة على كل خطوة في حدود التشغيل العمل المادة ، فلا يتم سحب القرص إلى ما بعد النفطة التي يزدي منعا الثقفيل ، وما يصاحبه من إصلاد إلى حدوث شعوخ أو أنهار السدن .

من هنا يمكن تفهم السبب في أن عمليات تشكيل سبائك الألومنيوم ، تنفسن خطوات متعاقبة من الضغط أو الكبس ، تتخلها سلملة من المعاملات الحرارية .

ويبين الشكل (٨٤) تأثير زمن التلدين (التخبير) عند ٥٣٥٠م على صلادة سيكة من الألومتيوم (تسبة للغنسيوم جا ٢٣٫٨٧٪) ، فنجد أن السلادة قد اتخفضت انخفاضا حادا فى فضون دقائق لا تزيد على العشر ، تتبجةإعادة تبلور هله السيكة ، ويبين السهم ظهور أولى حبيبات التبلور التي باكنالها تجت قيمة الصلادة .



شکل (۸۹)

تأثير زمن التلدين و التخمير » عند ٥٥٠°م ، على صلادة سبيكة الألومتيوم (جا مغنسيوم ٧٣,٨٧ ٪) :

المعور س: زمن التلدين بالدقيقة المحور ص: الصلادة

هور عنصر الوقت في حمليات المعاملة الحرارية :

من الأهمية مكان ، تفهم تأثير عنصر الوقت في همليات الماملة الحرارية لفطرات . فقلا ، في هملية التلدين (التخدير) السابق وصفها ، إذا لم يراع استيقاء الشغلة فوق درجة حرارة إعادة التلديد و تنسبة . فلن تتاح فرصة كافية لكي تميو بلورات الفلز تماما ، كان تلك السلية تستمرق بعض الوقت . وفي الواقع ، تتطلب معظم الخديرات التي تنشأ داخل بنيان الفلز قدة زمنية مدينة . ويلزم أيضا بعض الوقت لكي تتخلل الحرارة تمام علال جميع أجزاء كالمطلف المصدورة على مامليا عراريا . وهذا أمر ضروري حتى يكون هناك ارتفاع كاف في درجة الحرارة في سائر القطاعات تجبا للاختلاف في التركيب الميتالورجي المطلوب . ويجه حرارة علي الشفلة وضا سريعا بوضعها في فرن خراجة حرارة تلب الشفلة وضا سريعا بوضعها في فرن خراجة حرارة الشفلة عند مطمها وأركانها إلى حدالتسنين المفرط الذي قد يؤدي إلى حرقها والإندن خواصها .

ولكل هذه الأسباب ، فني أية معاملة حوارية ، يجب أن تترك الشغلة وقتا كافيا عند درجة الحرارة المطلوبة . ولعنصر الوقت أهمية أخرى فى عمليات المعاملة الحرارية ، إذ أن هناك عمليات مينالورجية أخرى تتطلب بعض الوقت لكى تم عل الرجه الأمثل ، مثل عملية الانتشار فى الحالة الصلبة ، وضرها من عمليات المعاملات الحرارية .

ومجدد بنا قبل اللخول فى تفاصيل الماملة الحرارية ، والتركيب البنيافى لسبائك الأنونييوم ، أن نبدأ بالفلز فى حالته النقية ، توخيا للسهولة ، لغرى كيف يؤثر عامل الوقت على التركيب البنيافى للفلز .


يين الشكل (٨٥) العلاقة بين الوقت ودرجة الحرارة الفلز التي عندما يترك ليتجمه من حالة الانصبار (النقطة أ).

بانخفاض درجة الحرارة ، تصل إلى درجة الحرارة (ب) حيث يبدأ الفلز في التجمد (درجة تجمد الألومنيوم التي بدأت تتكون (درجة تجمد الألومنيوم التي ٥٩٥٨م) . وتظل درجة حرارة المصهور الذي بدأت تتكون خلاله الجلورات الأولى من الفلز التي أنتج بض الرقت ، إلى أن يم تجمد للصهور كالية ، ويرجع لذك إلى انبعاث أن اعتاق كية من الحرارة تسمى و الحرارة الكامنة ، ، وهي تعادل كهة الحرارة المقفودة تقيجة التبريد , ومن ثم يأخذ المنحى اتجاها أفقيا حتى القفد (ج) التي تتجمد عندها آخر نفط في المهبور.



شكل (۸۵) تجمه الفلز النتى : العلاقة بين الزمن ودرجة الحرارة

وبعد أن يتجمد المسهور كلية ، ثناعة درجة حرارته في الانتفاض تدريما نتيجة للتبريد. و مثل هذه المرسلة بميل الحط البياني (د) . ويجب ألا ينيب من الذمن ، أن ذلك المسلك هو مسلك الغاز التي فقط ، ولكل فاز نئي منصى خاص به ، وله نقطة ثابتة وتخطف من فاز لآخر ، يعني أن الجزء الأفني من المنصى يتغير صعودا أو هبوطا على المحرو الرأسي ، تبعا لدرجة حرارة انصيار الفاز . الشكل (٨٦) .



شكل (٨٦) منحنيات النبر يد الفلزات النقية : ٨٩، ٢، ٢٠٤٤ فلزات مختلفة

ولدراسة مسئك الفلز عند تبريد مصهوره عندما لا يكون نقيا ، أبي عندما يكون متسابكا مع غيره من العناصر مكونا سبيكة ، فإننا سنعتار هنا أبسط أنواع السبائك ، وهي السبيكة إلى تحتوى عل عضرين فقط ، مكونة مجموعة ثنائية .

سبن أن ذكرنا أن الألوميوم يتسابك مع غيره من العناصر ، فهو يتفاوب مع التحاس، والمفتسوم ، والسيليكون ، وغيرها . والديمير ، نأخذ الهمومة التنائية (ألوميوم – نحاس) للتفتيكة البسيقة . يسمير الألوميوم مع النحاس نجد أنها يكونان مصهورا متجانسا تأم التفاول عن الملك الفلق التفاول ، ويترف هذا إلى وجود ء نطاق التجده يدلا من هذا التجده ي ميث تبدأ التيكة في التجده عند درجة مرارة مدينة وتستمر في التجدد ، يها تأخذ درجة الحرارة في الأنفطاص أبضا على قبل تجدد المفاور نهايا ، ويين هذا الجزء من المنتهل بها لمزادة في ويستر المنتهل من المنتهل بالمزد المنتقط هو ، .

التجمد التبايق :

إذا ربستا إلى متحق التبريه في الشكل الأسبق لفلزين الألوميوم والتحاس ، تجد أنه ما إن تبدأ السبيكة في التجدد ، حق تنشأ بلورات تتكون كلية من الألوميوم التل . وبانخفاض درجة الحرارة ، تبدأ في القهور بلورات بنسب محسوسة من النحاس . وباستعرار التبرية تتكون بلورات تحتوى على نسب بدراية من النحاس . فنند النقطة ه ، تشجد جسبات سيكية قد يكون تكويها الكيميائي ٩٩٩٩/ من الألوميوم ، ١٩٠١/ من النحاس . ولكن تحت النقطة ه باشرة قد يكون الفركيه الكيميائي الجبيات التي تنجمت خلال المصهور ٩٩/ من النحاس الألوميوم ، ١٨/ من النحاس ، وبالمثل فإن جسيات تحتوى على ٨٨/ من الألوميوم ، ٢/ من النحاس مون تحيمه عدرية حرارة أقل .

وهكذا فإنه بانخفاض درجة الحرارة ، فإن البلورات الى تتكون خلال المصبور عند أية لحظة تكون ســـرة لمبيكة الألومتيوم والنحاس الى تنجمه عند تلك الدرجة من الحرارة يعينها .

وبعبور المنحق الجزء و ، تحتوى جسيهات السبيكة التي تتجمد خلال المصهور عل نسبة مثر ايدة باستمرار من النحاس . وهنه ى تنكون البلورات الأخيرة من المصهور ، بذلك يكون كل المصهور قدتجمد نهائيا ، وتنخفض درجة الحرارة خلال منحق مماثل السابق .

وعندا يحتوى الممدن المنصهر على أكثر من عنصرين ، فإن هذا المنحني يتغير كثيرا ، وتصبح عملية التجدد نفسها أكثر "مقيها .

ومن الواضح أنه بالنسبة لسبيكة ألومنيوم فعلية ، وهي تحتوى عادة على عناصر مختلفة يدر اورح عدها بين سنة وحشر عناصر ، فإن مسك هذه السبيكة سوف يكون بعيدا كل البعد عن البساطة ، عناصة وأن كثيرا من المناصر المختلفة في السبيكة ستكون بدورها مخاليط نحتلفة ، أو مركات تقاير في ملوكها ، مما يؤدي إلى تعقيد الموقف .

الترسيب :

الترسيب هو أحد التعقيبات التي تتنج من جراء وجود العديد من العناصر المختلفة في سيكة الالومنيوم ؛ حيث تؤدى عدة عناصر إلى تكوين تخاليط أو مركبات تتجمه أو تنفصل عن المصهور على هيئة دقائق صغيرة مستقلة قبل – أو حتى بعد – تجمه معظم المواد الاعموى .

هذه الحسيات قد تكون من الصغر بحيث يمكنها أن تترسب وتكن بين الأسطح الفاصلة للهلورات المتجاورة . ويكون ترسيها يكيفية تسل على « تثبيت » البلورات ، عن طريق إعانتها من الانزلاق بعضها على بعض . ومن ثم تزداد مقاومة السبيكة لتشغيل الميكانيكي ، وهذا بدوره قد يكسب السيكة صلادة وقصافة ، كا يفقدها فى الوقت نفسه بعضا من الحواص المكانيكية الأشرى كالمطيلية . وعل حسب الظروف ، فقد تكون التيجة مطلوبة أو غير مرغوب فيها .

وعنما يصبح انزلاق البلروات بمضها على بعض صعبا ، فإن الفلز يبدو وكأن لديه عددا أقل من ستويات الانزلاق . ومن ثم يصبح صلدا يفاوم التشغيل الميكانيكي . كما يصبح أكثر متانة . لذك فقد تكون الشيجة البائية ، تحسن الحراص الميكانيكية الفلز كثيرا . وكاسترى فها بعد ، فإن هذا هو الفرض من المعاملات المرارية المختلفة .

ويجب أن يوضع فى الاعتبار أنه إلى جانب ترسب الجسيهات الصلبة (الجامدة) من المصهور يحدث أيضا ترسب الجسيهات الصلبة من أرساط جامدة . فكما يستطيع فاز جامد أن يتشتر خلال فلز جامد آخر (أنظر : التجنيس) ، فإنه يمكن للمنصر الجامد أن يترسب من وسط جامد .

الإنعزاليسة :

متدا يسع لسبائك الألوميوم المتصهرة بالتبرية ، بعد صبها في قوالب ، حق تتجعد إلى كتل (مصبوبات) ، فإنه من الطبيعي أن تبرد أسطح الكتلة الملاسسة القالب بسرعة أكبر من باقي الكتلة . لذك فإن البلورات الأولى تتكون على أسطح الكتلة الى تلامس جدان القالب . وباستمرار انخفاض درجة الحرارة وتكون البلورات تباعا ، تشأ البلورات الجديدة على البلورات الجديدة على المورات المورات المورات على عدران القالب .

وفى الوقتالذى تنمو فيه الحبيبات إلىالداخل نتيجة لفقد الحرارة محلال جدران القالب، يظل قلب الكتلة منصهرا لارتفاع درجة حرارته .

وكا رأينا فى البند السابق ، فإن بعض مكونات الممدن المنصبر تترسب أو تنفصل عن المصبور ، كلما أنخفضت درجة الحرارة. وفى حالتنا هذه ، فإنه نتيجة لعدم تسلوى درجات الحرارة خلال كل أرجاء الكتلة ، يحدث الترسب بكيفية غير متساوية . وهذا يؤدى بدوره إلى عدم انتظام توزيم المترسب (المواد المنفسلة) .

ولما كان فحذه الرواسب (المترسات) تأثير خاص – مرغوب فيه – على خواص الفائر ، فن الضرورى أن يكون توزعها ستظا خلال كل الفلز المتجمعه . ويتم ذلك ميكانيكيا بالتشغيل ، أو بما يعرف فى الماملة الحرارية باسم « التجنيس » .

التجنيس :

بالرجوع إلى منعلى تجد سيكة الألومنيوم والنحاس ، تجد أن البلورات اللي كالت سبلة إلى الرسيب في أو ل الأمر ، كانت مكونة من الألومنيوم التي ، تلتها بلورات ترسيت محموية على عاس بنسب تترايه بالمخفاض درجة الحرارة . ومن ثم فإن الحبيبات البلورية المنكونة تحموى على تركيب بنيانى ، يختلف تركيه الكيبائى من الفلب إلى الخارج ، وهذا التركيب البيانى فير مرفوب فيه ، لتباين خواصه من الداخل إلى الحارج . وعليه ، فن اللازم تغير هذا التركيب البنيانى إلى تركيب بنيانى آخر ، يؤدى إلى تحسين الحواص الميكانيكية السبيكة .

ولكى يم ذلك ، فإننا تلجأ إلى ظاهرة و الانتشار فى الوسط الجامد و وهو مصطلح بطائق للدلالة على انتشار أو فوبان فلز فى آخر "كلاهما فى الحالة الصلبة . ولكى ينتشر النماس فى سيكة الألومنيوم بمعدل أكبر ، مجرى تحفيز ذرات النماس ، برفى درجة سرارة السيكة إلى ما دون درجة حرارة الانصجار بقليل ، ثم تتبع يمملية تبريد بطى" ، وهذه السلية تسمى والتجنيس » .

وتتراوح درجة الحرارة المناسبة لمعظم سبائك الألومنيوم بين ٩٨٠ – ٥٠٤٠م. وبهذه الوسيلة يمكن التغلب على ما تبديه بعض المكونات من نزعة للانفصال أو إحداث انعزائية في بنيتها طرهيئة مساحات رتبقة وكثيفة في الوقت نفسه.

إذن فالتجنب عملية تساحه طل حداث توزيع متنظم السناصر السبيكية وغيرها من المكونات الأخرى ، ومن ثم تساحه في الحصول على تركيب بنيانى متجانس مطلوب .


تقوية سبائك الالومنيوم بواسطة المعاملة الحرارية :

محكن تقوية سبائك* الألوميوم بترسيب بعض مكوناتها داخل الجبيات البلورية خلال الحدود الفاصلة فيها بين البلورات ، أو في مستويات الانزلاق بين البلورات ، بكيفية تعمل مل إعاقة رعرفلة الانزلاق ، ومن ثم تصبح السبيكة أصلد وأقوى من ذي قبل . وبين الشكل (٨٧) رسما توضيحيا لحطوات ترسيب المكونات خلال الحدود الفاصلة بين البلورات أثناء حماسها حواريا جدف تقويها .

و يمكن أيضا زيادة المقاومة للانزلاق ، بالتسكم فى الأصناف المترسبة بين البلورات ، مجيث تبدو معه كسبيات عشئة جدا . ومن الواضح أن المادة التي تعمل على مساعدة المركة الحرة البلورة بالنسبة لنيرها من البلورات ، سوف تتنج منها سبيكة طرية وضعيفة ، بينا المادة التي تعرقل الحركة الحرة الجلورات ، تؤدى إلى أن تكون السبيكة أصلد وأقوى .

 ⁽ه) قد يستخدم المصطلح التعبية أو التصليد بديلا عن « التقوية » ولكما جبيما في
التجابة تؤدى الى نفس المنفى » وهو المحسول على صبيحة قوية وبتينة بوامسطة المعابلة
العبرارية.








رسم توضيحى يبين التغير فى التركيب البنيانى لإحدى سبائك الألوشيوم التى جرى تقويتها بالماملة الحرارية

ومن اللهيمي أن تحتوى السبائك التي تستبيب للساملة الحرارية ، أي تكتسب متانة ملحوظة بماملها حراريا ، على أصناف (أطرار) تتمم بذائبية كبيرة مع الألومنيوم في حالة السبائية عند درجات الحرارة المرتشة ، يها تقل طعة الذائبية تباها بانخفاض درجة الحرارة » - - في تكاد تندم أو تبدو صدمة التفاوب عند درجة حرارة الدوقة . وفي الرحم اليبافي لمنصنيات الانتراث ، يرمز إلى هذه الأصناف بالرمز >> فإذا ما علا منصي الانتراث من مثل هذه الأصناف المرارية .

ويمكن الاسترشاد بالأشكال (٨٨ أ ، ب ، ج ، د) حتى يمكن تفهم العملية بسهولة .


وتبين الجداول بالملحق رثم (ه) تفاصيل الوقت العملي ودرجة الحرارة اللاؤمين التحكم وضبط كلا العاملين السابقين . وبالطبع تحتاج السبائك المختلفة للألومنيوم ، إلى معاملات حرارية فؤات اختلافات طفيفة فها بينها ، تقيجة التأثيرات التراكية العناصر السيوكية الهنطفة والمتعددة .

لتدرس الآن منسفى التوازن السجموعة الثنائية (ألونيوم -- نحاس) لتطهم أهمية درجات الحرارة هذه ، وضرورة ظاهرة التعليد (أو الإصلاد) بالعتيق إزمانيا ، سواء كانت طبيعة أو اصطناعية ، تفصول عل المثانة المثل لسبائك الألومتيوم .




رمم بيانى بيين توازن صبيكة الألومنيوم – المساغنسيوم – السليكون والتي تعطى زيادة كبيرة في المثانة بعد تصليدها وتعبقها






شكل (۸۸ م.) رسم بيان يبين منحنى التوازن لنذاوب الحديد والألومنيوم (لا تعطى هذه السبيكة زيادة فى المنانة بعد تصليدها وتعتيقها) .



وسم بهاق پمين منحنى التوازن لتذاوب النيكل والألومنيوم (لا تبطى هذه السبيكة زيادة فىالمتانة بعد تصليدها وتعتيقها)

وبهمنا فى هذا الشأن الجزء الأرآل من منحى التوازن والمنتهى بالمركب اليوتكنى الذي تبلغ نسبة النحاس به ٣٣٪ ، الشكل (٨٩) .

لتكن نسبة النحاس فى السبيكة المختارة ٣٪ عند درجة حرارة الفترفة (٩٧ ٪ ألوستيوم) وتمثلها الثقفة ٨ فى الرسم التيافى . لتنابع ماذا يحدث عند تسخين وتبريد هذه السبيكة . صنتير أولا ارتفاع درجة حرارة السبيكة خلال الخط الرأس المنقط حتى النقطة (١) ولتكن



177

درجة الحرارة ٥٠٠٥م . عند هذه الدرجة ، تتحول السبيكة كلية إلى مصهور يتذاوب خلاله النجاس نذاوبا تاما فى الألومنيوم .

يترك حلما المصهور ليهرد ، إلى أن يصل إلى درجة الحرارة ٥٩٤٠م التي تمطها التنطقة (٣) الواتفة على المنحى أ . ويمثل هذا المنحى درجة الحرارة التي يبدا عندها المعدن المصهر في التجمد . والبلورات الأولى التي تهدأ في التجمد تكون من الألومنيوم التي تقريبا ، وتكون يمثابة نوى أو نقط مركزية تهدأ حولها الحبيبات البلورية في التكون ، بتجمد بلورات المرى طهام استرار التجريد .

الهلول الجامد :

لترك المصهور يبرد حتى درجة الحرارة ٣٦٠ م الن تطها التفطة (٣) ، ثم تستيقه حند هذه الدرجة من الحرارة ، لملاحظة ما يطرأ عليه من تدرات . منذ بدأ المصهور في التجمه صد النفطة (٣) فإن السيكة تظل متجمعة جزئيا ومنصهرة جزئيا . ولما كان الألومييوم قد تبلور خلال المصهور مع قبل من النحاس ، لذلك تزداد نسبة النحاس المحتوى في الجزء من السيكة الذي ما يزال منصهرا .

ولما كانت البيانات اللي نقوم بدراسها من خلال هذا الرمم البيانى قد تم الحصول طهها من خلال تجارب أجربت عل مجمدوهات متكاملة من السبائك لها تركيبات كيميائية مختلفة ، كما هو معين عل الإحداث الأفق (السينى) ، فن الممكن إدراك نسبة النحاس فى البلورات التي تجمدت ، وكذلك نسبة النحاس في الحزء الذي لا يزال منصهرا .

أمد الخط الأنش المنتط على يسار التنطة (٣) ليلاق المنحض (ب) (اللدى يمثل دوجة الحرارة التى عندها يتم التجده التحلف التركيبات الكيميائية) فى نفطة ، فرسم سنة عطا رأسيا يلاق الهور الأنش فى نقطة تبين نسبة النحاس فى البلورات التى تجمدت ، وتبلغ نسبة النحاس كافى الرسم حوالى ٢٠٤٥٪.

ولمرفة نسبة النصاس في الجزء من السيكة الذي لا يزال في حالة الانصهار ، يمد عمل أفق بمن النفطة (٣) ليقابل النحس (١) (الذي يحدد بداية النجسد) في نقطة ، يرسم منها خط رأسي ليلاقي المحور الأفقي في نقطة ثبين النسبة المطلوبة ، وهي كما في الشكل حوالي ١٥٠٪.

وحد درجات الحرارة المنخففة (بين التطوين ٣ ، ٤) ، تزداد نسبة النحاس بإطراد في البلورات التي تتكون خلالها . وعلارة على ذلك ، فإن جزء السبيكة الذي لا يزال منصهرا محدى أيضا على نسبة أكر من النحاس. وهكفا ، فإنه مند أية نقطة تقع بين النحيين أ ، ب ، تحسل على خليط من الجميات الصلح و بين المديات الصلح و بين المدن المتحدد و كية مدينة من المدينة المتحدد و كية مدينة من النحاس . وعضما يكون هناك فاز مشارب في آخر ، كا في هذه الحالة ، توصف هذه المحمومة الثنائية (الصلحة) بأنها ، علمول جامده .

الإنتشار :

في الشكل (٨٩) ، مند التفطة ۽ ، تنجمه كل السيكة تماما . و بعد عط أفل إلى اليمين ليقابل المنحض ا ، ينضح أن البلورات التي تجمدت أخير اتحترى على ٢٣٪ من النجاس ، في حين أن البلورات الأول التي تجمدت (عند التفطة ٢) تحترى عمليا على الورنيوم نتى . وحكفا فإنه متدانقطة (٤) تكون لدينا حييات يتكون مركزها من بلورات منالألونيوم التي تقريبا ، ويتكون مطحها الخارجي من بلورات نسبة النجاس چا ٢٣٪ . أما نسبة النجاس ككل ، أو كتوسط خلال الحبية البلورية ككل ، فهي ٣٪ .

وبالهبوط إلى درجة حرارة مادرن المنحنى (ب.) ، ولتكن ٥-٥٥٥ التي تعللها التقطة (ه) ، وبترك السيكة مند هذه النقطة لملاحظة ما يجدث ، نجد أنه مند أبى وضع تحت النقطة (غ) تكون السيكة جامدة ، ولكن ذلك لا يعني أن التغير ات سوف تتوقف .

لسبائك الألوميوم -- النحاس أديعة أسناف (أطوار): صنف السيولة التامة ، وهو ما يوجد أعل المتحيى (ا) ، وصنف ثان يتكون من جسيات صلبة منتشرة في وسط منصبو ، ويقع هذا الصنف في المنطقة بين المنسفى (ا) والمنصفى (ب) ، وصنف ثالث يقع تحت المنطقة (ب) وعل يسار المنسفى (ج) حيث تكون المادة صلبة، وصنف دايم يقتم في المنطقة تحت المنصفى (ب) وإلى يمين المنسفى (ج) حيث تكون المادة صلبة ، ولكن في صورة مختلفة كاصرى فها يعد .

لوجع إلى الوراء قليلا ، لمشاهدة ماذا بحدث عند درجة المرارة ٥٥٠ م التي تمثلها التنطقة (٥) . عند هذه الدرجة العالج - نبيا – مراطرارة، تواصل القاهرة التي تعرف باسم و الانتشار و ودرها ، ولكن بعدل أسرح نسيا . وهذا يعني أن كية النحاس الكبرة نسيا والتي توجه قريبا من الحدود الخبيبة (الحدود الفاصلة بين الحبيبات) سوف تنشر بسرعة إلى الداخل خلال المزاء الحبيبة ، ولا يتغفى وقت طويل حتى تصبح كل بلورة في الحبيبة عولا يتغفى وقت طويل حتى تصبح كل بلورة في الحبيبة عودة على نفس الكبة من التحاس بمن (كان هذا المثال) .

وعليه ، يمكن القول بأن النقطة (o) هي المثل بين النقطتين (1) ، (r) ، حيث يم انتشار النصاس خلال كل التركيب البنيان ، إذا ما حافظنا على درجة الحرارة هذه لفترة زمنية كانة . وبالطبع ، فإن الانتشار يتم سريما عند درسات الحرارة العليا ، مما يعني فترة زمنية أهل لانتمام الانتشار .

مرة أخرى تظهر أهمية عنصر الوقت كعامل هام في حلقات المعاملة الحرارية .

و المنحني (ج) هو الحُط الذي يين بهاية تكوّان مركب يحتوى على النحاس والألومنيوم ، هو ألومنية التحاس (نح لوپ) . ويها هذا المركب في الانفصال أو الترسب خلال المصبور معد أية درجة حرارة تحت النخطة (٢) ألى تناظر ٩٥٩٥ م السيكة موضع دراستنا التي تحتوى على ٢٠/ من النحاس . وقد سبقت درامة موضوع الرسيب لمحم جامله من مادة صلية (جامدة) .

عند القطة (٧) ، تنفصل نسبة كبرة من النحاس مل هيئة ألوميد النحاس. والواقع أنه عند درجة الحرارة هذه (حوال ٥٥٥٩م) ، يكون حوال ٩٩٪ من المادة على هيئة أنه عند درجة الحرارة هذه (حوال ٥٥٥٩م) ، يكون حوال ١٩٩٪ من المادة النحاس، وأنه فيكون على هيئة الألوميوم والنحاس، وانتحاس ، وانتحاس والمنحين البلورات والحبيبات. أما الجزء المتبيّل من الملدة ، ويمثل ٢٪ ، فيؤخذ على هيئة الرمنيد النحاس، وهو يحتوى على حوالى ٥٠٠٪ من النحاس الكل الموجود في الممادة ، حتى تغلل المادة كل عتفظة بنسبة النحاس الثارة كل عتفظة بنسبة النحاس الثانية بها ، وهي ٣٪ ، إذ أنه لم تحدث إنسافة أو إزالة أية تم نا لنحاس بها .


وعند النقطة (٨) نجمه أن الكثير من النحاس لا يزال مترسبا على هيئة أنومنيد النحاس . وتحمصول على المتنانة القصوى لسبائك الأفرمنيوم ، يازم التحكم بعناية فى حجم وتوزيع الأنحاط المترسبة ، إذ أنها هي التي تكسب السيكة المتانة الإضافية كاسبق شرحه .

التسقية – طرق التحكم في المعاملة الحرارية :

يجدر بنا الآن أن نبحث عن طوق المعالمة الحرارية المناسبة لتقوية سبائك الأفرمنيوم ، التفكير فى طرق التحكيم المستخدمة للمصول على أحجام الجسيمات التي تترسب وكيفية توزيمها .

تنعصر الخلوة الأولى في تسخين سبكة الألومنيوم المدنية ، إلى درجة حرارة خاصة بها ، وتقع في مكان ما بين المنحنين (ب) ، (ج) على منحى التوازن فسيبكة ، الشكل (٩٠) .

والهدف من هذه الحطوة هو تغويب المكونات التي ترسبت ، حتى يمكن ترسيها بعد ذلك بالصورة التي نريدها تماما . فلك يجب أن تظل السبيكة عند هذه الدرجة من الحرارة فترة كافية ، حتى نضمن فويان الراسب خلال كل أجزاء السبيكة . وإبقاء السبيكة عند درجة الحرارة الحاصة بها لفترة معينة كافية من الوقت يسمى و التشريب الحرارى ، وهو يمثل الحطوة . الثانية في حلمات الماملة الحرارية .



فكل (٩٠) درجة حرارة التسخين اللازمة لإعداد السبيكة لتصليدها

و الخطوة الثالثة هى تبريد الشغلة سريما ، فى ماء بارد . وهذه السلية تسمى و التسقية » . والهدف من عملية الخفض المفاجئ لدرجة الحرارة جذه الكيفية هو منع ترسب المكونات ، إلى كان من الممكن أن تترسب ثانية لو تركت لتعرو ببطه .

و لا يتأثر التركيب البنياني السبيكة بعملية النسقية .


وينحصر الهدف الرئيسي لهذه الخطوات من المعاملة الحرارية في علق النوع الملائم من الأصناف المترسة ، موزعة في مكانها الصحيح من التركيب البنياني السبيكة .

وتكون الرواسب المطلوبة فى هذه العملية ، من النوع الذى لا يساعد على الزلاق البلورات بعضها على بعض حتى يمكن الحصول على أقصى مقارمة لانزلاق البلورات . ويجب أيضا أن يكون توزيع هذه الرواسب منتظما وعلى هيئة جسيهات صغيرة الغاية ، تقع فيها بين البلورات .

التصليد بالتعنيق إزمانياً :

عند تبريد المدن تبريدا سريعا إلى درجة حرارة الفرقة بتستيته في وسط متاسب ،
ثنثأ حالة تعرف و بالتقيع المفرط ۽ حيث توجد في الفلز بصورته الراهنة مكونات زائدة
تظل متفاوية فيه ، وتفوق ما يمكن إذابته سها عند تلك الدرجة من الحراوة . ومن الواضح أن
مثل هذه الحالة بديدة من الاستقرار . وتكون النتيجة أن تبدأ هذه المكونات في الترسب خلال
مبيكة الألومنيوم .

وتحدث عملية الترسب هذه عند درجة حرارة الفرفة لمنظ سبائك الألومتيوم . وهذه الظاهرة تسمى ه الأصلا د بالإزمان الطبيبى ٤ ، وهي تحتاج إلى وقت طويل يصل إلى عدة أيام ، بل أسابيم . ولكن ثمة سبائك أخرى تحتاج إلى تسفينها قليلا لإنمام عملية النرسب في فترة زمية معقولة ، وعندئذ تسمى « الإصلاد بالإزمان الاصطناعي ٥ . ويبين الشكل (٩١) تأثيم درجة المرارة ووقت الإزمان فى زيادة ستانة إحدى سبائك الألومتيوم . والتقيجة واحفة فى كلتنا الحالتين ، حيث يتم الحصول على المكونات ، وقد ترسبت بأحجام مناسبة وجبرى فوزيعها بانتظام ووبلك تحصل على أقص ستانة عكنة العبيكة .



شكل (٩١) الإصلاد بالتعتيق إزمانيا لسبائك الألومنيوم

س : المحور الألق و يمثل الزمن أب : يمثل التسخين حد : التبريد في وسط مناسب

ص : المحاور الرأس و يمثل هرجات الحرارة
 ب ح : فترة الإبقاء مند درجة الحراة المناظرة المنطقة و
 د ه : فترة الإزمان .

وتجب الإشارة هنا ، إلى أن سباتك الألوسيوم التي يجرى تصليدها بهذه الطريقة يمكن تطريبًها سرة أخرى ، لإسكانية تشفيلها بسهولة ، ويتر ذلك بتلديبًا (تخسيرها) .

ولكن مع ذك ، فإن عملية التلدين (التخمير) وحدها لا تؤدى إلى الحصول على التابلية القصوى لتشنيل سبائك الألومنيوم التي تعرضت المماملة الحرارية ، إذ يلزم فى مثل هذه الحالات ، إجراء عملية إعادة تبلود .

والهنف من خطؤت عملية التلدين التي يوصى جا ، هو ترسيب الأصناف ه الإطوار ه هل هيئة جسيات كبيرة الحبم خارج الحبيبات وخلال الحدو د ليس داخلها ، فيا بين البلورات . وجله الطريقة يصبح المعدن و طريا ه لسهولة الزلاق بلوراته خلال مستوياته الانزلاقية . ويحدث هذا التوزيع للأصناف (الأطوار) المترسبة ، بالإضافة إلى تأثير إعادة التبلور الذي سبق شرحه .

عا سبق يتضح جليا أنه من الغمرورى اتباع الإرشادات الى تعطيا الشركات المنتجة بشأن خطوات المعالجة الحرارية لسبائك الأفرضيوم بكل دقة ، حتى يمكن الحصول عل الخواص المثل لحذه السبائك . وإذا حدث لسبب أو لآخر ، أن حادث خطوات المعالجة الحرارية عن الأسلوب السلبح ، تبرز صحوبات جمة كان من الممكن تلافيها .

تقسيم سبائك الألومنيوم (بالنسبة لاستجابتها المعاملة الحرارية) :

تقسم سباتك الألومنيوم القابلة للتشكيل إلى قسمين رئيسيين :

١ - ساتك لا تستجيب قساملة الحرارية .

٧ - سبائك تستجيب المعاملة الحرارية .

أولا : سيالك لا تستجيب للمعاملة الحوارية : تتوقف متانة هذه السياتك على مقدار ماتصرض له من تشغيل على البارد بعد آخر عملية تلدين (تخمير). لذلك فإن الحواص التي تكتسبها عثل هذه السيائك ، تضيع إذا تعرضت لعملية تسخين لاحقة . ومن ثم فإن صفات السلم المصنوعة من هذه السيائك غير مضمونة .

ثانياً: سبائك تستجيب العطملة الحمارية: تحتوى هذه السبائك على حناصر أر مجموعة من الدناص أو مجموعة من الدناص أو المكن تفاويها الدناصر أو المكن تنفاويها عند درجات الحرارة الدالية ، ولمكن تفاويها عند درجات الحرارة المنتفقة محدود . وتشتمل هذه السبائك على سبائك تحتوى على نسبة مرتفعة من النحاس ، وسبائك تحتوى على نسبة مرتفعة من النحاس ، وسبائك تحتوى على نسبة مرتفعة من الزنك .

والزداد متانة هذه السبائك أصلا بمعاملتها حراريا . وانتضمن العملية كاملة شقين :

أولهما : وفع درجة حرارتها حتى تتذاوب مكوناتها ، ثم تسقيتها سريعا في وسط باره.

وثانيهما : الترسيب إزمانيا (الإصلاد إزمانيا) عند درجة حرارة الغرفة أو أعل مبا قليلا.

وهناك من سبائك الأفرمنيوم ما يتصلد طبيعيا بالإزمان (بتعتيقه) ، أبى أن التصليد يتم بالترسيب عند درجة حرارة الغرفة . ولسكن النالبية النظمى تحتاج إلى رفع درجة حرارتهما حق درجة معينة ~ عاصة بكل سبيكة بعينها – ثم ترسيب الأصناف الفائضة .

السائك المكسية:

يعرض الكثير من سبائك الألومنيوم المتوافرة في هيئة مكسية ، حيث يتم لصق طبقة من سيكة إلى أحد سلميها أو كليمها بسبيكة مختلفة . وبهذه الطريقة يمكن الحصول على مجموعة من الخواص المطلوبة .

الميادئ الأساسية لسباتك الألومنيوم الفابلة فتشكيل :

هند تبريد الألومنيوم المتعبر ، فإن درجة حرارتة تنخفص حي ٩٥٨° ، حيث تثبت ـ وتنيا ـ لانطلاق كية من الحرارة الكامنة تعادل الحرارة المفقودة ، وبيدأ المسهور أن التجمد على هيئة تفرعية تعرف بالدندريت ، كما أن الشكل (٥٥) . وبعد تجمد المسهور كلية تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض ثانية .

ومع ذلك فإن إضافة عناصر سيكية تطاوب مع الألوضيوم ، تدر من مسلكه في أثناء تجمده من حالة الانصبار . فيبدأ النجمه عند درجة حرارة أقل ، كا تتجمد السيكة تجمدا تاما عند درجة حرارة أقل . وتعرف درجتا الحرارة التي يبدأ النجمه هندهما وينتمى ، بدرجتى حرارة السيولة والجميو . وهما تتوقفان على يكم ونوعية المناصر المختلفة التي تضاف إلى الألوسيوم . وتحتوي الأجزاء التي تتجمد ، في أول الأمر ، على كيات عدوة من المناصر السيكية ، تتكون على هيئة حييات أو دندريت . وبإنخفاض درجة الحرارة ، يتوال تجمد طبقات تحتوي الجزء على كيات متزايدة من المناصر السيكية ، ويكون تجمدها على الأجزاء الأول . ويحتوي الجزء الذي يجمد أخيرا على جزء كبر من المناصر السيكية التي تضاف إلى الألوسيوم . وفي المادة تكون فيه المسادة صنفا تصيفا يعرف باليوتكي ، ويجمد بن الحبيات .

ويؤدى وجود طبقة من مادة قصيفة بين الحبيبات السبيكية ، إلى نشومقط ضمض في بنيئها. و لكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بمعاملة السبيكة حراريا لتجنيس تركيجا البنيائي ، أو القضاء على هذا التركيب بتشنيله ميكانيكيا . وفي العادة بحرى تشنيل المدن ميكانيكيا أولى الأمر على الساخن ، حتى يكتسب أقصى لدونة محكة ، ويمكن بعد ذلك إحداث تشوهات لدنة على الهارد أو الساخن ، تهما تخواص المطلوبة .

وبعد القضاء على هذا التركيب البنيانى (الذى يشبه بنيان المصبوبة) تصبح السيكة طيعة قابلة لتشكيل .

التشوه الللدن و

يستخدم التشوء اللدن لتغيير التركيب البنيانى السيكة ، والذي يحاكى بنيان المصبوبات (المسبوكات) ، كا يستخدم لتشكيل السبائك بطرق التشكيل المعروفة ، وأيضا لتصليد وتقوية مجموعة السبائك التي لا تستجيب المعاملة الحرارثية .

التركيب البنيانى : عندا يتعرض فلز لإجهاد كان ، تحدث انزلاقات خلال مستويات بلورية محددة . ويتوقف عدد المستويات التي يحدث خلاطا الانزلاق ، على التركيب البلورى الغلز . والألومئيوم ، شأته كثيره من الفلزات سهلة التشنيل ، يتبلوو على هيمة سكس متموكز الوجه ، حيث يتوافر عدد من ستويات الانزلال أكبر من أى تركيب بلورى آخر (انظر الشكل ۲) . وخل هذه المعادن يمكن أن تصرض لمزيد من التشغيل قبل أن تصدع أو تنهار .

وعندا يعر فى الألومتيوم تشوه لدن ، فإن الانزلاق بحدث خلال مستويات الانزلاق الى تكون مرتبة – فى النالب – فى اتجاء الفوة المسلمة . ولكن باستعرار الانزلاق ، ينغير وضع المستويات اللى تعرضت للانزلاق بكيفية لا تكون مواثبة للإجهاد الواقع علمها ، ومن ثم ينتفل الانزلال إلى ستويات أخرى . وهكذا ينغير وضع مستويات الانزلاق تدويجها، إلى أن تستشد كلية ، وعندلا يصبح من الصعب تشفيل الغلز أكثر من ذلك .

الطاقة المختولة : يعمل التشغيل على البارد على زيادة الطاقة الداعلية العادة ، ومن ثم تصبح في حالة غير مستفرة . وتتوقف كهة الطاقة الزائدة الحفرونة بالمسادة ، على درجة التشغيل على البارد ، وعلى الخصائص المديزة لها .

ونتيجة للانزلاق محلال مستويات بسيّها ، فإن هذه الطاقة الزائدة لا تكون موزهة بانتظام علال كل المسادة ، ولكنها تكون مركزة في بعض النقط ، محدثة بها ارتفاها كير ا في مستوىي طاقبها ، ومن ثم فهذه النقط أقل استقرارا من أجزاء الفلز الأخرى ، وتعمل كنوى هند تكوين سهيات جديدة أثناء عملية إهادة العبلور .


التأثير على الخلوص للمكافيكية : بتشنيل الأثومنيوم على البارد ، تزداد كل من مقاومة المفد ، ومقاومة الخضوع ، والصلادة ، و لكن تنخفص خواصه الحطيلية مثل النسبة المتوية للاستطالة ، والمقاومة الصدمات ، والقابلية التشكيل .

ويين الشكل (٩٣) تأثير تشفيل سبائك الألومنيوم على البارد على كل من المقاومة الشد ، ومقاومة الخضوع ، والنسبة المتوية للاستطالة .

ظاهرة الإستعادة :

تحدث الاستادة أثناء المراحل الأولى لعملية التلدين (التخمير) . وخلال هذه الفترة ، تزال بعض الإجهادات الداخلية مع استعادة جزء من المطلية في أثناء عمليات التشفيل على البارد .

⁽ع) أنظر الباب الخليس ،



شكل (٩٢) تأثير التشفيل على البارد على سبائك الألوسنيوم

التي تتركز بها نتيجة للتشفيل مل البارد ، قد يكون كافيا لإنتاج حبيبات كبيرة الحبم عند إعادة النبلور .

وظاهرة الاستعادة أم ما يحدث علال عملية تلدين (تخمير) مادة تعرضت للشفيل على الساخن (أى تعرضت التشويه اللدن فوق درجة حرارة إعادة التبلور) . وهو صحيح أيضا المعادة التي تعرضت لمقدار من التشفيل على البارد غير كاف لإعادة تبلورها .

إمادة التبلور :

تأثير إعادة التبلور : عند تسخين مادة سبق أن تعرضت التشفيل على البارد إلى درجة حرارة ساسة ، فإن الحبيبات المجزأة ، تشيجة لذلك التشفيل ، تقوم بعورها بتكوين حبيبات جديدة سنقرة رغير مجهدة ، بحكها تقبل مقدار من التشفيل على البارد .

وتستغل التقط ذات الطاقة العالية التي نشأت عن عمليات القطيل على البارد كنوى للسيبات الجديدة . وتكوين الحبيبات الجديدة يزيل مقدارا محلوظا من تأثيرات التشغيل على البارد ، فتستعيد السيكة خصائصها التي كانت تشتم بها أصلا .

تأثير التشغيل على البارد : درجة التشغيل على البارد لحما أهمية كييرة . فإذا كانت غير كافية ، فإن إعادة التبلور لاتحدث . وإذا كانت كافية بالكاد لإعادة التبلور ، فإن المسادة النائجة سوت تحترى على حبيبات كبيرة الحجم . ولكن وجود مقدار كاف من التشغيل على الهاره ، يُسل على تشجيع تكوين حبيبات دقيقة .

القوانين التي تفحكم في عملية إعادة التيلور: هناك عدة توانين أساسية متمارف عليها تتحكم في عملية إعادة التيلورالمادة ، منها :

١ – زيادة درجة التشغيل على البارد ، تقال من درجة الحرارة اللازمة لإعادة التبلور .

 ب - زيادة الفترة الزمنية عند درجة الحرارة التي تسخن إليها المسادة ، تقلل من درجة حرارة إعادة التيلور .

٣ - مدل التسخين إلى درجة حرارة إعادة التبلور ، وخلالها ، تؤثر على حجم الحبيبات المتكونة .

و حدوجة التشفيل على البارد ودرجة الحرارة المستخدمة ، تؤثران على حجم الحبيبات المتكونة .

حجم الحبيبات المتكونة:

من المرغوب فيه عادة ، أن تكون المسادة التي تتعرض لعليات سحب عمين ، محتوية على حبيات دقيقة أو متوسفة الحجم . فبالرغم من أن المسادة التي تحتوى على حبيات كبيرة الحجم ، تكون لها مقدرة على تقبل التشوه اللدن ، أكبر عا لمسادة التي تحتوى على خبيات دقيقة ، إلا أنه يكون لها حيل كبير المتشوء موضيا ، عا ينتج عنه سطح غير مستحب المظهر يعرف ، وبشرة البرتقالة » ، المنبه الكبر بينها . وهذا هر السبب الذي يدعو إلى تفضيل المسادة ذات الحبيات الدخم الصبح الدينة . السواسل التي تؤثر على حجم الحبيبات : يتوقف الحجم النبائ الحبيبات ، بعد إعادة ثبلور المسادة ، على حجم الحبيبات ومعلد نموها . وهما يدورهما يتأثر أن بعدة عواسل منها :

- ١ الحبم الأصل تحييات .
- ٣ درجة التشغيل على البارد .
 - ٣ مصدل التسخين .
 - ع درجة الحرارة البائية .
- الفارة الزمنية الاستبقاء المسادة عند تلك الدرجة من الحرارة .
 - ٦ التركيب الكيبيائي قمادة .

تلدين (تضير) سباتك الأليبنيوم :

عداج كثير من عمليات تصنيح سبائك الألومنيوم القابلة التشكيل إلى عملية تلدين ، جدف إزالة تأثيرات التشوء اللدن ، أو لتطرية السبيكة بعد معالجتها حراريا وإزمانها .

وتمتلف هذه العملية في تفاصيلها من سيبكة لأخرى ، ولكن الهدف منها واحد ، هو الحصول على مادة تتمم بالقابلية المثل فلتشفيل .

صائك الأنوينيوم الى لا تستجيب للمعاملة الحرارية :

يجرى تلدين السبائك التى لا تستجيب السماسلة الحرارية كالألوستيوم النق (أ) ، و الألوستيوم التجارى (ب) ، والسبيكة (١ ~) ، والسبيكة (١٣ ~) ، والسبيكة (١٤ ~) ، لإزالة تأثير الإجهادات التى تعرضت لحا أثناء تشغيلها عل البارد .

ویکنی لهذه السباتك إیقالزها عند درجة حرارة ۴۲۰ ± °0 ملمنة ساعة واحدة حتی تتشرب الحرارة تماما ، پاستشناه السبیكة (۱۲ ح) التی بجب أن تتشرب الحرارة عند ۴۵۰۰م ، وذلك لارتفاع درجة حرارة إمادة تبلورها .

وليس لمدل تبريد هذه السبائك أية أهمية ، كا أن التسقية السريمة غير مطلوبة بالمرة ، تفاديا لأى إجهادات داغلية قد تشتأ . وقد وجد أن التبريد فى الهواء كاف تماما وبني بالفرضى .

سبائك الألومنيوم التي تستجيب المعاملة الحرارية : بجرى تلدين سبائك الألومنيوم التي تستجيب السعاملة الحرارية ، الإزالة تأثيرات الإصلاد

يجرى تلدين سبائك الألومنيوم التي تستجيب للمحاملة الحرارية ، لإزالة تاثيرات الإصلاد الانفعالى الذي ينتج عن التشوه اللدن ، أو لإزالة تأثيرات المعاملة الحرارية .

و لإزالة الإصلاد الانفعال نتيجة التشيل عل البارد ، يجرى تشريب السيكة حراريا لمدة ساحة واحدة عند ٣٣٠ – ٣٥٠ م° يتيمه عادة تبريد فيالهواه ، وهو كاف . وهذا الإجراء كفيل بإزالة تأثيرات الماحلة المرادية ، إذا لم يكن مطلوبا تطرية السبيكة بأكبر قدر مكن . و لإزالة تأثيرات المماملة الحرارية ، سواه كانت جزئية أو كلية ، مجرى التشريب الحراري لمدة ساحين هند ٤٠٠ – ٤٠٥ م ، يتبعها تبريد بمعدل لا يزيد عل ٤٠٠م كل ساعة حتى ٣٣٠م ، وذلك الهممول عل سبيكة طرية طيعة .

كا أنه من ناحية أخرى ، فإن انتشار النحاس وفيره من العناصر السيكية الأخرى يكون سريما هند درجات الحرارة العالمية ، والذلك فهو يفسد عواص السبائك المكتمية ، حيث ينتشر خلال طبقة الكماء الل تكون عادة من الأفرمنيوم التي

وفى هذا النوع من السبائك ، لا يكون لمعدل التبريد أهمية إلا عند استخدام عمليات التلدين لتفويب مكوذات السبيكة ، عندثذ يجب ضبط معدل التبريد حتى يسمح بإعادة ترسيب المكونات .

المعاملة الحرارية لسبائك الألومنيوم كعملية تلويب لمكونات السبيكة في محلول :

يجرى تصليد وتقرية مجسومة سبائك الألومتيوم التي تستجيب المماملة الحرارية ، خلال ملسلة من الصليات تشمل تسخين وتبريد المسادة في الحالة الصلية يصورة محكة . والهدف من هذه الصليات ، هو التحكم في حجم وتوزيع الأصناف المترسة التي تكون قد تكونت تتيجة المناصر السيكية التي أضيفت إلى الألومتيوم ، والتي لحسا ذائية تختلف باختلاف درجات الحرارة .


العناصر المتفاوية : يتذاوب كثير من الدناصر مع الأنومنيوم ، وأكثر هذه الدناصر أهمية من الناحجة التجارية ، السيليكون ، والحديد ، والتحاس ، والمنشيوم ، والتيكل ، والزلك ، والزلك ، والزلك ، وطناك عدد والسكروم ، وبعض هذه الدناصر لا يتفاوب مع الأوامينوم إلا في الحالة المنصبح. و وهناك عدد من الدناس له ذائبية عصوبة عدد حربية الحرارة العادية (درجة حرارة الغرفة) ، في حين توجد هدة عناصر تداوب بشراعة في الحالة المنصبرة ، ولكبا تكون شحيحة الذوبان في الحالة العسلية . عند درجات الحرارة المنطقة.

السبائك التى تستجيب المعاملة الحرارية : تتكون بحبوبة السبائك التى تستجيب المعاملة الحرارية من عناصر أو بحبوبة سناصر أو مكونات تقل ذائبيها في الحالة الصلبة بانتخاض درجة الحرارة . فإذا لم تبد هذه السبائك انخفاضا في ذائبيها بانخفاض درجة الحرارة ، فإنها تدرج مع مجموعة السبائك التي لا تستجيب المعاملة الحرارية .

تذارب المكونات في محلول جامد :

تجرى معاملة حوارية ، چدن تكوين علول من المكونات المتناوية ، وإهاقة أو تأعير إهادة ترسيها بصورة عاجلة ، وهى تسمى « المعاملة الحرارية لتكوين محلول من المكونات » . وتنضمن خطوتين : تكوين علول من العناصر المثناوية ، ويتم ذلك برفع درجة الحرارة ، تتبعها تسقية سريعة . ومتانة السبائك التجارية التي تستجيب المعاملة الحرارية لا يكني الحصول طبها بتكوين محلول من المسكونات ، بل بجب أن تكون منفوحة بسلية أخرى تالبة لها، هى ترسيب المسكونات كما ينبني تعتيفها إزمانيا . وتؤدى الخطوة الأول فقط إلى الحصول على أقصى حنانة أو صلادة .

ر بحكن تشير مقارمة الشد ، بتعريض السبيكة التي أجرى تعتيقها لسلية استعادة بعد تقسيها ، كا تى الشكل (٩٣) .



نغير مقاومة الشه بالتعتيق الاصطناعي لإحدى سبائك الألومنيوم تعرضت مرتين لعملية استعادة معه التقسية

الفرق بين التلمين (التخبير) وللماملة الحرارية لتكوين محلول من المكونات : نختلف حملية الماملة الحرارية التي تجرى عل سبيكة لتكوين علول من الكرتات جا ، من حملية التلمين (التخبير) أن معة نفاط ، بالرغم من أن حمليات الاستمادة ، وإمادة التبلير ، والمحنو البلوري، مشامة في كلا الماملتين . ولكن حملية التلمين ، تتضمن درجة حرارة تصل على إدماج البلورات أو الساح لها باتحمر لتكوين حبيات كبرة الحجم ، وليس لهذه السلية تأثير كبر في الحمد من حمليات الشعور ، التشكيل عمول من المكونات ، تما عليات الشعور ، التشغيل ، في حين تجد أن الماملة الحرارية لتكوين محلول من المكونات ، تما على تقويب المكونات السيكية في الألوميتيرم .

أسس احتيار درجة الحرارة : عند تسخين سيكة من الألوسيوم تحترى على هدة مكونات من العناصر المتدارية ، فإن درجة الحرارة اللي تختار لمدالة السبيكة حراريا عندها بهدف تكوين محلول من المكونات بها ، يجب بالضرورة أن تدان نقطة الانصبار قسكون الذي له أثمل درجة حرارة انصبار في انجموعة . وفي هذه السبائك ، يؤدي الإفراط في التسخين ، ولو بعرجات قلبلة ، إلى حدث انصبار موضمي بمواقع مدينة بالسبيكة . وإذا ما حدث ذلك، يلزم أهادة صهر السبيكة ثانية ، ثم تصنيمها من جديد .

وهناك العديد من السيائك، خاصة تلك التي يتم تقويتها أسلما بالمسكون منه من (سليسيه المفتسوم) ، يمكن معاملتها حواريا لتكون محلولا من مكوفاتها عند درجات سوارة تزيد على اللازم دون خشية انصهارها . ومع ذلك فإن استخدام مثل هذه الدرجات من الحرارة ، قد يؤدى إلى التوائها واحرجاجها ، كا يشجع على تكوين طبقة سميكة من الأكسيد .

وبعد الحصول على محلول كيميائ يجمع شى عناصر ومكونات السبيكة متذاربة بعضها مع بعض ، يلزم إجراء عملية تدعم لحذه الحالة ، يتسقيتها سريما لمنع إعادة ترسها على اللمود . وإذا حدثت إعادة ترسيب في أثناء ذلك ، يتم الحصول على تقوية جزئية ، تتوقف على حجم وتوزيع الجميات المترسية .

بالإضافة إلى ما سبق ، فإن ترسيب بعض المكونات خلال الحدود الفاصلة بين الحبيبات وغلال مستويات أنز لاق معينة ، يقلل من مقاومة المديد من السبائك التآكل الكيميائي بصورة خطيرة .

مطوات التقسية بالماملة الحرارية السبائك :

تتضمن خطوات تقسية سيكة للألومنيوم بمعاملتها حرادية أربع خطوات :

- التسخين إلى درجة حرارة سيق تعديدها .
- التشريب الحراري قسبيكة بإيقائها عند هذه الدرجة من الحرارة لفترة معهنة من الوقت .
- التسقية السريعة عند درجات حرارة منخفضة نسبياً .
- التعثيق بالإزمان ، أو التصليد بالترسيب ، ويتمان تلقائياً عند درجة حوارة الفرفة ، أر نتيجة
 لاتخفاض درجة حوارة الماملة الحرارية .

ولقد مبق أن ذكرنا أنه إذا حدث التعتبق عند درجة حرارة الفرفة ، فإنه يسمى و التعتبق الطبيعى ء ، فى حين أن عملية التعتبق عند درجات حرارة أمل ، توفيراً لزمن التعتبق ، تسمى و التعتبق الاصطفاع. و .

التسقية : بعد الحسول على مكونات سبيكة الألوبنيوم في حالة متذاوبة على هيئة محلول جامد ، تمثق السبيكة فورةً لإعاقة أو تأخير الترسيب الفورى لهذه المكونات .

وهناك ثلاث طرق متميزة التسقية ، يجرى استخدامها إستناداً إلى نوع السبيكة والخواص المطلوبة .

- التسقية في ماه بارد : تجرى مادة تسقية الأجزاء والأدوات المنتجة بالدولة المسطحة ، وبطرق البيض ، والإذابيب ، والمستروقات السخيرة ، وبا شابه ذك ، في المساء البارد . وبجب ألا تربع درجة حرارة المساء قبل التسقية على ٣٠٥ م ، كا يجب أن يكون حجم المساء كافياً ، بجيث لا يتمنى الارتفاع في درجة المرارة الناش" من التسقية ٤٠٥ م . ومن ثم يتم الحصول على المواص الميكانيكية المطلوبة ، مع أنسى مقاومة التاكل الكيميائي .
- التسقية في ماه ساخن: يمكن تسقية المطروفات الفسخمة والقطاعات التقيلة في ماه ساخن (٢٥٠ حـ ٥٧ م) أو في ساء يغلى . مثل هذا النوع من التسقية يقلل من حدوث أى تشويه في المنتج ، كما يخفف من حدة التعرض خدوث شدوخ فيه .
- التسقية عليان تيار من الرفاذ : يجرى تطبيق هذا النوع من النسقية على ألولج الألونيوم المكسية
 والأجزاء المصنوعة منها ، وكذلك على القطاعات الثقيلة لجميع السبائك تقريباً ، حيث تعرض لتيار سريم من المماء المدفوع على هيئة دفاذ .

ولكن هذا النوع من التسقية لا يطبق عل ألسبيكتين (٦ ح) ، (٨ ح) ، حيث تنأثر مقارستمما لتنآكل الكيميائل كثيراً نتيجة لذك .

المشاكل التي تنشأ من المعاملة الحرارية :

التسخين المقرط : ويعرف أيضاً بالإنصبار (ويشمل الانصبار البوتكنى ، الانصبار البوتكنى ، الانصبار المبركة ، الانصبار المبركة ، المترف المبركة المبركة ، ويؤدى الافراط في تسخين السبيكة إلى انخفاض مطيئيًا ، وفي بعض الحالات يؤدى إلى نشوء بثور سطحية وانخفاض متانة السبيكة ، كا يشجع على حدوث شدوخ في أثناء التنشية .

الأكسفة نقيجة لارتفاع درجة الحراق ؛ تؤدى هذه الأكسفة إلى تدهرر السبيكة . وهي لا تحدث عادة إلا للسنتجات المكشوفة الى يتم تسخيبًا في أفران هوائية (أفران الوقود)ه .

الشدوع نتيجة النسقية : تحدث هذا الشدوع عادة أثناء أو بعد تسقية الفطاعات الفقيلة أو القطع الى جا تدرات حادة فى مقاطعها . وتكون غالباً نتيجة إجراء النسقية بمعدل أسرع من العلازم .

التشوه والانفعال الزائدان : ويحدثان نتيجة الآتى :

- (1) وجود تباین زائد نی درجات الحرارة بمختلف مساحات السبیكة نی آثناء فترة التسخین ،
 نتیجة عدم التوزیم الحراری المنتظ نی فرن التسخین ه.
 - (ب) التعليق الخاطئ الشفلة أثناء فترة التسخين .
 - (ج) استخدام النسفية بصورة عنيفة .

⁽⁴⁾ انظر الباب الخامس .

الباب الفليس لجهزة التسخين في صناعة الألوبنيوم

يتناول هذا الفصل أجهزة التسخين التي يجرى استخدامها صناعياً في أهراض إجراء المماملات الحوادية للآلوسيوم وسبائكه ، وفيها ترفع درجة حرارة مشغولات الآلوسيوم إلى ما دون درجة حرارة خطوط السيولة السبائك الهنداغة المؤلفة لها ، والتي يمكن تحديدها بمعرفة التركيب الكهميائ السبيكة ، ومنصلي الاتران المحاص بها .

و يمكن تقسيم هذه الأجهزة إلى قسمين من الأفران :

١ - أفران الرقيق : وفيها يستخدم الرقيد في صورتيه الدازية والسائلة الدوليد كية من الحرارة لمقطوعة . وينتج استراق الرقود هن أكسدة سريمة لمجرء الفابل للاحتراق الرقود في المستوحة الجرء الفابل للاحتراق من مادة الرقود فتتولد الحرارة . وعنما يتم خلط مادة الوقود بالنسبة المستوحة من الأكسيجين المرجود بالمواء الجرى ، تتخلف عن حملية الاحتراق الدواج الاتراق أن أكسيد الكربون ، وغاد المهاء ، بالإضافة إلى هذا النتر وحين الموجود أصدا في الهواء . ويتحر هاة الكربون في الفازات المادمة ، دليلا على دفع الحواء بكية أكبر عا يلزم نظرياً (يعواء زائد) ، كا يحتر وجود هائز أول أكسيد الكربون في الفازات المادمة ، مؤشراً على زيادة كهة الرقود من الحواء المناطقة لما .

 ٧ - أفران كهوبائية : وفيها تستغل الطاقة الكهربائية أساساً لهصول مل كية الحرارة المطلوبة لأهراض التسمنين . وتتميز هذه الأفران الكهربائية بنظافة استخدامها ، ووقة التحكم فى كهة الحرارة المتولفة ، مما يؤدى بالتالى إلى الحصول على تناشج باهرة يمكن التصويل عليها .

وفيها يل ستناول أفران التسفين الكهربائية بشئ من التفصيل ، لتنوهها وأهميها الكيرة في همليات المماملة الحرارية لمتجات الألوبنيوم وسالكه .

أفران التسخين الكهربائية :

مكن تقسيم أفران التسخين الكهربائية تبعاً الوحط الذي يم خلاله تسخين المسادة أو تبعاً لتصميم غرفة التسخين ، حيث الترتيبات الكهربائية ، وطريقة تحريك الشنلة خلال الفرن .

رقى الصناعات المعدنية – كما هي الحال في صناعة الألومييوم – يكون وسط التسخين عادة فازًا أو مصهورًا لأحد الأملاح ، ويتم تسخين الوسط ، خلال وحدات تسخين ترتفع درجة حرارتها نتيجة لمقايسًا لسريان التيار الكهربال . ويحرى تسخين الملح المنصير بواسطة إلكتروه أو أكثر ينسر فيه .

أولا : أفران التسخين بالمقاومة الكهربائية : يتكون فرن المقاومة أساسا من غرفة تسخين تشمل هدة عناصر التسخين بالمقاومة ، قد تقام عل جدوان الفرن ، أو فى سففه ، أو على أرضيته ، أو بيابه ، استناط إلى فوع التبطين ، ووسائل التحكم فى دوجة الحرارة ، وأسلوب تعليق قدام المشغولات داخل الفرن .

وتنتقل الحرارة إلى الشفلة بطوق الإشاع والحمل ، وكلما كانت دوجة الحرارة عالية ، كلم زادت كية الحرارة المشعة .

وتستخدم أفران التسخين بالمقاومة في أغراض التخمير والتصليد ، وتلبيد المتتجات المسنوعة من مسحوق الألومنيوم وسيائك.


وتصنع وحدات النسخين المستخدة فى أفران التسخين بالمقاومة من شرائط معدنية ، أو قضيان فلزية كسبائك الفولاذ مع النيكل والكروم ، كسا تصنع من مواد لا فلزية مثل كربيد السليكون ، الذى يصنع عادة عل هيخ قضيان ستديرة المقطع .

ولتصميم عناصر التسغين المدلية أهمية كبيرة ، ولذلك فهو يتفسن كيفية تحميلها ، ووضعها والمسافات الفاصلة بينها ، وسمك المادة التي تستخدم في صنع هذه العناصر ، وكمية الحرارة الميذولة لوحدة المساحات .

ويتحدد عمر عناصر التسخين إلى حد بعيد ، بالسمك ، وبأقمى درجة حرارة تصل إليها . أنواع الأفوان : ترجد عدة أنواع نملية من الأفران ، تتوقف الاختلافات جذريا على تطلبات شعن المشفولات المدنية في الفرن وتفريغها .

ويتوقف اختيار سعة و فوع الفرن لتطبيق معين، بصفة مبدئية على عمليا - التسخين المطلوبة، ومعدل الإنتاج المتوقع. ومن أشهر هذه الإفران الطرز الآتية :

٩ - فرن ذو صندوق : (الشكلان ٩٩ ، ٩٥) ويشمل هذا الطرز من الأفران على غرفة تسخير من الشكلات كا يشتمل على حجرة تعلق فيها المشفولات المطلوب تسخيها . وقد يزود هذا الطراز من الأفران بفرقة تبريد ، كا قد تلحق به مروحة تساعد على التسخين بالحمل الفسرى للهواء الساخن . ويجرى شحن وتفريغ القطع اللي يراد معاملتها يدويا ، وقد تشمن كل قطعة على حدة ، أو تشمن كلها دفعة واحدة في وعاء مناسب .



شكل (٩٤) قرن دو صندوق


٩ - باب معزول حراريا وبصنوع من الحديد المصبوب

٣ - حاجز وقاية طرق ٧ - سلسلة ذات دلفينات ه -إضاط عناصر التسخين

 ب فقل موازن لضيط الباب ٣ - غلاف فولاذي لمنم تسرب الغاز

> ٩ -- قاعدة أنجمرة ٨ - ستارة الشعل

و - مانعات تسر بالفاز من خلال عناصر التسخين ١١ - جهاز خلط الحواء مع الغاز



شکل (۹۵) فرن دو صندوق و تلحق به غرفة تبر ید

 ٧ – ئضد التفريغ ١ - ستارة المشعل

 ٤ - سقط السقية ٣ – غرفة التبريد

٣ - الباب المركزي و - حوض التسقية


 ۸ — تقید الشحی ٧ - عناصر التسخن الأرضية

ه ١ - مواد عازلة الحرارة ٩ حراريات عازلة ۱۷ – قضيان

١١ – عناصر تسخين

١٢ – دڤار لمنم تسرب الفاز


٧ - قرن ذو جب : (الشكل ٩٧) قد يكون هذا الدوع من الأفران على شكل أسلطوان ، أر على شكل متوارك على الشطوات ، وقد تجهز أر على شكل متوارك حراريا . وقد تجهز جسرة الغرن بحروسة عند قته أو بأسفله عند القاع ، تسل على مرحة التسخين بتيارات الحمل النسرية . وغمل المشفو لات التي يراد محدمه حراريا على عارضة عند القاع ، أو قد تعلق من منف الفرن .



شکل (۹۹) فرد دو جب

| ٠, | ــ ثلثل موازن النطاء | ٧ – محامل صامدة الإحتكاا؛ |
|------|---------------------------------------|---------------------------|
| ۳ | دراع تشفیل النطاء | غ — غ وا اه |
| | - عناصر التسخين | ٣ عارضة |
| ٧ | ــ مروحة | ۸ – عمل ومبیت المحمل |
| 4 | ماز ل | ه ۱ – طوب حرازی عازل |
| - 11 | – موٹسو ر | ١٧ - مانع التسرب |

ج فرن فو عربة : (الشكل ٩٧) يتألف الفرن فر العربة أساسا من صندق ضخم ،
 وترتفع بحسرته على عبدات تمكما من الحركة لشعن وتفريغ المشفو لات التي يراد تسخيها .




شکل (۹۷) فرن دو عربة

- عنامر التسخين ٣ -- مانم التسرب ه - حراريات عازلة

- عناصر تسخين معلقة بالحائط ٨ - مادة عازلة ٧ - عربة عناصر التسخين
 ٩ - ألواح المجمرة

١٠ عناصر التسخين العلوية

٤ - قرن و افع : (الشكل ٩٨) يصمم الفرن الرافع عادة على شكل متوازى مستطيلات ،




شکل (۹۸) فرن رافع

٣ – اُسطوانة ونش الرقع ٤ – سلم ١٧ – دعامات تقوية

وفى بعض الأحيان ، يصمم على حيثة أسطوانة . وقد يزود بمروحة أو مجموعة من المراوح التي تساهد على سرعة التسخين بتيارات الحمل الفسرى . وتحمل المشغولات على عربة ، حيت ترفع إلى داخل غرفة التسخين ، وفى نفس الوقت تنزل عربة أخرى بحشفولات جرى تسخيها .

ويزود الفرن بحوش أسقله يحوى كية من الماه ، لأغراض التسقية السريعة لمشغولات الألوسيوم الساعنة .

ه - فرن ذو مجموة دوارة : (الشكل ٩٩) تصمم مجمورة هذا الفرن على شكل حلقة
 كبيرة ، وتتمكن من الدوران حول محورها داخل غرفة التسخين . وقد يزود الفرن محروحة
 تساه على سرعة التسخين بتيارات الحمل القسرى .




شكل (٩٩) فرن دو مجمرة دوارة

| ۲ - باب | ١ حراريات عازلة |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| عناصر التسخين | ٣ - مادة عازلة |
| ٣ - مجمرة دوارة | ه دمامة المجمرة |
| ٨ ــ آلية إدارة | ٧ خط الأرضية |
| ١٠ بوابة الشحن | ٩ – بوابة التفريغ |
| | ه و _ شوال الشمالة |

٩ - قرن ذو مجمودة دحروجية : (الشكل ١٠٠٠) نوع من الأقران المستمرة ذات الناقل ويتألف ناقله من حميرة من دلفينات دحروجية متجاورة ، تسنم من سبيكة تصعد أمام درجات الحرارة العالمية . ولتسخين المشغولات ، فإنه يجرى شميًا حيائرة على الحصيرة التي تتألف من الدلفينات العحروجية . ويتاسب هذا الفرن المشغولات التي تتكون على هيئة مواسير وقضبان ، وغير ها من المشغولات الكيرة الحير تسبيا .

ويمّ شعن الغرن وتقريفه ، ونقل للشنولات بسرحة من قدم إلى آخر خلال الفرن أوتوماتيكيا وقد يزود الغرن بغرف تبريد ، وحوض للنسقية ، كا قد يزود بمروحة أو أكثر لتيسير عملية التنسين بواصلة تبادات الحسل النسرية .

ويتفوق هذا النوع من الأفران على فيره من الأنواع الأخرى ببساطة تصميمه ، وقلة ففقات صيائته ، وانخفاض تكاليف تشنيله .



شکل (۱۰۰) قرن در مجمرة دحر وجية

٩ - نطأه ألمادم ٧ - فرقة تبريه ٣ - آلية إدراة التطريع
 ٤ -- فرقة تسخين ٥٠ - بواية الدخول ٩ - نطاء العادم ٧ -- نفسه الشمن

ثانياً : أفران التسخين بواسطة مصهور لاحد الاسلام :


يم انتقال الحرارة - خلال مصبور لأحد الأملاح يجرى اغتياره بحيث تلائم نقطة انصباره درجة الحرارة الى يمراد الوصول إليا - من مصدر التبغين إلى قطع المشغولات بواسطة تيارات الحسل أماسا . والماكات تيارات الحسل سريعة ، والسعة الحرارية تصبور الملح كريرة ، ف لفك فإن مصل تسغيرالمنفولات يكون محدودا ممالناحية السلية كما أن طبقة رقيقة منه صوف تتجعد تواه مقلقة كل حظح المشغولة . ولكنها سرحانا تتصهر مرة أعرى، إذ أن درجة حرارة صعيور الملح تكون أهل كلير امن تنقلة انسهاره .

وتمتاز أفران التسخين بمصهور الملح عن أفران التسخين بالمقاومة الكهربائية ، بسرعة التسخين ، خاصة عند درجات الحرارة العالية التي تتم عندما عناصر المعاملة الحرارية ، إذ تكون مدلات التسخين في مصهور الملح أربعة أمثال معدلات التسخين في أفران المقاومة في وسط غازي .

ومن أمثلة أفران التسخين بواسلة مصبور لأحد الأملاح :

 ب فران بعناصر تسخين محارجية : (الشكل ١٠١) تقام عناصر اللسخين بالمقاره على جدران هذا النوع من الأفران ، حيث تشع الحرارة إلى الجدار الحارجي لوعاء التسخين .

ويجب أن يصنع وهاء انتسخين من سبيكة تصمد أمام درجات الحرارة العالية ، حتى يقوم يتوصيل الحرارة من عناصر التسخين إلى مصهور الملح بكفاءة .



شكل (۱۰۹) قرن بعناصر تسغين خارجية : ١ – مزدوجة حرارية ٧ – غطاء من الحديد للصبوب ٣ – دعاء الفطاء من الحديد المصبوب ٤ – وعاء من مبيكة عاصة

ه - مناصر التسخين
 ٩ - غلاف فولاذ ي

۷ -- مادة عاز لة ۸ -- حراريات عاز لة


٧ -- فرن بعناصر تسخين مفمورة ؛ (الشكلان ١٠٣ : ١٠٣)

يجرى تسخين هذا النوع من الأفران بواسطة مستنات مندورة ، كناف من أسلاك مقاومة مطمورة فى حراريات عازلة ، وتكسوها كلها طبقة معدنية . وتتدرج الحرارة بين قيسها القصوى والدنيا من عناصر التسخين ، إلى العلبقة المدنية .

وتستخدم عناصر التسخين المفدورة لرخ درجة حرارة مصبور الملح حق درجة حرارة ٥٧٠م ، وتصنع أرعية احتواء المشغولاتالني يراد تسخيبا عادة منالفولاذ ، وتوضع مادة عازلة مناسة بين جدوان الوعاء والجدار الخارجي .

٣ -- فرن بإلكترود مغمور :


يعتبر هذا الطراز من أفران التسخين بواسطة مصهور ملحى ، أقدم الأفران الكهربائية استخداما في أفراض المداملة الحرارية ، حيث ظهر إلى حيز التطبيق في حوال عام ١٩٠٦ . وبالرغم من أن جميع الأملاح عوامل عازلة جيمة الكهرباء في الحالة الصلبة ، إلا أنها تصبح جيمة التوصيل الكهرباء عندا تكون في حالة الانصبار . ولذلك تستفل هذه الحاصية الكهربائية



شكل (۱۰۲) فرن بمناصر تسخين مفدورة

٧ - غلاف فولائي ۹ – خطاء معزول حراريا ٤ حوض التسخين م - عن الموض ٢ - مناصر تسخن مغبورة

ه - طبقة عازلة حراريا



فكل (١٠٣) قره بعناصر تسخين مفدورة ١ - عارفة الوقاية ٧ – حاجز ڏو لشيان ٣ - عناصر تسطين مغمورة

عند تشفيل الفرن ذي الإلكترود المفمور . وعند التشفيل تنخفض فلطية التيار الكهربائي العادي الذي يبلغ ٢٠٠ – ٢٠٠ فلط إلى ء – ٢٥ فلط خلال محول كهربائي يقام إلى جدار الفرن ، ثم يسلط هذا التيار الكهربائي على الإلكترودات المنسورة في مصهور الملح ، فيتلفق تيار كهرباقى متردد بأمييرية عالية خلال الإلكتروليت الملحى ، حيث ترتفع درجة حرارته نتيجة لمقاومته تدفق التيار الكهربال خلاله .

ومن الواضح أن مصهور الملح لا يتمرض كيميائيا تتيجة لتردد التيار الكهرباق ، ولذك فلا يمكن استخدام التيار الكهربائي المستمر في هذه الحالة ، إذ سرعان ما يتحلل مصهور الملح إلى عناصره . ومن الممكن استخدام مثل هذا الطراز من أفران التسخين لينطى نطاقا عريضا من درجات الحرارة يمتد من ١٥٠ -- ٣١٣٠٥م استنادا إلى نوع الملح المستخدم ، ولذلك قهو مفيد لكثير من التطبيقات التي تصل كثيرا من المعاملات الحرارية العديد من الفلزات والسبائك الهنافذ.

وللإلكترودات المنمورة ثلاثة تصميات مختلفة هي :


- (!) إلكترودات معلقة ومتباعدة من بعضها بعضا ، شكل (١٠٣)
 - (ب) إلكترودات مغمورة ، شكل (١٠٤)
 - (ج) إلكثرودات معلقة رمتجاورة ، شكل (١٠٥)

وق أقدم أنواع الأفران فرات الإلكترودات المفسودة كانت الإلكترودات توضع. مل الجوانب المتقابلة في الحوض الذي يحوى مصبور المللم ، بحيث تكون سلفة من السقف وكان الحموض يستم من مواد سراوية . وعند تعلق التيار الكهربائي » من إلكترود إلى الخمر ، فإنه يتحم مروره خلال الشحمة المعدنية (مشتولات الألوضيوم) ، ما ينشأ عنه مناصب حسيسة . كانت الشحنة المعدنية أجود توصيلا الكهرباء عن مصبور الملح ، فإنه نتيجة للذك ترتفع كانت الشحنة المعربائي بطريقة غير حادية في المساحة التي يدخل منها التيار ويفادر فيها قطع المشتولات ، ما ينجع تصنيفين مفرط ، قد يؤدى إلى انصبار جزئ ، بها تظل درجة الحرارة لمسجور الملم نفحت النعة دون تغير .


وقد أمكن التطب على العيب في تصميم الفرن في الإلكترودات المفسورة ، حيث جرى صنع الوعاء الذي يحتوى على المشفولات من الفلز جيد التوصيل الكهرباء ، كما چرى رص الإلكترودات على طول جدار واحد فقط من جدراته (كما في الشكل ١٠٤) وبذلك يسرى التيار الكهربائي من الإلكترود إلى جدار الوعاء ، ثم خلال الوعاء ، ثم يعبر الفجوة الممتلئة بمصهور . الملم إلى الإلكترود الآخر ، فتضادى سريانه عبر شمحة المشدولات .

وفى قصيم الفرن فنى الإلكترودات المعلقة شجاورة لبضها بعضا ، يستخدم وهاء مصنوع من مواد حرارية ، وثورغ الإلكترودات خلال جدار الرعاء أو قرب قاع المصبور كما فى الشكل (١٠٥) . وإذا كان عمق مصبور كللح فى الحوض ضحلا، اقتصر تدفق النيار الكهربائى خلال المساحة الواقعة بين الإلكترودين .

ولما كانت كل الحرارة التولدة تشأ عندقاع الحرض ، فإن تيارات دوامية من تيارات الحمل الحرارى تنشأ خلال مصهور الملح نتيجة للتباين بين درجى الحرارة أسفل وأعل الحوض ، حيث تكون كافتا المصهور مختلفتن .




شكل (١٠٤) نموذج آخر لفرن يعناصر تسخين مفمورة ٢ – إلىكترودات ٢ – مصيور لأحد الأملاح ٣ – وعاء معنن ٤ – طبقة عازلة



شكل (۱۰۵) يبين الإلىكتر ودات المفمورة في فرن تسخين ١ -- وعاء حرارى ٢ -- طبقة عازلة





شكل (۱۰۳) فرن التسخين بالكثرودات مفعورة ، مثلقة وحجاورة ۲ ــــ إلىكترودان ۳ ـــ معهور لاحد الإملاح ٤ ــــ طبقة عاؤلة

وفى النوع الثالث من الأفران ذات الإلكترودات المنمورة ، حيث يوضع الإلكترودان سنةن وشيباورين كا هو موضح فى الشكل (١٠٦) ويصنع الوعاء من المعدن أو من مواد حرارية . ولهذا الطراز من الأفران سمة خاصة عبزة ، إذ يتولد بجال كهرومغنطيس هته سريان التيار الكهربائى ، ويستغل هذا المجال الكهرومغنطيسي في انتشار وتوزيع معبور المعدن خلال حركة دورائية .

ويمكن شرح نظرية الانتشار بالحركة الدورانية القوى الكهرومفنطيسية كا في الشكل (١٠٧) كا يل :

مند وضع موصل يممل تيارا كهربائيا في بجال منطيعي ، فإن الموصل بميل إلى الحركة عل زوايا كائمة (هموديا) مع اتجاء سريان النيار الكهربائل . ويتطبيق هذه القاعدة في حالة مصهور الملح : الإلكترودان. ا ، ب مضوران هموديا ومتجارران في مصهور الملح (و) يتعلق تيار كهربائي أبيرية عالية (٢٠٠٠ أمير مثلا) خلافها .


عندثا يماط كل الإلكترود بخطوط القوى (د) الى تكون عل هيئة دائرية . وبتدفق قيار كهربائل بكفاءة عالية بين الإلكترودين عند جميع النقط من سطح المصهور إلى أطراف الإلكترودين.

وباهتبار عنصر شئيل من النيار (a) ، بين الإلكترودين ، فإن النيار المنتقل عند أيد لمنظة من أ، إلى ب مع المجال الكهرومنطيسي الناشيء من الالكترودين سوف يحند خارج مستوى الشكل عند النقطة (a) ، ومن ثم يتعرض الموصل أو مصهور الملج الذي يحمل النيار الكهربائي لقوة تحركه في اتجاء أسفل الإلكترودين كا هو صبين بالسهم .

ومن الممكن التحكم فى ضبط درجة حرارة مصهور الملح بالأجهزة المعتادة ، مثل المزدوجة الحرارية ، ووسائل التحكم الشوئية وفيرها .


وتصنع الإلكترودات من فلزات تختلفة كالحديد ، ومن الحديد الكرومى ، ومن سائك الحديد والنيكل والكروم ، ويتوقف اعتيارها على درجة حرارة انصهار الملج المستخدم ، والحواص الكيميائية لمصهور الملم .






رمته تصميم الفرن ، يجب مراعاة أن تكون المساسة المكشوفة المعرضة الهواء الجموى أقل ما يمكن ، حتى يكون الفاقد من الحرارة أقل ما يمكن يقدر الإمكان .

ويتيج الفرن من نوع الإلكترود المفسور، تصبيم حوض الملح بأى حجم وبأى شكل ، وبفضل تسخيه الداخل ، تضمن عمرا أطول تحوض الدى يحتوى على مصهور الملح . وبفضل كل هذه السوامل بجمعة ، بالإضافة لل إسكانية توليد أية قدرة حطلوية داخل الحرض ، لذك ثمن المستصوب عمليا ميكنة عثل هذه الأفران ، بجبث يمكن تسخين المشفولات على سيور ناقلة بطريقة مصتبرة . ومن هذه التصميات ، ما جهز به الفرن الموضح بالشكل رقم (١٠٨) إذ تعلق المفدولات في خطافات مناجة ، حيث تدور بواسلة جهاز يقام في مركز دائرة ، با حوضان أو آكثر تحري ألملاسا منصبرة أو أواصلة تستجة مناجة .




وهناك تصميم آخر ، يعرف بالنافلة الملولية ، كا في الشكل دتم (١٠٩) ، يحتوى على فراع متنة على حوض الملح المنصبر ، وتدار هذه الدراع بواسطة موتور كهربائى ، ويعلق في هذه الدراع المشغولات أو سلات تحوى المشغولات الصغيرة ، وبنوران هذه الدراج حول محودها ، تتحرك المشغولات بالسرعة المطلوبة على استداد الحوض . ومن ثم يمكن التسمكم في درجة الحرارة والزمن .



شكل (۱۰۹) فرن بالكترودات مفيورة من طراز الناقلة المسلولية ٢ - اللقه طولية ٢ - اتجاه الحركة ٣ - أذرع وفع الشفلة ٤ - إلسكترودات ٥ - جهاز إدارة بسرعات تحتلفة ٢ - الشفلة ٧ - وصاء

ويوضح الشكل رقم (١١٠) رسما تخطيطيا لفرن تم تصديمه ، مجيث يتح مرونة كافية المسلمة من عمليات المداملة الحرارية ، تتم جميعها بوسائل ميكانيكية ، وتشمل واحدا أو أكثر من أحواض التسخين بواسلة مصبور أحد الأملاح ، بالإضافة إلى سوض مجاور التبدئية السريمة ، تم أحواض الفريل والشخاف ، وفي هذا الفرن ، تستقر جبريدة أفقية (هم أتحمل حو مل المشخولات (و) مل ناقلين أطل الفرن وعل بعد كاف من الأحواض التي تحوي بالامداد المنافرة . وقد رود تصميم الفرن بحواجر بمكانيكية المتصبحة . وتعدور السلمات (أ) تحت الفرن ، وقد رود تصميم الفرن بحواجر بمكانيكية به عبد من ع من عصل الأحواض المختلفة ، وتصل على رفع أرتحفض الشفلة (و) الى تصلها الجويفة من وصورة الحداية ويقدم بسرعة في الحوض التال .



فكل (۱۹۰) فرن بإلىكترودات مغبورة ، تم تصميمه بحيث يعطى مرونة كافية لسلسلة من عمليات المعاملة الحرارية يوسائل ميكانيكية :

١ - الشعن والتفريغ ٢ - معيور ملمي ٢ - حوض لسقية ٤ - معبور ملمي (فتطبيع) ٥ - حوض لفسل المنتجات ٩ - خطف المنتجات

الباب السادس سبالك الألورنيوم وخواصها

لما كانت سبائك الألوسيوم متعدة ومنزعة . وفيالوقت نفسه ، لما كانت كل سيكة تحتوى على هدة عناصر سيكية تختلفة ، لذلك فإنه من السير الدلالة علمها فى كل مرة برموزها الكيميائية . إذ أنها عملية شافة ، موضة العنا عند كتابة الرموز ونسها المثرية ، بالإضافة إلى طولها ، الأمر الذى قد يشتت ذهن القارئ . وتسهيلا قموقف ، تقوم هيئات المواصفات النباسية الوطنية ، والشركات المنتسقة ، بالتعليل على تلك السبائك برموز وأرقام معية . وفي الواقع لا تعنى باقى الدول المربية ، لم تصدر بصد تصنيفاً رمزياً للؤلوسيوم وسبائكه ، فلقد رأينا وضع يموز تستميز بها فى شرح وتصنيف هذه السبائك . لذلك نرجو ألا يفيب عن الذهن ، أنها اصطلاحات علية فى فطاق هذا الكتاب ، وإن كانت مستدة من المواصفات القياسية لهذا الموضوح فى الدول الرئيسية ائي تنتبا الألوسيوم وسبائكه .

رموز التصنيف العام السبائك

: ألومنيوم نق (٩٩,٩٩٩٪ لو)

1

- ب : ألومنيوم نق تجاريا (٩٩,٠٠٠ إلو)
- باتك الألومنيوم الفابلة التشكيل (بأساليب الطرق ، والسحب ، والدرفلة ، والبثق ، إلخ) .
 - : سبائك الألومنيوم السبوكات . (السباكة الرملية ، وفي قوالب معدنية ، إلخ)

رموز تصنيف المعاملات الحرارية

- ع: سبيكة نخسرة وأعيد تبلورها .
- عا : صبيكة هوملت حراريا لإذابة مكوناتها في محلول جامد متجانس .
- ٣٥ : سيبكة عوملت حراريا لإذابة مكوناتها في محلول جامد متجانس ، ثم تمرضت بمد
 ذلك لتعتيق إزماني اصطناعي .
- ٣٤ مبيكة عوملت حواريا الإذابة مكوناتها في محلول جامد متجانس ، ثم تمرضت العملية
 تثبيت بلوري .

الواص اليكانيكية

```
في حداول الحواص المكانيكية السبائك الواردة في هذا الباب:
  ١ ... أجريت اختيارات الاستطالة على عينات كل منها على شكل شريط سمكه ١,٦ مليمتر .
 ٧ ... أجريت اختيارات الصلادة بكرة برينل قطرها ١٠ مليترات ، تحت حمل قدره ٥٠٠
                                                                      كيلو جرام.
                             العناصر الرئيسية في السبائك
                        ( ٢ ج إلى ٩ ج ) : النحاس مثل المتصر السبيكي الرئيسي فيها .
 (ع د ع ٧ د ع ٨ د ع ٩ د ع ١٦ د ع ١٤ د ع ١٤ د ) التحاس مثل النصر السيكي
                                                                      الرئيس فيا .
                              (١ - ) : المنجنيز عثل العنصر السبيكي الرثيسي فجا .
                     (١٣ - إلى ١٥ -) : المنسيرم عثل العنصر السبيكي الرئيسي فيها .
                     (و) د إلى ١٨ د) : المناسوم مثل العنصر السبيكي الرايس فيها .
                   ( ١٠ ج ) ١١ ج ) : السيليكون يمثل المنصر السبيكي الرئيس مهه .
(١ د إلى ٣ د ، ١٠ د ، ١١ ، ١٩ ه ، ١٤ ) : السيليكون يمثل العنصر السبيكي
                                                                     الرئيسي فيا .
               ( ١٩ ج ، ١٧ ج ، ٢٩ د ) : الزلك عِثل المتصر السبيكي الرئيسي فيها .
                             ( و ٧ د ) : القصدير عمثل المنصر السبيكي الرئيسي فيها .
                                                 ( - ) سائك الألومنيوم التشكيل:
                                                          ١ ج: لو - ١٠٢ من
                                         ج ۽ لو – مره نج – مره نه – مره پڙ
                        ج و لوسع تح - او من - او من - وه مو مو - هو مو
                              ج: لو -- £ر$ أنح -- ٨ر٠ س -- ٨ر٠ من -- ٤ر٠ مع

 ب ب الو - هوؤ نح - ١٥٠ س - ١٥٠ من - ١٥٠ مغ ( مكسية بسيكة لو -

                                                     ١٥٠ مغ - ٧٠٠ س - ١٥٠ من )
                                       ٣ - ب ي لو - ١٠٥٠ تع - ١٥٠ مخ - ١٥٠ من
                                       ٧ ج: لو - وع نج - ورد تك - ورد مغ
                                       ٨ چ د لو = ٥١٥ تُح = ١٥٩ مم = ٢٥٠ من
                                       ہ ہے : لو -- ہو£ کع -- ۸رہ من -- ۸رہ س
```

```
١٠ ج : الو - ١٢٥٥ س - ١٤١ مغ - ٩٠ تح - ٩٠٠ تك
              ۱۱ ج: لو - دوا س - ۲ ره مغ - ۲۵ وه کر
                      ١٢ ج : لو-أهر٢ مغ - ١٢٥٠ كر
              ١٢ يه : لو ٣٠٠٠ مغ ٣٠٠٠ من - ٢٥٠٠ كو ، كو
               18 ج : لو - ٢وه مغ - ١وه من - ١وه كر
     ١٥ ج : لو - ١٠٥ مغ - ٢٥٠ س - ٢٥٠ غ - ١٠٥٠ كر
١٦ ج : لو - هوه خ - عو٢ مغ - هو١ ع - ٢٠٠ كر - ٢٠١ من
               ١٧ ج ۽ او – اوڙ خ – اوڙ بغ – ٢٠١ تُح .
                   (د) سالك الالبينيوم قمسيوكات :
                                 ۱ د : لو ۱۳۰۰ س
                                  ۲ د تلو –ه س
                            ۴ د : لو ۱۰۰۰ س ۱۰۰۰ څخ
                            غد تلو – ځڅ – ۳ س
                            هد: لو -ه س - ۳ نځ
                        ۲ د تلو – مرم س – مرځ ځخ
                     ٧ د : لو - ٧ نج - ٢ س - ٧ و٢ خ
                          ٨ د : لو - ٧ ناع - ١٠٥٥ س
                         ۹ د يالو ۱۰۰ تح - ۱، مغ
        ۱۰ د : لو - ۱۲ س - مر۲ تك - ۲ ، ۱ متر - ۸ ، کح
        11 د : أو - ١٢ س - ١٥٥ أخ - ٧٥٠ من - ٧٥٠ مع
                    ١٢ د : لو - ٤ تح - ٢ تك - ١٠٥ مغ
                                 17 د : لو-- 10 نخ
                        14 د : ځو -- دوځ څخ -- دو۲ س
                                ۱۰ د : لو ۱۰ ۲٫۸ مخ
                        ۱۹ د : لو - ۱٫۸ مغ - ۱٫۸ خ
                                  ۱۷ د تاو سیم مخ
                                 ۱۸ د : لو ۱۰۰۰ متم
                          ۱۹ د د لو ۲۰۰۰ س – ۲٫۵ کخ
                  ۲۰ د : لو - ۵ س - ۱٫۲۳ کم - ۵٫۰ مغ
                          ۲۱ ه د لو – ۷ س – ۳ ره متم
```

۲۷ د : لو ۸۰۰ س ۱۰۰۰ ک ۳۰ ۱۳۰ مغ ۳۰ ۱۳۰ مثن ۲۷ د : لو ۱۳۰۰ س ۱۳۰۰ مغ ۲۷ د : لو ۱۳۰۰ م ۱۳۰۰ خ ۲۷ د : لو ۱۳۰۰ ت ۱ ک ۱۳۰۰ نگ ۲۷ د : لو ۱۳۰۰ د ۱۳۰۰ مغ ۱۳۰۰ ک ۲۰ ۲۰ ۲۰ ک

الألومتيوم النقى لو ٩٩،٩٩٦٪ (السبيكة أ)

ب – الكتافة عند ۲۰۰ : ۲۹۹۸ و برام / سم ^۳ عند ۲۰۰ : ۲۹۷۸ و برام / سم ^۳ عند ۲۰۰ : ۲۹۷۸ و برام / سم ^۳ ب درجة حرارة الانصبار : ۲۶۰ ^{۳۵} م درجة حرارة الغیان : ۲۶۰ ^{۳۵} م اغرارة الذیان : ۲۲۲۸ و کالودی / جرام اغرارة الکتامنة لانصبار : ۲۶۶۸ کالودی / جرام سرارة الاستراق : ۲۳۸۹ کالودی / جرام سرارة الاستراق : ۲۳۸۹ کالودی / جرام

د - الحواص الميكانيكية :

| | مقارمة الشد كجم/سم ٢ | مقاومة الخضوع كيم/سم ^٧ | الاستطالة ٪ | الصلادة (عدد برينل) |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| مينة ع | £7.Y | 111 | £ A , A 3 | 1 ٧ |
| عينة مدر فلة على البارد | 111+ | 1.3. | a,a | * * |



الألومنيوم التي تجاريا لو ٩٩٠٠٪ (السبيكة ب)

(١) الاستخدامات: التطبيعات اللى تتعلب قابلية عالية الشكيل ، أو مقارمة مالية التأكل، أو كليما مما . وعتما لا تكون المنافة الدلية هي المطلوبة . أوافى الطبخ ، وأوعية حفظ الأطمة ، والمواد الكيميائية، إلخ .

> (ب) الكثافة عند ٢٥٥م : ٢٧١١ جم/م ٣ الانكاش نقيجة التجمد : ٢٠٦٪

(چ) درجة حرارة خط السيولة : ٩٥٥ م م درجة حرارة غط الجمود : ٩٤٤ م م ٩٤٤ المرارة النرعية عند ٥٠٤٠ م : ٧٩٩٧ و ٠ كالورى/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالورى/جرام الموصلية الحرارية عند ٥٠٥٥م : ٥٠٥٣ كالورى/سم٣ مم ٥٠م/ث

> حرارة الاحراق: ۲۶۰۰ كالورى/جرام درجة حرارة إعادة التبلور: ۲۹۰۰م

د – الخواص الميكانيكية ؛ (لسبيكة غمرة وأعيد تبلورها)

الخواص الميكانيكية للألوبنيوم النق (تجارياً) الخمر

| معامل/لمرونة | مقارمة القص | الصلادة | الاستطالة | مقاومة الخضوع | مقاومة الشد |
|--------------|-----------------------------|------------|-----------|------------------|-------------------------------|
| كجم[م | كج <i>م[م</i> ⁷ | (عددبرينل) | 1/ | كج م ا سم | كج <i>م إسم</i> ^{ال} |
| V | 77+ | ** | ŧ • | 70. | 41+ |

تنبر بعض الخواص الميكانيكية باعتلاف درجة الحرارة

| | الحرادة المثوية | در جات | |
|-------|-----------------|--------|--|
| 7 * * | 10. | 4.4 | |
| 44. | 070 | 4 | مقارمة الشد ، كجم إسم ٢ |
| 71* | 484 | 70. | مقاومة الشد ، كبم إسم ؟ مقاومة الخضوع ، كبم إسم ؟ |
| ۸٠ | 7.0 | 1+ | الاستطالة (٪) |

(ر) النطاق الحراری للانصبار : ۲۷۰ – ۳۷۰ م درجة حرارة التشفیل عل الساخن : ۳۲۰ – ۵۱۰ م الماملة الحرارية : مجری التخدیر مند ۳۴۵ م

* * *

سباتك الالومنيوم القابلة التشكيل

(1) الاستخدامات: الأفراض التي تنطلب قابلية عالية لتشغيل ، أو مقاومة كبيرة التأكل ، أو قابلية عالية لهام ، أو جميمها مجتمعة ، وأيها كانت المتانة مطلوبة . أدوات المطبخ ، أو مية حفظ الأطعمة والمواد الكياوية ، صهار بج الجازولين والزيت .

(د) المواص المكانيكية (عينة غسرة):

| مقاومة القص | الصلادة | الاستطالة | مقاومة الخضوع | مقاومة الشد |
|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|
| كجم/سم؟ | (عدد برينل) | // | كجم/م ٢ | كجم/سم؟ |
| ٧٧٠ | TA | t- | 87. | 117. |

- الاستخداءات : التطبيقات التي تستار قابلية عالية التشغيل ومتانة كبيرة . تستخدم
 في صناعة أجزاء الماكينات الملولية (الفلاروط) . المطروقات ، أجزاء الطائرات
 الحربية .
 - (ب) الكتافة عند ۲۰۵۰ : ۲۸۲۲ جرام/سم
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة : ٥٦٤٣ م
 - درجة حرارة خط الحبود : ٩٥٣٥م
 - الحرارة التوعية عند ١٠٠٠م : ٢٢٠، كالورى/جرام (تقريبا)
 - الموصلية الحرارية عند ٣٥٥م : ٣٧٠٠ كالورى/م٢ /سم/ ٥٥ / ث
 - (a) الحواص الميكافيكية (لعينة عوملت حراريا ثم تعرضت التشفيل على البارد) :

| مقاومة القص كجم/سم ⁷ | الصلادة (عدد برينل) | الاحطالة // | مقادمة الخضوع كيم <i>إسم</i> ؟ | مقاومة الشه كجم <i>إ</i> سم ^٢ |
|------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|---|
| *1 ** | 4.0 | 10 | 779- | **1. |
| | : (%) | نرات الحربية | و لأغراض صناعة الطا | (ه) الحدود الكيميائية |
| | 7.3~ | ۳,۰ | | É |
| | | | | |
| | 7.,v ~ 7.•,v~ | , | | Эt |

- ه الطاق اخراری للانصهار : ۲۷۵ -- ۴۷۵ م
- ه درجة حرارة التشغيل على الساخن : ٢٦٠ ٤٨٠°م

- (1) الاستخدامات: المطروقات، الأجزاء الى يجرى تشنيلها بالمكنات.
 - (ب) الكثافة عند ٢٠٥٠ : ٨٩١ جرام/س٣
- (ج) المقاومة النآكل الكيميائي : جيدة وتتحسن بتسقية هذه السبيكة سريعا في ماه بارد.
 - (د) الحواص المكانيكية (السبيكة المسقاة) :

| معامل المروتة | الصلادة | الاستطالة | مقاومة الخضوع | مقاومة الشد |
|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| کیم/م۲ | (مدد برینل) | 7. | کیم/م۲ | کبم/م۲ |
| v**** | | ** | 760. | £ 7 Y • |

(٤) الحدود الكيميائية (٪) :

(و) درجة حرارة التشنيل عل الساخن : ٣٥٥ – ٥٠٠٥ م درجة حرارة التخبير ؛ ٤٠٠٠ – ٤٢٥٥م

ويجرى التشريب الحرارى عند هذه الدرجة لمدة ساحة ، ثم يبر د بمدل لا يزيد عل ١٠ °م فى الساحة ، حتى تصل درجة الحرارة إلى ٣٨٠ °م .

* * *

 الاصتحفدامات : التطبيقات التي تتطلب متانة عالية ، وقابلية جيدة التشكيل ، وصلادة كبيرة . المطروقات ذات الأداء المستاز . يعض أجزاء الطائرات .

(د) الحواص الميكانيكية (عينة محمرة) :

| مقارمة القص | الصلادة | الاحطالة | مقاومة الخضوع | مقاومة آلشد |
|---------------------|-------------|----------|---------------|---------------------|
| كجم/سم ^٢ | (عدد برينل) | ./ | كجم/سم¥ | كجم/سم ^٧ |
| 177. | 2.0 | 14 | 4.4. | 144. |

(ه) الحدود الكيميائية (٪) :



- (١) الاستخدامات : تستخدم في صناعة الأجزاء التي تتطلب متانة عالية ، قابلية كبيرة .
 التشكيل رمقارمة ممنازة التآكل الكيميائ .
 - (ب) الكثافة عند ٣٠٧٠ : ٣٫٧٨ جرام/سم
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة : ١٣٧°م
 - درجة حرارة غط الجمود : ٩٥٢٥ م
 - (د) المواص المكانيكية (للألواح المدرفلة) :

| معامل المرونة | مقاوبة القص | الاستطالة | مقاومة المضوع | مقاومة الشه |
|---------------|---------------------|-----------|---------------|-------------|
| كجم/سم | كجم/مم ^٢ | // | كجم/مم | كجم/سم* |
| YT1 | Y+1+ | ** | ٧٠٠ | 170. |

(a) الحدود الكيميائية (٪) :

- (١) الاستخدامات : التطبيقات الى تستارم متانة مالية نسبيا ، وقابلية كبيرة التشكيل ومقاومة التأكل الكيميائ . بعض أجزاه ألطائرات ، مسامير الدرشام .
 - (ب) الكثافة عند ٢٠٠٠ جرام/سم٣
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة : ١٤١،٥ م

درجة حرارة الجدود : ۴۰۵°م الحرارة النوعية عند ۵۰°م : ۳۲۰ کالوری/جرام درجة حرارة إعادة النيلور : ۴۲۵°م (د) الخواص الميکانيکية :

| مقاومة القم كجم/م | الصلادة (عدد برينل) | الإستطالة // | مقاومة الخلضوع كيم/اس ⁴ | | مقاو <i>م</i> کجم/ |
|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|------|-----------------------|
| 177. | 1. | | ٧٠٠ | 144. | (t) |
| 477+ | 1 * * | ** | *A | £71. | (12) |

(ه) الحدود الكيميائية (٪) :

| È | من | É | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-----------|--------|-----------|---------------------------------------|
| ٠,٨ - ٠,٢ | 1, , t | £,0 - Y,0 | القضبان والأسلاك |
| ·,v•,T | 1,, £ | 8,7-7,0 | المطروقات |

- ه النظاق الحراري للانصيار : ۲۷۰ ۲۷۵ م
- درجة حرارة التشنيل على الساخن : ۲۹۰ ۴۸۰ م



- (١) الاصحفدامات : التطبيقات التي تتطلب شانة كبيرة عند درجات الحرارة العالية ،
 الأسطرانات والكياسات .
 - (ب.) الكثافة عند ٢٠٥٠ : ٨٠١ جرام /سم٣

(د) الخواص الميكانيكية :

| معامل المرونة كجم/سم ا | مقاومة القص كجم إسم ^٧ | | | مقاومة الخضوع كجم إسم أ | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----|----|----------------------------|-----|
| ¥17··· | *** | 14. | 14 | **** | 111 |

$$t_{j} \circ - v_{j} \circ$$

- (1) الاستخدامات : هياكل الطائرات ، أغراض البرشمة . كثير من الانتشامات الممدئية .
 - (ب) الكتافة عند ٢٠٥٠ : ٢,٧٧ جرام/سم
 - (ج) درجة حرارة خط السيرلة : ٦٣٨°م

درجة حرارة خط الجدود : ۴۰۵°م الحرارة النوعية عند ۴۱۰°م : ۴۲۳° کالوری/جرام درجة حرارة إمادة التبلور : ۳۲۵°م (د) الحواس الميكانيكية :

| مقاربة القص كجم/س ^٧ | الصلادة (عدد برينل) | الاسطالة ٪ | مقاومة الخضوع كجم/سم لا | مقار مة الشد كجم/م ٢ |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|
| 177- | £ Y | ** | ٧٧٠ | (ع) ۱۸۹۰ |
| 444. | 37+ | ** | TTT - | 147. (12) |

(ه) الحدود الكيبيائية (٪) :

(و) النطاق الحرارى للانصهار : ٩٧٥ -- ٩٧٥ م درجة حرارة التشنيل على الساخن : ٩٦٠ - ٩٨٥° م



- الاستخدامات : التطبيقات التي تطلب قابلية كبيرة التطريق رستانة عالية . مراوح الطائرات ، أفرع التوصيل المساعدة (في الطائرات) ، طب المرافق المحركات نصف القطرية .
 - (ب) الكفافة عند ٢٠٥٠م : ٢,٧٩ جرام/سم٣
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة : ٩٤١°م درجة حرارة خط الحمود : ٩٤١°م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٢٣.٠ كالورى/جرام

(د) الحواص الميكانيكية (ع) :

| معامل المرونة | الصلادة | الاستطالة | مقاومة الخضوع | مقاومة الثد |
|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| كجم/سم؟ | (عدد برينل) | // | كيم/سم | كجم/م |
| YTA | 11+ | 1.6 | 710. | 744. |

(ر) التطاق الحرارى للاتصبار: ٥٧٥ – ٥٤٥٥ م

درجة حرارة التشغيل على الساخق: ٢٩٥ - ٢٨٠ م



- (أ) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب قابلية كبيرة الطرق وانخفاض معامل التمدد الحراري.
 - الكياسات المطروقة .
 - (ب) الكثافة عند ٢٠٥٠ م : ٢,٦٩ جرام/سم؟ (ج) درجة حرارة خط السيولة : ٧١°م

درجة حرارة خط الجبود : ۴۳۲°م الحرارة النوعية عند ۱۰۰°م : ۲۳٫۰ كالورى/جرام

(د) الحواص المكانيكية (ع ٧) :

| معامل المرونة | الصلادة | الاحطالة | مقاومة الخيضوع | مقاومة الشد | |
|---------------|-------------|----------|---------------------|--------------------|--|
| كجم/سم | (عدد برينل) | ٪ | كيم/سم ⁹ | كجم/س ^٧ | |
| YY1 | 170 | A | **** | 797. | |

(ر) النطاق الحرارى للانصبار : ١٧٥ – ٧٤٠ م درجة حرارة التشنيل عل الساخن : ٢٩٠ – ٤٨٥° م

AL 26. M.

(١) الاستعدامات : التطبيقات التي تتطلب قابلية للطرق وستانة كبيرة ، ومقاومة عالية

التَّاكل الكيميائي . علب المرافق ، أجزاه المصهرات ، أجزاه السيارات والآلات .

- (ب) الكثافة مند ٢٠٥٠ : ٢,٩٩ جرام/سم
- (ب) درجة حرارة خط البيولة : ٩٤٤٩م درجة حرارة خط الجدود : ٩٥٥٧م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٥م : ٠,٢٣ كالوري/جرام

(د) الحراص الميكانيكية (ع٢):

| معامل المرونة | المبلادة | الاستطالة | مقاومة الخضوع | مقاومة الشد |
|---------------|--------------|-----------|---------------|-------------|
| كعيم إسم ا | (عدد بريئل) | % | كيم/سم؟ | كجم/م ؟ |
| ¥11 | 1 | ٧. | YA | 444. |

(ه) الحدود الكيمائية (٪) :

(و) النطاق الحرارىللانصيار:

لو – ۱٫۶۵ مغ – ۲٫۵۰ کر (السیکة ۱۲ ج)

- (1) الاستخدامات : التطبيقات الى تطلب قابلية كيرة التشغيل ، ومقاومة كيم ة لماكل الكيميائى ، ومثانة معتدلة . خطسوط الوقسود والزيت فى الطائرات ، مُمهّار بج الوقود . وماثل النقل البحرى المتدومة .
 - (پ) الکثافة عند ۲۰°م : ۲٫۲۸ جرام/سم۳
 - (ج) درجة حرارة خط ألسيولة : ٢٤٩٥م دربة حرارة خط ألمبود : ٩٣٥٥ ما الحرارة النومية عند ٥١٠٥م : ٣٢٠ كالوري/جم درجة حرارة إحادة النبلور : ٣٩٥٥ م
 - (د) الحواص المكانيكية (ع):

| مقاومة القص | الصلادة | الاستطالة | مقاينة الخضوع | مقاومة الشد |
|-------------|-------------|-----------|--------------------|----------------------|
| كجم/سم٢ | (عدد بريئل) | ٪ | كيم/س ⁷ | كجم/ سم ^ا |
| 177. | 8 a | ۲٠ | 4.4 | 7.7. |

(ه) الحدود الكيميائية (٪) :

نغ ۲۰٫۷ – ۲۰٫۷ کر ۱۰٫۵ – ۲۰٫۵ (ج+س)حداقص ۱۵٫۰

(و) النطاق الحرارى للإنصبار : ٩٧٥ – ٩٧٤٥ م درجة حرارة التشفيل على الساخع: ٩٠٥ - ١٠٠٠٥م .

* * *

(+) الاستخدامات : جميع التطبيقات اللي تتطلب قابلية كبيرة التشغيل ، ومقاومة هالية
 فتاكل الكيميائل ، ومتانة متوسطة . معدات تكوير البدول . المنفات البحرية
 المخالفة .

درجة حرارة إعادة التبلور : ٣٤٥°م

(د) الحواص الميكانيكية :

| مقاومة المرونة كجم /سم ٢ | مقاومةالقص كجم/مم | الصلادة (عددبرينل) | الاسطالة ./ | مقاومة الخضوع كجم/سم | مقاومة الشد كجم/سم ^٧ | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|----|
| v ····· | 44. | 77 | ۲. | £9. | 111. | ٤ |
| y | 16 | 7.0 | ۳. | 1 8 * * | 771. | عر |
| y | 134+ | A+ | ٧. | **1. | *** | ع۶ |

ر) المصل المرارة التشغيل على الساخن : ٢٩٠ – ٢٩٠ ه م .

- (١) الاستخدامات : إنتاج الأسلاك التي تتسع مقاومة عنازة التآكل الكيميائل . البرشمة مع سبائك المفنسيوم . تفليف الكابلات .
 - (ب) الكتافة عند ٢٠٥٠م : ٢,٦٤ جم/سم"
 - (ج) درجة حرارة خط الديولة : ٩٣٨٥ م
 درجة حرارة خط الحدود : ٩٥٨٥ م
 الحرارة النوعية عند ٥١٠٠ م : ٣٣٠ م كالوري/ج.
 - (د) الخواص الميكانيكية (م) :

| معامل المروغة | الاستطالة | مقايبة الخضوح | مقاومةالشد |
|---------------|-----------|---------------|--------------------|
| کیم/ام۲ | 7. | کیم ام" | کجم/م ^۳ |
| vr1 | Y+ | 14 | 445+ |

(ه) الحدود الكيميائية (٪) :

(و) النطاق الحرارى للاتصهار: ٩٧٥ - ٩٤٥ مم ٩٠٥ درجة حرارة التشغيل على الساخن: ٩٢٠ - ٩٠١ م٠ ٩٠٥ م الماسلة الحرارية: التعلدين عند ٩٣٥ م

- الاستخدامات : التعليفات التي تصلب حافة عالية ، وقابلية كبيرة الشغيل ، ومقاومة عتازة التأكل الكيميائل . صناعة الفوارب ، وزوارق السياق ، وقطع الأثاث ، ومعدات النقل .
 - (ب) الكثافة عند ٢٠٠ م : ٢٠٧ جرام/سم
 - (-) درجة حرارة خط الديولة : ٢٥،٥^٥ م درجة حرارة خط الجديد : ٢٥،٥^٥ م اخرارة النوفية عنه ٥١٠ م : ٢٧٠, كالورى/جرأم درجة حرارة إدادة النيلور : ٤٥٣٥ م .
 - (د) الحواص الميكانيكية :

| | | | | مقاربة الخضوع كجم/م | | |
|-----------|------|------|----|------------------------|------|----|
| y | AV. | Y* + | ۲. | • * • | 144. | ٤ |
| Y | 134+ | 10 | AY | 144. | 7800 | 18 |
| V · · · · | *1 | 4.0 | 10 | *** | 7104 | 37 |

(ه) الحدود الكيميائية (٪) :

ad

$$\Lambda_{\rm c} \sim 10^{1}$$
 $\eta_{\rm c} \sim 10^{1}$
 $\eta_{\rm c} \sim 10^{1}$
 $\dot{\gamma}_{\rm c} \sim 10$

(و) النطاق الحرارى للانصيار: ٥٧٥ – ٥٧٥ م درجة حرارة التشفيل على الساخن: ٢٦٠ – ٢٥٠ م

(١) الاستخدامات: التطبيقات التي تتطلب متانة عالية ، ومقاومة كبيرة الناكل الكيميائل.
 تستخدم هذه السبيكة في صناعة بعض أجزاء الطائرة.

(د) المواص المكانيكية :

(د) اخواص الميانياتية :

| | | | | مقاومة الخضوع كجم / سم ^ا | | |
|-----|-----|-----|-----|--|------------|-----------|
| | | | | | | مبثوقسات |
| *** | ** | * * | 17 | 14 | *** | (ع) |
| *** | *** | 10. | 1 . | *** | **** | (72) |
| | | | | 1, | ی غیر مکسے | منتجاتأخر |
| •• | • • | | 17 | 1 - 0 - | **1. | (ع) |
| •• | •• | 10. | ١. | *** | *** | (75) |

(ه) الحدد الكيمائة (٪) :

| | خ | خ | É | من | کر |
|------------------------|----------|---------|---------|---------|----------|
| قضباذالألومنيو | دم: | | | | |
| اً1.1.2. | 1,1 -0,1 | ۲,۹-۲,۱ | 7 -1,7 | ٠,٣~٠,١ | ۰,۱-۰,۱۰ |
| ألواح مكسية : القلب | 3,1 -0,1 | 7,4-7,1 | Y -1,Y | ٠,٣~٠,١ | ·,t,\ o |
| والكسوة | 1,70,70 | ٠,١-٠,٠ | ٠,١-٠,٠ | ***** | - |

(و) النطاق الحرارى الانصّيسان : ۲۷۰ – ۲۷۰ م درجة حرارة انتشفيل على الساخن : ۲۹۰ – ۲۹۰ ٥٤٥٠م

- (1) الاستخدامات : صناعة الطائرات ووسائل النقل الأخرى .
 - (ب) الكثافة عند ٢٠٥٠ : ٢,٨٢ جرام / سم"
 - (د) الحواص المكانيكية (ع) :

| سامل المرونة | الاستطال.ة | مقاوبة الخضوع | مفارية الشـد |
|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| كجم / سم ⁷ | .// | كيم / مم ^ع | كجم / سم ^ا |
| Y7A | 1.6 | 3 + 0 + | 71 |

(و) درجة حرارة التشنيل على الساخن : ٣٧٠ – ٣٧٠°م

درجة حرارة التلدين : ٣٥٥ - ٣٧٠ م . يتم التبريد إلى ٣٣٠ م ثم الاحتفاظ جند الدرجة لمدة ٤ سامات .

سبالك الالومنيوم للمسبوكات

- (١) الاصفخدامات : التطبيقات التي تتطلب قابلية متازة السباكة ، ومقاومة مالية التاكل الكيميائل . تدخل في صناعة مسبوكات الألوبيوم المختلفة .
 - (ب) الكتافة عند ۲۰^۹م : ۲۰۹۱ جرام/سم
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة : ٥٨٥°م

درجة حرارة خط الجميد : ۵۷۵°م الحرارة النومية عند ۵۱۰۰م : ۵۲۳، كالوري/جرام

الحرارة الكامنة للإنصباد : ٩٣ كالورى/ جرام

(د) الخواص الميكانيكية (السباكة في قوالب معدنية) :

| معامل المرونة | الاحطالة | مقاربة الخضوع | غاربة الشبد |
|-----------------------|----------|----------------------|-----------------------|
| كجم / سم ^٢ | ٪ | كيم / س ^٧ | كجم / سم ^٢ |
| V*1 | 1,4 | 153. | 704. |

(۵) الحدود الكيمائية (٪) :

لو – ه س (السيكة ۲ د)

 (١) الاستخدامات : الساكة في قوالب معدنية : التطبيقات التي تتعللب مطيلية مناسبة، ومقارمة مالية التآكل الكيميائي .

السباكة فى الوالمب وملية ودائمة : التعليقات التى تتطلب قابلية ممتازة السباكة ، ومقارمة التقاكل الكيميائل مع مثانة مناحبة . أوافى الطبخ ، الأهوات المنزلية، بعض أجزاء المعدات المبحرية .

(ب) الكثافة عند ٢٠٥٠م : ٢٠٦٩ جرام / سم"

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٩١٩م

درجة حرارة خط الجمود : ۷۷۰°م

الحرارة النومية عند ١٠٠٥م : ٢٣٠٠ كالورى/ جرام الحرارة الكامنة للانصبار : ٩٣ كالورى/جرام

(د) الحواص المكانيكية :

(د) الخواص المكانيكية :

| مقارمة القص كجم / سم ٢ | الصلادة (عدد بريتل) | الاستطالة ٪ | مقارمة الحضوع كجم / مم* | مقارمة الشد كجم / سم ^ا |
|---------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------|--|
| | | | | السباكة في قوالب معدنية |
| • • | 4.4 | * * | 174 - | 41 |
| 44+ | £ • | * | 78. | السباكة الرملية ١٣٣٠ السباكة في قوالب دائمة |
| 177. | 1.0 | 4 | 74. | 174+ |

(ه) الحدود الكيمائية (٪) :

| | الشوائب (حد أقمى) | | | | | | |
|-----|---------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|---|
| نك | ċ | من | خ | É | ٦ | ٠, | |
| •,٢ | *,0 *,Y *,1 | *7° 1° 1° | *,1 *,** | ۰,٦ ۱۰,۱ | * 2A * 2A | 7-1,0 7-1,0 7-1,0 | السباكة فى قوالب معدنية السباكة الرمليسة السباكة فى قوالب دائمة |

(و) النطاق الحراري للانصيار :

* * *

(١) الاستخدامات : غتلف التطبيقات المادية

(د) الحواص الميكانيكية (السباكة في قوالب معدنية):

| معامل المروبة | الاستطالة | مقاومة الخضوع | مقارمة الشيد |
|---------------|-----------|---------------|--------------|
| کیم / سم۲ | . % | کیم / سم۲ | کجم / سم۲ |
| YY1 | Y, 0 | 101. | 44 |

(ه) الحدود الكيميائية « الصب في قوالب معدنية » (//) :

لو – ۽ نيع – ۳ س (السيكة ۽ د)

(أ) الاستخدامات : التطبيقات اللي تتطلب خواصاً سبكية حيدة ، وقابلية جيدة الهام ،
 ومتانة مناسة . الصامات .

(د) الخواص الميكانيكية (السباكة الرملية) :

| معامل المروقة | الصلادة | الاستطالة | مقاومة الخضوع | مقاومة الشد |
|---------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| كجم/سم ^٢ | (عدد برينل) | ٪ | كجم/سم ٢ | كجم/سم |
| VY 1 | ** | ٧,٠ | 4.4 | 114. |

(ه) الحدود الكيميائية والسباكة الرملية ۽ (٪) :

ئنج هوي – هوي س ۲٫۰ – ۲٫۰

الشوائب (حد أقصى)

(ر) النطاق الحراري للانصيار : ۱۹۷۰ - ۱۹۸۹م درجة حرارة السياكة : ۱۹۷۷ - ۲۷۸م

177

لو -- ہ س -- ۴ ٹح (البيكة ه د)

(أ) الاستخدامات : الأفراض العامة الى تستخدم فيها السباكة الرملية والسباكة أن قوالب دائمة ، حيث لا تلزم معاملة حرارية لتحسين خواصبا الميكانيكية .

(ب) الكثافة عند ٥٢٠م : ٢,٧٦ جرام/سم (د) الحواص الميكانيكية :

| | مقاوسة الشد كجم/سم ^٢ | مقاومة الخضوع كجم/سم ^ع | الإحطالة // |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| | السباكة الرملية | | |
| مد الصب مياشرة | 144+ | 5.4 * | ٧,0 |
| مد إزالة الإجهادات | 7.7. | 173 - | ۳ |
| مد معاملتها حراريا وتعتيقها | Y 2 | 1 | ŧ |
| مد معاملتها حراريا وإزالة | | | |
| الإجهادات | 7.4. | 171+ | ٧,٠ |
| | السباكة في قوالب | ب دائمـة | |
| مد الصب مباشرة | 780. | 173. | ٣ |
| مد إزالة الإجهادات | 704. | 1080 | ٧ |
| مد معاملتها حراريا وتعتيقها | *44- | 105- | |
| بعب معاملتها حراريا وإزالة | | | |
| الإجهادات | 744. | 1710 | ۳. |

لو -- ەرە س -- ەر؛ نح (البيكة ٦ د)

(أ) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب خواصا سبكية جيدة ، وقابلية حسنة المام ،
 وستانة مناسبة . أخراض الزيمة والزخارف ، الأخراض المامة المصبوبات الألومنيوم

| معامل المرونة | المسلادة | الإحطالة | مقاومة الخضوع | مقاومة الشد |
|----------------|-------------|----------|---------------------|---------------------|
| كجم/-م۲ | (عدد بريتل) | ٪ | كجم/سم ^٧ | كجم/سم ^y |
| Y Y\••• | ٧٠ | ٧ | 117. | 111. |

(ه) الحدود الكيميائية و السباكة في توالب دائمة ، (//) :

(و) النطاق الحراري للافصيار

لو -- ۷ أمع -- ۲ ص -- ۲٫۱۷ خ (السيكة ۷ د)

 (أ) الاستغذامات : التطبيقات التي تتطلب حواصاً سبكية جيدة ، وقابلية هالية جدا التشكيل . الأغراض المختلفة لمصبوبـــــات الألومنيوم التي تتطلب إحكاما للصفط .

(د) الحواص الميكانيكية (السباكة الرملية):

| معامل المرونة | المسلادة | الاستطالة | مقاومة الخضوع | مقارمة الشد |
|---------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| كيم/مم | (عدد برينل) | ٪ | كجم/سم ^y | كجم/سم؟ |
| VY1 | . 4+ | 1,0 | 1.0. | 174. |

3.8

(ه) الحدود الكيميائية والسباكة الرملية و (٪) :

الشوائب (حد أنسي)

(و) الطاق الحراري للإنصبار :
$$277 - 217^{\circ}$$
 م درجة حرارة السباكة : $277 - 207^{\circ}$ م

لو – ۷ نح – ۳٫۵ س (السيكة ۸ د)

(أ) الاستخدامات: التطبيقات التي تتطلب خواصاً سكية جيدة ، وقابلية عالية التشكيل .
 قلابات مكنات النسيل ، رؤوس الاسطوانات في عركات السيارات .

(ب) الكثافة عند ٢٠٩٠ م : ٢٩٩١ جرام/سم

(ج) درجة حرارة عط الديولة : ١٢٩°م

ع) درية حرارة عط الحدود : ۴۶°م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٢٣٠٠ كالودى/جرام

الحرارة الكامنة للانصبار : ٩٣ كالورى/جرام (د) الحواص الميكانيكية (السباكة في قوالب دائمة) :

| معامل المرو تة | المسلادة | الاستطالة | مقاومة الخضوع | مقاومة الشد |
|----------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| كجم/سم۲ | (عدد برينل) | // | كجم/م ٢ | كجم/سم ٢ |
| 441 | A * | ١ | 174+ | **** |

(ه) الحدود الكيميائية والسباكة في قوالب رملية يه (٪) :

نح (حد أقمى) \$ 4 - 4 الشرائب (حد أقمى) \$ 1,5

(و) النطاق الحرارى للانصبار : ۲۷۷ - ۸۱۹ م

درجة حرارة الباكة : ۹۷۷ - ۹۸۷ م

* * *

لو – ۱۰ نح – ۰٫۲ مغ (السيكة ۹ د)

- (أ) الإصفدامات : التعليبةات التي تتطلب متانة حالية عند درجات الحرارة العالمية ، وصلادة كبيرة ، ومقاومة لمبرى والنتآكل ، وقابلية جينة المشكيل , رژوس الإسلوانات التي تيرد بالهواء . الكياسات في عمركات السيارات . إلحلب ورصلات المواسير .
 - (ب) الكثافة هند ٢٠٩٠ : ٢٥٩٠ جرام/م
 - (ج) درجة حرارة عط السيولة : ٦٢٧°م درجة جرارة عط الحدود : ٤١٥°م

اخرارة النوعية منع ١٠٠٠ م : ٣٢٠ كالوري/جرأم اخرارة الكامة للانصهار : ٩٣ كالوري/جر أم (د) الخواص الميكانيكية (السباكة الرماية ، منتجات أجري تخميرها) :

| معبامل | مقاو مةالقص | الصلادة | الاستطالة | مقاومة | مقاومة الشد |
|---------------------|-------------|------------|-----------|---------------------|---------------------|
| المرونة | | | | المفسوع | |
| کجم/سم ^۷ | کجم/سم" | (عددبريتل) | % | کجم/سم ^۷ | کجم/سم ^۷ |
| | | | | | |
| VY1 | 187+ | A+ | 1 | 18 | 144+ |

(ه) الجدود الكيميائية (½) :

| | حد أنسى) | الثوالب (| | سغ | خ | - |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------------------|---|
| س من خ | | | ٦ | | | |
| ۲ او۰ او۰ | | 1,0 | ۰,۳۰-,۱۰ | 1.,4-9,7 | السباكة الرملية السباكة في | |
| ٠, ٤ | ۰,۳ | _ | 1,0 | ٠,٢٥-٠,١٥ | 1.,٧-4,٢ | |

* * *

(المسبوكات في توالب دائمة)

الاستخدامات : التطبيقات الى تتطلب منانة عالية عند درجات الحرارة المرتفعة ومعامل
 تمدد حرارى صغير ، ومقامية جيدة التآكل والبل . الكياسات في عركات الهذين والدرل .

(ه) الخواص المكانيكية (السباكة في قوالب دائمة) :

| | | | | مقايمة الخضوع كيم / سم ^ع | |
|-----|------|-----|-----|--|------|
| 441 | 174+ | 1.0 | ٠,٥ | 141+ | 7+7+ |

(ه) الحدد الكيمائية (٪) :

| شوائب(حد أقمى) | نك | خ | É | س | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|
| ١,٣ | v — v | 1,7,1 | 1,0,0 | 14-11 | |

* * *

 (١) الاستيفاءات : الكياسات في آلات الاستراق الداخل التي تجسع بين المتانة العالمية متد درجات الحرارة المرافقة ، وضألة معامل التمدد الحرارى .

(د) المواص الميكانيكية :

| المدلادة | الإسطالة | مقاوبة الخضوع | مقاربة الشد | |
|---------------|----------|-----------------------|----------------------|------|
| (عدد برينل) | ٪ | كجم / سم ^y | كيم / س ^٢ | |
| 1 | 1 | **1. | 4.1. | (45) |

(م) الحدود الكيميائية (٪) :

(۱) الاستعطامات : التطبيقات التي تطلب نتائة عنازة عند درجات الحرارة العالمية . كر مات المؤوسيكلات وخركات الديزل والطائرات . رؤوس الأسطوانات التي تبرد بالهواء . فلفة المؤلدات الكهربائية في العائرات .

(ب) الكثافة عند ٣٠٠م : ٢٫٨١ جرام / سم ٣

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٢٩١٩م (ج)

درجة حرارة خط الجمود : ۲۵°م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٢٣٠. كالورى/ جرام الحرارة الكامنلة للانصبار : ٩٣ كالورى/ جرام

(د) الخواص المكانيكية :

| معامل المروتة كيم / سم | مقاومة القص كجم / سم ٢ | | الإستطالة ٪ | مقاومة الخضوع كيم / س ^y | مقاومة الشد كجم / سم ^٢ |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | كة الرمليـة | الباً ً | | |
| VY1 | 144. | ۰۰ قوالب دائمة | ا السباكة في | 177. | 144+ |
| 441 | 144. | 1 - 0 | 1 | *** | *** |

درجة حرارة السباكة : ٧٧٧ - ٧٧٨مم

- (١) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب خواص شد سازة وقابلية عالية التشكيل . طب الحداقات ، علب الهاور الخلفية ، مجلات السيارات ، عجلات الطائرات .
 - (ب) الكتافة عند ٢٠٥٠ : ٢٠٨١ جرام / سم ٢

درجة حرارة خط الجمود : ١٩٥٥م

الحرارة النومية عند ١٠٠٠م : ٢٧٠٠ كالورى / جرام

الحرارة الكامنة للانصبار : ٩٣ كالورى / جرام

(د) الحر ص الميكانيكية :

| Zie II Jeles | مقاربة ألقص | In test | 2014-1-11 | مقاومة الخضوع | 1 45 2 | |
|--------------|-------------|---------|------------------|---------------|--------|------|
| | _ | | | كبم اسم | | |
| 44/ | 134+ | 4+ | A ₂ e | 114. | *** | (12) |
| ¥*1 · · · | *1 | Y. | | 174+ | *** | (41) |

لــو - هو؛ نح - ۱۶۰ س (السيكة ۱۵)

(1) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب خواص شد ممتازة وقابلية عالية الشكيل . أجزاء ضبط مفع الطائرة . عبدات الطائرات . عباكل المقاعد في عربات السكك الحديدية . أذرم التوسيل في الكيامات . مضخات الوقيد .

أخرارة النوعية عند ١٠٠٥م : ٢٣٠٠ كالورى/ جرام

الحرارة الكامنة للإنصبار : ٩٣ كالورى جوام

(د) الخواص الميكانيكية (السباكة في قوالب دائمة):

| مقاومة القص كجم / سم٢ | السلادة (مدد برينل) | الإسطالة ./ | مقادمة الخضوع كيم / سم؟ | مقاربة الشد كجم / سم ^٧ |
|--------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| *1 | ٧. | 1. | 1+1- | (31) ··· A7 |
| *** | 4+ | • | 771 - | T100 (75) |
| • • | A+ | £,• | 14 | (37) · FAY |

معامل المرونة : ٧٢١٠٠٠ كجير / سم؟

(و) النطاق الحراري الانصهار: ۲۷۷ - ۸۱۹ م درجة حرارة السباكة: ۲۷۷ - ۸۸۵م

لو - ۵٫۵ متر (السبيكة ١٥٥)

(١) الاستخدامات : التطبيقات الى تتطلب مقاومة متازة التآكل الكيميائي ، ولماناً دائماً لا ينطقُ . أدوات حفظ وتصنيع الآلبان ، وأوان الطمام ، وأوان الطهي . لوازم الأعمال

الصحبة والكسالة.

(ب) الكتافة عند ٢٠٩٠ : ٢٠٦٥ جرام / سم ٣

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ١٤١٥م

درجة حرارة خط الجمود : ٧٩٥٥م الحرارة النوعية عند ١٠٠٥م : ٢٣.٠ كالورى / جرام

الحرارة الكامئة للانصهار: ٩٣ كالورى / جرام

(د) المواص المكانكية (السباكة الرملية):

مقاومة الشد مقاومة الخضوع الاستطالة الصلادة مقاومة القمى معامل المرونة كبراس كبراس كبراس الما دينل كبراس كبراس ¥ * 1 · · · 11.0 At . 170.

(a) الحدود الكيميائية « السباكة الرملية » (//) :

الشوائب (حد أقص) (۱٫۰٪ نج ، ۲٫۰٪ ح ، ۳و۰٪ س) (و) النطاق الحراري للإنصيار : ١٧٧ - ٨١٦-٥

1,7-7,7

درجة حرارة السباكة : ٧٧٧ - ٨٨٧٥م

لو – ۲٫۸ مغ – ۱٫۸ خ (السبيكة ۱۱ د)

(أ) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب مقاومة جيدة التآكل الكيميائي وانطفاء البريق . أدرات الطهي .

 (ب) الكافة ضد ٢٠٩٠ : ٢٠٩٠ جرام/م٣
 (ج) درجة حرارة خط الميولة : ٣١٣٨م (ب) الكثافة منمد ٢٠٥٠م

درجة حرارة عط الجبود : ٥٩٦٩م

الحرارة النوهية عند ١٠٠ مم : ١٠٠٠ كالورى/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار: ٩٣ كالوري/جرام

(د) المواص المكانيكية (السباكة في قوالب دائمة):

| معامل المرونة كجم/سم | مقاومة القص كجم/سم [؟] | المسلادة (عدد برينل) | الإسطالة // | مقاومة الخضوع كجم/سم ^٢ | مقارمة الثد كجم/سم ^٧ |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|---|------------------------------------|
| 441 | 108. | ٦٠ | ٧ | 114. | 144+ |

(ه) الحدود الكيميائية والسباكة في قوالب دائمة ۽ (٪) :

ئخ ۲٫۳–۳٫۰ خ ۲٫۲–۱٫٤

الشوائب (حد أقصى) (١٠٥ ٪ نسر ، ١٩٥ ٪ س ، ١٠٥ ٪ ح)

(و) النطاق الحرارى للانصهار ۷۷۷ – ۸۱۲°م درجة حرارة السياكة ۷۷۷ – ۸۸۰°م

* * *

لو – ۸ مغ (السيكة ۱۷ د)

- (أ) الاستعفدامات : التطبيقات التي تنظلب خواصا ميكانيكية متازة ، ومقاومة هائية
 قتآكل الكيميائى ، وخواصاً تشطيهة جذابة .
 - (ب) الكتافة عند ٢٠٥٠ غ ٢٥٥٧ جرام/سم
 - (ج) درجة حرارة خط البيولة : ٢٦١° م درجة حرارة خط الجمود : ٥٤١ : ٥٠٤١

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٢٣ره كالورى/جرام الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالوري/جرام

(د) الحواص الميكانيكية (السباكة في قوالب معدنية) :

| معامل المرونة | الاستطالة | مقاومة الخضوع | مقاو سة الشد |
|---------------|-----------|---------------|--------------|
| كجم/سم* | .// | كجم/مم | كجم /سم ٢ |
| 441 | ٧ | 441. | 794. |

(ه) الحدود الكيميائية و السباكة في قوالب معدنية » (٪) ;

درجة حرارة السياكة : ٩٧٠ - ٩٧٠ م

لو – ۱۰ سغ (السيكة ۱۸ د)

 الاستخدامات: التطبيقات التي تتطلب قابلية منازة التشكيل ومقاومة حالية التآكل الكيميائي مم منانة ومطبلية كبيرتين. هياكل عربات الركاب في السكك الحديدية.

(ب) الكثافة عند ٢٠°م ; ٢٠٥٨

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ۲۲۱° م درجة حرارة خط الحدود : ۲۹۹° م

درجة حرارة خط الحسود : ۴۹۹° م الحرارة النوعية عند ١٠٥٠م : ٢٣٠، كالورى/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالوري/جرام

(د) الحواص الميكانيكية (السباكة الرملية السبيكة ع1) :

| | مصامل المروثة | مقارمة القص | المسلادة | الاستطالة | مقاوسة الخضوع | مقاومة ألشد |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-----------|---------------------|---------------------|
| | کجم/سم ^۷ | کجم/سم ^۷ | (عدد بريتل) | 7. | کیم/سم ^۷ | کجم/سم ^۷ |
| | 441 | 771. | ٧. | 18 | 140. | 444. |
| ı | | | | | | |

(ه) الحدود الكيميائية و السباكة الرملية و (٪) :

محب من المواتب (حسد أقصى) (۲٫۰ تع ، ۲٫۰ ح ، ۲٫۰ من ، ۱٫۰ من)

ه تذري زيادة قبية النماس أو النيكل في هذه السيكة ، إلى انخفاض المقارمة لنا كل الخفاض المقارمة لنا كل

انفواص الميكانيكية . (و) النطاق الحرارى للانصبار : ۲۷۷ - ۵۸۱۹ م درجة حرارة السياكة : ۲۷۷ - ۸۸۸ م

> لو – ۲ س – ۴٫۰۰ نح (السيكة ۱۹ د)

(أ) الاستخدامات : التطبيقات التي تنطلب خواصا سبكية جيدة ، وقابلية كبيرة العام ،
 وحتائة مناسبة ، رؤوس اسطوانات السيارات . طب المرافق في عركات الإحراق الداخس .

(ب) الكثافة عند ٢٠٥٠ : ٢٠٧٧ جرام/سم

(ع) درجة حرارة خطأ البيولة : \$٥٠٥ م درجة حرارة خط الجمود : ١٥٥ م الحرارة النوعية عند ١٥٠٠ : ٣٣٠ كالوري/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالوري/جرام (د) الحواص الميكانيكية (السباكة الرملية ، والسباكة في قوالب دائمة) :

مقارسة المسلادة الاستطالة مقاومة مقاوسة مدر الخضوع ا القص (عدد برينل) كجم/مم الشيد كجم إسم کجم/سم۲ 7. السباكة الرملية دون معاميلة 173 -185 -حرارية 134. ٧. . . . ٨٠ 174. YOY . (37) السباكة في قوالب دائمة دون مساملة حرارية 134. 177. As 7,0 TTA-... 4 . ۳ 144 . YA . . (7 7)

(أ) الاستخدامات : التطبيقات التي تنطلب قابلية جيدة للسباكة والعام . أفطية الشحانات في الطائرات ، أجسام مضخات الوقود ، كياسات ضناطات الحواه ، وروس الإسلوانات

التي تبرد بالمساء . علب المرافق لهمركات الطائرات التي تبرد بواسطة السوائل . الدثارات المسائدة .

(ب) الكتابة دنيد ٢٠٠٠م : ٢٠٧ جرام/سم٣

(ج) درجة حرارة عط السيولة : ٥٦٧٧ م درجة حرارة عط الجمود : ٥٩٩٩ م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٠م : ٣٣٠، كالورى/جرام (د) الحواص الميكانيكية (السباكة الرملية ، والسباكة في توالب دائمة) :

| | مقاوسة الشد | مقاومسة الخضوع | الاستطالة | المسلادة (عدد بريتل) | مقاوسة القص |
|-------|----------------|-------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| | كجمام | كجم امم ٢ | 7. | (34.):) | كجم مم |
| | | السباكة الرما | ā, | | |
| (ځ ۲) | . 450. | 1444 | Y,0 | A • | 71 |
| (4 5) | +777 | *** | *30 | A n | 144. |
| | | السباكة في قو | إلب دائمة | | |
| (3 7) | T-1- | 144+ | ŧ | 4. | 4100 |
| (ع ۲) | *** | *1 | ٣ | A = | Y 1 * * |

معامل المرونة : ٧٢١٠٠٠ كجم/سم٢

(a) الحدود الكيميائية ، السباكة الرملية والسباكة في قوالب دائمة » (//) :

| | • | الشوائب (حد أقمى) | | | خ | خ | س |
|---|----|-------------------|-----|-----|---------|-------|---------|
| | ن | ٥ | من | ٦ | | | |
| , | 77 | ٠,١ | •,1 | ٠,٦ | ٠,٩-٠,٤ | 1,0-1 | 0,0-1,0 |

(و) النطاق المراري للانسيار : ۲۷۷ – ۸۱۹ م

درجة حرارة السباكة : ٧٧٧ - ٨٨٧٥م

* * *

 الاستخداءات : التطبيقات التي تتطلب قابلية ممتازة السباكة والهام ، ومقاومة مالية قداً كل الدكيميائي . أجزاء مضخات الطائرة ، يعض التركيبات الميكانيكية وأجزاء التحكر في الطائرات .

- (ب) الكتافة عند ٢٠٥٠م : ٢,٩٨٠ جرام/سم٢
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة : ٩١٠٠ م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٥م : ٣٧٠، كالوري/جرام الحرارة الكامنة للانصهار : ٣٣ كالوري/جرام

(د) الحراص المكانيكية :

| | مقاو مــة الشــد | مقاوسة الخضوع | الإسطالة | المسلادة | مقاومــة القص |
|-------|---------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|
| | کجم/ <i>ا</i> م* | کجم/م | 7. | (عدد برينل) | کجم/اسم۲ |
| | | السباكة الرماء | i, | | |
| (1 5) | **1* | 134+ | 4 | ٧٠ | *** |
| (ځ ۲) | *** | 41 | ٧ | ٧. | 177+ |
| | | السباكة في قو | الب دائمة | | |
| (ع ۲) | 44 | 144+ | • | 4. | • • • |
| (۲ ځ) | 771. | ••• | • | ٧. | ••• |
| | | | | | |

معامل المرونة ٧٣١٠٠٠ كجم/سم٣

(ه) الحدود الكيميائية « السباكة الرملية والسباكة في قوالب دائمة » (٪) :

| | (0 | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| ت | Ė | من | ٦ | حا | خ | ص |
| ٠,٣ | *,1 | ٠,١ | ٠,٦ | *,7 | ۰,٤-,۲ | ۷,0٦,0 |

(و) النطاق الحرارى للانصبار : ۲۷۷ -- ۸۱۹ م درجة حرارة السباكة : ۲۷۷ -- ۸۷۸م

117

لو -- ۸ س -- ۱٫۹ نح -- ۲٫۳ مغ -- ۲٫۳ من (السبيكة ۲۲ د)

 الاستخدامات : الأغراض الدامة السباكة الرملية والسباكة في قوالب دائمة لسبيكة الألومنيوم . سباكة محركات الاحتراق الداخل ، والأجزاء الأخرى من الآلات التي

- تتمرض لإجهادات عالية عند درجات الحرارة المرتفعة . (ب) الكثافة عند ٢٠٥م : ٢,٧٣ جرام/-م٣
- (د) الحواص الميكانيكية (السباكة الرملية والسباكة في قوالب دائمة) ;

| | مقاو مة الثد كجم/سم | مقاومةالخضوع كجم/سم | الاستطالة // |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| | السباكة الرملية | | |
| مد إزالة الإجهادات | 41 | 184. | 1,0 |
| مد تذاوب المكونات وتعتيقها | *** | Y1 * * | 120 |
| | السباكة في قوالب | ب دائمية | |
| مد إزالة الإجهادات | 707- | | 1 |
| مد ثذاو ب المكونات وتمثيقها | T + A + | 145. | ŧ |

(ه) الحدود الكيميائية (٪) :

نح ۲ - ۱ سخ ۲₀--۲₀، من ۲₀--۲₀، من ۲₀-۲₀، ق ۲₀، ۲₀، (حد أقيس)

٣٠٠٪ (حد أقسى) * * *

لو – ۹٫۵ س – ۹٫۵ منغ (السيكة ۲۳ د)

- (أ) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب قابلية تتازة السباكة ومقاومة عالية لتآكل الكيميائي . مخطف المسبوكات التي تتميز بجدرانها وسكها الرقيق .
 - (ب) الكثافة عند ٢٠٥٠م : ٢٠٦٨ جرام/سم
 - (ج) درجة حرارة خط السيولة : ٩٩، ٥٩ م درجة حرارة خط الحمود : ٩٩، ٥٩ م

الحرارة النوعية عند ١٠٠٥م : ٣٣. كالورى/جرام الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالورى/جرام

(د) الخواص الميكانيكية (السباكة في قوالب معدنية) :

| معامل المرونة كجم/سم | الإستطالة // | مقاومة الخضوع كجم/سم | مقاومة الشد كجم/مم ^٧ |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|
| 441 | 1,4 | 171+ | Y41. |

- (أ) الاستخدامات : التطبيقات للأغراض العامة التي تتطلب قابلية جيدة السباكة .
 - (ب) الكثافة هند ٣٠٠م : ٢,٧٦ جرام/سم٣
 - (ج) درجة حرارة خط اليولة : ٥٨٨° م
 - درجة حرارة خط الحمود : ۲۹۵°م الحرارة النوعية عند ۱۰۰°م : ۳۲٫۰ كالورى/جرام
 - اخراره الكامنة للانمهار : ۹۳ كالوري/جرام
 - (د) الخواص الميكانيكية (السباكة في قوالب معدنية) :

| معامل المرونة | الإستطالة | مقاومة الخضوع | مقارمة الثد |
|---------------|-----------|---------------------|-------------|
| كجم/م | ٪ | كجم/سم ^ا | كجم/مم |
| 441 | Ą | 170+ | 714. |

درجة حرارة السياكة : ٩٣٥ - ٩٠٠٥م

لو – ۲٫۰ ق – ۱ نع – ۱ ئك (السيكة ۲۰ د)

(1) الاستخدامات : التطبيقات التي تنطلب خواصا تحميلية متازة . المحامل وكراس التحميل .
 الجلب ، وصلات المواسير .

(د) الخواص الميكانيكية (السباكة في قوالب دائمة) :

| - | معاميل | مقاومية | المسلادة | الاستطالة | مقاومة | مقاومة | ĺ |
|---|---------|---------|------------|-----------|----------|---------------------|---|
| | المرونة | القص | | | المضوع | الشند | l |
| | کچم/مم | کجم/سم۲ | (عددبرينل) | % | کجم/سم ۲ | کجم/سم ⁹ | ĺ |
| | Y11 | 44. | -40 | | v | 104. | l |

(ه) الحدود الكيميائية (٪) :

(e) النطاق الحرارى للانصهار : 189 – 947° م
$$c_{res} = c_{res} =$$

(أ) الاستخدامات : التعليقات التي تتطلب خواصاً ميكانيكية جيدة دون حاجة إلى معاملة حوارية . المقاومة الصدمات وافتاً كل الكيميائى ، قابلية الشغيل ، ثبات الأبعاد . كباسات ضناطات الهواء ، أجزاء الآلات والمكتات التي تصرض للصدمات .

(د) الخواص المكانيكية (السباكة الرملية) :

| | , معامل | مقاومة | المبلادة | الاستطالة | مقاومسة | مقاومة |
|---|---------|--------|------------|-----------|---------------------|--------|
| | المرونة | القص | (عددبرينل) | 7. | انلضوع | الشد |
| į | کجم/سم* | کجم/سم | | | کجم/سم ^۷ | کجم/سم |
| ļ | | | | | | |
| 1 | VT1 *** | 1987 | A* | | 140. | Yio. |

(ه) الحدود السكيميائية (٪) :

(و) النطاق الحرارى للانصبار :
$$1۷۷ - 1۷۷$$
م درجة حرارة السباكة : $1۷۷ - 1۷۷$ م

الباب السسابع


تأكل سبائك الالومنيوم وناثي الاجهادات الداخلية

يمكن القول عموياً بأن مقدار الإجهاد الذي ينزم لإحداث تصدعات مؤرة داخل بنية المصدن بكون كبيراً ، ويعرارح بين نصف إلى ثلاثة أرباع مقدار مقاوية الحضوع السعد ، كا يجب أن يستمر هذا الإجهاد مسلطاً على المعدن لفترة زمينية كافية . وعليه فإن الإجهادات التي تتولد من الأحيال العادية التي يجرى تطبيقها في الحياة السلية ، نادراً ما تسبب تصدع بنية المعدن . وفي أغلب الأحوال ، فإنه من المرجح أن تسبب الإجهادات الزائدة التي تتخلف من عمليات التسقية ، والتشكيل ، والهام وغيرها ، على هذه الطاهرة .

وصل وجه السوم ، فإنه من المنفق عليه أن تدهور الممدن ينتج عن إجهادات شد ، أو عل الأقل ، إجهادات لها مركبات شد تؤثر بدرجة كافية عل سطح الممدن ، حيث تتوافر مباشرة مع ظروف أكالة ، مثل هذه الإجهادات تميل كثيراً لإحداث تصدعات هدامة في بنية الممدن ، عنما تؤثر في أنجاه ستعرض مم الألياف الطولية المبدئية .

فتلا ، في حالة المواصير المصنوعة من حبائك الألونيوم التي تعرضت السمامة الحرارية ، فإن الإسهادات المسترضة تبلغ نصفت فينية الإجهادات الطولية ، ومن ثم يحدث التأكل لتصدع بنية السبيكة تنيجة الإجهادات الطولية ، بسبب إجهادات سمتعرضة أقل سنه ، وفي الواقع ، فإن هذه الإجهادات المستعرضة تمسل طب حسب وفصل ألياف البنية المعدنية بعيداً عن بعضها ، مما يؤدي إلى حضوت تصدمات تؤدي لل مزيد من تصور الملدن (كل في الشكل ١١١١) ، وبهاد الكيفية ينتم وجيود أية تصدمات أو شروخ مستعرضة في بنية المعدن .

وفى كثير من المادن التي تتعرض لهذه الإجهادات الداخلية المتخففة من عمليات الماملة الحرارية وأساليب التشكيل ، فإنه من الممكن إزالة هذه الإجهادات ، أو على الأقل تخفيف حدثها ، ويتم قلك بمعاملة المدن حرارياً يعلريقة ملائمة ، حيث يجرى تسخيته إلى مادون درجة الحرارة اللازمة لإعادة تبلوره ، ولكن لسوء الحفظ ، فإن عنداتخاذ هذا الإجراء اسباتك الألونيوم التي موبلت حرارياً تقسد المواص الميكانيكية ، وتنخفض مقارمة المهدن لموامل التآكل المختلفة لحله السباتك ، تتبحة



شكل (۱۱۱) تنجب الإجهادات الآلفة الى تنطف عن مهات التنقية ، والتذكيل ، والسام وقيعا . . في تمرض سبالك الآلونيوم القرى قد تؤدى إلى تصدع بنية المعن ، وفي الباية تؤدى إلى انهار السيكة كلية

لرفع درجة حرارتها إلى ما دون درجة حرارة إعادة التبلور ، ولذلك فإنه في كثير من الأحيان ، يحرى تشكيل هذه السبائك بعد تسقيتها مباشرة .

وهند إجراء المعاملة الحرارية لقطع من المنتجات التي لهما مقاطع مستعرضة كبيرة ، فإنه يتعمّ تسقيتها سربهاً ، في ماه بارد ، ستى تكتسب أقصى مقاومة التآكل ، ولكن ذلك يؤدى – من ناحية أخرى – إلى تخلف إجهادات حادة بها .

وقد رجد عملياً أنّه في حالة بعض المشغولات كبيرة الحجم ، يفضل لبعض سبائك الألومنيوم ، أن تتم عملية التسقية فى ماء يفل حتى يتلافى عملق الإجهادات الحادة التي من شأنها أن تؤدى إلى تصدع بنية السبيكة وتدهورها .


العامل الكهروكيميائي :

يمكن توضيح أهمية العلاقات الكهروكيميائية التي تنشأ داخل التركيب البنياني لففنز أو السبيكة ، باعتبار تأثير المعاملات الحرارية على قابلية سبيكة من الألمونيهوم والنحاس للتصدع ، نقيجة للإجهادات الناشئة وتأثيرها على تماكل هذه السبيكة .

و فى سبيكة من الألونيوم والنحاس تحتوى على 1٪ من النحاس ، يتغير فرق الجهد الفطبى السبيكة من حوال – 3,4، فولت إلى – 7,4، فولت ، تتيجة لتذويب مكونات هذه السبيكة فى محلول مبتالورجى متجانس من الألونيوم والنحاس .

ومن الممكن إسراء التعتبيق الإزباق اصطناعيًا عند درجة حرارة ٥٩١٠م ، وبذلك تترسب أصناف (أطوار) جديدة من المحلول المنجانس، عا يرفع من قيمة الجهد النطبي السبيكة أو على الأقتل ينجرها.


ومن الممكن قياس الجهد عند الحدود الحبيبية وفي مراكز الحبيبات البلورية ، وبيين الشكل (١١٢) تغير الجهد القطبي عند الحدود الحبيبية ، وفي مراكز الحبيبات على امتداد الفارة الزسنية التحتيق تحت ٩٥٠٥م ، مما ينشأ عنه ترسب بعض الأصناف الجديدة على الحديد الحبيبات أكثر أنودية أكبر من ترسب هذه الأصناف داعل الحبيبات نقسها ، وبن ثم تصبح حدود الحبيبات أكثر أنودية (أكثر إيجابية الشمنة الحكيربائية) من مراكز الحبيبات . وباستمرار عملية التحتيق ، نصل الم الحبيات المراكز أن الحبيبات ومراكزها ، كما يتضح من المنحق على الرم الحبياف الأصفل ، يعد الدين هذه الدرجة من الحرارة (١٩٥٠م) . الأصفل ، يعد التربيب داخل مراكز الحبيبات ، ينفس المعدل الذي يحدث به على طول حدود الحبيبات . وبتسخين السيكة لمدة ٢٣ ساعة (تقريباً) ، يفترض إنمام التربب بالكامل سواد داخل الحبيبات أو على حدودها . ومن ثم ينخفض الفرق في الجهد القطبي بينها عملياً الراسب الكامل الله العلم تقبيات أو على حدودها . ومن ثم ينخفض الفرق في الجهد القطبي بينها عملياً لهل العلم تقبياً .



فكل (١١٣)

تغیر الجمهد القطبی عند الحسدود الحبیبة وفی مراکز الحبیبات بمرور الوقت عند ۱۹۰م ۲ - الحدود بن الحبیبات ۲ - مرکز الحبیبات


وتوضح الرسوبات التوضيحية في الأشكال (۱۱۳ ، ۱۱۴ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰) التغيرات الله تقبل الله الله التفلق له . ويوضح الشكل (۱۱۳) علموا التقبل له . ويوضح الشكل (۱۱۳) علمولا ستالورجياً حتمانساً من النحاس والألوسيوم ، تكون تنيجة تسقية سريعة ، تبيها معاملة حرارية لإذابة المكونات والأصناف (الأطوار) انختافة في علمول متجانس ، ويبلغ الجهد القعلي سـ ۲۹ ، فولت سؤه داخل الحبيبات البلورية ، أو عل حدودها .



دکل (۱۱۳)


رسم توضيحين البنيان انجيري لسيكة من الألومنيوم والنحاس (2 ٪ نحاس) . وبين الرسم التوزيع المنتظم السحلول الجامد بعد اجراء عملية تسقية سريعة فور تذاوب المكونين في محلول متجانس ، ومن ثم نرى أن الجهد القطبي داخل الحمييات يساوى تماما الجهد القطبي المحدود بين الحمييات

ويوضح الشكل (112) بداية الترسب خلال الساعات الأولى التسخين إلى 810م على طول المحاصلة بين الحبيبات ، وتثبيته لنك لم يتغير الجهد القطبي للمبيبات بصورة ملموسة ، ييناً أصبح الجهد القطبي للأصناف الجديدة المترسة على الحدود بين الحبيبات أكثر أنبورية (أكثر أيابية) حيث يدلغ - 92°، فولت .



شکل (۱۱٤)


نفس السبيكة كما فى الشكل السابق (١٣٣) ، بعد تعريضها لفترة تسفين قصيرة ، مما نجم عنه بلد ترسب صنف (طور) جديد على الحدود بين الحبيبات . يحيط بكل جسم من الصنف المترسب بعض المحلول الجامد أكثر أنودية من المتيقى وبين الشكل (110) الحالة التي توجد عليها الحبيبات البلورية عند بلوفها أقصى فرق في الجهد القطيها بين مراكزها وحدودها. وعند هذه المرحلة ، تكون الإصناف الأكثر أنوية (أكثر إنجابية) التي ترجبت على طرف الحدود الفاصلة بين الحبيبات ، جهة متصلة من صنف أكثر أنوية عن الحبيبات ذاتها وفي هذه الحالة تبدى السيكة بهلا لمسوطاً التأكل بين جبيباتها المبلورية ، ومن ثم أسهارها .



شكل (١١٥)

نفس السبيكة كما فى الشكل (١٩٣٣) بعد تعرضها لفترة تسخن كافية أدت إلى بلوغ الفرق بين الجهدن القطبين داعل الحييات وعل الحدود بينها قيمته العظمي

ويوضح الشكل (١١٦) التركيب البنياني السبيكة بعد استكالى ثرسب الأصناف الجديدة خلال حبيباتها البلورية وعلى حديدها الفاصلة . في هذه الحالة ، لا يوجد أي اختلاف ملموس في فرق




فكل (١١٦)

نفس السبيكة كا فى الشكل (117) بعد تعرضها للغرة تسخين طويلة أدت إلى إتمام عملية الترسيب، ومن ثم أصبح الجمهالقطين فى مركز الحبيبات مساويا الجهدالقطين على الحدود بينها، وكلاهما أكثر أنودية من الجهد الفطبي الجسيات المترسية . الجهد بين الحدود الفاصلة لهميمات والحميهات نفسها ، ومن ثم نقل حدة التآكل إلى حد بعيد ، فدرجة يمكن معها إجاله . ولمكن إذا وضعت السبيكة بصورتها الراهنة فى علول إلىكتروليتى ، فإن التآكل سوف ينشأ بين المكونات وبين المعدن الأساسى .

ويسلى الجدول (ه) عدداً من قيم الجهود القطبية التي تكثر الحاجة إليها عملياً ، في حالة سبائك الالوسنيوم التجارية . ويلاحظ أن إضافة المنجنز أو المنسيوم والسيليكون ، ينسبة وجودهما في المركب الكيميال حزم س ، لا يغير كثيراً من الجهد القطبى السيكة . فينياً يممل التحاس في المحلول الجامد على خفض قيمة الجهد القطبى ، يعمل كل من المقنسيوم والزنك في المحلول الجامد على رفته .

وفي سبائك الألونيوم والمنسيرم ، التي تحتوى على كية من المفتسيوم ، تتعدى حد ذائبيته العظمى ، يصبح المكون الذي يحتوى على الألونيوم والمنتسيوم أنودياً (بمثابة قطب موجب) بالنسبة إلى الهلول الجامد المتكون من الألونيوم والمفتسيوم .

وتحت بعض الظروف الخاصة ، قد ينشأ الترسب بصورة عنصلة في بعض المناطق ، صواه على المناطق ، صواه على المناطق ، على المغلوب المنافق المناطق المناطقة ال



رسم توضيحى للنيان المجهرى لسبيكة من الألومنيوم وللفنسيوم (10٪ مفنسيوم) تمت درفلتها على البارد . توجد المناطق المتصلة من الجسهات الأنودية التي ترسبت على الحدود بن الحبيبات ومستويات الانزلال .

ولقد تأكدت أهمية العلاقات الكهروكيميائية فى مجال ميكانيكية تأكل المعادن نتيجة لتأثير الإجهادات الهنطنة ، إذ أسكن بتوصيل تيار كهربائل كاثبويى ، منع انهيار سبيكة فى محلول ، حيث تنمرض لإجهادات تأكل فعالة .

جدول (ه) يبن الجهود القطبية للمحاليل الجامدة للأنونيوم ، ومكوناته

| الجهد ، بالفولت، ١٩ بالفولت، ١٩ و ٠ عياري مقياس كالوميل | تحلول الجامدأر المكون | 1 |
|---|-----------------------|--------------------|
| 1,•V - | (مغم لوبر) | ∞ (لر⊷مئ) |
| 1,-1 - | (مغ-خع) | β (خ-خ) |
| 1,.4 - | محلول جامد | لو 1٪ خ |
| *244 - | محلول جامد | لو ۱٪ خ |
| • yAY - | محلول جامد | لو 1% مغ |
| ·,A | (من لوړ) | ¢ (لو−من) |
| ·, A t - | | ألوبنيوم |
| ·,AT - | منم س) محلول جامد | لو + مغ + س (1 // |
| - ۱۸٫۰ | محلول جامد | لو ۱٪ س |
| · , 44 - | محلول جامد . | لو 11٪ نح |
| ·, a 7 - | (ح لوم) | ∞ (لو – ح) |
| ., | | حديث |
| ·, • ٣ - | | لو- خ (نح اوس) |
| - 77, | | سيليكون |
| - ۲۰٫۰۰ | | نحساس |
| | | |

قیست هذه الجهود القطیة فی محلول مائل یتألف من ۹۳ جرام من کلورید الصودیوم + ۳ جرام من یعه آپ (فوق آکسید الهیدوجبن) لنکل لمئر .

هوامل أخرى تؤثر عل تأكل المعدن :

فها سبق ، تم شرح كيفية نشوه مناطق موضية فوات جهيو قطبية أكثر أفيوية من مواضع أعرى في بنية السبيكة ، تتبجة لترب مكونات وأصناف جديدة على الحديد الفاصلة بين الحبيبات البلورية لسبيكة ، وبن ثم تؤدى إلى تدهور وانجيار بغية المدن . ولكن أثبت الحبرة العملية ، أن ترسب أسناف جديدة لا يكون دائما السبب الرحيد لتحمور بنية المدن ، ولكن مقتل في الأخرى بدكل أو بالمر ، ولكن في تقوي في الباية إلى تدهور بنية المدن ، كا أن من الممكن القراض نشر ساطق على المدور الفاصلة بين الحبيبات تمثل مناطق على المدور الفاصلة إلى خلق فروق في الجهيدة ، يتبج بين الحبيبات ككل ، من ناسبة أخرى ، يجب للمحاف عن في المجلس المدين المحافزات المراكز التعبر المحمدي الذي يطرأ على المكونات المراكز على المحلود الفاصلة بن المحلود على المحافزات المراكز على إجهادات إضافية تساحد المحبيات عند المحافزات المراكز على إجهادات إضافية تساحد المحبيات التعرف أحداث إضافية تساحد المحبيات التحاف المحافزات المراكز الله المحافزات المراكز المحافزات المراكزات المراكزات المراكز المحافزات المراكز المحافزات المراكزات المراكزات

تآكل سبائك الالوسنيوم:

أكثر سبائك الألونيوم عرضة التأكل تنيجة لابإجهادات الهتافة ، تلك السبائك اللي تحتوى على صناصر تتسم بذائية كبيرة في الحالة الصلبة عند درجات الحرارة العالية ، ولكن يقل تفاويها في الألونيوم عند درجات الحرارة المعتادة ، عا ينجم عه ترسب الفائض منها بشكل أو يأخر ، فيضطرب الانساق البلورى السبيكة ، وتتولد إجهادات تعمل على تأكل بنية السبيكة ، من هذه العناصر ، النحاس ، والمافنيوم ، والزنك .

وفي مثل هذه السباتك ، يتأثر التركب البنياف لهما إلى صد بهيد ، بعمليات المعاملة الحرارية ،
ويعدل التبريد أثناء التسقية ، والتعتبى سواء كان طبيعاً أو اصطناعاً . وفي بعض سباتك الألمونيوم ،
عاصة سبائك الألمونيوم والنصاص ، يتوفف تأثير التعتبى الاصطناعي على إجراء التسقية السابقة .
وليس التعتبية الطبيعي أي تأثير يذكر على فابلية سبائك الألمونيوم والنحاص لتتأكل نتيجة للإجهادات
هيئاً ، لا سيها إذا المتحوث هذه السبائك على أكثر من هر٤٪ من وزنها من المفضوص . ويالزم
طده المجموعة ، فترة طويلة قد تبلغ شهوراً ، بل قد تصل إلى بضع سنين ، قبل أن ترسب بعض
الممكونات بالقدر الذي يؤدى إلى خلق إجهادات عدسوة وضائة ، تريد من تعرض المطدن المتأكل والإنجار . ولائك إذن كثيراً من المحلونات المتقرار الذي يؤدي إلى خلق إجهادات عدسوة وضائة ، تريد من تعرض المفندن المتأكل المحلوم من تكون التحويل علها بصورة قاطة ، ولا يمكن التحويل علها بصورة قاطة ، ولا يمكن التحويل علها بصورة قاطة .

من ناحية أخرى ، قد يؤيني سلوك السيكة خلال تعرضها لقدوه لدن ، إلى التعجيل بعرسب مرضى لبعض الكونات ، كا قد يؤدي أيضاً إلى توزيع الإجهادات المتخلفة ، ومن ثم اعتظامها . ومن المستصوب تناول مختلف أنواع السبائك الألومنيوبية بالمناقشة والتمميص ، فيا يختص يصرضها وتقابلها لظاهرة التأكن نتيجة الإجهادات المختلفة ، مم تقمى الأسباب الل تؤدي إلى ذك .

الألومنيوم : لا يصرض الألوبيوم النق ، أو النق تجارياً ، التأكل تقيمة إجهادات داخلية . ولكن بالرغم من ذلك ، فإن الألوبيوم عالى النقاوة الذي يحتوى على ١٩٩٥م، من الألوبيوم على الأقل ، يبدى بهلا لتأكل داخل حبيات البلورية أن يصد من صفى المهدوكلوريك تحت ظروف من الماملة الحرارية ، حيث يؤدى كل ذلك إلى أنوبية (التحول إلى جهد أهل) الحدود الفاصلة بين الحبيبات البلورية للألوبنيوم في وجود هذا الحسفى . وللأسف ليست هناك تصليحت وافية ، أو تقسيرات شافية لهذه الظاهرة .

مبالك الألومينوم – المنجنيز : المنجنيز ذائبية منخفضة فى الألومينوم الفائرى ، فى الحالة الصلبة . ولكونات الألومينوم والمنجنيز نفس الجهد القطبى للألومينوم المنصرى تقريباً ، وعليه فلا يخشى على هذه المجموعة من السبائك من تعرضها التأكل تنيجة للإجهادات الداخلية .

سائلة الألومنيوم - السيليكون : السيليكون ذائبية منغفضة نسباً في الألومنيوم الفنزي في الحالة الصلبة عن السبائلة ، يكون في الحالة الصلبة عن السبائلة ، يكون بلاسبة بالألومنيوم عنائبة مهمية ، ولكن للألومنيوم عاطرات المبلكون بالنسبة للألومنيوم عاماية مهمية ، ولكن للألومنيوم والهلول الجامد الألومنيوم والسيليكون بهمين تطبين متساريين تقريباً . وتستخدم سبائلة الألومنيوم والسيليكون بكرة في أطراض سناعة المسيوكات عنبا في أغراض التشكيل ، ولكن لم تلاحظ أي ترجة لحله الكل علية با .

سالك الألونيوم – للفنسيوم ؛ تبلغ ذاتبية المغنسيوم فى الألونيوم الفلزى عند درجة حرارة البوئكي حوالى ١٠/٥ ، ولحكن لا تربه الذالبية عند درجة الحرارة المتادة على ٢٠/١ . ويعتبر مكون الألونيوم المفنسيوم أكثر أنوبية مقارةً بكل من الألونيوم الفلزى والحلول الجائد للألونيوم والمفنسيوم . والسائك الثانية التي تحتوى على أكثر من ١٥٠٥ من المفنسيوم ترحة واضحة الماتكل ، نتجة تخلف إجهادات داعلية بما ، عاصة بعد تشغيل هذه السبائك على المارد . ويمكن الحسول على نتائج طبة بإضافة شيطات التأكل كالمنجنز والكروم لتريل الإجهادات الدائمية الله المتحدد الدائمة المارة .

مبائك الألومنيوم – المفنسيوم – السيليكون : عند وجود عنصرى المفنسيوم والسيليكون في سبائك الألومنيوم بالمفيدة للأغراض التجارية بنسبة وجودهما في المركب منه، س (سليسيد المفنسيوم) لا يتأثر الجهد القطبي السييكة عند تعرضها المديد من عمليات المماملة الممارية . ولذلك فإن المديد من سبائك الألومنيوم التشكيلية ، انتي تحتوى على عنصرى المفنسيوم والسيليكون بنسبة وجودهما في المركب منه، س أهمية خاصة لمقاوسًا الجيئة الشاكل .

صبائك الألوميوم – السيليكون – المفنسيوم : هناك مجموعة هامة من سبائك الألوميوم الماسبوكات تحترى على ه – ٧٪ من السيليكون ، وحولل هوه ٪ من المفنسيوم ، وتتميز هذه المجموعة من السبائك بمفارية عالمية المتآكل ، كما لم يلاحظ أي ميل لها لإحداث إجهادات داشاية بها . وبإضافة حوال هوه ٪ من النحاس إلى هذه السبائك ، ترداد مقاوية الشد لها ، ولمكن ذلك بكن على حساب مقاوسها التأكل ، تتخفض قليلا .

مبائك الألوميوم - النحاس - تناولنا فيا سبق ، دراسة سبائك الألوميوم والنحاس ، وهذا القسم من السبائك لا تنائر مقاومته لتآكل إذا جرت تسقيته سريماً ، أن إذا تعرض لإزمان طبيعى . لكن مقاومة هذه المجمومة من السبائك التآكل ، تقل كبراً إذا ما أحيد تسخيها ، أو حققت اصطناعياً ، جدف الحسول على أقسى منافة مكنة .

صبائك الألومنيوم – النحاس – المفسيوم : عموناً ، يمكن القول بأن مسلك هذه المجموعة من السبائك يشبه إلى حد بعيد ، مسلك سبائك الألونيوم – النحاس ، فيا خد تأثير عنصر المفنيوم على الحواص المميزة لحما عند النحتين إزمانياً . ومن ثم فإن مقاويتها لتآكل لا تتأثر بجريهما سريعاً ، ولكن تقل هذه المقاودة عند إعادة تسخيها .

سبالك الألوتيوم - التعاس - المفسيوم - السيليكون : في هذه المجموعة من السبالك ، يعمل صعمر السيليكون الموجود بكية تقيض من وجوده لتكوين المركب (مفه س)، على سرمة استجابها العتيق الاصطناعي . ويتسقية هذه السبائك سريعاً ، لا تتأثر مقاويتها القاكل . ولمكن عند تسقيتها ببطء ، ثم تعريفها التحتيق الطبيعي ، أو تسقيها سريعاً ، ثم تعريفها التحتيق الاصطناعي ، فإن مقاربها التاكل تقل كثيراً .

سالك الألهينيوم – الزنك: لمذه المجموعة منالسائك قابلية ملحوظة التأكل، وقد عرفت نقطة الفسط هذه أن وقت مبكر ، ويعزى ذلك إلى الذائبية الكبيرة لسنصر الزنك أن الألونيوم لتكون مكونات منهما ، هذه المكونات تكون بمثابة أنيو بالنسبة لفلز الألونيوم التي ، وعليه يجعث التآكل . ولهذا السبب فليست لسبائك الألونيوم المنية بالزنك أهمية تجارية تذكر .

سياتك الألوينيوم - الزنك - المفتسيوم : تتم هذه السباتك مع فيرها من الإضافات الأخرى بمثانة كبيرة ، تجملها صالحة للاضطلاع بالمديد من المهام في الحياة السلية . ومع ذلك فقد جرى تطور هذه السباتك في أضيق الحدود لزيادة مقارسها التآكل والتصدع . وفي السنوات الأخيرة المتصرمة ، جرى تطوير هذه السبائك ميتالورجياً بالتحكم و الاعتيار الصحيحين لمكونات الزنك والمفتسيوم ، إلى جانب بعض الإضافات من النحاس وغيره من الموامل المشيقة لتآكل كالكروم ، عا أهى إلى تحسين مقارسها لقاكل لدرجة كبيرة .

الباب الثـــابن ميتالورجيا مساحيق الألومنيوم

ميتالورجيا المساحيق ، هو فن إنتاج مساحيق الفلزات ، ثم الاستفادة بها في صناعة أشياء نافعة من أجهزة وأدوات معدنية يمكن استخدامها .

ربتطيق هذه الطريقة المستحدثة ، يمكن الحصول عل منتجات حاهزة ويشكلة من مسحوق أحد الفلزات النقية ، أو من مخلوط لمساحيق عدد من الفلزات ، يواسطة الكبس ثم التلبيد ، هون الهرور بحرسلة الصهر ، ثم تشكيل الفلز المنصهر .

ولينالورجيا المساحيق ميزة خاصة ، إذ يمكن بواسطها إنتاج مواد تتألف من عدد من الفلزات أو سبائكها ، التى لا تتسابك إطلاقاً مع بعضها بعضاً ، وهى في حالة الانصبار ، فنلا يمكن الحصول على قاطات التلاس في الأغراض الكهوربائية من التنجيس الصلي الذي يقاوم التآكل ، ومين الفضة المينة ذات الموصلية الكهوربائية العالمية . وتشبه هذه السلية في جوهرها تكنولوجيا صناعة السيراميك ، لذلك يطلق أحياناً على منتجات سينالورجيا المساحيق اسم « السراميك الفلزي » .

وبن الممكن ، بكيس وتلبيد مخاليط المساحيق المعدنية مع مساحيق المواد غير المعدنية كالأسبستوس ، والميسكا ، وأكاسيد المعادن ، الحصول عل مواد احتكاكية من السيراميك الفلزي ذوات عوامل احتكاك كبيرة ، وتستعمل في صناعة القابضات القرصية ، وأحلية الفرامل .

و بواسطة ميتاثور سبا المساحيق ، أمكن حل مشاكل الإنتاج الصناعى قنطع المدة من المادن المقاومة للانصهار ، التي تزيد درجة حرارتها على ٥٠، ٣٥م ، وفي الرقت الراهن تصنع معدات القصر العالية الإنتاجية على أساس كربيدات مفاومة للانصهار ، هما صلادة عالية ، وباستخدام مركبات كبينائية تقاوم الانصهار ، وقصد أمام درجات الحرارة العالية ، تمت صناعة المواد للإنصهار والحرارة التي تستخدم بكثرة في تجهيز الدور بينات وفي الطاقة الذرية .

وباستخدام الأكاسيد الدقيقة الطمن كأحد مركبات شعنة المساحيق ، أمكن الحصول على مواد جديدة متينة ومقاومة تحرارة أساسها الألوسيوم والحديد والنيكل وفيرها من الفلزات الأخرى . ولقد كان لاستخدام ميتالورجيا المساحيق في صناعة مختلف المشجات حسنات كثيرة ، منها الاقتصاد في الممدن المستخدم ، وخفض بكاليف المنتجات الجاهزة إلى حد بعيد .

و المسول على منتجات من الألومنيوم النّي أو من سائكه ، بَنطَييق مينالورجيا المساحيق ، يلزم الآتى :

- . و الحصول على مسعوق الألومنيوم أو مساحيق سبائكه .
- كيس المساحيق العصول على ستجات نصف جاهزة تبعاً الشكل و الأبداد المطلوبة .
 ثليبد القطع المكبوبة العصول على منانة أكبر ، وخواص فبريقية وكيميائية ممينة .
- وين ثم يمكن الحصول عل منتجات مشكلة من مسعوق الألوبنيوم أو سبائكه ، لاستخدامها في أغراض هديدة ، حربية وبدنية .

طرق الحصول على مسحوق الألوبنيوم وسبائكه :

صمياً ، توجد طرق متحدة العصول على مسحوق الألوبنيوم أو لسباتكه ، وتنقيم هذه العلم وقد الطرق شيرياً في حالة الألوبنيوم ، والحن أكثر الطرق شيرياً في حالة الألوبنيوم ، هي الطرق الميكانية يستلزم استعدادات وتجهيزات مينة ، بالإضافة إلى تكاليفها الباهلة ، وبرجع ذك إلى فعالية الألوبنيوم وفشافه كيبياتياً ، عاصة نزعة الفوية لتأكيد والإتحاد بقوة بكثير من الناصر الأعرى عاصة غاز الأكسيجين .

ومن أكثر الطرق الميكانيكية استخداماً العصول على مسحوق الأنوينيوم ، ما يلي ؛

١ - سحق قطع الألوبنيوم في طواحين مناسبة ، كالطاحونة الدوامية .

٧ – تحبيب الألوبنيوم المنصهر .

٣ – طريقة التذريــة .


ع – طريقة الأقسراس .

١ – محق الألوبنيوم في طاسونة دوامية :

تركب الطاحونة الدوامية (كا في الشكل رقم ۱۱۸) من هيكل معدفي يبطن يصلب يقادم التاكل ، وتعود داخلها مروحنان في التجاهين متضادين بسرعة تعمل إلى ١٩٠٥ دورة في الدقيقة ، فتشكون داخل الطاحونة تبارات هوائية طاهيتة دوامات عينقة ، ويشمن الالوسيوم في شكل المحاولية ، مقصوصة أو قطع صغيرة ، في قع العسن ، حيث تنجيف قطع الالوسيوم بواسطة الدوامات الحوائية ، ويسعطهم بعضها ببعض ، ونتيجة المتصادم المتواصل ، ينسمنى الالوسيوم (أو سبائكه) إلى وقائق صغيرة تترارح أبعادها بين ، ٥٠ ، ٢٠ ميكرون . ومن ناحية أخرى ، تممل تبارات الحواه المنطقة على حمل حبيبات المكبرة في القاع وتعد ثانيه المحتجمة من أحرى إلى الابعاد المطلوبة ، أما الحبيبات الدقيقة، فتنجه إلى خزان خاص لتجيمها .

ولحل شاكل ارتفاع درجة الحرارة داخل الطاحينة ، وبا يصاحب ذلك من مشاكل عاصة ، تعرض حبيبات الألبوميوم التأكسه نتيجة لعليات السحق السريعة ، بحرر ثيار من المساء بغرض التبويد حول جمع الطاحونة . وقد يستدعى الأمر فى بعض الأحيان ، إمرار ثبار من غاز خامل فى عزان التجميع .


وتــــندم الطاحونة الدوامية بكفاءة هالية لسحق سبائك الألوبنيرم القميفة . ومن أهم مميزات استخدام الطاحونة الدوامية في الصناعة لهمصول عل مسحوق الألوبنيوم وسبالكه ، ما يستع به المسحوق الناتج من نفارة عالية ، إذ أن الأجسام الطاحة هي نفس القطع التي يراد محقها ، كا تتميز المساحيق المنتجة في هذه الطاحونة ، بقابليتها الجيدة الكبس والتلبيد .



٧ - تحبيب الاليبنيوم المنصير :

تتلخص هملية الحصول على مسحوق الألوبيوم بواسطة تحييب الفائر المنصهر ، في صب الهمبور عند درجة حوارة أهل قليلا من نقطة انصباره ، على هيئة تيار رفيع إلى المساء .

و يمين الشكل رقم (١١٩) رمماً توضيعواً الطريقة ، حيث يصب مصهور الألوينيوم من البوقة إلى مجرى خاص ، لينطخ على سير متصل يتحرك بسرمة بالاستمانة بمرتور كهربائى ، وتشبيب حركة السير السريمة فى تقطع تيار الألوبنيوم المنمهر الرفيع ، ويسقط عل هيئة تطرات دقيقة الحبم فى حوض به ماه ، فتتجمد القطرات سريماً مكونة مسحوقاً . يعد ذلك يجفف هذا المسحوق ثم ينخل .



شكل (١١٩) رم توضيحي لوحدة تحبيب الالومنيوم المنصهر

إ - بودقة بها مصبور الألومنيوم المتصهر
 إ - فينة التشريخ
 إ - فينة التشريخ
 إ - غطاء
 إ - غطاء

٣ -- طريقة التقرية :

لإنتاج مسحوق الألوينيوم بطريقة التذرية ، يصهر الألوينيوم ، وترفع درجة حرارته لدرجة أعل من نفطة انصهاره، ثم يصبالمسهور في وعاء منالصلب مبتل بمادة عازلة تمرارة ، به تتحة جانبية قرب الفاع ، تركب عليها فوهة التدرية ، ويفتح سمام قهواء المضغوط حول الفوهة ، مع إمرار الألوينيوم المنصهر خلال الفتحة الجانبية ، فيتدفع الألوينيوم رفادةً ، ويتجمد إلى مسعوق . وقد .

ع - طريقة الأقراص :

فى هده الطريقة ، يصهر الألبونيوم ثم يصب فوق قرس يدور بسرمة عالية ، ويوجد أسقله حوض به ماه بارد ، و يملاسمة قطرات الألبونيوم لسطح القرس الدوار ، يتناثر المسهور بفعل القرة الطاردة المركزية عل شكل شرائح وشطايا رقيقة ، تجمس وقشعن فى طواحين مناسبة لسحقها .

تكنولوجيا كبس للساحيق :

يْم إنتاج المواد وقطع المساحيق المعدنية على مراحل هذة مثل الكبس والتدابيد والمدالجات الإنسانية وفير ذلك . وأهم هذه العمليات هم عمليات الكبس والتنبيد .

ريقصه بصلية كيس الهـاحيق ، الصلية التي نحصل بواسطتها من المــحوق المدنى على جــم متين نـــيياً (قطع نصف مشكلة وقوالم. وفيرها) له أبعاد مطابقة لأشكال وأبعاد المنتجات الجاهزة .


وحَى تَمَ عَلَيَةَ الكِيسِ هَلِ الوجِهِ الأمثل ، يجب أن تعد الشحة من المساحيق إعداداً خاصاً ، ثم تقدر بعد ذلك الكية المطلوبة صَها ، وتشمن في قالب الكبس ، وتجرى بعد ذلك عملية الكبس .

وتبتير عملية إعداد الشجة ، وخلط المساحيق ، من أهم العمليات في إنتاج المتتجات ذات التركيب المعقد ، وغالباً ما يؤثر إعداد الشجنة على الخواص النهائية السنتجات الجاهزة .

وتدرض المساحيق لعملية تخمير لتغذيها ، حتى يمكن التخلص من التصلد الناتج عن التنفيل على البارد ، ولتقليل التأكمد ، وكذلك لتحمين تجانس الخواص الفرزيقية والكيميائية المساحيق السبيكية . ويؤدى التلفين عادة عند درجات حرارة هالية إلى تكبير حجم الجميهات والحبيبات تقيمة لتلبيدها جزئياً . لذلك فإنه من المستصوب إجراء عمليات تلدين وتفتيت متكررة عند درجات حرارة منخفضة التخلص من التصليد الناتج عن التغنيت .

وَلَمُلِطُ المُسَاحِينَ ، تَستَخَدَم طُواحِينِ الكَورِ ، أَوَ الْخَلَاطَاتِ الْخَرُوطِيَّةِ ، أَوَ الخَلاطَاتِ المتأرِّجِيَّةِ .

وأكثر مدات الخلط المستخدة في الصناعة ، هي الخلاطات المتأرجمة والخلاطات الخروطية . ويوضح الشكل رقم (١٦٠) رمماً تخطيطياً لخلاط متأرجح ، وهو يتكون من هيكل أسطواني له محور دوران فير متمركز كما في الشكل ، وعند دوران الحلاط بعد شمته حول محوره فير المصركز ، ينشأ احتكاك شديد بين جميهات المساحيق نتيجة لتفافقها وتدافعها بفعل القوة الطارة. المركزية ، ونتيجة لمقوطها على بعضها لدورانها حول محور لا متمركز ، وبذلك تم عملية الحلط.



شكل (١٢٠) خلاط متأرجح

وتم تعبية براسل الملاطات على تمثلف أفواعها بشحنات من المساحيق ، لا تريد على ٣٠ – ، ٤٪ من صدة البربيل . ويدور الجسم الأسطواني بسرعة تتراوح بين ٥٠ ، ١٠ دورة في العقيقة . ويتوقف زمن الخلط على طبيعة مركبات المخلوط وعلى نوح عملية الخلط .

ومن الممكن أن يكون الخلط جافاً أو مبتلا ، ولكن ثبت عملاً بالتجربة أنه عند إعداد شحة من مساحيق متفاوتة في وزنها النوعي - بشكل ملموظ - ، فإن المساحيق الجافة لا يتجانس مخطها حق لو استنرقت عملية الخلط مدة طويلة ، لذلك تكون المتجات المسنوعة من هذه الشحنات غير متجانبة في التركيب الكيميائ ، مما يقال من خواصها الميكانيكة والكيميائية الفيزيقية .

ويستخدم الكحول الأبيض أو البذرين أو المياه المقطرة، أو الجليسرين أو ما شابع ذك ، كوسط ماثل يوضع مع المساحيق في الحلاطات . ويجمقق الخلط المبتل ، الحصول على مخاليط أدق واكمر تجانباتي ترويسها .

وفى بعض الحالات ، يجرى تحبيب المساحيق ، يتجسع جسياتها المتناهية الصغر في تجسمات بأساليب مناسبة ، حتى ترداد سيوبتها عند شعن قوالب الكبس ، وتنحسن قابلية الفطع التشكيل عند كسبا .

ولتسقيق هذا الفرض ، تضاف مواد الاصقة عند تحبيب المساحيق المعدة المكبس ، وقسل هذه المؤد كرافقات لجسيات الشعدة ، فقدل الرافقها بالنسبة لبعضها بعضاً عند السكبس ، فقسلا عن ذلك فإن لهذه المواد اللاصقة دوراً آخر لا يقل أهمية ، فهى تسل عل زيادة التصاف الحبيبات بعضها إلى بعض خاصة عند السكبس ، تا يزيد كثيراً من مثانة المكبيبات ، ويحقق حفظ شكل وجبودة الفقطي اللازمة المساليات التالية ، وبالطبع يجب أن تخفيم هذه المواد اللاصقة لمؤصفات خاصة ، حتى يمكن الوقاء بمهامها ، فيجب أن تتنج بسيولة كافية ، وتكون لها خاصة الانتشار من مل أسطح جسيات المسحوق عند الخلط . وفي نفس الوقت ، تسل على حفظ شكل الفطم السريع من أسطح جسيات المسلمات التالية ، كا يجب ألا تخفاط المادة المضافة مع مركبات الشحية نصف المتكلة عند العمليات التالية ، كا يجب ألا تخفاط المادة المضافة مع مركبات الشحية نصف

طرق كبس مساحيق الألوبنيوم وسبائكه :

يتم كبس المساحيق بطرق متعددة أهمها :

١ - الكبس في اتجاء واحد .

٣ - الكبس من الطرفين.

٣ – كيس الأشكال المقدة

ع - الكبس الهيدروستائيك. .


ه - درفلة أو طرق المساحيق في أغلفة على الساعن

٣ - درفلة الماحيق إلى شرائط .

٧ - كبس المساحيق بالبئق إلى أسلاك أو مواسير .

١ - الكبس في أتجاه واحد :

يستخدم الكيس في اتجاه واحد ، لإعداد المنتجات بسيطة الشكل ، عندما لا تريد طول (أو ارتفاع) المنتج عن ضعف قطره (أو سمكه أو عرضه) ، مثل كبس الجلب السبيكة ، وقطع التلامس الكهربائي . ويبين الشكل (١٢١) رسماً توضيحياً لطريقة الكبس في اتجاه واحد . وفي هذه الطريقة يم شمن المسحوق (أو خليط المساحيق) في قالب الكبس ، الشكل (أ) ، ثم ثبدأ عملية الكبس بالضغط على الكباس ، وتحويله إلى منتج جاهز ، أو إلى قطعة نصف 🕝 شكلة كما في الشكل (ب) ، ثم يزاح الثقل بعد ذلك ، ويوضع قالب الكبس على حلقة خاصة ، ثم يضغط ثانية على الكباس الذي يخرج القطعة المكبوسة من قالب الكبس ، كما في الشكل (ج). ويميب طريقة الكبس في اتجاه واحد ، عدم تجانس كثافة المكبوسات طوليا ، لذلك لا تصلح هذه الطريقة لكبس القطم الطويلة .



شكل (١٢١) رسم توضيحي يبين كبس مسحوق الألومنيوم في أتجاه واحد (ب) كيس المسحوق إلى قطع (١) همن المسعوق ووضع الكباس


(-) تخليص القطع المنتجة من المكبس

۳ – کیاس ٤ - دافعة المكيس ١ - قاعدة ٢ - غلاف الكبس ه - مسحوق الألومنيوم

ويبين الشكل رقم (١٢٢) مقطعاً في أسطوانة صنعت من المساحيق المكرسة ، وجرى نقسيمها عند شحمًا في المكبس إلى جرمات متساوية بواسطة وقائق نحاسية . ويتضبح من الشكل

٧ - قاعدة المكبس ٧ - حلق

أن الطبقات لم تزد كنافة فحسب ، بل إنها قد تقمرت أيضاً ، كا أن كنافة الطبقات على طول العينة تكون غير ميائلة ، فنقل من أحلا إلى أسفل ، كا ترداد من مركز التقمر إلى الهيط . ومحدث الدكس بالنسبة للطبقات الدنيا ، حيث ترداد الكافة من الهيط إلى المركز . ويعزى ذلك إل احتكاف جميات المساحيق مع أصطح القالب في أثناء هملية الكهس ..



فكل (۱۲۳) رمم توضيحي يبين توزيع الكثافة في مقطع القطمة المكبوسة (الكبس في اتجاه واحد)


٧ - الكيس من الطرفين:

تستخدم طريقة الكمس من الطرفين الحصول على منتجات يكون طوفسا ضعف عرضها تقريباً ، أو عندما يكون القطعة شكل يتمذر معه الحصول على كثافة متجانسة بطول القطعة عند استخدام طريقة الكيس في اتجاه واحد .

وبين الشكل (۱۲۳) رسما تخطيط المربقة الكبس من الطرفين (الكبس في اتجاهين) ، وفي هذه الطريقة ، تشمن المساحيق في قالب الكبس ، حيث تكون قامدته هي الكباس الإسلل ، أم يجيت الكباس العلوى (الشكل ۱۳۳ أ) ويسلط الضغط على الكباسن العلوى و الأسفل ، وينظ الضغط على الكباسن العلوى و الأسفل ، وبنا إتمام عملية الكبس (الشكل ١٣٣ ب) . وبعد إتمام عملية الكبس ، يخرج المكبوسات متجانسة الكلفة نسيبا.

٣ - كبس الأشكال المعدد :

لكيس قطع ذوات أشكال معقدة ، أبعادها غير متسارية في اتجاء عمور الكيس ، تمد توالب الكيس يراعى فيها إمكانية الكيس المتجانس السساحيق في المقاطع المتطفة ، وذلك باستخدام هذة كياسات تتصرك ذائيا .



شكل (١٢٣) رسم توضيحي لطريقة الكبس من الطرفين


- (1) سكب مسحوق الألومنيوم ووضع الكياس (ب) كبس المسحوق إلى منتجات (ح) تظهيمي المنتجات
 - ١ كياس ٢ -- مسحوق الألومنيوم
 - ٣ غلاف الكيس ع الكياس الأسفل

ويوضح الشكل (١٣٤) مبادئ هذه الطريقة التي تحقق الضغط بقيم مختلفة هل سائر أجزاء المسجوق المتلفة .

وهموما يمكن القول بأن تطبيق هذه الطريقة محمود نسييا ، ويرجع ذك إلى صحوبة تصميم وارتفاع ثمن قالب الكبس ، وضرورة استخدام مكابس ذات قدرة عالية ، وأيضا بسبب قلة انسباب المساسيق .

٤ – الىكبس الهيدروستاتيكى :

تستخدم طريقة الكبس الهيدوستاتيكي الهصول على قطع نصف مشفلة غير دقيقة الأبعاد . وقد تعرف هذه الطريقة أيضا باسم طريقة الكبس من جسيم الاتجاهات (من جسيم الجوانب). وتلخص هذه الطريقة في تسليط ضغط علم فلات علوه بالمسحوق من جميع جوانبه ، بواسطة سائل ، وتتيجة لذلك يمكن الحصول على منتجات متجانسة تنميز بانتظام الكتافة في كل جسم المكبوس .



شكل (۱۲۶) كيس قطع معقدة الشكل من مسجوق الألومنيوم باستعدام عدة كباسات 1 – غلاف المكبس ۷ – الكياسات 7 – مسجوق الألومنيوم

ويمتاز الكيس الهيدروستاتيكي بإكساب المتتبات كثافة عالية ومتجانسة ، وبهم ظهور الشروخ الطبيعية ، أو الشقوق والنيوب الأغرى التي تنتج عن الطرق المادية للكبس ، كا يتميز بهساطة الجهاز المستخدم ، وعدم الحاجة إلى استخدام قوالب كيس غالية ، كا أنه يمكن بواسطة الكيس الهيدروستاتيكي ، كيس قطم ثقيلة الوزن ، يستحيل كيسها بطرق الكيس العادية .


وفى الوقت الحاضر ، توجد معدات الكبس الهيدروستاتيكي ، يمكن بواسطها الحصول على قطع يصل قطرها إلى ٩٠٠ مليستر ، وارتشاعها إلى أكثر من مثر ، ويزيد وزنها على نصف طن.

ويبين شكل (١٢٥) رسما تخطيطيا لجهاز الكبس الهيدروستاتيكي .

وتعتبر صعربة الحصول على أبعاد قريبة من الأبعاد المطلوبة فى المكبوسات ، من العيوب الرئيسية لعملية الكبس الهيدروستاتيكى ، كذلك يلزم إجراء عمليات ميكانيكية لاحقة للحصول على متنجات نهائية .

ه - درفلة أو طرق المساحيق في أغلفة على الساحن :

يستخدم التشكيل على الساخن ، العصول على متنجات ذات كثافة عالية . ويتم ذلك بواسطة الدولمة أو الطرق السماحيق وهي سيأة في أطلقة خاصة . وهذه الطريقة يجرى تطبيقها العصول على قطع نصف مثنلة من المساحيق ، هي في حقيقها عملية كيس لجميع جوانب الفطعة . وتتلخص العملية في وضع شمنة المساحيق في وعاد قابل الطرق ومحكم الإفلاق ، ثم تبسئين الشحنة إلى درجة حرارة عالية ، دون نقطة انصبارها ، ثم تجرى الدولقة أو الطرق على مراحل .



شكل (۱۲۵) رسم توضيحي لجهاز الكبس الهيدوستاتيكي لمسجوق الألوستيوم ١- مضخة ضغط عال ٧ – وعباه ۴ – مسجوق الألوستيوم

a – غلاف مرن a – مانومتر ۲ – غطاء

و في العادة ، يجرى إخراج المنتج من الفلاف بسهولة لعدم تلاحم أو تسابك المسموق مع مادة الغلاف .

وبتطبيق هذه الطريقة ، يمكن الحصول على سبائك تخلقية للألومنيوم مع فيره من العناصر اللي يصعب تسايكه معها فى الحالة المنصهرة . وتتميز هذه العناصر بإكساب الألومنيوم مقاومة عالية التأكّل ، لعدم ترسب أصناف (أطوار) جديدة ، فا زالت هذه السبائك التخليقية مخاليط ميكانيكية لمساحيق مكونائها وليست مركبات كيميائية انداجية .

وتدينز هذه الطريقة بعزل الحساحيق تماما عن الغازات المختلفة كالأكسيجين والسّروجين وغيرهما ، مما يبعد عن القطع المنتجة أخطار التأكسد وتغلفل الغازات خلال بنية المعدن ، وما يترقب على ذلك من آثار ضارة .


٩ -- درفلة المساحيق إلى شرائط :

مِكن تطبيق هذه الطريقة في الحالات التي لا تكون فيها دقة الأبعاد ذات أهمية أولى .

ولإجراء درفلة المساحيق إلى شرائط ، فإنها تشمن في الوعاء (1) من الشكل (١٣٦) ، حيث تسقط المساحيق في ثن بين دولياين أفقين يلوران في اتجاهين متضادين ، وبعبور المساحيق الشق (أو المدر) بين الدولياين ، فإنها تتكابس في هيئة شريط مناسك ، لا يلبث أن يقابل مجموعة منالدرافيل الأخرى تصل على توجيه لياغذ وضما أفقيا ، ثم يولج في فرن لتطبيه، حراريا، أو يلف مباشرة دون تلبيه على هيئة لفات ، ومن الممكن أن ثم دولحة المساحيق إلى شرائط على البارد أو على الساعن . و پجری تلبید الثیر اثد المکبوسة داخل أفر ان متواصلة التشنیل فی جو من غاز الهیدو جین حتی لا تناکسد ، ثم یجری تلدینها بعد ذلك .

ومن الممكن إجراء عمليــة التلبيد كهربائها بالاستمانة بأجهزة تماس ، حيث يمرر تيار كهربائى مباشرة خلال الشريط ، فترتفع درجة حرارته ويتلبه ، ثم يتعرض لسلية تلدين مناسبة بعدذلك .

(التلبيد عملية يتم خلالها تسخين الجزء المراد تلبيده حتى ينصهر جزئياً فيهاسك عند تبريده)



٧ - كبس المساحيق بالبثق إلى أسلاك أو مواسير :


تتلخص فكرة الكيس بالبثل ، في إمرار شحة الساحيق -- المعدة لكيس ، يعد تجهيزها وإضافة مواد مزلفة تساهد عل زيادة اللعونة إليها - تحت ضغط مرتفع خلال فتحة البثق ، حيث يم تكييف المسموق تقيمة للاحتكالة مع مطح فتحة البثق .

ويتميز الكبس بالبثق ، بالنسبة لطرق الكبس العادية ، بإمكانية الحصول على منتجات ذات كثافة شجانسة وبنسبة كبيرة بين أبدادها ، الطولية والمستعرضة .

ويوضح الشكل (١٢٧) رسما تخطيطيا لهذه الطريقة .

الملاقة بين ضغط الكبس وكثافة المنتجات :

أظهرت درامة عملية الكبس ، أن زيادة كتافة المساحيق المكبومة تحدث بانتظام كبير عند زيادة الضنيط من حد ممين . في أولى مراحل الكبس، تؤدي أقل زيادة في ضغط الكبس




شكل (۱۲۷) رسم توضيحي يبين طريقة الكبس بالبقل إلى أسلاك أو مواسير : ا حرافية الكياس ٢ - كياس و حواء فو لاذي ٤ - جزء مخروطي ه - خلاف قالب الكيس المنافق على الكيس المنافق مكيرة نصف جاهزة

إلى زيادة ملموغة في كثافة المساحيق . أما في المرحلة التالية ، فلا تؤدى زيادة ضغط الكيس إلى ازدياد يذكر في الكثافة ، كما هو مين في الرحم البياني التوضيحي بالشكل (١٣٨) .

و يمكن تفسير هذه العلاقة بين الكتافة وضغط المكيس ، يأنه في البداية عند التأثير بضغوط صغيرة ، يحدث التكثيف أساسا تتيجة للإزاحة الفسية فحسيات المسحوق ، وتنقشر هذه الإزاحة الفسية تجسيات تمت تأثير - ضغط المكهس في جسم القطعة بصورة غير متجافة . فتراح الجسيات الموجودة في أرضاع ملائحة داخل المسام الجاورة باستكالك ملحوظ مع بعضها بيضا ، لذلك فإن سرعة إزاحة الجسيات في اتجاء الكبس يساوى تقريبا سرعة إزاحة الكباس ، أما سرعة إزاحة الجسيات الانسرى الموجودة في اتصال وثيق مع بعضها بعضا ، وخاصة الجسيات الملاسمة لسطح قالب الكبس ، فتكون أبطاً كثير ا . ويتحصر الثغل المبلول في هذه المرحلة أساسا في التغلب على قوى الاحتكاف والتنافر بين الجسيات .

ومع زيادة كنافة المنتجات وزيادة ضغط الكبس ، يبدأ ثفوه جسيات المسحوق نفسها . وفى هذه المرسلة يبذل جزء ملحوظ من الشغل فى التغلب على الاحتكاك بين جسيات المسحوق وأسطح قالب الكبس .

وسع زيادة الفنط ، في مراحل الكبس التالية ، تتكون تجسيمات الجسيات مع تعيم وتهذيب أسطح الحسيمات نفسها . ويتركز الشغل المبادل في هذه المرحلة في صورة إجهادات مختلفة .






تأثير ضغط الكبس على متانة المنتجات :

تغير منانة المتجات بصورة فير متظمة مع تغير ضغط الكبس ، (الشكل ١٣٩) وفي المرحلة الأولى التي تناظر أقل ضغط ممكن ، تزداد المتانة بسرعة أعلى من سرعة زيادة الفضط ، وفي المرحلة الثانية عند الضغط المترحط تزداد المثانة متناسبة مع الضغط ، وفي المرحلة الثالثة منذ تسليط ضغط مرتفع تزداد المثانة بيط، شديد .

وتؤثر الشوائب تأثير الماها على مثانة المنتجات ، فعند وجود نسبة عالية من الشوائب على صورة أكاميد ، تقل مثانة المنتجات بصورة ملموسة . ويعزى ذلك إلى ذيادة صلادة الطبقة السلحية السيات مع نقص شديد في لدونها



ذكل (١٧٩) العلاقة بين متانة القطع المتجة بالكبس لمسحوق الألومنيوم وضغط الكبس : مراحل الكبس : (أ) المرحلة الأول

(ب) المرحلة الثانية (ح) المرحلة الثالثة

كبس مساحيق الألوبنيوم على الساخن :

حند كبس مساحيق الألومنيوم (وسبائكه) طرالبارد ، يستهك معظم الضغط المسلط فى تشويه جسيات المساحيق . وزيادة لنونة جسيات المساحيق تسل على خفض الطاقة المستخدمة فى عملية الكبس بشكل ملحوظ ، كا تزيد من كتافة وحنافة المستجات . وكيس مساحيق الألومنيوم على الساعن ، من ثأنه أن يؤدى إلى خفض الطاقة المبقولة لكبس ، كما يصمل على تلميد المساحيق آنيا ، عا يساعد فى الحصول على متنجات تتمتع بخواص عنازة من حيث المنافة والمطيلية والموصلية الكهربائية ، بالإنساقة إلى دقة الأبعاد .

ويؤدى رفع درجة الحرارة عند الكيس على الساخن ، إلى تحسين الحواص الميكانيكية ، مع تسليط ضفط آتل .

ويعتبر خفض زمن التلبيد من أهر سمات طريقة الكبس على الساخن .

وبين الجدول التمال ، رقم (٢) ، درجات المرارة وزمن التلبيد اللازمين الوصول إلى نفس الخواص في ساتي الكبس عل الساعن ، والكبس ثم التلبيد ، عل انفراد. كما يبن زمن التسخين ، ودرجة الحرارة عند التابيد في سالة الكبس على الساعن والبارد لمساحيق الألومنيرم.

جدول (۲)

| İ | س عل البار د | التلبيد بمد الكب | الساعن | الكبس مل | نقطة الانصيار |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| | زمن التــخين بالدقيقة | درجة الحرارة م | زمن التسخين بالدقيقة | درجة الحرارة •م | °° |
| | 10 | 743 | + ₇ Vs | 14.4 | A * F |

ويفسر الاضفاض الكبير في زمن التلبيد كما هو موضح بالحدول - مع الحصول على كنافة هالية الستجات ، بأنه تتيجة لتأثير قوى الضغط المارجي عند الكبس على الساخن ، حيث تساحد جسهات المسحوق عند درجات الحرارة الدالية على زيادة أسطح التلاس فيا بيها ، كما تنساب بسهولة ويسر في شي الاتجاهات ، وفي أهلب الأسيان محدث انصهار جزف لبعض جسيات المسحوق عند أسطح تلاسها ، بسبب احتكاكها مع بعضها بعضا ، الأمر الذي يساعد على سرحة عمليات الانتشار الكبياق بين جزئيات المسحوق ، وتسابكها ستالورجيا مي كان ذلك متاسا .

تصنيع قطع السراميك الفازى الى تقاوم الحرارة من مساحيق الألومنيوم وأكسيده :

انتشر مؤخرا استخام قطع السيراميك الفلزى المصنوعة من سماحيق الأقومتيوم المنزودة ينسبة من الاكسيد فى الصناعة ، لما تتميز به هذه السبائك من خواص ، منها قلة الوزن النوعى ، والمثانة والقونة العالميين ، والمقارمة الكروة التأكمل بأقواهم . وقد أجريت تجارب لدرامة إهداد قطع من مساحيق الألومنيوم ، واستخدت في النجارب ساحيق الألومنيوم ثم إهدادها عن طريق تفرية المدن المنصهر ، بالتركيب الكيميائي الثال :

> سیلکون ۲۰٫۷۱ حدید ۲۰٫۱۷ منجیز ۲۰٫۷۸ نماس ۸۰٫۰۸ نماس ۲۰٫۰۸ آکسید آورمیوم ۲۰٫۰۸ آلومتیوم ۲۰٫۰۸

ومن هذه التجارب ، تبين أنه بمكن الحصول عل قطع مصنوعة من مساحيق الألومنيوم بكافة نسية ٩٩٪ بواسطة الكبس تحت ضغط هـ٨ طن/سم؟ ثم تلبيه المنتجات . ومن الممكن

ولمتجات السيراميك الفازى الذى يدخل فى تركيها أكسيد الألومنيوم بنسية نصل إلى ١٥ – ١٧٧٪ أهمية صناعية كبيرة ، فهى تتميز بمفاومة هالية قحرارة . ومتانة بمنازة عند درجات الحرارة المرتفعة ، ومن ثم يمكن استخدامها لعسامة القطاعات المكبوسة ، والمواسير ، والصفائح والمطروقات المختلفة كالكباسات ، وريش مشخات الطائرات .

الحصول على أكبر متانة من التلبيد عند درجة حرارة ٠٠٠هم لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة .

استخدامات أخرى لمساحيق الألومنيوم وسبائكه :

بالإضافة إلى استخدام مساحيق الألومنيوم وسبائكه في إنتاج المكبوسات وغيرها من المتبهات التي تستخدم في شئى المجالات ، هناك عدة استخدامات هامة لها ، منها :

و عمل الدهانات فضية اللون: يمزج المسحوق مع المكونات الأخرى الدهان ، ثم تجرى مله عند عمليات كيسيائية ملائمة ، الهمدول على الدهان في شكله النهائي . ويستخدم الدهان في طلاء المدات التي يراد رقايتها من المؤثرات الجوية ، أو لمكس نسبة كيرة من أشمة الشمس . كل يستخدم هذا الدهان على نطاق واسع في طلاء المستودهات البترولية . وهربات السكك المديدية ، وأعمدة الإنارة وغيرها .

 عامل محترل في صناعة العملي : يستخدم مسحوق الألوميوم كمامل اخترال في صناعة الصلب ، فتضاف نسبة من المسحوق إلى العملي المنصهر في البودقة الاخترال أكاميد الحديد المتكونة ، والإزالة الأكسيجن الموجود بالمعجور .

الأرميت : الأربيت غلوط من مسحوق الألومنيوم وأكبيد الحديد . وعند رقع درجة
 حرارة هذا المخلوط إلى درجة مدينة ، ينشط الألومنيوم كيميائيا ، حيث يقوم بالنزاع

الأكسيجين من أكسيه الحديد ، وينتج عن ذلك أكسيه الأفرمنيوم ومعمهور الحديد الفلزى ، مع انطلاق كمية لا بأس جا من الحرارة تعمل عل صهر الحديد المحتزل . طبقا للصادلة الآتية :


> عند درجة حرارة أكسيد حديد + ألونيوم > ---- أكسيد ألومنيوم + حديد + حرارة . مرتفعــة

وفى بعض الأحيان ، تضاف إلى مخلوط أكب الحديد وسمحوق الألومنيوم ، كيات صغيرة من بعض الفلزات الأخرى ، مثل النيكل والمنجنز ، الحصول عل سباتك معينة من الصلب . ويستخدم الأرميت في لحام المادن ، وفي صنع الفنابل الحارقة . وكان فوتين أول من اكتنف تفاعل هذا المفلوط عام ١٩٩٤ ، وتمكن العالم الألماف دكتور هائز جولد شجيث من الاستفادة من هذا التفاعل في لحام تضيين من الصلب بواسطة السلب المنصير الناتج .

وهناك طريقة أخرى مبتكرة تعتبر تمديلا قطريقة الأولى ، ويطلق عليها ، طريقة كادويل » ، على اسم مكتشفها ، وفيها يستخدم في المخلوط الثرميني أكسيد النصاس بديلا عن أكسيد الحديد ، قصصول على النحاس المنصبر الذي يستخدم في غام الكابلات الكهربائية .

ولإجراء هملية الهام بالأرميت ، يوضع عفلوط مسحوق الألومنيوم والأكسيد المدنى في بودقة حرارية ، وبعد إشمال الخليط وتكون المعدن المنصبر ، يصب هذا الممدن من فرهة البودقة إلى حيز سبق إهداده حول حانئي القطعين المراد لحامهما ، فينصهر بالتالي جزء من الحافين تقيجة تحرارة الشديدة ، وبتجمد منطقة المعدن المنصهر تتلاحم القطعتان وتماسكان .

ويستخدم الثرميت أيضا في صنع القنابل الهارقة ، حيث تكون الحرارة المتولدة كافية لإضرام الحريق فيها تقع عليه من أهداف معادية . وقد تتكون القنبلة من أسطوانة من المغنسيوم محشوة بالثرميت . ويوجد عند طرفها الأصفل مادة متفجرة تشمل مجرد اصطدام القنبلة بالهدف ، فقصل بدورها خليط الثرميت الذي يؤدى إلى اشتمال المغنسيوم ، وتكون الحرارة المتولدة من الصلب المتصبر والمغنسيوم كافية الإشمال حرائق عطرة .



الملحق (٢) العناصر الكيميائية ورموزها

| | الرم | - | | ز إ | الر مـــــ | | |
|--------|------|-------------|-------|--------|------------|----------------|----------|
| أفرنجى | عربي | البتصر | مسلسل | أفريجي | عربي | المتصر | ملل |
| Po | يل | بولونيوم | ** | Y | پتر | أتراوم | 1 |
| Bk | بك | بيركليوم | TA | Br | 25 | اربيوم | Y |
| Be | 29 | بيريليوم | 79 | Ar | 97 | أرجون | V |
| Tb | 7 | تربيوم | 7. | Oe | ŕ | أزميوم | |
| Te | قك | تكتينوم | 71 | At | حيتا | أستاتين | |
| Te | تل | تليوريوم | 4.4 | Ac | کت | أكتينيوم | 1 |
| Tn | تا | تنتاليوم | ** | Al | لو | ألومتيوم | , Α |
| ₩ | تن | تنجسن | T £ | Am | , a | أمريسيوم | A |
| Tř | تى | تيتانيوم | ¥ * | Sb | نت | أنتيمون | 4 |
| TI | U | ثاليوم | 77 | бш | ă. | انديوم | 1 - |
| Th | الر | ثوريوم | TV | En. | بي | أوربيوم | 11 |
| Tan | ثل | ثوليوم | AT | 0 | 1 | أكسبين | 1.4 |
| Gn | ٠ | جاليوم | 74 | Yb | يث | اپتر پیرم | 34 |
| Gá | جه | جدو ليتيوم | 8 * | Ir | Jil. | أيريتيوم | 1.8 |
| Ge | - | مجر آنيوم | £1 | Es | ش | ايتشتينيوم | 5.0 |
| Fe | ٦ | حوديد | έY | Ba | ų | باديوم | 13 |
| Za | ż | خار صين | έΨ | P4 | بلد | بالاديوم | |
| Dy | يس | دسبر و زيوم | 2.2 | Pr | يس | ار أميو ديميوم | 1.4 |
| Au | ذ | ڏهي | 2.0 | Pa | ېټ | بروتكتينيوم | 11 |
| Rn | a | رأدون | 23 | Br | А | يسروم | A . |
| Ra | | راديوم | ŧΥ | Pm | ہث | يروميلوم | ¥ § |
| Pb | ~ | رصاص | ŧΑ | 194 | 追 | يزموت | ** |
| Rb | 44 | زوبيديوم | 14 | Pt | yk | بلاتين | ** |
| Rm | ئ | رو تنيسوم | | Pe | ياو | بلوتونيوم | |
| Rh | قن | روضيوم | • 1 | K . | .95 | بوتاسيوم | |
| Re | نيم | رينيوم | o Y | 38 | ~ | پورون | 4.7 |

| | الوم | المتصر | | | الرم | # | ملل |
|--------|------|------------|-------|---------|-------|--------------|-----|
| أفرنجي | عربي | | مستسل | افر بجی | عر بي | ألمتمس | |
| CI | کل | كلور | ٧٩. | Hg | _ | زئېق | 9.7 |
| Co | کو | كوبلت | Α+ | Ze | کن | ز د کو نیوم | • 8 |
| Cm | F | كوديهم | ٨١ | As | ز | ژرنیخ | |
| La | ان | لانثاثرم | AY | Xe | ثو | زينسون | ** |
| Lu | لت | لوتييثيوم | AT | Se | ست | ستر نشيوم | øV |
| Lw | أو | أور تسيوم | A£ | Ce | ,,, | سريسوم | |
| Li | لث | ليثيوم | A.e | Ca | سز | سزيوم | 44 |
| Mg | È | متنسيوم | 7.4 | Sc | سك | سكانديوم | 1. |
| Md | مث | متدلفيوم | AA | Se | سل | مليتيوم | 31 |
| Mn | من | متغثيز | 44 | Sm | ~ | صاديوم | 7.5 |
| Me | مو | موثييدين | 84 | Si | س | سيلكون | 77 |
| Np | تب | نبتوثيوم | 9. | Na | ص | صوديوم | 3.8 |
| N | ن | ناتر و جین | 41 | v | الم | فاناديوم | 3.0 |
| Cn | نح | تحساس | 3.7 | Ag | ن | فغسسة | 33 |
| Ne | تل | نويليوم | 48 | F | قل | فليسور | 7.4 |
| Ni | تلك | نيكل | 41 | Fm | قم | قرميسوم | A.F |
| Nb | نیپ | نيوييوم | 4+ | Fr | قر | فرنسيوم | 34 |
| Né | ئيو | نيوديميوم | 44 | P | فو | فوسفود | ٧. |
| Ne | نمن | تيسون | 44 | Sa | ق | قصدير | ٧١ |
| HE | هت | حقتيوم | 4.6 | Ct | کف | كاليفور نيوم | 7.4 |
| He | طی | عليوم | 44 | s | کب | کبر یت | YT |
| He | هو | عوليوم | 1 * * | Ci | که | كتبيوم | V 4 |
| 14 | dg | هيدروجين | 1 - 1 | C | 4 | كربون | ٧. |
| 1 | u\$ | يورد | 3 * 1 | Cr | کر | كروم | 77 |
| U | _91. | يورانيوم | 1 - 1 | Kr | کن | كريهتون | 44 |
| _ | _ | | | Ca | 15 | كلبيوم | A.V |

الملحق (٣) تأثير يعض الكياريات على الألونيوم وسالكه

التصنيف :

الكياريات الى تتنمى إلى القسم وأع : لا يتأثر الألوميوم بدرجة عطيرة بهذه الكياريات عند درجات الحرارة المنتادة وفى فياب العوامل الى تعمل على تعقيد الموقف ، مثل الشوائب الأكانة فى هذه الكياريات أو التأثير الجلفانى الذى ينتج عن اتصال فلزين فير متشاجرن .

الكياويات التي تتنصى إلى القسم وب : يجب عدم استخدام الألومتيوم إلا بعد إجواء تجارب عليه والتأكد من صلاحيته في هذه الظر وف .

الكياريات التي تتنمى إلى القسم « × » : لا يمكن استخدام الألومنيوم بصورة مرضية إلا إذاكانت هناك ظروف عاصة عند الاستخدام ، وستى فى هذه الحالة فإنه يجب تجربته .

أيناً أوصى باستخدام الأنومنيوم (١) ، أو أجيز محاولة استخدام (ب) ، فإن التوصيات تشير ضمننا إلى الكوباريات المركزة (١٠٠٠٪) إلا إذا نس عل غير ذلك ، وأيناً أرسى بعدم استخدام الأنومنيوم (x) ، فإن التوصيات تنضمن الكياريات عند أبة درجة تركيز .

| ۱ – عواه | مل غير عضوية | التصنيف |
|---------------------------|--|---------|
| | محاليل حمض البوريك ١-٥٪ | 1 |
| | حسفس الكروميك (النقى) (بأى تركيز) | پ |
| حباش فير عضوية | حسفس الحيدروكلوريك | × |
| | سبغی الحیدروفلوریك ۱ – ۲۰٪ | × |
| | حمضى النتريك | پ |
| | حمض الفوسفوريك | × |
| | حمض الكبر يثيك | پ |
| | حمض الكبريتسوز | ب |
| | الأمونيـا ، فــاز أو سائل | t |
| | ظوریــه الأمنیوم (بأی ترکیز) | پ |
| لأمونيا ومركبات الأمونيوم | هيدروكسيد الأمونيوم – الوزن التوهي ٨٩٨ | پ |
| | أملاح الأ.ونيوم (معظمهما) | پ |
| | كبريتيد الأمونيوم (بأي تركيز) | 1 |

| التمنيف | ر عضوية | ۽ هو امل غي |
|---------|--|-----------------|
| . پ | أملاح حنفيسة | |
| Ť | البيكر بونات القاعدية للفلزات | |
| × | الكربونات القاعدية للفلزات (بأى تركيز) | |
| × | الهيدروكسيدات القاعدية للفلزات (بأى تركيز) | |
| پ | الخسر صينات (بأى تركيز) | |
| پ | محالیل البورکس ۱ – ۳ ٪ | |
| × | البر و مسيدات | |
| × | الكلوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | |
| ب | الكرومات (ألهلبها) بأى تركيز | |
| × | فلمينات الزئبق | |
| × | أسلاح الفلزات الثقيلة (سطمها) | أملاج الفلزات |
| × | الهيدروكسيدات (أغلبها) بأى تركيز | وحيدروكسيدأتهما |
| × | الأيسوديدات | |
| × | أسلاح الزئيق | |
| ب | النثر ات (جميمها) | |
| 1 | البر وسنجنات (معظمها) بأى تركيز | |
| × | الفوسفاتات (سطمها) بأى تركيز | |
| × | هیدروکسید الهوتاسیوم (بأی ترکیز) | |
| 1 | نثريه البوتاسيوم | |
| پ | الملح (كلوريد الصوديوم) | • |
| × | هبدروکسید الصودیوم (بأی ترکیز) | |
| پ | سلیکات الصودیوم (الزجاج المـائ) بأی ترکیز | |
| ŧ | الكبر يشات | |
| 1 | بخار الماء ١٠٠٪ | |
| ţ | المساه (به کربونات) | |
| × | المساء (به کلور) | المساء |
| ſ | المساء (المقطر) | |
| 1 | مساه المطر | |

| التصنيف | . عقبوية | ١ هوامل غير |
|---------|---------------------------|------------------------|
| × | محاليسل القصر | |
| × | الفلسوو | |
| پ | فوق أكسيد الهيدروجين ٣٣ ٪ | |
| ĭ | كبريتيه الهيدروجين | |
| پ | حسير (حديدی) ١٠٠٠٪ | عوامل غير هضوية مختلفة |
| × | الزتيسق | |
| ب | غازات نثر و جينية ٢٠٠٪ | |
| 1 | الأكسيجين | |
| 1 | السكبريت | |
| 1 | ثانى أكسيد الكبريت | |
| التصنيف | وية | ۲ — عواملعة |
| 1 | صض الخليك | |
| 1 | حمض الكربوليك (الفينول) | [|
| 1 | الأحباض الدهنية | 1 |
| ! | حمض الكر يوثيك | أحماض عضوية |
| ب | أحماض القواكمه | |
| ب | أحماض مضرية (معظمها) | |
| ب | كحول بوثيل | |
| ÷ | كحول إيثيل | كحسولات |
| پ | كحول ميثيل (١٠٠٪) | 1 |
| پ | كمولات أعل | |
| × | أنيلين ، سائل | |
| ب | أنثر اسسين | |
| × | حسفس الأنثر انيك | قطران الفيعم ومشتقاته |


| | | t- 11 - m |
|-------|--|----------------------|
| لصنيف | | ۲ عوامل عشو |
| Ť | ا بسنزين | |
| پ | كسريزول | |
| ب | نفتائسين | |
| 1 | اً فينول (حمض الكربوليك) | |
| 1 | تولوين | |
| 1 | البيرة ١٠٠٪ | |
| 1 | الريث ١٠٠٪ | |
| 1 | دهـــون (خالية من الأحماض) | |
| ب | صير الفواكه | مــواد فــذائية |
| 1 | جیلاتین (بأی ترکیز) | ,, <u>.</u> |
| 1 | ذيسوت نباتية | |
| 1 | محاليل سكرية بأى تركيز (محالية من الإحماض) | |
| 1 | انخسل | |
| Ť | أبغك | |
| 1 | زيوت المروخ | |
| 1 | جازو این (خالی من الرصاص) | |
| پ | جازو این (به رصاص) | |
| 1 | شم (خالى من الأحماض) | |
| 1 | زيت الباكم الحيدروليكية | |
| 1 | الميدروكريو تات | |
| 1 | الكيروسسين | زېوت ، څموم ، څموع ، |
| 1 | زيت بذر الكتان | ومنتجأت زيوت البغرول |
| ţ | زيت حيواني (خالي من الأحماض والكلوريدات) | |
| 1 | زيت ممدني (خالي من الكلوريدات) | |
| 1 | زيت نباتي (عالي من الكلوريدات) | |
| 1 | مشتقات البئر و ل (خالية من الكلورية أت) | |
| 1 | قسار | |
| 1 | شمع (خالى من الأحساض) | |

| Ť | أستلدهايد | |
|----|--|--------------------|
| Ť | أسيتون (بأى تركيز) | |
| 1 | أستيلين | |
| ب | کافسور | |
| 1 | ثانى كبريتيد المكربون | |
| 1 | ثانى أكسيد الكربون | |
| 1 | أول أكسيد الكربون | |
| ب | رابع كلوريد الكربون (جاف) | |
| 1 | سليونــوز | |
| × | كلورفسورم | |
| 1 | الكوبال (صمغ راتنجي) | |
| 1 | أنير | |
| ب | خلات الإيثيل (جافة) | |
| 1 | کلورید الإیثیل (جاف) | هوامل عضوية مختلفة |
| ų. | بروميد الإيثيلين | |
| ب | جليكول الإيثاين | |
| ų. | الفور مالدهید (بأی ترکیز) | |
| T | غباز الإضامة | |
| ب | صمغ ، غراء (بأى تركيز) | |
| 1 | جليسرين | |
| پ | حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | |
| × | كلوريمه الميثيل | |
| 1 | نتر و جليسرين | |
| ب | مسبر دات | |
| ţ | مطاط ومواد لاحمة له | |
| ب | ماليل الدباغية | |
| 1 | رابع كلوريد الإيثاين (جاف) | |
| 1 | زيت التر بنتينسا | |
| 1 | اليــوريا | |

الملحق (؛)

عضى منحنيات الإنزان الحراري للجموعات ثنائية لسبائك الالوينيوم

(لو - نع) ألومتيوم - تحاس



يتضبع من الشكل أن علاقات الانزان في المنطقة بين ٢٠٠٠٠ / ألومنيوم لم يستدل طبها نماما . وخلال ليريد سريع يتحول الصنت β إلى واحد من ثلاثة أصناف شبه مستقرة .

ذائبية النحاس فى الأكوسيوم فى الحالة الصلبة : ٦و٤٪ عند ٥٠٥٠م ، ٦و٣٪ عند ٥٠٥٠م ، مور٪ عند ٤٠٠٠م ، م٥ره ٪ عند ١٩٣٠م ، ه٤٠٠٪ عند ٥٣٠٠م


فاللية الألومنيوم فى النحاس فى الحالة الصلبة : ۸٪ عند ۵۹۰م ، ۵۹۸٪ عند ۹۹۰۰م ، ۹٪ عند ۹۶۰۰م ، ۹٪ عند ۹۶۰۰م ، عرو ۹٪ عند ۹۶۰۰م ، عرو ۹٪

السبائك اللي تقع عند طرقى منحق الانزان لهما أهمية اقتصادية ، ومن ثم فن المستصوب رسم طرق هذا المنحق بشئ" من التفصيل .


تحتوى سبائك برونز الألومنيوم (اللنية بالنحاس) على نسب تقراوح بين ١٦٠٤٪ ص الالومنيوم مع –أو يدون – صناصر سبيكة أخرى أهمها الحديد أو الحديد والنيكل .

وتحدى سبائك الالوسيوم في هذه الهموهة على نسبة نترارح بين ١٢-١٥٪ من النحاس ، بالرغم من أن سبائك الالوسيوم القابلة للشكيل لا تحدوى – عادة – على أكثر من «/مزالنحاس . وتتعرض سبائك الألوسيوم التي تحدى على النحاس (سواء القابلة التشكيل أو سبائك

المسبوكات) للمعاملة الحرارية بهدف تحسين خواصها الميكانيكية .




يتضح من الشكل البياني أن الصنف θ والذي يناظر تقريبا الصيغة ح لوم ، يتحول إلى الصيغة حγ لوب درجة حرارة أقل قليلا من ٥٩٠٠م. تصل ذائبية الحديد في الألومنيوم النقى إلى حوال ٢٠,٠٣٪ عند درجة حرارة اليوتكني (٥٩٥٠م) ، وتقل بانخفاض درجة الحرارة .



يستخدم النبكل عنصر مبيكما يضاف إلى الألومنيرم وسياتك ، عاصة السياتك التي تحقوى على المفضوم والنماس ، والسيائك التي تحقوى على المفضوم والسيليكون . ويؤدى وجود التيكل إلى زيادة منانة هذه السيائك عند درجات المرارزة السابة ، كا يؤدى إلى تقليل معامل التمد الحرارى ، ولكن تقل مقاومة السيكة نتيجة لإنساقة هذا المنصر لناكل الكيميائي لل حد ما . وتستخدم كثير من سيائك الألومنيوم التي تحتوى على النيكل في صناعة المزدوجات الحرارية . من منحى الانزان الحرارى ، يتضح أن ذائبية النيكل في الألومنيوم في حالة الصلاية . من كابل :

٥٠٠٥٪ عند ٢٠٠٥م ١٢٠٠٪ عند ٥٠٠٥م ٢٠٠٠٠٠ عند ٢٣٧ ٢٣٧




(لوكد) ألومنيوم –كد ميوم

لم تحظ هذه الهموعة الثنائية بالأهيام المناسب لدى الباحين ، وأن كان قد تم رسم منحى الانزان لهذه الهموعة ، إلا أن كثير ا من تفاصيله لم تجدد بدقة كالية .

ووجد أن ذائبية الكادميوم في الألومنيوم في حالة الصلابة منخفضة وتبلغ 1٪ عند درجة حرارة اليوتكني (١٤٤/ ه) . ولكن فيها يخص بذائبية الألومنيوم في الكادميوم في حالمي الصلابة والانصبار ، فهي غير مناحة ، وعلى الأرجع فهي متناهبة الصفر.

ويومى باستخدام الكادميوم في سبائك الألومنيوم للحام ، وفي سبائك الألومنيوم التي تستخدم في المحامل ، وفي سبائك الألومنيوم سهل القطم .






(لوكا) آلومنيوم – كلسيوم

قسبة تذاوب الكلسيوم في حالة الصلابة مشغفضة وتبلغ ٢٠٥٦ عند ٩٠٠٠ ، وتزداد يحدة ستى تواخ ٢٠٨/ عند ٢١٩ ٥ م . وطبقا للمحلومات المنتاحة ، فإن الصنف B يناظر الصيغة الكيائية لوم كا ، وإن كان قد أشير حديثا إلى أن الصيغة الأكثر تأكيدا هى لوم كا .

وليس لسبائك الألومنيوم – الكلسيوم أية أهمية تجارية , ومع ذلك يستخدم الكلسيوم تجاريا كمنصر سبيكي ثانوي في سبائك الديورانومين ، جمعف تحمين قابليتها الشفيل على الساعن .




(لو- ق) ألومنيوم - قصدير

لم يتم النوصل إلى قيمة عددة لذائبية عصر القصدير في الأفومنيوم في حالة الصلابة . ولكن يمكن القول – يصفة عامة – بأن القصدير شحيح الذوبان في الأفومنيوم في هذه الحالة .

ومن النتائج الَّى يؤخذ بها لتذاوب القصدير في الألومنيوم الآن :

- ه هره ره ٪ عند ۵۰۰۰ م
- ه بضمة أجزاء من الألف (في المنائة) عند درجة حرارة اليوتكنّي (٣٣٩٩م) .
- تندم ذائبية القصدير في الألومنيوم عمليا عند درجات الحرارة تحت درجة اليوتكني.



(لو–كر) ألۇمئيوم – كروم

بيين الشكل ذلك الجزء من منصى الاتزان لو -- كر الذى ثم استقصائره بدرجة كافية الصنف B -- الذى يوجد فى حالة اتزان مع الهاليل الفنية بالألومنيوم -- صيفته كر لوپ . وجد أن ذلك الصنف يتكون نتيجة تفاعل بريتكني يتم بين معمور وصنف جامد فنى بالكروم عند درجة حرارة بين ٧٦٠-- ٩٠ م . ولم يلاحظ هذا التفاعل فى السبائك التي تحدي حتى ٣٨٠ من الكروم .

وهنك القليل من سباتك الألوسيوم التي تحتوى على كيات قليلة من الكروم (٩٠، ٣٠,٠٠٪). وفي بعض السبائك تحدث إضافة الكروم تحسينا ملحوظا للمقارمة للتآكل الكيميائل.



المعاملات الحوارية لبعض سبائك الأليينيوم خائمة الاستعمال اللمن (٠)

| | (ب) پردالفرن | (ب) پار د الفرن بمسال ۲۰۰۰ م/ساعة حتى ۲۰۰۰ ۵۰ | 10 4.4 o | | | |
|----------------|----------------------------------|---|---------------|---------------------|--|--------------|
| مسللات التبريد | مىدلات التبريد : (أ) تبريد هوائي | | | | | |
| 1 4 | 147510 | ۲ | - | · 41 + 0 | ۲ | |
| 4 1 A | い・ナヤル・ | ۲ | , | 4 ± 7 t + | 4 | . 7 |
| 7 0 | 17 1 2 1 1 1 | 4 | -(| 0+52. | -4 | |
| * 17 | | لا تمامل حر اريا | | •± 71. | 4 | ر ي |
| بالسبيكة | | | | | | |
| × × × | 113741. | 4 | ł | 0 ± 7 2 . | 4 | _ |
| ۲ > | 17 ± 21. | ۲ | -(| * 3 7 ± 0 | ٧ | |
| 4 | 113年41 | * | -{ | ***** | 4 | |
| 1 | 17+110 | 4 | ٦. | · 1 7 1 0 | 7 - 4 | |
| 7 - | | لا تعامل حراريا | | *** | ~ + | ٠, ١ |
| ٠(| | لا تعامل حمر اريا | | ۸+۲۲۰ | 1 − ♦ | ر ب |
| | (0.5) | (2) | | (0,0) | (عاصة) | |
| 40 | التشريب الحوادي | المراري | | التشريب الحرارى | اغرارى | |
| 1 | درجه مرارة إ زمن التشريب | زمن التشريب | معسدل التيريد | درجسة مرارة | زمن التشريب | مصدل التبريد |
| | الرلا-لتطرية السيلا | أرلا-لتطرية السبيكة بعدالمعاطة الحرارية | | ثانيا – لإزالة آثار | ثانيا – لإزالة آثار التشغيل عسل البارد | |
| | | | | | | |

رب) دیرد سود بنجات ۱۰ م/استا سی ۱۰۰ ۶ (ج) تبرید هواتی سی ۱۳۹۰م ثم التشریب المواری لمدة و ساعات مند هذه الدرجة من الموارد .


لا تعامسل حر اريا لا تعامسل حر اريا زمن التعقيق زمن حامة) لاتمامل حراريا رابعا – التعنيق (بالإزمان) ١ – يجب ألا يبدأ الترصيب بالمعاملة الحرارية حتى ١٤ منامة على الإقل بعد إتسام تذويب المكونات في محلول جامد . درجة حرارة التعتبق 17.0 AAI 14. IAi AAL A 0 1 AAA IAI 74. -10 Ž 141 ماه بارد لاتمامل حراریا لا تعامل حر اريا ٧ تعامل حر اريا الم المرد (١) مارد (۲) ساه بارد مساء باره يار ال ثالثا - لتنويب المكونات في علول ٧ – يستعنم المساء الساشن لتسقية المطروقات التقيلة . درجة حرارة الكشريب (90) *1 143 - V33 010 - 140 110 - 140 110 - 140 *** - 54. 163 - 140 .10 - .10 01. - 0:: ..V-0.. Š. 1 × × × 1 Ē 7 17 7 1

787

المصول على علول من المكونات المطروقات اکثر من ه سم 7 1 14 -(الزمن بالسامة) المك ٥١٩٥٠٠٥١٠ اكثر من ١٦٢٥٠٥ لتكوين محلول من المكونات لمنتجات السبائك الفابلة للتشكيل « باستثناء المطروقات » E (الزين بالدقيقة) 4.6.-01.46. السلك 4.6.2

حاساً – زين القريب الحراري


الملحق (٦) قعص مجهری لبعض عينات من مبالك الالوتيوم



الشكل ١ : تركيب بنيان يشبه تركيب المصبوبات (المسبوكات) ، تكون يفعل التبريد السريع بطريق السب المباشر لسبيكة الالومنيوم ٤ - ء ويتضع في العينة المجبرية المكونات المتنافة في توزيع غير منتظم . (غير منش) .




الشكل ٣ : تركيب بنبان يشيه قركيب المصبوبات (المسبوكات) ، تكون بعل التبريسة السريع بطرق الصب المباشر لسبيكة الالومنيوم ٤ ح ، ويتضح في العينة التوزيم غير المنتظم التفاض مكوناتها . منسئة بمسفى المكبريتيك ٢٧٠ .



الشكل ٣ : تركيب بنياني يشبه تركيب للصبوبات (المسبوكات) ، تكون يقعل التبريسة السريع بطرق الصب المباشر لسبيكة الألومنيوم ٨ ح ، ويتضح في العينة المحكونات المختلفة في توزيع فير منظم (غير منعش).




الشكل ٤ : تركيب بنيانى يشبه تركيب المصيوبات (المسيوكات) ، تكون بفعل التبريسه السريع بطرق الصب المباشر لسبيكة الألومنيوم ٨ - ، ويتضح في العينسة الممكونات المختلفة في توزيع غير منتظم. منشقة بهيدوكسيه الصوديوم ١٨٠٠.




الشكل o : التركيب النيان لعينة من سبيكة الألومنيوم (ب) بعد درفلتها ، منعشة بحمض الهيدوكلوريك والهيدوفلوريك .




الشكل ٦ : التركيب الينياني لعينة من سبيكة الألومنيوم (ب) بعد تلدينها (تخميرها) . منطة بمحمد الهيدروكلوريك والهيدروفلوريك .




الشكل ٧ : المظهر المجهري لعينة من سبيكة الأنومييوم ٨ ج مكسية بطيقة أ وتم تلدينها يطريقة سليمة ، وفي هذه العينة يظهر المكون الدقيق أنومنيه التحاس ، وتنوزيعه المنتظم خلال كل المقطم .




الشكل ٨ : المظهر الحجيد من صيدكة الألوشيوم ٨ ج مكسية بطبقة من الألوشيوم التي ، وتم تلديها بطريقة غير سليمة ، ويرى بوضوح التوزيع الردي المكون الومنية النجاس . هذا التركيب ينتج عنه سمواس تشكيلية غير سيمة .




الشكل 4 : عينة بجهرية لمقطع سيكة الألومنيوم ٨ ج ، وفيا يضبح الترسيب حمال الحدود الحبيبية (الحدود الفاصلة بين الحبيبات) نقيجة للتسخين لدوجة حرارة عالية ، وتبر يد بطئ عميرا عملية التلدين . منصفة بحمض الحبدوفلوريك ٥٠٠٪ .




الشكل ١٠ : عينة جهرية توضح التركيب البنيانى لسيكة الألومنيوم ٥ - تمت معاملها حراريا ، ويتضح من العينة عدم تذاوب بعض المكونات (أساما ألومنيد التعامر) لتى تظهر باللون الاييض عادج اتحاول في العينة الحجوبة .




الشكل ١٩ ؛ عينة مجهرية لسبيكة ٥ - ، يتركيب بنيان تمطى ، نتيجة لإجراء المعاملة الحرازية بطريقة صليمة .




الشكل ١٣ : عبنة بجهرية السبيكة ٥ - ، يضمع فيها التركيب النيان نتيجة معاملتها حراريا بطريقة غير سليمة ، ويتضح في العينة بعض المناطق التي تعرضت للانصبار على الحدود الحبيبية نتيجة التعرض لدرجة حرارة عالية .




الشكل ١٣ : عودة مجهرية السبيكة ٥ ح ، مومدت حراريا بطريفة عافقة ، وفيها يتضع انصهار مناطق الهوتكتي ، وأيضاً حلال الحدود الحبيبية نتيجة التعرض لدرجة حرارة عالية .




الشكل 14 : نفس الدينة السابقة (تلسبيكة ٥ ح) ، بعد تكبير الجزء الذي يحتوى عل مناطق متصهرة تتيجة تعرضها الدرجة حرارة مفرطة أثناء للمعاملة الحرارية .



الشكل ٩٥ : انتشار كمية عادية من النحاس وغيره من المكونات الأحمري حملال طبقة الألومنيوم التي تكسى بها السبيكة (٨٥) وتمذلك نتيجة لمعاسد حرارية أجريت بطريقة سليمة.



الشكل ١٦٩ : انتشار العناصر السبيكة كالنحاس وغيره من المكونات الأخرى ، يبلغ أقصاه خلال طبقة الألومنيوم النقية التي تكمى بها السبيكة ٨ ح . وتسبب حفظ العينة تحت درجة حرارة للماملةالحرارية للشرء طويلة في تكوين هذا التركيب البنياني غير للرغوب .



الشكل ١٧ : تركيب بنيان نتيج عن تسقية السبكة ٨ ح ، بعد إذابة مكوناتها في محلول متجانس . ويلاحظ في هذا التركيب اضفاء النبايين الشديد فيحجم الحبيبات البلورية له وترسيب المكونات مع الحدود الحبيبية .



الشكل ۱۸ : تركيب بنيانى يوضح تأثير المعاملة الحرارية فى فرن جوه غير مناصب مبتالورجيا ، حيث يحتوى على نواتج الاستراق أو وجود بخار الماء بإفراط . عينة من السبيكة تأثرت بالتأكمه عند درجة حرارة عالية

اللمق (٧)

أوزان القطاعات الأساسية لمتعجات الألومنيوم

 في الجداول التالية ، اتخذت الكتافة ٢٠٣٦جم/سم ، وهي متوسط كتافئ الألومنيوم النغى والألومنيوم النتي تجاريا ، أساما للأوزان .

ونظرا لوجود تباين في كتافة سبائك الألومنيوم المختلفة ، تتيجة التغير في توعية وكية الإضافات السبيكية ، ما يؤوى إلى وجود المحتلافات في الأوزان ، لللك فن المهم الرجوع إلى المجلول التال الذي يضم السبائك التشكيلية الواردة في هذا الكتاب ، ومي سبائك الخبوية (ج) ، م أمام كل سبيكة منه العال حياة الإساقة ١٩٠٦ . وبضر ب مأمام كل سبيكة إلى الكتافة أ٢٠٦ . وبضر ب هذا المعامل في الوزن المدون بالجداول أي قرين قطاع بعيت ، غصل على وزن هذا القطاع إذا كان مصنوعاً من السبيكة المتاطقة ، ويترارح المعامل الحياب بين ١٩٩٣ . الذي يناظر الكتافة ١٩٨٣ السبيكين (٢٠٦) ، (١٧ ج) ، وبن ٤٤ من ١٤٤ الذي يتاطر الكتافة ١٨٩٨ السبيكين (٢٠٦) ، (١٧ ج) ، (١٧ ج) .

| المعامل الحسابي | الكنافة | السبيكة | المعامل الحساب | الكثافة | السبيكة |
|-----------------|---------|---------|----------------|------------------|---------|
| *,997 | Y,44 | ÷ 10 | 1,-11 | ۲,۷۳ | ÷ 1 |
| *,997 | 4,79 | = 11 | 1,-11 | Y,AY | ÷ Y |
| +,444 | ۲,٦٨ | ₹ 17 | 1,040 | YyAl | e 7 |
| 15997 | 7,74 | + 18 | 1,.47 | Y ₂ A | ÷ t |
| 1,474 | 7,78 | ÷ 18 | 1,-14 | Y, YA | e # |
| 1, | ٧,٧ | ÷ 10 | 1,.47 | 7,74 | ÷ 3 |
| 1,088 | Y,A | + 13 | 1,.17 | TyA. | ÷ ∨ |
| 1,+11 | 7,47 | ÷ 17 | 1,-17 | 7,77 | ÷ A |
| | | | 12.88 | 7,74 | E 4 |

الشرائط والألسواح

| (| Ţ |) | الجدول | |
|---|---|---|--------|--|
| _ | _ | _ | 41. 11 | |

| مساحة وحدة الأوزان | وزن وحدة المساحات | السمك |
|--------------------|-------------------|-------|
| متر ۲ / كجم | كجم / متر ٢ | |
| ***,1 | *,**** | μ 1 |
| 140,7 | * > * * * * | ٣ |
| 177,60 | *,**A1 | ۳ |
| 447 | , · ۱ · A | 4 |
| V£, • A | *,* 1 * 0 | |
| 71,77 | *,* 177 | ٦. |
| 18,70 | *9* 1 4 9 | ٧ |
| £",1" * | 117000 | A |
| 21,10 | *, * * * * * | 4 |
| * V , * E | *,*** | 3 + |
| F4,47 | *>**** | 1.4 |
| 47,27 | ***** | 1.6 |
| 77,10 | *, * & * * | 13 |
| Y *, *A | *, * & & % | 1.6 |
| 14,00 | *, * 0 & * | Y + |
| 17,70 | **** | ۳. |
| 4, 47 | *,1 * A * | £ + |
| ٧,٤١ | *,170* | |
| 1,17 | ****** | 7.4 |
| 0,79 | *,184* | ٧٠ |
| 1,77 | *, * 1 7 * | Α. |
| 1,14 | *, 727 * | 4.4 |
| ۴,٧٠ | ***** | 1 |
| Y, £ V | *, \$ * * * | 141 |
| 1,44 | *,0 { * * | 7 * * |

ا سم آ ﷺ ۲٫۷ جرام ۱ جرام ﷺ ۲۰۷۶, سم آ ۱ جرام ﷺ ۲۰۰۹, سم آ ۱ جدام الافتى الفاصل ، ثم أدرج ني بال الجدول (ب) بالليمترات . ۲ حسبت المناحة لوحة الاوزان في الجدول (أ) بالليمترات . ۲ حسبت المناحة لوحة الاوزان في الجدول (أ) بالتر المربع ، بينا حسبت في

الجدول المربم (ب) بالديسيمر .

الجنول (ب)

| مساحة وحدة الأوزان ديسمتر مربع / كجم | وزن وحدة المساحات كجم/متر ٢ | السك |
|---|--------------------------------|----------|
| 144,10 | *,77** | Y |
| 177,17 | •• 1 1 • • | 7 |
| 47,7 | 1, | |
| V1,*A | 1,70 | |
| 11,77 | 1,77.0 | 3 |
| 4 Y24 Y | 1,49 | V |
| 17, 7 | 7,17 | A |
| 11,13 | 7,27 | 4 |
| *** | 7,7 | ۱ ملیمتر |
| 14,00 | *, \$ * * * | Y |
| 17,70 | A21++- | |
| 4,73 | 1 * . A * * * | |
| ٧,٤١ | 17,0000 | |
| 1,17 | 17,7 | 3 |
| 4,44 | - 14,4 | ٧ |
| 17,3 | 1,17 | A |
| 1,\Y | 74,7 | 4 |
| ٧,٧ | 44,. | 1. |
| ۳,۰۸٦ | 44.5 | 3.4 |
| 7,787 | 44,4 | 3.6 |
| 7,410 | 27,7 | 13 |
| Y, **A | F, A3 | 1.6 |
| 1,407 | *1,* | ¥ + |
| 1,746 | 44,6 | 7.7 |
| 1,017 | % £ , A | ¥ \$ |

الأسياخ المتديرة



| وزن وحدة الأطوال (كجم/ مثر) | ساحة المقطع (م)) | القطر (ق) (م) |
|--------------------------------|---------------------|------------------|
| *,**** | *,74. | ١ |
| *,**** | 3,181 | 1,1 |
| ., | 1,777 | 1,0 |
| *,**** | 7,010 | ١,٨ |
| *,**** | 7,127 | Ŧ |
| ., 9 | 7,171 | ٧,١ |
| *,* 1 * * | ' 4',A + 1 | ٧, ٢ |
| .,.114 | 1,100 | ٧,٣ |
| ***** | 1,071 | ٧,٤ |
| *,*177 | 2,4+4 | ٧,٠ |
| *,*127 | 0,4 + 4 | 7,% |
| ., | ۰,۷۳۹ | ٧,٧ |
| *,*177 | A+1cF | A,Y |
| *,*174 | 7,7 * * | ٧,٩ |
| *,*191 | ٧,٠٦٩ | * |
| .,. 414 | A2 * E T | Ψ,τ |
| *,*** | 4,171 | ₹,0 |

YaY

(تابع) الأسياخ المستديرة

| وزن وحدة الأطوال (كجم/ متر) | ساحة المقطع (م ٢) | القطر (ق) (م) |
|--------------------------------|----------------------|------------------|
| ٠,٠٣٠٦ | 11,71 | ۳,۸ |
| .,. *** | 17,04 | |
| ., | 17,40 | £ ₃ Y |
| .,. 274 | 10,50 | £,0 |
| ., | 14,10 | £,A |
| *,*** | 14,37 | |
| .,-141 | **,** | .,. |
| •,•٧٦٣ | 74,77 | 3 |
| *,*A57 | 77,14 | ۰ و ۳ |
| •,1•# | 44,84 | ٧ |
| *,114 | ££,1A | ٧, ٠ |
| •,177 | **,** | A |
| *,144 | 07,70 | A, a |
| •,1٧٢ | 34,34 | 4 |
| *,141 | ٧٠,٨٨ | 4,0 |
| •, ٢ 1 ٢ | YA,08 | 1 * |
| ., * * * | A7,49 | 1 * 5 # |
| ., | 90,00 | 11 |
| •, * A • | 1 • 4 • 4 | 11,0 |
| * 7 7 * 6 | 117,1 | 1.4 |
| •,٣٣١ | 144,4 | 17,0 |
| •, * • A | 188,8 | 14 |
| •,٣٨٦ | 167,1 | 17,0 |
| •,41% | 107,9 | 14 . |
| *,11% | 110,1 | 1 6 7 4 |

(تابع) الأسياخ المستديرة

| وزن وحدة الأطوال (كجم/ متر) | ماحة المقطع (م)) | القطر (ق) (م) |
|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| •,144 | 177,7 | 14 |
| +34+4 | 144,4 | 10,0 |
| ·, a t T | Y * 1,1 | 17 |
| •,0 ٧٧ | *177A | 11,0 |
| ٠,٦١٣ | *** | 14 |
| *,714 | 71.,0 | 17,0 |
| ***** | ₹0€,0 | 1.4 |
| •,٧٦٦ | YAT;+ | 14 |
| A \$ A _c • | 415,4 | 4 * |
| .,470 | ren,e | 7.3 |
| 1,-4 | ۳۸۰,۱ | ** |
| 1,14 | £10;0 | ** |
| 1,77 | 107,6 | 7 4 |
| 1,44 | 89+,9 | Y 0 |
| 1,47 | ***,9 | 7.7 |
| 1,00 | **** | 4.4 |
| 1,77 | 714,8 | TA |
| 1,44 | 33+,0 | ** |
| 1,41 | ٧٠٩,٩ | T+ |
| ۳,۱۷ | A . £ , Y | 77 |
| 7,41 | A * 4 , T | TT |
| Y, \$ 0 | 9.04,9 | 4.6 |
| 7,7. | 117,1 | 7.4 |
| ٠,٧٠ | 1+1A | 77 |
| ۲,٠٦ | 1178 | TA. |

(تابع) الأسياخ المستديرة

| وزن وحدة الأطوال (كجم/متر) | ساحة المقطع (م)) | القطر (ق) (م) |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 7,77 | 1110 | 79 |
| 7,74 | 17.4 | * |
| 7,71 | 1740 | £ ¥ |
| 4,19 | 144- | \$ • |
| 1,49 | 141. | EA |
| •,٣• | 1475 | |
| 4,77 | ¥1¥4 | eγ |
| 7,61 | 7773 | ** |
| 7,70 | 727 | 7.6 |
| ٧,٦٣ | FYAT | 7. |
| ۸,٤١ | 7117 | 7.5 |
| 4,01 | 7 + 7 2 | 3.9 |
| 1.5 | FAER | ٧. |
| 11,4 | 1110 | V 4 |
| 17,7 | 4 * * * | A+ |
| 7001 | **** | A a |
| 17,7 | 3704 | 4. |
| 11,1 | V+A+ | 4.0 |
| Y 1 , Y | YA | 1 * * |
| ٧٠,٧ | 40.7 | 11. |
| ۳٠,۰ | 1171- | 17. |
| T+,A | 17777 | 18. |
| £1,7L | 3 2746 | 14+ |
| £ ¥ , ¥ | 77771 | 14+ |
| a £, Y | 7-1-7 | 17+ |

(تابع) الأسياخ المستديرة

| وزن وحدة الأطوال (كجم/متر) | مساحة المقطع (م ^٧) | لنظر (ق) (م) |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| ٦١,٣ | APTYY | 17. |
| %A,V | Y+\$\$Y | 14. |
| ٧٦,٦ | 7+7A7 | 14+ |
| At,A | 71317 | T |
| 47,0 | 78777 | 4.7 + |
| 1-7-7 | TA - 1T | * * * |
| 11727 | £14£A | *** |
| 144.4 | 24443 | * 8 * |
| \T Y,* | 14 · AV | 70. |

الزوايسا المتساوية وفير المتساوية



| وزن وحدة الأطــوال (كجم/م) | ساحة المقطع (سم ٢) | لأبعاد (بالمليش) ع×ب×س |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| •,•٧٦٤ | *, *** | 1,0×1·×1· |
| *3*9AA | •,٣٦٦ | Y ×1.×1. |
| **1 * * | *, \$ # 1 | Y, 0×1 ·×1 · |
| •,177 | *,277 | 1;0×1·×1· |
| *,107 | *,433 | **1 *** |
| •,144 | *,٧*1 | Y,0×1+×Y+ |
| .,117 | *, tTT | 1,0×10×10 |
| *,107 | *,*** | YX14X1# |
| *,184 | *,٧*1 | 7,4×14×14 |
| •,187 | *,**A | 1,0×10×10 |
| •,14• | •,777 | 4×1××4. |
| •, * * * * | *747 | Y,0×10×Y. |
| *, * * * | ****** | **1**** |
| *, * 4 * | 1,0% | 7,0×10×70 |
| *, * * * | 1,17 | TX1 eXT * |
| •,٣•٧ | •,٧٦٦ | ****** |
| *,T # V | .,408 | Y,0XY•XY• |
| .,7.7 | 1,17 | YXT-XT- |
| *, * * * | *,478 | ****** |
| ., | 1, 7 * | Y,0XY • XT • |

(تابع) الزوايا المتساوية وغير للتساوية

| وزن وحدة الأطموال (كجم/م) | مساحة المقطع (سم ۲) | الأيعاد (بالمليمتر) ع×ب×س |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| ٠,٣٨٣ | 1,87 | ****** |
| ٠,٥٠٠ | 13A# | ******* |
| ٠,٣١٤ | 1,17 | ****** |
| •,٣٩٢ | 1,50 | Y, **Y * * £ * |
| •, \$7.8 | 1.444 | 4×4·×4· |
| ۸۰۶۰۰ | T ₂ T 0 | 1×1·×1· |
| •,٣٦١ | *,477 | YXYeXYe |
| *,*** | 3 y T * | 7,0×7.0×7.0 |
| *,٣٨٣ | 1,47 | TXTOXTO |
| .,877 | 1,0A | T, 0 × T 0 × 2 • |
| *,*** | 1,44 | TXT+X1+ |
| *7774 | Y, 2 0 | £×Ye×£+ |
| •, £ 4 £ | 1,44 | 7,0×70×0· |
| *,*** | 4,14 | TXY eXe · |
| •,٧٧• | Y,A# | ****** |
| +,544 | 1,60 | Y,0XT.XT. |
| *, \$7.8 | 1,47 | ****** |
| •,7.• | Y,Y a | £×7.×7. |
| **** | 7,77 | TXT+X4+ |
| * > A Y £ | V, • • | t×Y·×· |
| 1,01 | 4.74 | ****** |
| •,٧•٧ | 7,77 | ******* |
| •,4٣٢ | 7,24 | *7×*7×3 |
| 1:17 | 1,44 | * //×* Y×* |
| *,209 | 1,14 * | Y,0×T0×T0 |
| •,•:• | ٧,٠٧ | *XY*XT* |
| ۲۱۷٫۰ | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 8YX0XY0 |
| *,887 | T, TA | ******* |
| •,٦٢٦ | 7,77 | *×1 · ×1 · |
| *,AY £ | T2 * 0 | £×t·×t· |

(تابع) الزرايسا المتساوية وفير المتساوية

| وزن وحدة الأطنوال (كيم/م) | مساحة المقطع (سم ۲) | لأبعاد (بالمليمتر) ع×ب×س |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1,•1 | ۳,۷۸ | ******* |
| 3,+4 | 7 3A4 | *X**X* |
| 1,79 | ŧ,vA | *X**X* |
| 1,** | *,٦٧ | 1X1 · X1 · |
| 1,77 | 4,70 | £X£+XA+ |
| 1,0% | •,٧٨ | *X**3× |
| 1,44 | 7,47 | ****** |
| ·, ** * A | Y,4 e | ****X** |
| 1,08 | T,A+ | ****** |
| 1,74 | 47,3 | ****X** |
| 1,07 | *,37 | 1X++X++ |
| 1,84 | 4,44 | 07X+0X0 |
| ۲,۰٦ | ٧,٦٤ | ***** |
| T-A . | 18,04 | 1 · × * · × 1 · · |
| 1,43 | 8,%0 | 1×1·×1· |
| 1,4% | *, ٧٨ | *7×*7× |
| 1,40 | 7,47 | 1×1·×1· |
| T,T. | 17,71 | ****** |
| ŧ,• v | 10,00 | 1 * X A * X A * |
| t,AY | 14,48 | 1 * × A * × A * |
| •,1• | 14,+A | 1 * X A * X 1 T * |
| 1,11 | \$7,77 | 17XA • X17 • |
| V, & 1 | YV, t t | 17X4.X17. |
| 7,47 | Y*, YY | 11×17·×17· |
| ٧,٩٩ | Y4,04 | 1 £ X 1 Y + X 1 Y + |
| ۱۰٫۸۳ | 1-,17 | 12×10××10× |

التعسان



| وزن وحسدة الأطسوال (كجم/م) | ساحة المقطع (سم ۲) | الأبعاد (بالليمتر) ع×ب×س |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| •,٢٦٢ | •,414 | ****** |
| ٠,٣٣٧ | 1711 | Y,0XY • XY • |
| *, 744 | 1,44 | ****** |
| +,717 | 1,77 | *Xt+XT+ |
| •,279 | 1,04 | Y,4XE+XY+ |
| • ; • 1 • | 1,44 | TX1+XY4 |
| *1717 | 1,17 | ****** |
| .,٣٩٤ | 1,87 | 7,4XT+XT+ |
| •, 4 ٧ • | 1,71 | ****** |
| *,717 | 7,77 | £XT·XT· |
| •,647 | 1,84 | 7,0×40×40 |
| ٩٩٠,٠ | Y,14 | TXt+XY+ |
| •,٧٧٥ | YACY | \$×\$ a×T • |
| .,٧١٣ | 3 F, Y | ****** |
| 1,17 | 1,77 | *X1.XT. |
| 177 | 1,71 | Y,4XY4XY4 |
| •,••1 | Y, • \$ | TXT+XT+ |
| • , ٧٧١ | 7,74 | \$XY*XY* |
| •,٦٧٢ | Y, £4 | TX4+XT4 |
| *AAY | 7,17 | £X**XF* |

| القضبان | (| تأس | ١ |
|---------|---|-----|---|
| | | | |

| وزن وحدة الأطسوال | مساحة المقطع | الأيماد (بالمليس) |
|-------------------|--------------|---------------------|
| (كجم/م) | ("ק") | ع×ب×س |
| 1,1. | £,+V | 0×0•×70 |
| *,788 | 7,72 | ******* |
| *,474 | ٧,٠٧ | t×t·×t· |
| 1,-7 | 7,A7 | 0×1×X1* |
| 1,* & | 4.4 4 | £X1+X£+ |
| 3,70 * | £,AY | ******* |
| 1,07 | 9,4.4 | ****** |
| T,1A | A, • V | VXA • X * • |
| .,٧٩٤ | T,9 t | ****** |
| 1,* 2 | YAY | \$×0.×0. |
| 1,4 * | £3AY | 8×4+×8+ |
| 1,01 | ۷۷۰ | %X++X4+ |
| 1,43 | 1,47 | 1×V+×++ |
| 1,04 | * 3AT | ***** |
| 1,47 | 3,91 | *XY+X#+ |
| 7,70 | 1.,17 | VX1 * * X * * |
| 4,14 | 17,40 | 4×1 · · × · · |
| 1,17 | £,%Y | \$×1.×1. |
| 1,07 | *,AY | ****** |
| 1,47 | 1,41 | 1×1·×1• |
| T,1A | A + , V | ****** |
| 7, V3 | 14,41 | ******** |
| 1,77 | 17,17 | 1+×11+×1+ |
| 7,19 | A,11 | ****** |
| 7,A9 | 1.744 | ****** |
| 0,22 | 4.11 | 1+×1 £ +× V + |
| 7,67 | **,4* | 14×14·×4. |
| Y,4 £ | 1.,44 | YXA+XA+ |
| ۳,۷۱ | 17,40 | 4×4×4× |
| A, • 1 | Y4,7Y | 14×11·×4. |
| 9,1 + 7 | TT,11 | ********* |
| 1,74 | 17,70 | 4×1··×1·· |
| *,٦٦ | 4.,40 | 11×1··×1·· |

القضيان ها (كرمجري)



| وزن وحيدة الأطسوال | مساحة المقطع | الأبعاد (بالمليس) |
|--------------------|--------------|-----------------------|
| (کجم/م) | (سم۲) | ع×پ×س×س |
| *, \$17 | 1,04 | ******** |
| *, T * A | Y, Y * | ******** |
| •,٧٧• | Y3A # | ******** |
| 1,000 | ۳,۷۱ | ********* |
| 1,77 | £>01 | 1×1×1·×1· |
| 1,00 | *,*Y | ******** |
| *58#1 | T,10 | TXTXT • X * * |
| 1,11 | ٤,١١ | {X{X****** |
| 1,77 | 4.91 | \$X\$X\$ • X • • |
| 1,48 | ٧,٠٧ | ******* |
| 1,44 | £,+1 | 1×1×1×1+ |
| 1,00 | a,*V | ******** |
| 1,27 | 4,81 | ******** |
| 1,77 | 7,07 | ******** |
| Y, £ Y | A,4+ | ******** |
| Y , • Y | 11,7 | * AX* \$X/XA |
| T, Y & | 1*21 | ******** |
| T ,A+ | 18,1 | **!X**X!** |
| 1,71 | 17,8 | ********* |
| *,** | Fe+7 | 1 • X Y X 7 • X 1 E • |
| 7,49 | ¥#,0 | · FIXAFIX |
| ٧,٦١ | Y.A.Y | 11XAXY+X1A+ |
| 4,14 | 74, | 17X4XY+XY+ |

الأسياخ المريعة



| وزن وحدة الأطسوال (كجم/م) | ات المتطع ال ^ا (م ^۲) | ط ول النبلغ ل (م) |
|--|--|-----------------------------|
| *9*1*A | ŧ | ۲ |
| *,* * * * * | 4 | ۳ |
| .,. ** * 1 | 17,70 | ٧,٠ |
| *,* £TT | 13 | £ |
| ·,·•t٧ | T+,T+ | £,0 |
| *,**** | Y+ | • |
| ., | 40,40 | *,* |
| *,*4٧٢ | 73 | 3 |
| •,188 | 45 | ٧ |
| •,177 | 3.6 | A |
| +1714 | As | 4 |
| *,*** | 100 | 1. |
| •,٣٢٧ | 171 | 11 |
| ************************************** | 166 | 14 |
| +,+14 | 143 | 1.6 |
| **** | *** | 10 |
| 19741 | 7+7 | 17 |

(تابع) الأسياخ المربعة

| وزن وحمدة الأطوال (كجم/م) | مساحة المقطع ل* (م*) | لول الن <i>س</i> اح ل(م) |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| ٠,٧٨٠ | PAY | 19 |
| ·,AV• | TY 8 | 1A |
| .,470 | 771 | 15 |
| 13+A | \$ * * | γ. |
| 1761 | 1A1 | ** |
| 1987 | *** | 71 |
| 1386 | 747 | 77 |
| 1-49 | 277 | TV |
| 7,17 | 3 A V | A¥ |
| 7,17 | 4 | * * |
| 73V7 | 3 7 * 7 | 77 |
| T, * * | 1753 | ** |
| t, et | 1471 | 4.1 |
| *,٧1 | 7117 | 13 |
| 7,70 | Y | |
| A,1¥ | 7.7. | ** |
| 4,77 | P7 · · | 3+ |


الأمياخ المندة



| وزن وحمة الأطسوال (كحم/م) | مساحة المقطع (م ٢) | العب ل (م) |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| •,• ٢١• | ٧,٧٩٤ | ٣ |
| *,**** | 1.71 | ₹,4 |
| ·,·*** | 17,47 | ŧ |
| ·, · t v t | 17,08 | ٤,0 |
| •,••٨• | *1,70 | • |
| •,•٧•٧ | *7,7* | *,* |
| *,*A&Y | T1,1A | ٦ |
| •,110 | 17,11 | ٧ |
| *,1** | **, 17 | A |
| •,184 | V·,\0 | 4 |
| •, • ٢ ٤ | ۰۶,۶۸ | 1 * |
| *, ** | 1 * £ , A | 11 |
| ٠,٣٣٧ | 171,7 | 1 1 |
| *, £ * A | 134,7 | 14 |

(تابع) الأساخ المسامة

| وزن وحسدة الأطسوال (كجم/م) | مساحة المقطع (م ^ا) | الیسند ك (م) |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| ٠,٦٧٦ | 700,7 | 14 |
| ٠,٨٤٤ | 7,7,7 | 15 |
| 1,17 | \$19,1 | ** |
| 1,50 | £9A,A | Y & |
| 1,74 | 771,7 | ** |
| Y31 * | ٧٧٩,٤ | 7. |
| 7,74 | AA7,A | ** |
| 7 2 • ₹ | 1177 | 77 |
| 4,44 | 1 2 0 3 | 1.3 |
| 1,40 | 7741 | 7.3 |
| *, * * | ¥174 | |
| V, • V | *** | 44 |
| A ₇ £Y | ALLA | 3.1 |



| وزن وحدة الأطوال | مساحة للقطع | الأيماد (بالليمتر) |
|------------------|-------------|--------------------|
| (کجم / م) | ("~") | ع 🗙 ټ 🗙 س 🗙 س |
| +,444 | 7,84 | TXTXt · Xt · |
| 1744 | 1,07 | txtxt·xt· |
| 1,*% | 7,47 | TXTXteXte |
| 1,44 | 4,14 | txtxtexte |
| 1,11 | *,4* | extxtexte |
| 1,14 | 1,44 | ****** |
| 3100 | 0,77 | t×t×*·×*· |
| ₹,+1 | ٧,٦٦ | 1X1X0+X0+ |
| 1,77 | 2,77 | ******** |
| 77,1 | 7,17 | ******** |
| 1,AV | 7,47 | ******** |
| Y 24 * | 4,17 | 1×4×1+×1+ |
| 7,17 | ٧,٩- | 3×8×87×A+ |
| 7,4. | 1 . , ٧ ٤ | 1X+X1+XA+ |
| Y, • 4 | 11,22 | YX8X8 • X) • · |
| 1,17 | 10,77 | **1X*YXI** |
| 7,44 | 14,74 | AXAXAXIT |
| 4,4. | Y1,A* | 4×4×4×4×14 |
| *,** | 14,01 | 4×1×1×1×1 |
| ٧,0 ٤ | 44,41 | 1-XAX1-X11 |
| ٦,٧٣ | 41,41 | *********** |
| Y,# £ | 44,41 | 1.XXXXXXX |
| 4,44 | T1,T0 | 11XAX4.X |

| thickening تفليظ trunion مرتكز هوراني | vibrating screen volatile matter volt | منخبل هزاز مبادة طارة قبلط |
|---|---|--|
| unit operation فيزيقية موحدة unit process أساليب كيميائية موحدة unlimited solubility ذائيسة فير محدودة | voltage workability yield strength | قلطية قابلية التشفيل مقاومة الخضوع |

| مصب (سباكة) pouring gate | مستویات انزلاق slip planes |
|---|---|
| مسحوق powder | تشریب (حراری) soaking |
| ترسیب - ترسب | صوداً آش (رماد الصودا) soda ash |
| مرسب precipitator | sodium aluminate ألوبينات الصرديوم |
| تفاعل بریتکی pretectic reaction | solidification |
| puip لباب | solid solution عطرل جامعه |
| تقسام، نقارة purity | solidus منط الجبود |
| کوارثز quartz | solubility دائبیسة |
| quenching (تبرید سریم) | مناب solute |
| reaction energy التفاعل و recovery استادة التبلود المتعادة التبلود المتعادة التبلود المتعادة التبلود المتعادة التبلود المتعادة التبلود المتعادة ال | specific heat squeeze steam digester steam sparator steel bar خارة التراب البخار خارة stiffness stress superheated steam supersaturated suspension synthetic squeeze superhead steam supersion synthetic squeeze superhead suspension synthetic squeeze superhead suspension synthetic squeeze superhead suspension squeeze squeeze superhead suspension squeeze sque |
| فرن عاكس | مثعب (سيفون) syphon |
| reversible reaction تفاعل عكسي | taphole نتمية المس |
| تحميص تحميص | tar تظران |
| درفسلة rolling | tensile strength مقارسة الشد |
| قینة درارة rotary kiln | ماكينة درقلة ثلاثية المائية |
| seed crystal نواة بلورية | three phase current |
| segregation انمز اليــة | ئيـــار كهربائى ثلاثى الأطوار (الأُوجِه) |
| shear strength مقارسة القص | thermite ثربیت |
| sintering تاييد | thickener him |

| grain refining | تبليب الحييات | melting range | نطاق انصياري |
|----------------|--|-----------------------|----------------|
| graphite | جر افيت | mercury arc rectifier | |
| grinding | طمن | ئىق | مقوم قوسی زا |
| hammer mill | | modulus of elasticity | |
| الشواكيش) | طاحونة مطرقية (طاحونة | | معامل المروثة |
| heat treatmer | مماملة حرارية 11 | molecular ratio | نسة جزيئية |
| heavy metal | فلز ثقيك | Monel metal | معمدن مونل |
| homogeneity | | ا النجاس و النيكل) | (سبيكة أساسها |
| | تشغيل على الساخن | | |
| hydrated alur | ألومينا متميئة mina | noble metals | مصادن نفيسة |
| hydroelectric | | nonvariant | فسير متنوع |
| | محطمة كهروماثية | | |
| ignition poin | نقطة الاشتمال t | | مناجم مكشوف |
| impurities | شوائب | • . | قشرة البرتقالة |
| | سوالب انکونل (سیکة انکونل) | | خاصة معدثية |
| | بحوص ر سبيك بحوص) (سبيكة من النيكل والحديد | oxyacetylene | أكس استيليني |
| induction | ر سبیات میں اسپائل و اسمیہ حث (کھربائی) | parallel circuit ازى | -11 to 2 fts |
| | محول شي nsformer | ی من الوقود) peat | |
| | شبط (کیبائر) | | صنف (طبور |
| insoluble | غر قابل الذوبان | pile pile | |
| intergranular | بين الحبيبات | pitch | قــار |
| ladle | بودقــة بودقــة | plastic deformation | تشوء لدن |
| latent heat | حرارة كامنية | platform | متمسة |
| leaf filter | مرشح ودقى | pneumatic piston | |
| leaf spring | یای ورق | المضنوط | كباس بالهواء |
| limestone | حجر جميرى | Poisson's ratio | نسبة ۽ بواسود |
| lining | بطانة | pole | قطب |
| liquidus | خسط السيولة | polishing J | تلبع ، صقا |
| low-grade on | خام ردىء الجودة ع | porosity | سآمية |
| lubrication | تزليــق | potential | جهند قطبي |
| | | | |

| clamp | قامطة | electrolysis | تحليل بالكهرباء |
|-------------------------|------------------|-----------------------|---|
| classifier | مصنف | electrolytic solution | |
| clay | طفسل | | محسلول إلكتروليتي |
| coke | فحم كوك | electrode | إلكترود |
| cold working | تشغيل على البارد | electrolyte | إلكتر و ليت |
| complex compound | | elongation | استطالة |
| نُ) معقد | مرکب (کیمیا | emissivity | ابتعاثية |
| concentration triangl | e | equilibrium d | liagram |
| | مثلث التركيز | | منحني اتزان حرارى |
| condenser | مكثف | erosion | تحسات |
| conveyor | ناقــل | etching | نمش (بمحلول كيميال) |
| copper ro'd | قضيب تحساس | extrusion | بشـــق |
| ميائى corrosion | تآكل كهروك | filtration | |
| crankcase | علية المرفق | floatation | ترغی <u>ہ</u> ے ۔ |
| crushing (ممدنية | تكسير (خاسا | | قسوم السام (أند الال |
| cryolite | كريولايت | fluorspar(Ca | فلوريدات (أملاح الفلور) ١.١٥ |
| rystal | بسلورة | nuorspar(Ca | (کا فلورسیار (کا فل |
| crystal pattern | تمسط يلودى | flux | عامل صهار (قلکس) |
| ات cylinder head | رأس الأسطوان | foil | عامل صبار (طبخس) رقیقـة |
| decomposition | تفكك | forgeability | ريت |
| dewatering | إزالة المساء | | قاملية التشكيل بالطرق أو |
| diffusion | انتشار | forging | المبيه المشخيل بالطرق او طرق - حدادة |
| کیمیال) digest | هضم (احتواء | free energy | طرق ــ حداده طاقية مطلقة |
| digester | وعساء هاضم | friction | احتكاك |
| ductility | طلية ' | fuel furnace | ، حمدات قرن وقود |
| eddying motion | حركة دواسية | 1004 10111400 | -3-5 07 |
| electrical conductivity | | galvanic corre | تآكل جلفانی osion |
| ائية | موصلية كهربا | galvanic pile | عمود جلفانی |
| electric cell | خلية كهربائي | gas engine | عرك بنزين |
| electric induction | حث كهربائى | generator | موك (كهربائي) |
| | | | 777 |

المصطلحات الفنيسة (إنجليزی – حرب)

| acidity منية | autoclave أو توكلات |
|---|--|
| تعتیق إزمانی ageing قلاب – مقلاب عقلاب | طاحونة ذات كريات ball mill |
| alkaline metals الإقداد allotropic متا صل - تآصل المنافع المنافع المنافع (alumina (aluminum oxide) (ما كيد الألوسيوم) المنافع المناف | base metal (ماسونة الكور) base metal نظر أساسي bath (مسلان) pauxite بوكسايت Bayer's process مريقة بابر bed-plate لوح الأساس bedt conveyor binary system brinell number |
| ألومونيوم (قلزى) aluminum pigs | brittle brittle |
| كتل صغيرة من الألومونيوم aluminum powder | calcination تكليس ، كلسنة سبكية (قابلية السباكة) |
| مسحوق الألومونيوم | casting (ب) ناکة (صب |
| أنود (مصمد) anode تأثير أنودي anodic effect | cathode (مهبط) cation |
| annealing (تفمير) | سائل قلوى caustic liquor |
| anthracite | صودا کاریة caustic soda |
| أنثر اسيت (نوع من القحم) | (Na OH) (سرأيسد) |
| artificial ageing | علول کاد مادول کاد مادول کاد مادول کاد مادول کاد مادول کاد مادول کادول |
| تمتيق إزماني اصطناعي | chemical compound |
| رساد 88h | مرکب کیمیانی |

سلسلة الاسس التكنولوچية

- ١ الكيمياء الصناعية
- ٣ أشغال الخشب (النجارة)
 - ٧ الألكترونيات
 - ٤ الخرطة ه - الأمان الصناعي
 - ٢ براد التجميع
 - ٧ هندسة الموتوسيكلات
- ٨ النظائر في البحوث و الإنتاج

 - ٩ تشكيل ١١-١دن بدون قطع
- ١٠ الأساسيات الكهربائية ج١ ١١ - الأساسيات الكهر بائية - ٢
- - ١٧ هندسة السيارات
 - ١٢ صدسة الحرارات
 - ١٤ الحداول الفنية (-) ١٥ – الرسم الهندسي

 - ١- الهام بالفاز ج ١
 - ١٧ اللحام بالفاز ج ٢ ١٨ - الحام بالفاز ج ٣
 - ١٩ أشغال المعادن
 - ٠٠ التركيبات الكهربائية
- ٢١ أشفال قطم المعادن
- ٢٢ تكنولوجيا الألومنيوم ج
 - (-) نفد وسيعاد طبعه





